

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

Specificația Tehnică										
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor										
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706280503384 din 26.01.2024										
Obiectul de achiziție: Servicii de reîncărcare a cartușelor și reparație a imprimantelor										
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	UM	Cantitate	Produsul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standarde de referință	Termen de livrare/prestare
1	Lot 1 Aparatul central									
I.1.	Servicii de reparație a imprimantelor									
	50310000-1	Canon mf421	Buc	2	Integral	Germany	Servicii de reparații a imprimantelor: Pelicula termică, LFR, LFR bushing, rola de alimentare cu hârtie, role de preluare hârtie, senzori de hârtie, unitate de fixare (pentru imprimantele laser), curea de transfer (pentru imprimantele laser color), curele și angrenaje, placă logică, membru de preluare hârtie (pentru imprimantele cu jet de cerneală).	Servicii de reparații a imprimantelor: Pelicula termică, LFR, LFR bushing, rola de alimentare cu hârtie, role de preluare hârtie, senzori de hârtie, unitate de fixare (pentru imprimantele laser), curea de transfer (pentru imprimantele laser color), curele și angrenaje, placă logică, membru de preluare hârtie (pentru imprimantele cu jet de cerneală).	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19798	Prestarea serviciilor va fi efectuată timp de 24 ore de la solicitarea personalului Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, sau în decurs de 4 ore în caz de urgență, pe parcursul întregului an
		Canon LBP 6020	Buc	1	Integral	Germany				
		HP Laser Jet MFP M426dw	Buc	2	Integral	Germany				
		Canon 1238i	Buc	1	Integral	Germany				
		HP Laser Jet Pro MFP M227sdn	Buc	1	Integral	Germany				
		Canon mf453 dw	Buc	1	Integral	Germany				
		HP Laser Jet MFP M130a	Buc	1	Integral	Germany				
		HP color laser jet pro M277DW	Buc	2	Integral	Germany				
		Canon MF 4870dn	Buc	1	Integral	Germany				
		xerox WorkCentre 3345	Buc	2	Integral	Germany				
		HP LaserJet Pro MFP M428fdn	Buc	2	Integral	Germany				
		Canon 4018	Buc	1	Integral	Germany				
		Canon MF4410	Buc	2	Integral	Germany				
		canon pixma tr 150	Buc	1	Integral	Germany				
		HP Laser Jet P1006	Buc	1	Integral	Germany				
		Canon i-sensys LBP 6020	Buc	2	Integral	Germany				
		CANON MF443dw	Buc	2	Integral	Germany				
		hp laser jet pro 400 mfp m425dn	Buc	2	Integral	Germany				
		Canon mf742cdw	Buc	1	Integral	Germany				
		HP Laserjet M1132MFP	Buc	2	Integral	Germany				
	Canon MF442dw	Buc	2	Integral	Germany					
	Canon F158200	Buc	1	Integral	Germany					
	Canon L11121E	Buc	1	Integral	Germany					
	Canon LBP3010B	Buc	2	Integral	Germany					
I.2.	Servicii de reîncărcare a cartușelor									
		Canon 725	Buc	6	Integral	Germany				
		CF226A	Buc	16	Integral	Germany				
		NT-CH226XC	Buc	10	Integral	Germany				
		728 STARTER	Buc	6	Integral	Germany				
		30A cf 230A	Buc	5	Integral	Germany				
		canon 057	Buc	138	Integral	Germany				
		CRG 047	Buc	6	Integral	Germany				
		Canon-052	Buc	117	Integral	Germany				

50310000-1

IMP-CF-230x	Buc	6	Integral	Germany
CRG-726	Buc	4	Integral	Germany
CBP-106ro3623	Buc	4	Integral	Germany
CF259A	Buc	42	Integral	Germany
NL-5928 RC	Buc	39	Integral	Germany
CF259X	Buc	31	Integral	Germany
T08	Buc	40	Integral	Germany
CBT-CF226X	Buc	73	Integral	Germany
FX 10	Buc	8	Integral	Germany
CRG 728	Buc	83	Integral	Germany
canon 35 pgi-35 black	Buc	6	Integral	Germany
canon 36 cli-36 color	Buc	6	Integral	Germany
canon 712	Buc	7	Integral	Germany
106R03623	Buc	12	Integral	Germany
canon 26A	Buc	15	Integral	Germany
CRG 719H	Buc	6	Integral	Germany
hp 32A	Buc	6	Integral	Germany
Canon 728	Buc	5	Integral	Germany
MF259X/CRG057H	Buc	66	Integral	Germany
HP 26A	Buc	15	Integral	Germany
MC1-6231AO4H	Buc	3	Integral	Germany
NT-PC055XM	Buc	6	Integral	Germany
NT-PC055XC	Buc	6	Integral	Germany
NT-PC055XY	Buc	6	Integral	Germany
NT-PC055XBK	Buc	6	Integral	Germany
NT PH 201 XVC	Buc	4	Integral	Germany
NT PH 201 XVM	Buc	4	Integral	Germany
NT PH 201 XVBK	Buc	4	Integral	Germany
NT PH 201 XVY	Buc	4	Integral	Germany
NT-CH 278 CV	Buc	10	Integral	Germany
CE 285A 85A	Buc	10	Integral	Germany
B0727	Buc	10	Integral	Germany
725 Starter	Buc	3	Integral	Germany
Canon Cartridge 103/303/703	Buc	1	Integral	Germany
CT-CRG726	Buc	4	Integral	Germany
T230A	Buc	4	Integral	Germany
hp 201A (Y)	Buc	6	Integral	Germany
hp 201A (M)	Buc	6	Integral	Germany
hp 201A (D)	Buc	6	Integral	Germany
hp 201A (B)	Buc	6	Integral	Germany
CBT-CE278A	Buc	6	Integral	Germany
canon nt-ch226c	Buc	24	Integral	Germany
mlt d104 2s	Buc	10	Integral	Germany
Toner Catridge 285A/P125/325/72	Buc	10	Integral	Germany
cf-259xipnc	Buc	6	Integral	Germany

Servicii de realimentare a cartușelor:
-pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei;
- printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării;
-după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare

Servicii de realimentare a cartușelor:
-pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei;
- printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării;
-după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare

ISO/IEC 19752 and ISO/IEC 19798

Prestarea serviciilor va fi efectuată timp de 24 ore de la solicitarea personalului Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, sau în decurs de 4 ore în caz de urgență, pe parcursul întregului an

I.3. Servicii de regenerare a cartușelor

Canon 725	Buc	1	Integral	Germany
CF226A	Buc	3	Integral	Germany
NT-CH226XC	Buc	2	Integral	Germany

50310000-1


728 STARTER	Buc	1	Integral	Germany
30A cf 230A	Buc	1	Integral	Germany
canon 057	Buc	23	Integral	Germany
CRG 047	Buc	1	Integral	Germany
Canon-052	Buc	20	Integral	Germany
IMP-CF-230x	Buc	1	Integral	Germany
CRG-726	Buc	1	Integral	Germany
CBP-106ro3623	Buc	1	Integral	Germany
CF259A	Buc	7	Integral	Germany
NL-5928 RC	Buc	7	Integral	Germany
CF259X	Buc	5	Integral	Germany
T08	Buc	7	Integral	Germany
CBT-CF226X	Buc	12	Integral	Germany
FX 10	Buc	2	Integral	Germany
CRG 728	Buc	14	Integral	Germany
canon 35 pgi-35 black	Buc	1	Integral	Germany
canon 36 cli-36 color	Buc	1	Integral	Germany
canon 712	Buc	1	Integral	Germany
106R03623	Buc	2	Integral	Germany
canon 26A	Buc	2	Integral	Germany
CRG 719H	Buc	1	Integral	Germany
hp 32A	Buc	1	Integral	Germany
Canon 728	Buc	1	Integral	Germany
MF259X/CRG057H	Buc	11	Integral	Germany
HP 26A	Buc	2	Integral	Germany
MC1-6231AO4H	Buc	1	Integral	Germany
NT-PC055XM	Buc	1	Integral	Germany
NT-PC055XC	Buc	1	Integral	Germany
NT-PC055XY	Buc	1	Integral	Germany
NT-PC055XBK	Buc	1	Integral	Germany
NT PH 201 XVC	Buc	1	Integral	Germany
NT PH 201 XVM	Buc	1	Integral	Germany
NT PH 201 XVBK	Buc	1	Integral	Germany
NT PH 201 XVY	Buc	1	Integral	Germany
NT-CH 278 CV	Buc	2	Integral	Germany
CE 285A 85A	Buc	2	Integral	Germany
B0727	Buc	2	Integral	Germany
725 Starter	Buc	1	Integral	Germany
Canon Cartridge 103/303/703	Buc	1	Integral	Germany
CT-CRG726	Buc	1	Integral	Germany
T230A	Buc	1	Integral	Germany
hp 201A (Y)	Buc	1	Integral	Germany
hp 201A (M)	Buc	1	Integral	Germany
hp 201A (D)	Buc	1	Integral	Germany
hp 201A (B)	Buc	1	Integral	Germany
CBT-CE278A	Buc	1	Integral	Germany
canon nt-ch226c	Buc	4	Integral	Germany
mlt d104 2s	Buc	2	Integral	Germany
Toner Catridge285A/P125/325/725/925	Buc	2	Integral	Germany

Servicii de regenerare a cartușelor:
- regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice;
- printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.

Servicii de regenerare a cartușelor:
- regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice;
- printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.

ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19798

Prestarea serviciilor va fi efectuată timp de 24 ore de la solicitarea personalului Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, sau în decurs de 4 ore în caz de urgență, pe parcursul întregului an

		cf-259xipnc	Buc	1	Integral	Germany			
Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare									
1	Buc	Livrare Cartuse	GRATIS						
2	Buc	Diagnosticare cu Act	GRATIS						
			Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director						
		Ofertantul: PRINTERRA SHOP SRL	Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9						