

Lotul 2 Servicii de reparație a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CJZ851275, TMBAANH6G4014984				Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (fara TVA)
1.	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Вис.	1	1,028.33	1234
2.	Scimb al rolor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Вис.	1	1,495.83	1795
3.	Scimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Вис.	1	952.50	1143
4.	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Вис.	1	2,083.33	2500
5.	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Вис.	1	1,891.67	2270
6.	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Вис.	1	500.00	600
7.	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Вис.	1	500.00	600
8.	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1,119.17	1343
9.	Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручного троса) 1 комп.	Вис.	1	428.33	514
10.	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Вис.	1	1,015.83	1219
11.	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Вис.	1	1,016.67	1220
12.	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	420.00	504
13.	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	345.00	414
14.	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Вис.	1	275.00	330
15.	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Вис.	1	166.67	200
16.	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Вис.	1	1,833.33	2200
17.	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Вис.	1	1,750.00	2100
18.	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Вис.	1	487.50	585
19.	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Вис.	1	383.33	460
20.	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Вис.	1	1,899.17	2279
21.	Schimb al sondei lambda . (Замена лямбдозонда)	Вис.	1	1,333.33	1600
22.	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Вис.	1	475.83	571
23.	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Вис.	1	191.67	230
24.	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Вис.	1	3,458.33	4150
25.	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)	Вис.	1	1,250.00	1500
26.	Ulei hidraulic	Lit.	1	123.33	148
27.	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1,936.67	2324

28.	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1,383.33	1660
29.	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	305.00	366
30.	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	650.00	780
31.	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	287.50	345
32.	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	208.33	250
33.	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	209.17	251
34.	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	233.33	280
35.	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	266.67	320
36.	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	847.50	1017
37.	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1,541.67	1850
38.	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1,389.17	1667
39.	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	508.33	610
40.	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	67.50	81
41.	Lichid antigel	Lit.	1	45.83	55
42.	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500.83	601
43.	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1,500.00	1800
44.	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1,250.00	1500
45.	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	728.33	874
46.	Evacuare automobil	Buc.	1	375.00	450
47.	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	83.33	100
48.	Schimbul filtrului de aier	Buc.	1	190.00	228
49.	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	87.50	105
50.	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	471.67	566
51.	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	133.33	160
52.	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	166.67	200
53.	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	1,466.67	1760
54.	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	1,133.33	1360
55.	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	583.33	700
56.	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	416.67	500
57.	Schimb al bucșelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	258.33	310
58.	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	208.33	250
59.	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră-	1	250.00	300
60.	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	2,916.67	3500
61.	Schimb al suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	1,973.33	2368
62.	Reparația suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	291.67	350
63.	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemii de frînare	Buc.	1	183.33	220
				51,472.50	61767