

SRL "Stromacom"

REPUBLICA MOLDOVA

SRL «STROMACOM»

IDNO 1003602001580

IBAN MD65VI222400001100425MDL

(fil.№1 «Victoriabanca»)

Bălți, 3100

str. Ștefan cel Mare, 170

tel. +373 (231) 2-91-60

e-mail stromacom205@rambler.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

SRL «STROMACOM»

IDNO 1003602001580

IBANMD65VI222400001100425MDL

(фил. №1 АКБ «Викториабанк»)

г.Бельцы, 3100

ул. Штефан чел Маре, 170

тел. +373 (231) 2-91-60

e-mail stromacom205@rambler.ru

№ 35 din 24.05.2023

**Dnei Liliana CEREMUȘ,
Șef al Secției Achiziții Publice
a Primăriei mun.Bălți**

Scrisoare de însoțire

În documentația privind procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1682508198394 din 12.05.2023 privind «Reparația capitală a acoperișului, blocul E, K, D, G al gimnaziului nr.6 din str.Kiev, nr.16, mun.Bălți», conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți în anexa nr 13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul un a fost comisă o eroare tehnică (mașinală) în denumirea obiectului:

Poz. 2 în loc de «Lucrări de reparație curentă a sălii de sport din incinta școlii profesionale nr. 1 mun Bălți» trebuie să fie «Lucrări de reparație curentă a sălii de sport din incinta școlii profesionale nr. 4 mun Bălți». În loc de «IP Școala Profesională nr 1 mun Bălți» trebuie să fie «IP Școala Profesională nr 4 mun Bălți».

Poz. 5 în loc de «Lucrări de reparație acoperișului Liceul Teoretic OLIMP» trebuie să fie «Lucrări de reparație cabinetului de informatica 208, blocul A Liceul Teoretic OLIMP»

Erorile menționate nu influențează sumele contractelor și alte prevederi referitor la obiectele date.

Anexa nr. 13 corectată se anexează.

Cu respect

Director SRL Stromacom

Vladimir Tonciuc