

SPECIFICATIA de pret

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	termen de livrare/ prestare
							fără TVA	cu TVA	
		UAZ 3962 HNH123							
		Lotul I SERVICII							
1	50112000-3	verificarea tehnica	serviciu	1	83,33	100	83,33	100,00	
2	50112000-3	lubrifiere auto	serviciu	1	291,67	350	291,67	350,00	
3	50112000-3	completare cu ulei	serviciu	1	41,67	50	41,67	50,00	
4	50112000-3	completare cu antigel	serviciu	1	41,67	50	41,67	50,00	
		Lotul II BUNURI							
1	34320000-6	Litol 24	ambalaj	1	70,83	85	70,83	85,00	
2	34320000-6	ulei 1,5 l	litru	1,5	100,00	120	150,00	180,00	
3	34320000-6	antigel 3l	litru	3	41,67	50	125,00	150,00	
		VAZ 21-099 SRAR 900							
		Lotul I SERVICII							
1	50112000-3	verificarea tehnica	serviciu	1	83,33	100	83,33	100,00	
2	50112000-3	inlocuirea amortizatoarelor din spate	serviciu	1	150,00	180	150,00	180,00	
3	50112000-3	inlocuirea arcului dinspate	serviciu	1	150,00	180	150,00	180,00	
4	50112000-3	inlocuirea barei de protectie la amortizator	serviciu	1	150,00	180	150,00	180,00	
5	50112000-3	inlocuirea antenelor amortizatoare	serviciu	1	150,00	180	150,00	180,00	
6	50112000-3	inlocuirea krabului	serviciu	1	150,00	180	150,00	180,00	
7	50112000-3	sudarea tablei deetasament	serviciu	1	208,33	250	208,33	250,00	
8	50112000-3	inlocuirea bandei elastice la toba de etasament	serviciu	1	208,33	250	208,33	250,00	
		Lotul II BUNURI							
1	34320000-6	amortizatoare	buc	2	487,50	585	975,00	1170,00	
2	34320000-6	prujina arcuri	buc	2	375,00	450	750,00	900,00	
3	34320000-6	bara de protectie	buc	2	54,17	65	108,33	130,00	
4	34320000-6	antena amortizatoarelor	buc	2	70,83	85	141,67	170,00	
5	34320000-6	krab auto	buc	1	191,67	230	191,67	230,00	
6	34320000-6	banda elastica a tobei	buc	1	83,33	100	83,33	100,00	
		Chevrolet Aveo BXI 391							
		Lotul I SERVICII							
1	50112000-3	diagnosticare computerizata	serviciu	1	166,67	200	166,67	200,00	
2	50112000-3	curatarea injecteurului	serviciu	1	83,33	100	83,33	100,00	
3	50112000-3	inlocuirea becurilor farurilor	serviciu	1	166,67	200	166,67	200,00	
		Lotul II BUNURI							
1	34320000-6	curatator pentru injector	buc	1	54,17	65	54,17	65,00	
2	34320000-6	becuri pentru faruri	buc	4	16,67	20	66,67	80,00	
		FIAT PANDA DRAS 051							
		Lotul I SERVICII							
1	50112000-3	inlocuirea minerului usii	serviciu	1	208,33	250	208,33	250,00	
		Lotul II BUNURI							
1	34320000-6	miner pentru usa auto	buc	1	625,00	750	625,00	750,00	
		Lada 1184 DRAP 099							
		Lotul I SERVICII							
1	50112000-3	fabricarea suportului pentru semnalul sonor si instalarea acestuia	serviciu	1	333,33	400	333,33	400,00	
2	50112000-3	sudarea pentru protectia motorului	serviciu	1	166,67	200	166,67	200,00	
3	50112000-3	complectarea cu ulei	serviciu	1	41,67	50	41,67	50,00	
		Lotul II BUNURI							
1	34320000-6	ulei 1,5 l	buc	1,5	100,00	120	150,00	180,00	
		TOTAL					6366,67	7640,00	

5 zile din data comenzii

Semnăturile părților:

PRESTATOR

BENEFICIAR

SRL „IULEN-SERVICE”

IMSP Centrul de Sanatate Drochia "A.Manziuc"

L.S.

L.S.