

NOTA EXPLICATIVE

Obiect: «Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni, raionul Briceni.»

Coordonat:

Şef secție de construcție gospodărie comunală și drumuri

Consiliului raionului Briceni



Mihai Munteanu

DEVIZ

**« Reparatia invelitorilor la acoperisul
de la casa de cultura
din s. Cotiujeni, raionul Briceni.»**

Capitolul Proiectului:

Documentația de deviz

Etapa:

Proiect de execuție

NOTA EXPLICATIVE

Obiect: «Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni, raionul Briceni.»

Costul de deviz este determinat în corelație cu cerințele instrucțiunii CPL. 01-2001 «Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse», ordinal nr. 138 din 26 noiembrie 2001 «Cu privire la trecerea la noile norme de deviz», Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1570 din 9 decembrie 2002 «Cu privire la măsurile urgente de trecere la nouă bază normativă de deviz în construcții». Cheltuielile limitate sunt aplicate în conformitate cu următoarele acte normative:

Acte normative	Cheltuieli limitate	Volum
CPL.01.03-2012	Cheltuieli de regie	14,5%
CPL.01.05-2012	Beneficiu de deviz	6,0%
Demers instructive din anul 2012	Cheltuieli pentru mașini și mecanizme	Preț de piață
Recomandarea CPL 01.01.2012, pag. 12	Costul materialelor	Preț de piață
Recomandarea CPL.01.01.2012, pag.12	Cheltuieli de colectare a materialelor de construcție	2,0%
Recomandarea CPL.01.01.2012, pag.12	Cheltuieli de achiziționare – depozitare a utilajului	1,2 %
NCML. 01-03.2001 Pag.6 p.26	Cheltuieli provizorii	0,7 %
CPL 01.01. 2012 Anexa C	Supravegherea tehnică	1,1 %
NCM.L 01-04-2001	Cheltuieli suplimentare pe timp de iarnă	0,8%
CPL. 01.01.-2001	Rezerva beneficiarului	2,0%
CPL.01.01.-2001 P.6.6 NCML	Cheltuieli pentru obținerea autorizațiilor, transportul muncitorilor, deplasări etc.	0,9%
	Controlul autorului de proiect	
Hotărîrea Guvernului, Nr. 396 - 0086 din 25.04.2018.(cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începînd cu 01 mai 2018), publicat 15.06.2018 cu nr. 10/1 - 0086	Tariful mediu pentru 1 h/om	57,66 lei/oră
Prețul de deviz conform calcului general de deviz		419 915,00
Inclusiv Lucrări Construcții- Montaj		419 915,00

**Reparatia invelitorilor la
acoperisul de la casa de
cultura din s. Cotiujeni, raionul
Briceni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni,
raionul Briceni.**

Valoarea de deviz 419 915 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea				
1	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	70,00	18,55 6,92	1 298,30 484,34
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	800,00	44,21 21,91	35 366,31 17 528,64
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (grosimea 0,45, h = 6cm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv confectii de aeresire - 20 buc.	m2	1 200,00	178,63 66,31	214 351,96 79 570,80
		Total Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea Inclusiv salariu				251 016,57 97 583,78

	Total	lei	251 017
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 956
	Transportarea materialelor	10,00 %	15 343

1	2	3	4	5	6	7
		Total		100,00 +		288 316
	Reparatii	Cheltuieli de regie		14,50 %		41 806
	reparatii	Total		100,00 +		330 122
	cultura din	Beneficiu de deviz		6,00 %		19 807
		Total		100,00 +		349 929
		Total		100,00 +		349 929
		TVA		20,00 %		69 986
		Total deviz:				419 915
		Inclisiv salariu				97 584

Reparatia investitiilor la acoperisul din la Casa de cultura din Com. Coșeni, raionul

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Nr. contului de resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
cat.		cuțite	Pe unitate
		datei din	de măsură
		proiect	
1	2	3	4

Total bordereau de resurse №

Manopera:

Nr. contului de resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
cat.		cuțite	Pe unitate
		datei din	de măsură
		proiect	
1	2	3	4
	Dulghier	h-om	57,64
	Tinichigiu	h-om	57,64
	Muncitor deservire LM	h-om	37,06
	Total manopera		152,34

Materiale:

Nr. contului de resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
cat.		cuțite	Pe unitate
		datei din	de măsură
		proiect	
1	2	3	4
	elemente de acoperire	m ²	25,00
	Scind rasin impregnate de 13, ar 24mm, L=4,00 m, S 942	m ²	2 916,67
	Caramizi metalice pentru tavan tigla	m ²	38,36
	Placi din tabla galvanizata 0,5mm	m ²	420 745,17
	Yata din tabla profilata 0,5mm	buc	1 475,71
	Placi constructiv tip A 3 x 7,0mm	kg	1 504,32
	Sauze din oțel	kg	512,96
	Accesorii metalice pentru țigle	buc	1 371,00
	Total materiale de construcții		153 453
	Total utilaje de construcții		0

			251 917
	Impozit de servicii si medicale	2,50 %	21 596
	Decontarea materialelor	10,00 %	15 341
		10,50 %	288 316
	Cheltuieli de regie	14,50 %	41 806
		100,00 +	330 122
	Beneficiu de deviz	6,00 %	19 807

**Reparatia invelitorilor la
acoperisul de la casa de
cultura din s. Cotiujeni, raionul
Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni,
raionul Briceni.**

Valoarea de deviz 419 915 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	244,90	57,66	14 120,93
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 080,00	57,66	62 272,80
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	367,50	57,66	21 190,05
Total manopera						97 584

Materiale:

1.	1967	elemente de aeresire	buc	20,00	75,00	1 500,00
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D. gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	5,60	2 916,67	16 333,35
3.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	63,00	58,56	3 689,28
4.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 449,00	83,33	120 745,17
5.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	25,20	58,56	1 475,71
6.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	96,00	15,67	1 504,32
7.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	71,40	11,40	813,96
8.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 340,00	0,65	7 371,00
Total materiale de construcții						153 433
Total utilaje de construcții						0


Total	lei	251 017
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 956
Transportarea materialelor	10,00 %	15 343
Total	100,00 +	288 316
Cheltuieli de regie	14,50 %	41 806
Total	100,00 +	330 122
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 807

Total	100,00 +	349 929
Total	100,00 +	349 929
TVA	20,00 %	69 986

Total deviz:

419 915

Cod	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret unitar	Valoare
01010101	Reparatii la structura de acoperis a daciilor din constructii existente	lot	1	692	692
01010102	Trasare	lot	1	100	100
01010103	Muncitor de serviu	lot	1	200	200
01010104	Solarii	lot	1	100	100
01010105	Reparatii la structura metalica din scinduri de rasinoase de 24 X40 - serviu de solarii prin intocuirea scindurilor si a tablelor scinduri si placi D42, sup. 70 l/m2 la constructii existente	lot	1	4121	4121
01010106	Trasare	lot	1	100	100
01010107	Muncitor de serviu	lot	1	200	200
01010108	Netaj masinajul de chi. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	lot	1	100	100
01010109	Culo serviu de 2, 2x, 20 mar	lot	1	100	100
01010110	Dezapezirea din placi din tabla ingramada (gramajul 143, 0,5) faza I pentru investitiile temporarelor (sup. 1,00 ha), inclusiv serviu de acoperis - 20 l/m2	m2	178,63	66,34	11853,70
01010111	Trasare	lot	1	100	100
01010112	Muncitor de serviu	lot	1	200	200
01010113	Placi din tabla ingramada de 143	lot	1	100	100
01010114	Reparatii la structura metalica	lot	1	100	100
01010115	Solarii	lot	1	100	100
01010116	Trasare	lot	1	100	100



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Intocmit

Investitor



Obiect Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni, raionul Briceni.

Investitor Primaria s. Cotiujeni, raionul Briceni.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea				
1	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			18,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	11,40	11,63
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			44,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, l.=4,00 m; S 942	m3	0,0070	2 916,67	20,42
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	15,67	1,88
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (grosimea 0,45, h = 6cm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv confectii de aeresire - 20 buc.	m2			178,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	1967	elemente de aeresire	buc		75,00	1,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	83,33	100,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,65	6,14
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	58,56	3,07
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	58,56	1,23

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Reparatia invelitorilor la
acoperisul de la casa de
cultura din s. Cotiujeni, raionul
Briceni.

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea		
1	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	70,00
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	800,00
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (grosimea 0,45, h = 6cm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv confectii de aeresire - 20 buc.	m2	1 200,00

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Cotiujeni, raionul Briceni.
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Cotiujeni, raionul Briceni.
3. Obiectul achizițiilor Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni, raionul Briceni.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii, inclusiv demolarea		
1	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	70,00
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	800,00
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (grosimea 0,45, h = 6cm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv confectii de aeresire - 20 buc.	m2	1 200,00