



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție ocdds-b3wdp1-MD-1644846330810 din 14.02.2022

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor conform necesităților Semestrului I

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar piese, lei, fără TVA	Preț unitar piese, lei, cu TVA	Preț schimb, fără TVA	Preț schimb, cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


LOT 5 Toyota Corolla 1,6 benz, anul 2018

50100000-6	Schimbul uleiului	Totă cantitatea de ulei compatibilă cu automobilele	serv	1	541,67	650,00	0,00	0,00		
50100000-6	Schimbul uleiului în cutia de viteze ulei compatibilă cu automobilele	serv	1	625,00	750,00	250,00	300,00			
50100000-6	Schimb Consumabile necesare	serv	1	208,33	250,00	100,00	120,00			
50100000-6	Schimb Filtru de ulei	serv	1	133,33	160,00	58,33	70,00			
50100000-6	Schimb Filtru de aer	serv	1	183,33	220,00	66,67	80,00			
50100000-6	Schimb Filtru de saion	serv	1	175,00	210,00	66,67	80,00			
50100000-6	Schimb Filtru de combustibil	serv	1	266,67	320,00	125,00	150,00			
50100000-6	Schimb termostat;	serv	1	358,33	430,00	291,67	350,00			
50100000-6	Schimb lichid antigel;	serv	1	312,50	375,00	208,33	250,00			
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului ;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
50100000-6	Demontarea și montarea motorului;	serv	1	0,00	0,00	1 666,67	2 000,00			
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului;	serv	1	0,00	0,00	3 333,33	4 000,00			
50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului;	serv	1	833,33	1 000,00	1 500,00	1 800,00			
50100000-6	Alezajul cilindrilor;	serv	1	0,00	0,00	500,00	600,00			
50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților;	serv	1	916,67	1 100,00	1 000,00	1 200,00			
50100000-6	Șlefuirea arborelui cotic, schimbul bușelor, bieț-manivelă;	serv	1	566,67	680,00	500,00	600,00			
50100000-6	Schimb al pompei de apă;	serv	1	725,00	870,00	375,00	450,00			

50100000-6	Reparația/întreținerea motorului și atașamentelor	Schimb Pompă de combustibil — reparația, scoatere/instalare;	serv	1	783,33	940,00	416,67	500,00
50100000-6		Schimb al roților de întindere;	serv	1	800,00	960,00	208,33	250,00
50100000-6		Schimbul curelei mecanismului de distribuție;	serv	1	300,00	360,00	83,33	100,00
50100000-6		Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al fiturilor de ulei/aer/carburant/salon; REPETAT	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Schimb al pompei de combustibil;	serv	1	725,00	870,00	450,00	540,00
50100000-6		Schimbul bujiei — unitar (benzină);	serv	1	300,00	360,00	166,67	200,00
50100000-6		Schimbul incandescenței — unitar (diesel);	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului;	serv	1	0,00	0,00	41,67	50,00
50100000-6		Reparația turbosulfanță;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel);	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Reparația/întreținerea cutiei de viteză	Reparație injector (diesel);	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Schimbul perne motor;	serv	1	775,00	930,00	266,67	320,00
50100000-6		Demontarea și montarea;	serv	1	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00
50100000-6		Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți;	serv	1	0,00	0,00	166,67	200,00
50100000-6		Diagnosticarea/reparația cutiei de viteză;	serv	1	1 833,33	2 200,00	1 000,00	1 200,00
50100000-6		Schimbarea amplificatorului pneumatic al ambreiajului / purjarea mecanismului de acționare al ambreiajului;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Reparația reductoarelor;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Diagnosticarea/schimbarea ambreiajului; REPETAT	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Reparația axului cardanic;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6		Schimb al sincronizator;	serv	1	200,00	240,00	83,33	100,00
50100000-6	Reparația/întreținerea sistemelor electrice	Schimb al pinionului mers înapoi	serv	1	133,33	160,00	83,33	100,00
50100000-6		Diagnosticarea defecțiunilor la computer;	serv	1	0,00	0,00	208,33	250,00
50100000-6		Schimb al generatorului;	serv	1	1 441,67	1 730,00	250,00	300,00
50100000-6		Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului;	serv	1	1 050,00	1 260,00	250,00	300,00
50100000-6		Schimb al demarorului;	serv	1	1 841,67	2 210,00	250,00	300,00
50100000-6		Schimb al perilor, bușelor;	serv	1	500,00	600,00	125,00	150,00
50100000-6		Schimb al releeului de aspirație;	serv	1	391,67	470,00	125,00	150,00
50100000-6		Schimb al bendiks;	serv	1	350,00	420,00	125,00	150,00
50100000-6		Reglarea sistemului de iluminare;	serv	1	0,00	0,00	83,33	100,00
50100000-6		Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00

fi prestate pe parcursul anului 2022

inform contractului



50100000-6		Discuri de frână din față/spate;	serv	1	1 400,00	1 680,00	400,00	480,00		
50100000-6		Eliminarea aerului din sistemele de frânare;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
50100000-6		Schimb Furtun de frână	serv	1	250,00	300,00	200,00	240,00		
50100000-6		Demontare și montarea;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
50100000-6	Reparația/întreținerea mecanismului ambreiaj	Schimb placa presiune;	serv	1	1 000,00	1 200,00	83,33	100,00		
50100000-6		Schimb disc ambreiaj;	serv	1	950,00	1 140,00	83,33	100,00		
50100000-6		Schimb rulment placa presiune	serv	1	525,00	630,00	83,33	100,00		
50100000-6		Demontarea-montarea roților;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
50100000-6	Lucrări exterioare	Balansarea roților;	serv	1	0,00	0,00	166,67	200,00		
50100000-6		Vulcanizarea anvelopelor	serv	1	16,67	20,00	83,33	100,00		
Total lot 1:					33 462,50	40 155,00	22 250,00	26 700,00		
TOTAL 1							55 712,50	66 855,00		

(Semnat electronic)



Numele, Prenumele: Victor Duca

în calitate de: director general

Ofertantului: Aria-Duca SRL

Adresa: m.în. Chisinau, sos. Muncesti, 29

