



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 658
privind achiziția de bunuri

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției «**Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente**»
Cod CPV: 39100000-3

“06” octombrie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
«Eugen Mobil » SRL , reprezentată prin Eugeniu Ivanov – director , care acționează în baza Statutului , denumit(a) în continuare Vânzător , pe de o parte,	IMSP Institutul de Medicină Urgentă , reprezentată prin Mihail Ciocanu – director , care acționează în baza Regulamentului , denumit(a) în continuare Cumpărător , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea « **Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente** », denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1659970358014 / 21061279 din 13.09.2022 ,

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică Anexa nr.1
- Specificația de formare a prețului Anexa nr.2 ;
- Desene tehnice Anexa nr.3
- Declarația conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform conturilor de plată, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate.

1.4 Termenele de garanție a Bunurilor sunt de 24 luni din momentul livrării/instalării.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de livrare: **la comandă, după necesități, în termen de 60 zile după efectuarea comenzii.** INCOTERMS 2020 DDP

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- **factura fiscală, după caz;**
- **Certificat de garanție.**

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în conturile de plată la prezentul Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 368 387.00 (unu milion trei sute șizeci și opt mii trei sute optzeci și șapte, 00) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- **Prin transfer în termen de 90 zile după prezentarea facturii.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de **5 (cinci)** zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de **5 (cinci)** zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 (cinci) zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 (cinci) zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este, în cuantum de 5 % din valoarea contractului cu TVA

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de la 0,1-5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, și două pentru Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil din data semnării și până la **31.12.2022.**

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.


12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI


1. Mobilierul va fi confecționat din materie primă PAL melaminat (Egger) și conform descrierii tehnice, schițelor și desenelor 3D atașate la licitație.
2. Toate accesoriile, inclusiv mecanismele de închidere a ușilor/seretelor, balamale, mînere, etc vor fi de calitate superioară, de tipul prezentat ca mostră – producatorul Hettich.
3. Culoarea mobilierului conform desenelor 3D. Preventiv fabricării mobilierului, culoarea se va defenitiva de comun cu Beneficiarul.
4. Marimile vor fi stabilite cu exactitate de catre Prestator, cu iesire la fata locului.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul/Beneficiarul
«Eugen Mobil» SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
mun.Chișinău, str.Pădurii 21	MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax 079-062-459	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
E – mail: e_mobila@mail.ru	E – mail: anticamera@urgenta.md
Cod fiscal: 1021600011677	Cod fiscal: 1003600152606
Cod TVA: 0611506	Cod TVA: 0505147
Cod IBAN: MD05AG000000022514239327	Cod IBAN: MD63TRPCCC518430H00172AA
Cod bancar: AGRNMD2X462	Cod bancar: TREZMD2X
BC «Moldova-Agroindbank » SA suc.nr.5	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1659970358014 / 21061279</u> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziție: Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri CPV: 39100000-3						
Lot nr.1						
Mobilă din PAL						
1.Mobilă din PAL	1.1. Birou asistent superior – Dulap nr.1	Republica Moldova		1.1.Dulap nr.1 - 2700x550x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrica, calitate impecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă	
1.Mobilă din PAL	1.2. Birou asistent superior – Dulap nr.2	Republica Moldova		1.2.Dulap nr.2 1400x550x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrica, calitate impecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă	
1.Mobilă din PAL	1.3. Birou asistent superior - Masă birou	Republica Moldova		1.3.Masă birou - 2500x650x750H; Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Produs în condiții de fabrica, calitate impecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă	

1. Mobilă din PAL	1.4. Birou asistent superior – Noptieră	Republica Moldova		prelucrate cu ABS 2/42mm. Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăta coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electrostatic de culoare antracit. Anexa nr.1	coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.5. Birou asistent social - Masă birou	Republica Moldova		1.4. Noptieră – cu 3 setare 550x500x710H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Miner metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.6. Birou asistent social - Noptieră	Republica Moldova		1.5. Masă birou - 1820x650x750H; Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm. Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăta coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electrostatic de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.7. Birou asistent social - Dulap	Republica Moldova		1.6. Noptieră – 1buc. cu 3 setare 550x500x710H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Miner metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.8. Recepție 1 - Masa recepție 1	Republica Moldova		1.7. Dulap – 1350 x 550 x 2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Răfuri interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Miner metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.9. Recepție 1 - Masa recepție 2	Republica Moldova		1.8. Masa recepție 1 – 4850x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 4850x600x12, 4850x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avorio clar; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic din PAL melaminat echivalent Egger 525 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm; Teava inox 6 buci diametru 50mmxH600x1mm; Sclă 5buc. Gr.6mm 910x600H, inclusiv 4 buci cu acces de tip „Casierie” 300x250H. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.10. Recepție 1 - Noptieră	Republica Moldova		1.9. Masa recepție 2 – 4030 x 600 x 750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 4030x600x12, 4030x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avorio clar; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic din PAL melaminat echivalent Egger 525 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm; Teava inox 6 buci diametru 50mmxH600x1mm; Sclă 4buc. Gr.6mm 945x600H, inclusiv 2 buci cu acces de tip „Casierie” 300x250H; Sclă 1buc. Gr.6mm 350x600H. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.11. Recepție 1 - Dulap 1	Republica Moldova		1.10. Noptieră – cu 3 setare 500x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Miner metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL				1.11. Dulap 1 - 6500x800x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Răfuri interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Miner metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Mobilă din PAL	1.12. Recepție 1 - Dulap 2	Republica Moldova	1.12. Dulap 2 – 2340x600x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.13. Recepție 2 - Masa recepție unghiulară	Republica Moldova	1.13. Masa recepție unghiulară – 5850x600x750H și 2990x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 5850 x 600 x 750H și 2990 x 600 x 750H, 5850 x 300 x 750H și 2990 x 300 x 750H; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chioro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic din PAL melaminat echivalent Egger 525 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm; Teava inox 10 buc diametru 50mm x H600 x 1mm; Sclia 5buc. Gr.6mm 925 x 600H, inclusiv 4 buc cu acces de tip „Casierie” 300x250H, sclia 3 buc. 930x600H, sclia 1buc. 500x600H. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.14. Recepție 2 - Noptieră	Republica Moldova	1.14. Noptieră – cu 3 setare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); rotile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.15. Recepție 2 - Dulap interior	Republica Moldova	1.15. Dulap interior - 1200x500x730H cu 2 rafturi Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.16. Recepție 2 - Dulap cu 2 rafturi	Republica Moldova	1.16. Dulap cu 2 rafturi - 1300x350x1000H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.17. Zona albastară - Masa	Republica Moldova	1.17. Masa – 5850x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 5850x600x12, 5850x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chioro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic cu o linie vopsită culoarea Ral 5017 Blu trafico Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.18. Zona albastară - Noptieră	Republica Moldova	1.18. Noptieră – cu 3 setare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); rotile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.19. Zona albastară - Dulap cu 2 rafturi	Republica Moldova	1.19. Dulap cu 2 rafturi - 1500x350x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.20. Zona galbenă - Masa	Republica Moldova	1.20. Masa – 5850x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 5850x600x12, 5850x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chioro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic cu o linie vopsită culoarea Ral 5017 Blu trafico. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Mobilă din PAL	1.21. Zona galbenă - Noptieră	Republica Moldova		1.21. Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.22. Zona galbenă - Dulap cu 2 rafturi	Republica Moldova		1.22. Dulap cu 2 rafturi - 3900x350x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.23. Zona roșie - Masa	Republica Moldova		1.23. Masa – 4550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 4550x600x12, 4550x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chlaro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic cu o linie vopsita culoarea Ral 5017 Blu trafico Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.24. Zona roșie - Noptieră	Republica Moldova		1.24. Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm Anexa nr.	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.25. Zona roșie - Dulap cu 2 rafturi	Republica Moldova		1.25. Dulap cu 2 rafturi - 1950x350x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.26. Zona roșie - Dulap 1	Republica Moldova		1.26. Dulap 1 - 2600 x 600 x 2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafața vizibila; Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.27. Zona roșie - Dulap 2	Republica Moldova		1.27. Dulap 2 - 6500 x 650 x 2400H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=7mm; Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.28. Zona verde - Masa	Republica Moldova		1.28. Masa – 4470x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 4470x600x12, 4470x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chlaro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic cu o linie vopsita culoarea Ral 5017 Blu trafico. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.29. Zona verde - Noptieră	Republica Moldova		1.29. Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.30. Zona verde - Dulap cu 2 rafturi	Republica Moldova		1.30. Dulap cu 2 rafturi - 1950x350x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Mobilă din PAL	1.31. Laborator - Masa1	Republica Moldova	1.31. Masa1 – 4050x650x750H și 2210x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 4050x650x750H și 2210x650x750H.; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.32. Laborator - Noptieră	Republica Moldova	1.32. Noptieră – cu 3 setare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minerale metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.33. Laborator - Masa2	Republica Moldova	1.33. Masa2 – 3640x650x750H și. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 3640x650x750H și.; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.34. Laborator - Masa3	Republica Moldova	1.34. Masa3 – 4050x650x750H și 2210x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 4050x650x750H și 2210x650x750H.; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.35. Laborator - Dulap1 cu 2 rafturi	Republica Moldova	1.35. Dulap1 cu 2 rafturi - 2000x320x800H 2200x320x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minerale metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.36. Laborator - Dulap2 cu 2 rafturi	Republica Moldova	1.36. Dulap2 cu 2 rafturi - 4370x320x800H 3150x320x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minerale metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.37. Laborator - Dulap3 cu 2 rafturi	Republica Moldova	1.37. Dulap3 cu 2 rafturi - 3780x320x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minerale metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.38. Birou medici CT - Masa1	Republica Moldova	1.38. Masa1 – 2650x650x750H și. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 2650x650x750H și.; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.39. Birou medici CT - Masa2	Republica Moldova	1.39. Masa2 – 4030x650x750H și. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 s76 dimensiuni 4030x650x750H și.; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.40. Birou medici CT - Noptieră	Republica Moldova	1.40. Noptieră – cu 3 setare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm.	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare


1. Mobilă din PAL	1.41. Birou medici CT - Dulap	Republica Moldova		gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.42. Birou responsabil - Masa	Republica Moldova		1.41. Dulap - 5460x500x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Uși cu sticlă în profil de aluminiu. Rafturi în interior sticlă 6mm conform desenului tehnic. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.43. Birou responsabil - Noptieră	Republica Moldova		1.42. Masa - 2100x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 242. gr. 36 mm, Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăta coloana și talpa piciorului din lemn 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electrostatic de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.44. Birou responsabil - Dulap	Republica Moldova		1.43. Noptieră - 1buc. cu 3 setare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.45. Cabinet Reontghen - Masa	Republica Moldova		1.44. Dulap - 1200x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.46. Cabinet Reontghen - Noptieră	Republica Moldova		1.45. Masa - 1820 x 650 x 750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1107 s76 dimensiuni 1820x650x750H; Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăta coloana și talpa piciorului din lemn 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electrostatic de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.47. Cabinet Reontghen - Dulap cu 2 rafturi	Republica Moldova		1.46. Noptieră - cu 3 setare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.48. Sala de ședințe - Masa	Republica Moldova		1.47. Dulap cu 2 rafturi - 2250 x 320 x 800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.49. Sala de ședințe - Dulap	Republica Moldova		1.48. Masa - 1820 x 600 x 750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 242. gr. 36 mm, Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăta coloana și talpa piciorului din lemn 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electrostatic de culoare antracit Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL				1.49. Dulap - 3250x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Uși cu sticlă în profil de aluminiu. Rafturi în interior sticlă 6mm conform desenului tehnic Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Mobilă din PAL	1.50. Vestiar 1 - Dulap	Republica Moldova	1.50. Dulap – 1760x480x1500H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inepcabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.51. Vestiar 1 - Dulap	Republica Moldova	1.51. Dulap – 5850x480x2200H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inepcabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.52. Vestiar 1 - Banca	Republica Moldova	1.52. Banca – 1430x450x450H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm Anexa nr. 1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.53. Vestiar 2 - Dulap	Republica Moldova	1.53. Dulap – 1760 x 480 x 1500H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inepcabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.54. Vestiar 2 - Dulap2	Republica Moldova	1.54. Dulap2 – 5850 x 480 x 2200H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inepcabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.55. Vestiar 2 - Banca	Republica Moldova	1.55. Banca – 1430 x 450 x 450H; Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.56. Vestiar (Coridor) - Dulap	Republica Moldova	1.56. Dulap – 585 x 480 x 2200H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inepcabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.57. Masa birou medici - Masa	Republica Moldova	1.57. Masa – 1560 x 600 x 750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm, Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inepcabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.58. Masa birou medici - Noptieră	Republica Moldova	1.58. Noptieră – 2buc. cu 3 setare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); rotile metalice acoperite cu guma H50mm Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.59. Bucătărie - Bucatarie	Republica Moldova	1.59. Bucatarie – 2630 x 4225 x 2200H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. . Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 sf76 Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inepcabila Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Mobilă din PAL	1.60. Bucătărie - Masa	Republica Moldova	1.60. Masa – 1600 x 600 x 750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 242. gr. 36 mm. , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plăta coloana și talpa piciorului din leavă 50x20x1,5mm vopsit în cimp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.61. Birou sef secție - Masa	Republica Moldova	1.61. Masa – 2100x800x750H. 1buc. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 242. gr. 36 mm. , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plăta coloana și talpa piciorului din leavă 50x20x1,5mm vopsit în cimp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.62. Birou sef secție - Noptieră	Republica Moldova	1.62. Noptieră – cu 3 sertare 450x600x710H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.63. Birou sef secție - Dulap	Republica Moldova	1.63. Dulap - 3300x275x1780H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inepcabila. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.64. Birou et.3 - Masa	Republica Moldova	1.64. Masa – 2100x800x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 242. gr. 36 mm. , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plăta coloana și talpa piciorului din leavă 50x20x1,5mm vopsit în cimp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.65. Birou et.3 - Noptieră	Republica Moldova	1.65. Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.66. Birou et.3 - Dulap	Republica Moldova	1.66. Dulap – 1500x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs în condiții de fabrica, calitate inepcabila. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.67. Sala de studii - Masa	Republica Moldova	1.67. Masa – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 242. gr. 36 mm. , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plăta coloana și talpa piciorului din leavă 50x20x1,5mm vopsit în cimp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.68. Sala de studii - Noptieră	Republica Moldova	1.68. Masa – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 242. gr. 36 mm. , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plăta coloana și talpa piciorului din leavă 50x20x1,5mm vopsit în cimp electro static de culoare antracit. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1. Mobilă din PAL	1.69. Sala de studii - Dulap	Republica Moldova	1.69. Dulap – 1430x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs în condiții de fabrica, calitate inepcabila. Anexa nr.1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Mobilă din PAL	1.70. Pupitru	Republica Moldova	1.70. Pupitru – 700x350x36H. PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm. montare ascunsă în perete. Anexa nr. 1	Conform Specificația tehnică deplină din Anunțul de Participare coordonate cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă
-------------------	---------------	----------------------	---	---

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Furnizorul

Director



Cumpărător

Director

M. Ciocanu

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1659970358014 / 21061279 din: conform SIARSAP Mtender
	Obiectul de achiziție: Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39100000-3	Bunuri/servicii							Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.1. Birou asistent superior – Dulap nr.1	buc.	1	11 983.334	14 380.00	11 983.33	14 380.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.2. Birou asistent superior – Dulap nr.2	buc.	1	5 062.50	6 075.00	5 062.50	6 075.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.3. Birou asistent superior - Masă birou	buc.	1	4 636.66	5 564.00	4 636.66	5 564.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.4. Birou asistent superior – Noptieră	buc.	2	1 293.75	1 552.50	2 587.50	3 105.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.5. Birou asistent social - Masă birou	buc.	1	4 020.00	4 824.00	4 020.00	4 824.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.6. Birou asistent social - Noptieră	buc.	1	1 293.33	1 552.00	1 293.33	1 552.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA


	1.7. Birou asistent social - Dulap	buc.	1	6 454.17	7 745.00	6 454.17	7 745.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.8. Recepție 1 - Masa recepție 1	buc.	1	81 045.00	97 254.00	81 045.00	97 254.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.9. Recepție 1 - Masa recepție 2	buc.	1	78 135.00	93 762.00	78 135.00	93 762.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.10. Recepție 1 - Noptieră	buc.	4	1 215.00	1 458.00	4 860.00	5 832.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.11. Recepție 1 - Dulap 1	buc.	1	34 690.00	41 628.00	34 690.00	41 628.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.12. Recepție 1 - Dulap 2	buc.	1	10 153.33	12 184.00	10 153.33	12 184.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.13. Recepție 2 - Masa recepție unghiulară	buc.	1	94 543.33	113 452.00	94 543.33	113 452.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.14. Recepție 2 - Noptieră	buc.	4	1 215.00	1 458.00	4 860.00	5 832.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.15. Recepție 2 - Dulap interior	buc.	1	1 299.17	1 559.00	1 299.17	1 559.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.16. Recepție 2 - Dulap cu 2 rafturi	buc.	1	1 591.67	1 910.00	1 591.67	1 910.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.17. Zona albastară - Masa	buc.	1	80 462.50	96 555.00	80 462.50	96 555.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.18. Zona albastară - Noptieră	buc.	2	1 215.00	1 458.00	2 430.00	2 916.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.19. Zona albastară - Dulap cu 2 rafturi	buc.	1	2 771.67	3 326.00	2 771.67	3 326.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.20. Zona galbenă - Masa	buc.	1	54 511.67	65 414.00	54 511.67	65 414.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA

	1.21. Zona galbenă - Noptieră	buc.	1	1 215.00	1 458.00	1 215.00	1 458.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.22. Zona galbenă - Dulap cu 2 rafturi	buc.	1	4 775.00	5 730.00	4 775.00	5 730.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.23. Zona roșie - Masa	buc.	1	60 711.67	72 854.00	60 711.67	72 854.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.24. Zona roșie - Noptieră	buc.	1	1 215.00	1 458.00	1 215.00	1 458.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.25. Zona roșie - Dulap cu 2 rafturi	buc.	1	2 506.67	3 008.00	2 506.67	3 008.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.26. Zona roșie - Dulap 1	buc.	1	13 873.33	16 648.00	13 873.33	16 648.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.27. Zona roșie - Dulap 2	buc.	1	25 256.67	30 308.00	25 256.67	30 308.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.28. Zona verde - Masa	buc.	1	46 880.83	56 257.00	46 880.83	56 257.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.29. Zona verde - Noptieră	buc.	1	1 215.00	1 458.00	1 215.00	1 458.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.30. Zona verde - Dulap cu 2 rafturi	buc.	1	2 506.67	3 008.00	2 506.67	3 008.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.31. Laborator - Masa1	buc.	1	35 677.50	42 813.00	35 677.50	42 813.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.32. Laborator - Noptieră	buc.	6	1 294.17	1 553.00	7 765.00	9 318.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.33. Laborator - Masa2	buc.	1	25 405.83	30 487.00	25 405.83	30 487.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
	1.34. Laborator - Masa3	buc.	1	26 110.83	31 333.00	26 110.83	31 333.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA

1.35. Laborator - Dulap1 cu 2 rafturi	buc.	1	3 649.17	4 379.00	3 649.17	4 379.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.36. Laborator - Dulap2 cu 2 rafturi	buc.	1	6 249.17	7 499.00	6 249.17	7 499.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.37. Laborator - Dulap3 cu 2 rafturi	buc.	1	3 243.33	3 892.00	3 243.33	3 892.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.38. Birou medici CT - Masa1	buc.	1	14 454.17	17 345.00	14 454.17	17 345.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.39. Birou medici CT - Masa2	buc.	1	22 072.50	26 487.00	22 072.50	26 487.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.40. Birou medici CT - Noptieră	buc.	4	1 293.75	1 552.50	5 175.00	6 210.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.41. Birou medici CT - Dulap	buc.	1	18 968.33	22 762.00	18 968.33	22 762.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.42. Birou responsabil - Masa	buc.	1	4 376.67	5 252.00	4 376.67	5 252.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.43. Birou responsabil - Noptieră	buc.	1	2 430.00	2 916.00	2 430.00	2 916.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.44. Birou responsabil - Dulap	buc.	1	5 062.50	6 075.00	5 062.50	6 075.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.45. Cabinet Reontghen - Masa	buc.	1	26 267.50	31 521.00	26 267.50	31 521.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.46. Cabinet Reontghen - Noptieră	buc.	2	1 293.75	1 552.50	2 587.50	3 105.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.47. Cabinet Reontghen - Dulap cu 2 rafturi	buc.	1	2 885.83	3 463.00	2 885.83	3 463.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.48. Sala de ședințe - Masa	buc.	6	3 493.33	4 192.00	20 960.00	25 152.00	Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA

1.49. Sala de ședințe - Dulap	buc.	1	25 271.67	30 326.00	25 271.67	30 326.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.50. Vestiar 1 - Dulap	buc.	2	3 156.67	3 788.00	6 313.33	7 576.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.51. Vestiar 1 - Dulap	buc.	1	16808.33	20 170.00	16808.33	20 170.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.52. Vestiar 1 - Banca	buc.	4	454.79	545.75	1 819.17	2 183.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.53. Vestiar 2 - Dulap	buc.	2	3 156.67	3 788.00	6 313.33	7 576.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.54. Vestiar 2 - Dulap2	buc.	1	16 808.33	20 170.00	16 808.33	20 170.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.55. Vestiar 2 - Banca	buc.	3	455.00	546.00	1 365.00	1 638.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.56. Vestiar (Coridor) - Dulap	buc.	48	1078.33	1294.00	51 760.00	62 112.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.57. Masa birou medici - Masa	buc.	2	2 188.33	2 626.00	4 376.67	5 252.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.58. Masa birou medici - Noptieră	buc.	2	1 215.00	1 458.00	2 430.00	2 916.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.59. Bucătărie - Bucatarie	buc.	1	48 644.17	58 373.00	48 644.17	58 373.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.60. Bucătărie - Masa	buc.	4	3 638.75	4 366.50	14 555.00	17 466.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.61. Birou sef sectie - Masa	buc.	1	4 517.50	5 421.00	4 517.50	5 421.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.62. Birou sef sectie - Noptieră	buc.	2	1 215.00	1 458.00	2 430.00	2 916.00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mțender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA

1.63. Birou sef sectie - Dulap	buc.	1	10 310.00	12 372.00	10 310.00	12 372.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.64. Birou et.3 - Masa	buc.	2	3 452.92	4 143.50	6 905.83	8 287.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.65. Birou et.3 - Noptieră	buc.	2	1 215.00	1 458.00	2 430.00	2 916.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.66. Birou et.3 - Dulap	buc.	1	7 505.00	9 006.00	7 505.00	9 006.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.67. Sala de studii - Masa	buc.	7	2 977.50	3 573.00	20 842.50	25 011.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.68. Sala de studii - Noptieră	buc.	1	1 215.00	1 458.00	1 215.00	1 458.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.69. Sala de studii - Dulap	buc.	1	5 090.00	6 108.00	5 090.00	6 108.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
1.70. Pupitru	buc.	5	344.834	413.80	1724.17	2 069.00	Conform Anuntului de participare atasat in SIARSAP Mtender	MD63TRPCCCC518 430H00172AA
TOTAL LOT NR.1					1140322.50	1 368387.00		
TOTAL OFERTA					1 140 322.50	1 368 387.00		



Furnizor

Director




SEMNAȚURILE PĂRȚILOR



Cumpărător

Director

M. Ciocanu

Desene tehnice			ANEXA nr.3 la contractul nr.658	
Nr. Anexă	Denumire obiectului	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință	Cantitatea	Schite tehnice, Vizualizare 3D
1	Birou asistent superior	1.1.Dulap 1 - Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Răfurile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila	1	 Dulap nr.1  Masa birou  Masa birou Noptiera
		1.2.Dulap 2 - Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Răfurile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare	1	


		metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila	
	1	1.3.Masă birou - 2500x650x750H; Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	
	2	1.4.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x710H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm	

2	Birou asistent social	1.5. Masă birou - 1820x650x750H; Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit 1.6. Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x710H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm 1.7. Dulap – 1350 x 550 x 2300H Corpul dulapului din PAL melaminat	1 1 1	Masă birou Noptieră Dulap
---	-----------------------	---	----------------------------	---

echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafterile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila

1.8.Masa recepție 1 – 4850x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4850x600x12, 4850x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chiao; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic din PAL melaminat echivalent Egger 525 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm; Țeava inox 6 buc diametru 50mmxH600x1mm; Sticla

Recepție 1




5buc. Gr.6mm 910x600H,
inclusiv 4 buc cu acces de
tip „Casierie” 300x250H.

1.9.Masa recepție 2 – 4030
x 600 x 750H. Corpul mesei
din PAL melaminat
echivalent Egger U113 ST9
și canturile prelucrate cu
ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm.
Topul din blat compact
12mm echivalent Egger
w1101 st76 dimensiuni
4030x600x12,
4030x300x12; Fațadele din
MDF 18mm RAL 1015
avario chiaro; Partea
frontală decorată conform
proiectului tehnic din PAL
melaminat echivalent
Egger 525 ST9 gr 36mm și
canturile prelucrate cu ABS
2/42mm; Țeava inox 6 buc
diametru
50mmxH600x1mm; Sticla
4buc. Gr.6mm 945x600H,
inclusiv 2 buc cu acces de
tip „Casierie” 300x250H;
Sticla 1buc. Gr.6mm
350x600H.


1.10.Noptieră – cu 3
sertare 500x500x730H
PAL melaminat echivalent
Egger U113 ST9 și
canturile prelucrate cu ABS
0,5/2mm. gr. 18 mm,

1


4





		Mecanisme cu închidere lentă Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm 1.11.Dulap 1 - 6500x800x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	1	
		1.12.Dulap 2 - 2340x600x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere	1	

		lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila		
4	Recepție 2	1.13.Masa recepție unghiulară – si 5850x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 5850 x 600 x 750H si 2990 x 600 x 750H, 5850 x 300 x 750H si 2990 x 300 x 750H; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chiaro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic din PAL melaminat echivalent Egger 525 ST9 gr 36mm și canturile prelucrate cu ABS 2/42mm; Țeava inox 10 buc diametru 50mm x H600 x 1mm; Sticla 5buc. Gr.6mm 925 x 600H, inclusiv 4 buc cu acces de tip „Casierie”	1	

		300x250H, sticla 3 buc. 930x600H, sticla 1 buc. 500x600H	
	4	1.14.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm	
	1	1.15.Dulap interior - 1200x500x730H cu 2 rafturi Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	
	1	1.16.Dulap cu 2 rafturi - 1300x350x1000H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18	

		mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila	
5	Zona albatară	1.17.Masa – 5850x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 5850x600x12, 5850x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chiaro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic cu o linie vopsita culoarea Ral 5017 Blu trafico 1.18.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm.	1  2


		gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm 1.19. Dulap cu 2 rafturi - 1500x350x800H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inpecabila	1	
6	Zona galbenă	1.20. Masa - 5850x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 5850x600x12, 5850x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015	1	 linie în culoarea zonei toculu inox

avario chiao; Partea
frontală decorată conform
proiectului tehnic cu o linie
vopsita culoarea Ral 5017
Blu trafico


1.21.Noptieră – 1buc. cu 3
sertare 550x500x730H
PAL melaminat echivalent
Egger U113 ST9 și
canturile prelucrate cu ABS
0,5/2mm.

gr. 18 mm, Mecanisme cu
închidere lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); roțile
metalice acoperite cu guma
H50mm




1.22.Dulap cu 2 rafturi -
3900x350x800H Corpul
dulapului din PAL
melaminat echivalent
Egger U113 ST9 gr. 18
mm și canturile prelucrate
cu ABS 0,5/2mm. Rafturile
interioare conform
disenului etnic;
Mecanisme cu închidere
lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); Produs in
conditii de fabrica, calitate
inpecabila



1




1

7	Zona roșie	1.23.Masa – 4550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4550x600x12, 4550x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chiaro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic cu o linie vopsita culoarea Ral 5017 Blu traffico	1	
		1.24.Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm	1	
		1.25.Dulap cu 2 rafturi - 1950x350x800H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent	1	

Egger U113 ST9 gr. 18
mm și canturile prelucrate
cu ABS 0,5/2mm. Rafturile
interioare conform
disenului ethnic;
Mecanisme cu închidere
lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); Produs în
condiții de fabrica, calitate
inpecabila

1.26.Dulap 1 - 2600 x 600
x 2300H Corpul dulapului
din PAL melaminat
echivalent Egger U113 ST9
gr. 18 mm și canturile
prelucrate cu ABS
0,5/2mm. Rafturile
interioare conform
disenului ethnic;
Mecanisme cu închidere
lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); Picioare
metalice h=100mm; Plinta
pe toată suprafața vizibilă;
Produs în condiții de
fabrica, calitate inpecabila

1.27.Dulap 2 - 6500 x 650
x 2400H Corpul dulapului
din PAL melaminat
echivalent Egger U113 ST9
gr. 18 mm și canturile



1

1

		prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=7mm; Produs în condiții de fabrica, calitate inpecabila		
8	Zona verde	1.28.Masa – 4470x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4470x600x12, 4470x300x12; Fațadele din MDF 18mm RAL 1015 avario chiaro; Partea frontală decorată conform proiectului tehnic cu o linie vopsita culoarea Ral 5017 Blu traffico 1.29.Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și	1	

canturile prelucrate cu ABS
0,5/2mm.
gr. 18 mm, Mecanisme cu
închidere lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); roțile
metalice acoperite cu guma
H50mm



1.30.Dulap cu 2 rafturi -
1950x350x800H Corpul
dulapului din PAL
melaminat echivalent
Egger U113 ST9 gr. 18
mm și canturile prelucrate
cu ABS 0,5/2mm. Rafturile
interioare conform
disenului etnlic;
Mecanisme cu închidere
lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); Produs in
conditii de fabrica, calitate
inpecabila

1.31.Masa1-
4050x650x750H
2210x650x750H. Corpul
mesei din PAL melaminat
echivalent Egger U113 ST9
și canturile prelucrate cu
ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm.
Topul din blat compact
12mm echivalent Egger
w1101 st76 dimensiuni
4050x650x750H și
2210x650x750H;; Picior
metallic executat la utilaj
industrial de sudat. Picior
cu forma plata coloana si
talpa piciorului din țevă
50x20x1,5mm vopsit în
câmp electro static de
culoare antracit

1

1.32.Noptieră - cu 3
sertare 550x500x730H
PAL melaminat echivalent
Egger U113 ST9 și
canturile prelucrate cu ABS
0,5/2mm.
gr. 18 mm, Mecanisme cu
închidere lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); roțile
metalice acoperite cu guma
H50mm



6



1.33. Masa2-

3640x650x750H si. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 3640x650x750H si.; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit

1











1.34. Masa3-

4050x650x750H si 2210x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4050x650x750H si 2210x650x750H.; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în

1

		câmp electro static de culoare antracit	
		1.35.Dulap1 cu 2 rafturi - 2000x320x800H Corpul 2200x320x800H dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inpecabila	1
		1.36.Dulap2 cu 2 rafturi - 4370x320x800H Corpul 3150x320x800H dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea	1



		beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila 1.37.Dulap3 cu 2 rafturi - 3780x320x800H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila	1	 
10	Birou medici CT	1.38.Masa1- 2650x650x750H si. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu	1	 

ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm.
Topul din blat compact
12mm echivalent Egger
w1101 st76 dimensiuni
2650x650x750H si;; Picior
metallic executat la utilaj
industrial de sudat. Picior
cu forma plata coloana si
talpa piciorului din țevă
50x20x1,5mm vopsit în
câmp electro static de
culoare antracit






1.39.Masa2-

4030x650x750H si. Corpul
mesei din PAL melaminat
echivalent Egger U113 ST9
și canturile prelucrate cu
ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm.
Topul din blat compact
12mm echivalent Egger
w1101 st76 dimensiuni
4030x650x750H si;; Picior
metallic executat la utilaj
industrial de sudat. Picior
cu forma plata coloana si
talpa piciorului din țevă
50x20x1,5mm vopsit în
câmp electro static de
culoare antracit

1.40.Noptieră - cu 3
sertare 550x500x730H
PAL melaminat echivalent
Egger U113 ST9 și
canturile prelucrate cu ABS
0,5/2mm.

1



4




gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm




1.41. Dulap -
 5460x500x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila Uși cu sticlă în profil de aluminiu. Rafturi în interior sticlă 6mm conform desenului tehnic

1





11	Birou responsabil	1.42.Masa 2100x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1
		1.43.Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Miniere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm	1
		1.44.Dulap 1200x550x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent	1

		Egger U113 ST9 gr. 18 mm. și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inpecabila				
12	Cabinet Reontghen	1.45.Masa – 1820 x 650 x 750H Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 1820x650x750H,; Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	2	  	2	1.46.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent



Egger U113 ST9 și
canturile prelucrate cu ABS
0,5/2mm.

gr. 18 mm, Mecanisme cu
închidere lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); roțile
metalice acoperite cu guma
H50mm

1.47.Dulap cu 2 rafturi –
2250 x 320 x 800H Corpul
dulapului din PAL



melaminat echivalent
Egger U113 ST9 gr. 18
mm și canturile prelucrate
cu ABS 0,5/2mm. Rafturile
interioare conform
disenului etnic;
Mecanisme cu închidere
lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); Produs în
condiții de fabrica, calitate
inpecabila

1






1.48. Masa – 1820 x 600 x 750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm , Picioar metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plăta coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit





6







1.49. Dulap – 3250x550x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrica, calitate inecabilă


1

		Uși cu sticlă în profil de aluminiu. Rafturi în interior sticlă 6mm conform desenului tehnic		
14	Vestiar 1	– 1.50.Dulap 1760x480x1500H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrica, calitate inecabilă – 1.51.Dulap 5850x480x2200H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea	2 1	  

		beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	4		
		1.52.Banca – 1430x450x450-H Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm			
15	Vestiar 2	1.53.Dulap – 1760 x 480 x 1500H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	2	 	 
		1.54.Dulap2 – 5850 x 480 x 2200H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9	1		

		gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	3	
16	Vestiar (Coridor)	1.56.Dulap – 585 x 480 x 2200H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta	48	

		pe toata suprafata vizibila, Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila		
17	Masa birou medici	1.57.Masa – 1560 x 600 x 750H.Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	 	2




1.58. Noptieră – 2buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm.
gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm

2

1.59. Bucatarie – 2630 x 4225 x 2200H Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. . Topul din blat compact 12mm echivalent Egger w1101 st76 Rasturile interioare conform desenului etnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila


1






18 Bucătărie

1.60. Masa – 1600 x 600 x 750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm , Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm

4






19	Birou sef sectie	vopsit în câmp electro static de culoare antracit 1.61.Masa— 2100x800x750H. 1buc.Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit 1.62.Noptieră — cu 3 sertare 450x600x710H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H50mm	1 2 1	 

		1.63.Dulap 3300x275x1780H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrica, calitate inecabila		
20	Birou et.3	1.64.Masa- 2100x800x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm , Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	2	
		1.65.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H	2	

PAL melaminat echivalent
Egger U113 ST9 și
canturile prelucrate cu ABS
0,5/2mm.
gr. 18 mm, Mecanisme cu
închidere lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); roțile
metalice acoperite cu guma
H50mm

1


1.66.Dulap –
1500x550x2300H Corpul
dulapului din PAL
melaminat echivalent
Egger U113 ST9 gr. 18
mm și canturile prelucrate
cu ABS 0,5/2mm. Rafturile
interioare conform
disenului ethnic;
Mecanisme cu închidere
lentă echivalent
Hettich/Blum; Minere
metalice (la alegerea
beneficiarului); Picioare
metalice h=100mm; Plinta
pe toata suprafata vizibila;
Produs in conditii de
fabrica, calitate inecabila



1.67.Masa



1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm , Picioar metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plăta coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit

7




1.68.Noptieră – 1buc. cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm.

1


**1.69.Dulap**

1430x550x2300H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent

1

		Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Răfurile interioare conform disenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plinta pe toata suprafata vizibila; Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila		
22	Pupitru	1.70.Pupitru 700x350x36H. PAL milaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm, montare ascunsa in perete	5	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Furnizorul

S. Vănoș

Director



Cumpărător

M. Ciocanu

Director

M. Ciocanu

«EUGEN MOBIL» SRL

Cod fiscal 1021600011677

**Nr. de ieşire 08
Din 07.10.2022**

**IMSP Institutul de Medicina Urgenta
d-nul Mihail Ciocanu**

SCRISOARE DE GARANTIE

Prin prezenta, conducerea „EUGEN MOBIL” SRL c/f 1021600011677, asigură garanția de bună execuție pentru procedura de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1659970358014/21061279 din 13.09.2022 “Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente” la lotul 1. Mobilă din pal, în mărime de 5% prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate.

**Cu respect,
Director**

Digitally signed by Ivanov Eugeniu
Date: 2022.10.07 10:29:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



IVANOV EUGENIU

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Eugen reprezentant împuternicit al _____
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat
câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din data
__/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au
fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale
unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: 06.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _____

Funcția: _____

Denumirea operatorului economic _____

IDNO al operatorului economic _____

