

Numărul procedurii de achiziție: 21076869/ ocde-b3wdp1-MD-1679992236325

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe

Servicii de reparație și întreținere a automobilelor 2023

Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model TOYOTA HIACE, a.f. - 2022 VIN - JTFSS22PX00196898									
Nr.	Denumirea serviciilor	U/M	Cantitatea-4	Preț manoperă fără TVA	Preț manoperă cu TVA	Preț piesă fără TVA	Preț piesă cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
I. Motor - 2494cm³ motorina									
1	Schimb garnitura capac chiulasa	buc	1	371	446	226	271	597	717
2	Schimb garnitura colector admisie	buc	1	743	891	178	214	921	1 105
3	Schimb garnitura colector evacuare	buc	1	743	891	849	1 019	1 592	1 910
II Instalație răcire motor									
1	Schimb pompa de lichid	buc	1	804	965	1 796	2 155	2 600	3 120
2	Schimb termostat	buc	1	559	671	687	824	1 246	1 495
3	Schimb racord radiator	set	1	344	413	189	227	533	640
4	Schimb senzor temperatură antigel	buc	1	149	178	299	359	448	537
5	Schimb curea pompa lichid racire motor	buc	2	285	342	210	252	989	1 187
III. Sistemul de ungere motor cu ulei									
2	Schimb filtru ulei	buc	8	124	149	124	148	1 978	2 374
IV. Instalatie alimentare cu combustibil (diesel)									
1	Schimb bugie incandescenta	buc	1	520	624	280	336	799	959
3	Schimb filtru combustibil	buc	4	173	208	170	204	1 373	1 647
4	Schimb filtru aer	buc	8	74	89	190	228	2 113	2 535
V. Instalatie electrica									
1	Diagnostic la calculator	un.	1	263	315	-	-	263	315
2	Schimb bec lanternă față	buc	2	74	89	49	59	247	297
3	Schimb bec felinar spate	buc	2	74	89	47	57	243	292
4	Schimb bec indicator de virare	buc	2	74	89	47	57	243	292
5	Schimb bec / reparație iluminare salon	un.	2	74	89	10	13	169	203
Generator									
1	Schimb set curea generator	buc	2	285	342	210	252	989	1 187
VI. Instalatie încălzire / răcire									
1	Schimb filtru habitacul (salon)	buc	8	124	149	97	116	1 765	2 118

2	Schimb furtunuri sobă	set	1	223	267	490	589	713	856
3	Schimb curea condiționer	buc	1	285	342	210	252	494	593
4	Schimb rulment (natejiteli) condiționer	buc	1	262	314	831	997	1 092	1 311
5	Verificare încărcare condiționer	buc	1	396	475	41	49	437	524
	VII. Transmisia								
	Ambreaj								
1	Schimb set ambreaj	set	1	1 252	1 503	4 514	5 416	5 766	6 919
2	Schimb cilindru principal ambreaj	buc	1	371	446	4 201	5 041	4 572	5 487
3	Schimb cilindru decuplare ambreaj	buc	1	149	178	483	579	631	758
	Cutie de viteze (mecanica)								
3	Schimb/adaos ulei	lit.	1	223	267	306	367	529	635
	Punte față								
1	Reglare unghiuri de stabilire a roților	un.	2	223	267	-	-	446	535
2	Schimb pivot punte fata	buc	2	248	297	695	833	1 884	2 261
3	Schimb bușă stabilizator punte fata	buc	2	248	297	200	240	896	1 075
4	Schimb bieleță stabilizator punte fata	buc	2	124	149	280	336	808	970
6	Schimb amortizor punte fata	buc	2	356	428	1 124	1 349	2 961	3 553
8	Schimb rulment flanșă amortizor punte fata	buc	2	396	475	111	134	1 015	1 218
9	Schimb bara directie	buc	1	198	238	291	349	489	587
10	Schimb cap bara directie	buc	1	173	208	260	312	433	520
11	Schimb curea pompa hidraulica	buc	1	285	342	557	668	841	1 010
12	Schimb/adaos ulei *ATF	lit.	1	297	356	170	204	467	560
	Punte spate								
2	Schimb bieleța stabilizator	buc	1	149	178	206	247	354	425
5	Schimb amortizor	buc	2	272	327	966	1 159	2 476	2 971
6	Schimb suport intermediar (podvesnoi)	buc	1	619	743	4 562	5 474	5 180	6 216
7	Schimb cruce cardanica	buc	1	149	178	517	620	665	798
8	Schimb/adaos ulei *	lit.	2	149	178	174	209	645	774
	Sistem frînare								
1	Schimb senzor ABS	buc	1	149	178	3 486	4 183	3 635	4 362
2	Schimb disc frina fata	buc	2	322	386	935	1 122	2 513	3 016
3	Restaurare disc frina fata/spate (tambur)	buc	2	323	387	392	470	1 429	1 715
4	Schimb suport frina fata	buc	1	272	327	2 257	2 709	2 530	3 035

5	Reparatie suport frina fata	buc	1	248	297	415	498	662	795
6	Schimb sabot frina fata	set	2	223	267	691	829	1 828	2 193
7	Schimb tambur frina spate	buc	2	198	238	1 192	1 430	2 780	3 336
8	Schimb sabot frina spate	set	2	223	267	1 114	1 337	2 674	3 209
9	Schimb cablu frână mînă	set	1	248	297	1 585	1 902	1 832	2 199
11	Schimb/adaos lichid frina *	lit.	2	198	238	377	452	1 150	1 379
Caroserie									
2	Schimb miner usa laterala salon	buc	1	356	428	1 519	1 823	1 876	2 251
4	Schimb suport usa laterala salon (sus)	buc	1	545	653	1 256	1 507	1 800	2 160
5	Schimb suport usa laterala salon (mijloc)	buc	1	545	653	2 009	2 411	2 554	3 064
6	Schimb suport usa laterala salon (jos)	buc	1	545	653	2 041	2 450	2 586	3 103
Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model TOYOTA LAND CRUISER 70, a.f. - 2021 VIN - JTFRU71J4MF003389									
Nr.	Denumirea serviciilor	U/M	Cantitatea-16	Preț manoperă fără TVA	Preț manoperă cu TVA	Preț piesă fără TVA	Preț piesă cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Motor V6, 24V, DOHC - 3956 cm³ benzina									
1	Schimb garnitura capac chiulasa	buc	1	371	446	378	454	749	899
2	Schimb garnitura colector admisie	buc	1	743	891	359	430	1 101	1 321
3	Schimb garnitura colector evacuare	buc	1	743	891	554	665	1 297	1 556
4	Schimb pernă	set	1	223	267	1 896	2 276	2 119	2 543
II. Instalație răcire motor									
1	Schimb pompa de lhidid	buc	1	804	965	1 706	2 047	2 510	3 012
2	Schimb termostat	buc	2	559	671	982	1 178	3 082	3 698
3	Schimb racord radiator	set	1	344	413	189	227	533	640
4	Schimb senzor temperatură antigel	buc	2	149	178	299	359	895	1 074
5	Schimb curea pompa lichid racire motor	buc	6	285	342	206	247	2 945	3 534
III. Sistemul de ungere motor cu ulei									
1	Schimb senzor presiune ulei	buc	2	149	178	133	159	562	675
2	Schimb filtru ulei	buc	32	124	149	107	129	7 400	8 880
IV. Instalatie de alimentare motor cu combustibil si evacuarea gazelor									
1	Schimb injector	buc	4	483	579	195	234	2 711	3 254
2	Schimb filtru combustibil	buc	16	173	208	141	169	5 030	6 035
3	Schimb filtru aer	buc	32	74	89	183	220	8 232	9 879

	V. Instalatie electrica								
1	Diagnostica la calculator	un.	6	263	315	-	-	1 575	1 890
2	Schimb bugii	set	4	223	267	62	74	1 138	1 366
3	Schimb bobină de inductanță	buc	4	99	119	810	972	3 635	4 362
4	Schimb bec lanternă față	buc	8	74	89	49	59	989	1 186
5	Schimb bec felinar spate	buc	8	74	89	47	57	973	1 167
6	Schimb bec indicator de virare	buc	8	74	89	47	57	973	1 167
7	Schimb bec / reparație iluminare salon	un.	8	74	89	10	13	678	813
	Generator								
2	Schimb set curea generator	buc	8	285	342	206	247	3 927	4 712
	VI. Instalatie încălzire / răcire								
2	Verificare încărcare condiționer	buc	2	396	475	41	49	874	1 048
	VII. Transmisia								
	Ambreaj								
1	Schimb set ambreaj	set	1	1 252	1 503	4 083	4 900	5 336	6 403
2	Schimb cilindru principal ambreaj	buc	1	371	446	2 523	3 027	2 894	3 473
3	Schimb cilindru decuplare ambreaj	buc	1	149	178	1 423	1 708	1 572	1 886
	Cutie de viteze (mecanica)								
2	Schimb perna cutie viteze	buc.	2	223	267	542	650	1 529	1 834
3	Schimb/adaos ulei	lit.	3	223	267	306	367	1 587	1 904
	Reductor distribuitor (razdatocinaia corobca)								
2	Schimb/adaos ulei	lit.	3	149	178	306	367	1 364	1 637
	Transmisie cardanica								
2	schimb cruce cardanica	buc	2	149	178	517	620	1 331	1 597
	Punte față								
4	Schimb amortizor	buc	2	356	428	1 665	1 998	4 042	4 851
5	Schimb /adaos ulei *	lit.	2	149	178	306	367	909	1 091
6	Reglarea convergentii rotilor	un.	4	223	267	-	-	891	1 069
7	Schimb curea	buc	4	285	342	206	247	1 963	2 356
9	Schimb cap bara (naconecnic)	buc	6	173	208	347	416	3 121	3 746
10	Schimb /adaos ulei * (sistemul de direcție	lit.	3	297	356	170	204	1 401	1 681
	Punte spate								
5	Schimb bucsă arc suspensie	buc	2	223	267	966	1 159	2 377	2 852

7	Schimb amortizor	buc	2	273	328	2 124	2 549	4 794	5 753
8	Schimb /adaos ulei	lit.	3	149	178	174	209	967	1 161
Sistem frina									
1	schimb senzor ABS roata fata	buc	2	149	178	3 390	4 068	7 078	8 493
3	schimb disc frina fata	buc	2	322	386	5 771	6 926	12 186	14 624
4	reparatie suport frina fata	buc	2	260	312	1 440	1 728	3 399	4 079
5	schimb sabot frina fata	set	12	223	267	347	416	6 832	8 198
6	schimb disc frână spate	buc	2	322	386	1 100	1 320	2 844	3 413
7	schimb sabot frina spate	set	6	186	223	2 955	3 547	18 847	22 616
9	schimb /adaos lichid frina	lit.	2	198	238	377	452	1 150	1 379
Servicii adiționale de reparație și întreținere a automobilelor din parcul auto IMSP CNAMUP									
	Denumirea serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț manoperă fără TVA	Preț manoperă cu TVA	Preț piesă fără TVA	Preț piesă cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrari electrice	ora	10	272	327	-	-	2 723	3 267
3	Lucrări lăcătușărie	ora	10	198	238	-	-	1 980	2 376
5	Schimb/adaos ulei* 5w30	lit.	600	124	149	174	209	178 591	214 309
6	Schimb/adaos antigel *	lit.	100	297	356	8	10	30 533	36 640
7	Montare / demontare roată (R14 - R19)	buc	10	22	27	-	-	223	267
8	Bortare / debortare roată (R14 - R19)	buc	10	99	119	-	-	990	1 188
9	Balansare (R14 - R19)	buc	10	99	119	-	-	990	1 188
10	Schimb niplu (ștuțer)	buc	4	74	89	10	12	336	403
11	Lipire petic	buc	4	69	83	9	11	314	377
12	Reparație / îndreptare jantă (disc roată)	buc	2	396	475	196	236	1 185	1 422
	TOTAL			-	-	-	-	442 955	531 547

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Nevedomschi Denis

În calitate de: administrator

Ofertantul: "EUROGARAGE" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Nicolae Milescu Spătaru 75/3.