

Dacia Logan, 1461 dci, a/f (2005-2019)						
Nr.	Servicii auto	Cant	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul						
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazurile în când este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431	-	208,33	250,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	160,83	193,00
3.	Set curea distribuție - schimb	1	-	-	800,00	960,00
4.	Chit lanț de distribuire - schimb	1	-	-	0,00	0,00
5.	Cureaua generatorului - schimb	1	-	-	160,00	192,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic - schimb	1	-	-	133,33	160,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	-	-	80,00	96,00
8.	Injectorul de combustibil - schimb	1	-	-	8,33	10,00
9.	Pompă de combustibil - schimb	1	-	-	208,33	250,00
10.	Pompă de apă - schimb	1	-	-	241,67	290,00
11.	Pompă de ulei - schimb	1	-	-	54,17	65,00
12.	Bujie simplă/ incandescentă (1 buc.) - schimb	1	-	-	41,67	50,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) - schimb	1	-	-	16,67	20,00
14.	Suport motor - schimb	1	-	-	80,83	97,00
15.	Garnitura baie ulei - schimb	1	-	-	266,67	320,00
16.	Garnitură capac supape - schimb	1	-	-	266,67	320,00
17.	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	-	-	266,67	320,00
18.	Garnitura colectorului evacuare - schimb	1	-	-	8,33	10,00

19.	Radiator sistem de răcire - schimb	1	-	-	400,00	480,00
20.	Radiator de încălzire interior - schimb	1	-	-	400,00	480,00
21.	Termostat - schimb	1	-	-	80,83	97,00
22.	Capacul cu clape - schimb	1	-	-	8,33	10,00
23.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	316,67	380,00
24.	Turbosuflanta aer - schimb	1	-	-	950,00	1140,00
25.	Valvă de injecție - schimb	1	-	-	16,67	20,00
26.	Chiulasă - schimb	1	-	-	50,00	60,00
27.	Set garnituri chiulasă - schimb	1	-	-	2667,50	3201,00
28.	Garnitură termostat - schimb	1	-	-	12,50	15,00
29.	Carcasă termostat - schimb	1	-	-	240,00	288,00
30.	Senzor temperatură motor - schimb	1	-	-	41,67	50,00
31.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	266,67	320,00
32.	Simmering radiator A/C - schimb	1	-	-	16,67	20,00
33.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1	-	-	266,67	320,00
34.	Clapeta accelerație EGR - curățire	1	-	-	133,33	160,00
35.	Spălarea sistemului de răcire - curățire	1	-	-	475,00	570,00
36.	Simmering arborelui cu came - schimb	1	-	-	20,83	25,00
37.	Simmering arbore cotit - schimb	1	-	-	20,83	25,00
38.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	54,17	65,00
39.	Senzor arbore cotit - schimb	1	-	-	54,17	65,00
40.	senso lambda - schimb	1	-	-	133,33	160,00
41.	Rezervor sistemului de răcire - schimb	1	-	-	54,17	65,00
42.	Compresor servodirecție - schimb	1	-	-	54,17	65,00
43.	Ventilator sistem de răcire - schimb	1	-	-	416,67	500,00
44.	Schimb ulei	1	-	-	20,83	25,00
45.	Schimb filtru ulei	1	-	-	20,83	25,00

46.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00
47.	Schimb filtru habitaculu	1	-	-	83,33	100,00
48.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	83,33	100,00
49.	Schimb garnitura buşon scurgere ulei	1	-	-	0,83	1,00
Suspensia						
50.	Amortizator din faţă - schimb	1	-	-	227,50	273,00
51.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	133,33	160,00
52.	Suport amortizator - schimb	1	-	-	40,00	48,00
53.	Butucul din faţă - schimb	1	-	-	0,83	1,00
54.	Butucul din spate - schimb	1	-	-	0,83	1,00
55.	Rulment butuc din faţă - schimb	1	-	-	320,83	385,00
56.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	240,83	289,00
57.	Manşeta planetarei - schimb	1	-	-	240,83	289,00
58.	Articulaţie planetară interioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
59.	Articulaţie planetară exterioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
60.	Suport trapez faţă – schimb	1	-	-	333,33	400,00
61.	Suport trapez spate - schimb	1	-	-	333,33	400,00
62.	Articulaţie sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	333,33	400,00
63.	Stabilizator - schimb	1	-	-	41,67	50,00
64.	Planetară transmisie - schimb	1	-	-	240,83	289,00
65.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	80,83	97,00
66.	Caseta de direcţie - schimb	1	-	-	400,00	480,00
67.	Burduf casetă de direcţie - schimb	1	-	-	133,33	160,00
68.	Tija de direcţie - schimb	1	-	-	133,33	160,00
69.	Arc elicoidal - schimb	1	-	-	133,33	160,00
70.	Braţ inferior faţă - schimb	1	-	-	0,83	1,00
71.	Braţ superior faţă - schimb	1	-	-	133,33	160,00

72.	Bucșă stabilizator (set) - schimb	1	-	-	160,00	192,00
73.	Bucșă punte spate (set) - schimb	1	-	-	400,00	480,00
74.	Rulment sarcină suport arc - schimb	1	-	-	40,00	48,00
75.	Bielea antiruli - schimb	1	-	-	83,33	100,00
76.	Geometria roților - reglarea	1	-	-	166,67	200,00
Sistemul electric						
77.	Schimb bec lumină de zi (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
78.	Schimb bec fază scurtă (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
79.	Schimb bec fază lungă (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
80.	Schimb bec semnalizare față (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
81.	Schimb bec semnalizare spate (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
82.	Schimb bec frână (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
83.	Schimb bec revers (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
84.	Schimb bec lumină zi spate (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
85.	Generator - montare demontare	1	-	-	266,67	320,00
86.	Generator - reparație	1	-	-	240,83	289,00
87.	Far - montare demontare	1	-	-	50,00	60,00
88.	Reglarea faruri	1	-	-	50,00	60,00
89.	Demaror - montare demontare	1	-	-	266,67	320,00
90.	Demaror - reparație	1	-	-	133,33	160,00
91.	Bloc ECU - reinstalarea soft	1	-	-	266,67	320,00
Cutie de viteze și ambreiajul						
92.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1734,17	2081,00
93.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	80,00	96,00
94.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	133,33	160,00
95.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	80,00	96,00
96.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	50,00	60,00

122.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	208,33	250,00
123.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	79,17	95,00
124.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	79,17	95,00
125.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	183,33	220,00
126.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	75,00	90,00
127.	Tampon tobă eșapament (set) - schimb	1	-	-	33,33	40,00
128.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	166,67	200,00
129.	Motoraș macara geam - schimb	1	-	-	116,67	140,00
130.	Lacăt portbagaj - schimb	1	-	-	91,67	110,00
Servicii suplimentare						
131.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
132.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
133.	Servicii de sudură metal necolorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
134.	Servicii de sudură metal colorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
Piese auto						
Motorul						
135.	Ulei 11 (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul propus)	1	Fosser,Castrol,Motul, 5W30	Germania	166,67	200,00
136.	Filtru ulei	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	108,33	130,00
137.	Filtru aer	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	108,33	130,00
138.	Filtru combustibil	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	583,33	700,00

139.	Filtru habitacul	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	100,00	120,00
140.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1	Fosser,Castrol,Motul Rosu G12	Germania	275,00	330,00
141.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1	Fosser,Castrol,Motul Rosu G12	Germania	63,33	76,00
142.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	190,00	228,00
143.	Cureaua distribuție (set)	1	Gates	Germania	1300,00	1560,00
144.	Chit lanț de distribuție	1	Hepu,Dayco	Germania,Italia	0,00	0,00
145.	Cureaua generatorului	1	Gates,Dayco	Germania,Italia	296,67	356,00
146.	Clapeta accelerație EGR	1	OE	Germania	666,67	800,00
147.	Cureaua amplificator hidraulic	1	OE	Germania	225,00	270,00
148.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	OE	Germania	775,00	930,00
149.	Injectorului de combustibil	1	OE	Germania	666,67	800,00
150.	Pompă de combustibil	1	OE	Germania	916,67	1100,00
151.	Pompă de apă	1	Hepu, Dolz	Germania,Spania	662,50	795,00
152.	Pompă de ulei	1	OE	Germania	2916,67	3500,00
153.	Bujii (buc)	1	Denso,NGK	Germania	183,33	220,00

154.	Suport motor (buc)	1	Corteco, Sasic	Franta	1179,17	1415,00
155.	Garnitura baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	333,33	400,00
156.	Garnitură capac supape	1	Victor Reinz	Germania	250,00	300,00
157.	Baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	666,67	800,00
158.	Garnitura colectorului admisie	1	Victor Reinz	Germania	229,17	275,00
159.	Garnitura colectorului evacuare	1	Victor Reinz	Germania	41,67	50,00
160.	Compresor A/C	1	NRF	Olanda	3166,67	3800,00
161.	Radiator A/C	1	NRF	Olanda	1166,67	1400,00
162.	Radiator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	1604,17	1925,00
163.	Radiator de încălzire interior	1	NRF	Olanda	691,67	830,00
164.	Termostat	1	VERNET	Franta	891,67	1070,00
165.	Racord	1	-	-	100,00	120,00
166.	Hamut	1	-	-	12,50	15,00
167.	Garnitură capacului cu clape	1	Victor Reinz	Germania	250,00	300,00
168.	Capacul cu clape	1	Victor Reinz	Germania	1375,00	1650,00
169.	Cablu bujii (set)	1	Denso,NGK	Germania	350,00	420,00
170.	Turbină de aer recondiționată	1	-	-	2916,67	3500,00
171.	Turbină de aer nouă	1	Melett	Marea Britanie	4166,67	5000,00

172.	Valvă de injecție	1	Denso	Germania	208,33	250,00
173.	Set garnituri chiulasă	1	Victor Reinz	Germania	1500,00	1800,00
174.	Chiulasă	1	OE	Germania	4500,00	5400,00
175.	Carcasă termostat	1	Gates	Germania	891,67	1070,00
176.	Garnitură termostat	1	Victor Reinz	Germania	95,00	114,00
177.	Senzor temperatură motor	1	Gates	Germania	275,00	330,00
178.	Rezervor sistemului de răcire	1	Gates	Germania	308,33	370,00
179.	Capac rezervor sistem de răcire	1	Gates	Germania	50,00	60,00
180.	Ventilator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	666,67	800,00
Suspensia						
181.	Amortizator din față (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	1226,67	1472,00
182.	Amortizator din spate (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	1045,00	1254,00
183.	Rulment sarcină suport arc (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	178,33	214,00
184.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	241,67	290,00
185.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	241,67	290,00
186.	Articulație planetară interior	1	GKN,GSP	Germania	633,33	760,00
187.	Articulație planetară interior	1	GKN,GSP	Germania	633,33	760,00
188.	Burdof articulație planetară	1	GKN,GSP	Germania	333,33	400,00

189.	Articulație sarcină/ghidare	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
190.	Set suport trapez față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
191.	Set suport trapez față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
192.	Suport sferic	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	118,33	142,00
193.	Butucul din față	1	GKN,GSP	Germania	0,83	1,00
194.	Butucul din spate	1	GKN,GSP	Germania	0,83	1,00
195.	Rulment butuc din față	1	FAG,QWP	Germania	400,00	480,00
196.	Rulment butuc din spate	1	FAG,QWP	Germania	358,33	430,00
197.	Manșeta planetarei	1	GKN,GSP	Germania	229,17	275,00
198.	Stabilizator	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	208,33	250,00
199.	Planetară transmisie	1	GKN,GSP	Germania	1308,33	1570,00
200.	Capăt bară (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	300,00	360,00
201.	Burdof casetă de direcție (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	166,67	200,00
202.	Arc elicoidal (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	1188,33	1426,00

203.	Braț inferior față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	0,83	1,00
204.	Braț superior față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	541,67	650,00
205.	Bucșă stabilizator (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	63,33	76,00
206.	Bucșă punte spate (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	208,33	250,00
207.	Compresor servodirecție	1	NRF	Olanda	1500,00	1800,00
208.	Casetă de direcție nouă	1	OE	Germania	4166,67	5000,00
209.	Casetă de direcție recondiționată	1	-	-	2916,67	3500,00
210.	Tija de comandă a direcției	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
211.	Bielea antiruliu	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	110,83	133,00
Sistemul electric						
212.	Generator	1	AS	Cehia	1500,00	1800,00
213.	Far (stânga)	1	TYC	Olanda	750,00	900,00
214.	Far (dreapta)		TYC	Olanda	750,00	900,00
215.	Demaror	1	AS	Cehia	1500,00	1800,00
216.	Bobină de inducție	1	NGK,DENSO	Germania	629,17	755,00
217.	Colier plastic	1	-	-	1,67	2,00
Cutie de viteze și ambreiajul						
218.	Ambreiaj (set)	1	LUK,Sachs	Germania	3350,00	4020,00
219.	Suport cutie de viteză	1	Corteco, Sasic	Franta	451,67	542,00

220.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	158,33	190,00
221.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	118,33	142,00
222.	Cablu ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
223.	Coș ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
224.	Disc ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
225.	Rulment presiune	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
226.	Semering culisă	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
227.	Semering planetară	1	Victor Reinz	Germania	158,33	190,00
228.	Furtun ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	225,00	270,00
229.	Cilindru ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	1250,00	1500,00
230.	Balansier cutie de viteză	1	Victor Reinz	Germania	416,67	500,00
Sistemului de frânare						
231.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	118,33	142,00

246.	Mecanism de acțiune a geamului	1	TYC	Olanda	500,00	600,00
247.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	TYC	Olanda	400,00	480,00
248.	Lacăt portbagaj	1	TYC	Olanda	266,67	320,00
249.	Miner la ușă interior	1	TYC	Olanda	83,33	100,00
250.	Miner la ușă exterior	1	TYC	Olanda	83,33	100,00
251.	Motoraș macara geam	1	TYC	Olanda	500,00	600,00
252.	Oglindă laterală	1	TYC	Olanda	625,00	750,00
253.	Tampon tobă eșapament (set)	1	FA1	Polonia	41,67	50,00
254.	Tobă eșapament (spate)	1	FA1	Polonia	250,00	300,00
255.	Tobă eșapament (complet)	1	FA1	Polonia	250,00	300,00
					99598,33	119518,00