

Anexă la anunțul de participare

N	Denumirea	Parametri tehnici	Un de măsur	Can-tea
LOT 1				
1	Borna tijei de direcție AKSM	097.001-01	buc	350
2	Borna tijei de direcție AKSM	097.002-01	buc	360
3	Set pentru reparația fuzetei (pivot, bucsa, rulment)	080.538	buc	190
4	Sailentbloc tijei reactive	020.519	buc	950
5	Tija ŠKODA 24TR	STR10115	buc	42
6	Tija ŠKODA 24TR	LMI 37977	buc	22
7	Tija ŠKODA 24TR	LMI 34652	buc	22
LOT 2				
1	Volan	MAZ 5440-3402015	buc	35
2	Reductor unghiular	104-3426010	buc	37
3	Borna tijei de direcție	6422-3003056	buc	130
4	Bolț tijei de direcție	5336-3003065-01	buc	580
5	Galeți	64227-3003066-01	buc	400
6	Galeți	64227-3003065-01	buc	400
7	Set ax tije de direcție	5336-3003065	set.	200
8	Borna tijei de direcție	6422-3003057	buc	120
9	Bucșa bronz pentru pivot	500A-3001016-01 50×58×70	buc	100
10	Bucșa bronz pentru pivot	500A-3001017-01 50×58×60	buc	100
11	Tija de direcție	AKSM 32102-250200.000	buc	15
12	Tija de direcție	AKSM 32102-250300.000	buc	20
13	Tija transversală tip nou AKSM	097.196-01	buc	30
14	Tija de direcție AKSM	E433-250210.000-01	buc	32
15	Tija reactivă	AKSM 333-210200.000	buc	15
16	Tija reactivă	AKSM 333-210200.000-02	buc	25
17	Tija reactivă	AKSM 333-210200.000-03	buc	25
18	Tija reactivă	AKSM 333-210300.000	buc	25
19	Set reparație tijă de direcție	010.668	buc	50
20	Set reparație tijă de direcție	010.578	buc	50
LOT 3				
1	Supapa frânei de staționare AKSM	HB1143	buc	50
2	Piesa de eşatament	8088.00.00.000	buc	80
3	Supapa magnetică	0 486 206 104 000	buc	32
4	Supapa axei din spate	K019821N00	buc	2
5	Supapa axei din față	K068186N49	buc	2
6	Supapa magistrală	64221-3562010	buc	22
7	Supapă electromagnetice	0 501 100 025 (5010347767)	buc	3
8	Consola cu coloană de direcție	101-3403008	buc	13
9	Mecanism volanului	AKSM 64229-3400010-01	buc	11