

SPECIFICAȚIA
Serviciilor de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto
bunurilor/serviciilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (um)		Notă
Lotul nr. I				
NISSAN X-TRAIL 2,0i, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081				
Piese de schimb:				
1	Filtru de ulei QG15/18DE	1 buc.		
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	1 buc.		
3	Filtru de aer QASHQAI T31	2 buc.		
4	Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30	8 litri		
5	Filtru salon QASHQAI J10	1 buc.		
6	Plăcuțe de frână față	1 set		
7	Plăcuțe de frână spate	1 set		
8	Bucșa stabilizatorului față	2 buc.		
9	Bucșa stabilizatorului spate	2 buc.		
10	Sailent-bloc al punții față	2 buc.		
11	Piese de schimb suplimentare (+3%)	1 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Deservirea tehnică	1 buc		
2	Schimbul plăcuțelor de frână față	1 buc.		
3	Schimbul plăcuțelor de frână spate	1 set.		
4	Reglarea axei (RDNC) a roților	1 buc.		
5	Schimbul bușelor stabilizatorului față	1 buc.		
6	Schimbul bușelor stabilizatorului spate	1 buc.		
7	Schimbul sailent-bloc ai punții față	2 buc.		
8	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
9	Total lotul			
Lotul nr. II				
ȘCODA OCTAVIA 2 buc. 1,6i (TMBDK41U478872200) anul 2007, (TMBDX41UX98845636), anul 2008				
Piese de schimb:				
1	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	12 litri		
2	Filtru de ulei Octavia 1.6	2 buc.		
3	Filtru de aer Octavia 1.6	2 buc.		
4	Filtru salon Octavia 1.6	2 buc.		
5	Filtru combustibil Octavia	2 buc.		
6	Plăcuțe de frână față Octavia	2 set		
7	Plăcuțe de frână spate Octavia	2 set		
8	Curea generator + rolă de întindere în set	1 set.		
9	Sailentbloc spate	2 buc.		
10	Bucșa stabilizatorului	4 buc.		
11	Tija stabilizatorului	1 buc.		
12	Pernuța amortizatorului față	1 buc.		
13	Inel de abataj al amortizatorului față	1 buc.		
14	Bloc reglare mecanism închidere-deschidere Portiere (dreapta față)	1 buc.		

15	Balamale portiera stânga față	2 buc.		
16	Piese de schimb în asortiment	(+3%)		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul uleiului+ filtrele	2 buc.		
2	Controlul sistemului electric	2 buc.		
3	Schimbul plăcuțelor de frână față	2 set.		
4	Schimbul plăcuțe de frână spate	2 set		
5	Schimbul curea generator + rolă de întindere în set	1 buc.		
6	Schimbul sailentbloc punte spate	2 buc.		
7	Schimbul bușei stabilizatorului	2 buc.		
8	Schimb pernuța amortizatorului față	1 buc.		
9	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
10	Schimbul tijei stabilizatorului	2 buc.		
11	Schimb Bloc reglare mecanism închidere-deschidere portiere (dreapta față)	1 buc.		
12	Schimb Balamale portiera stânga față	2 buc.		
13	Lucrări neprevăzute	(+3%)		
14				
	Total			
Lotul nr.III				
Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416				
Piese de schimb:				
1	Ulei 5W30 (motor benzină)	9 lit.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru de combustibil	1 buc.		
5	Saboți de frână față	1 set		
6	Saboți de frână spate	1 set		
7	Amortizatoare port bagaj	1 buc.		
8	Piese de schimb în asortiment	1 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul uleiului	1 buc.		
2	Schimbul filtrului combustibil	1 buc.		
3	Schimbul filtrului de aer	1 buc.		
4	Schimbul al saboților față	1 set.		
5	Schimbul al saboților spate	1 set.		
6	Schimbul amortizatoare port bagaj	1 buc.		
7	Reglarea axei față(R-D-N-C)	2 buc.		
8	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
	Total:			
Lotul nr.IV				
MINI R50 - anul 2001. MAI -9188 MMCJNKB40CDZ00844449 ;				
Piese de schimb:				
1	Ulei motor SHELL 5W40	8 litri		
2	Filtru combustibi	1buc.		
3	Filtru aer	1buc.		
4	Filtru salon	1buc.		
5	Filtru ulei	1 buc.		
6	Plăcuțe de frână față—4605A198	1 set		

7	Plăcuțe de frână spate	1 set		
8	Piese de schimb neprevăzute (+3%)	1 buc.		
Lucrări de deservire:				
1	Schimb Ulei motor SHELL 5W40	10 litri		
2	Schimb Filtru combustibi	1 buc.		
3	Schimb Filtru aer	1buc.		
4	Schimb Filtru salon	1buc.		
5	Schimb Filtru ulei	1 buc.		
6	Reglarea frânei de mină	1 buc.		
7	Schimbul plăcuțelor de frână față; spate	6 set.		
8	Reglarea unghiurilor	2 buc.		
9	Deservire acumulator	2buc.		
10	Deservirea condiționerului	1 buc.		
11	Lucrări neprevăzute	(+3%)		
	Total:			
Lotul nr.V				
Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264				
Piese de schimb:				
1	Ulei motor 5W40	7 litri		
2	Filtru ulei	1 buc.		
3	Filtru aer	1 buc.		
4	Plăcuțe de frână față	1 set		
5	Plăcuțe de frână spate	1 set		
6	Bugii	1 set.		
7	Cruce arbore cardanic	1 set.		
8	Rulmenții arborelui cardanic	2 buc		
9	Garniturii la cutia de viteză	4 buc.		
10	Piese de schimb neprevăzute (+3%)			
Lucrări de deservire:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele	1 buc		
2	Reglarea frânei de mină	1 buc		
3	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.		
4	Schimb bugii	1 buc.		
5	Schimb cruce arbore cardanic	1 set.		
6	Reglarea supapelor	1 set.		
7	Schimb Rulmenții arborelui cardanic	1 set.		
8	Schimb Garniturii la cutia de viteză	2 buc		
9	Lucrări de sudare, inclusiv toba de eșapament	4 buc.		
10	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
	Total:			
Lotul nr.VI				
Opel Zafira anul 2004, COD VIN WOLOTGF7542190713				
Piese de schimb:				
1	Ulei 10W40	7 lit.		
2	Filtru ulei	1 buc.		
3	Filtru aer	1 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față	1 set		
6	Plăcuțe de frână spate	1 set		
7	Suport al tobei de eșapament	1 set.		

8	Saileintbloc al brațului de jos	4 buc.		
9	Saileintbloc al brațului de sus	4 buc.		
10	Lichidul de răcire a condiționerului	1 buc		
11	Piese de schimb în asortiment(+3%)	1 buc		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele	1 buc		
2	Diagnosticul sistemului electric	1 buc.		
3	Schimbul plăcuțe de frână față; spate	1 set.		
4	Schimbul suport al tobei de eșapament	1 buc.		
5	Reglarea unghiurilor roților față; spate	1 buc.		
6	Profilaxia pompei servodirecției	1 buc.		
7	Restaurarea barei de direcție	1 buc.		
8	Deservirea sistemul. de condiționare a aerului	1 buc.		
9	Lucrări neprevăzute(+3%)	1 buc.		
	Total			
Lotul nr.VII				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307				
Piese de schimb:				
1	Ulei 5W30	9 lit.		
2	Filtru ulei	2 buc.		
3	Filtru aer	2 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față	1 set		
6	Plăcuțe de frână spate	1 set		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Uleiului 5W30	10 lit.		
2	Schimbul Filtru ulei	2 buc.		
3	Schimbul Filtru aer	2 buc.		
4	Schimbul Filtru combustibil	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față	1 set		
6	Plăcuțe de frână spate	1 set		
7	Lucrări neprevăzute(+3%)	1 buc.		
	Total lotul nr.IX			
Lotul nr.VIII				
DACIA LOGAN 1,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDAGH37022079) ;				
Piese de schimb:				
1	Filtru de ulei 1,4 i	1 buc.		
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	1 buc.		
3	Filtru de aer K7J	1 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	5 litri		
6	Plăcuțe de frână față	1 set		
7	Plăcuțe de frână spate	1 set		
8	Bucșa stabilizatorului	2 buc.		
9	Pompa de benzină	1 buc.		
10	Piese de schimb suplimentare (+3%)	1 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele	1 buc.		
2	Schimb Pompa de benzină	1 buc.		
3	Schimbul plăcuțelor de frână față; spate	2 set.		

4	Schimbul bușei stabilizatorului	2 buc.		
5	Reglarea axei față(R-D-N-C)	1 buc.		
6	Sudare toba de eșapament, lucrări de sudare	1buc.		
7	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
	Total:			

Lotul nr.IX

DACIA LOGAN 1,6i, anul 2006 MAI 9177COD VIN UU1LSDABH358339321.

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei 1,6i	2 buc.		
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	2 buc.		
3	Filtru de aer K7J	2 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 (3,3l)	8 litri		
6	Plăcuțe de frână față; spate	2 set		
7	Bușă stabilizatorului	1 set		
8	Sailent-bloc al brațului față	1 set		
9	Amortizator spate	2 buc.		
10	Senzor răcire radiator			
11	Piese de schimb suplimentare (+3%)	1 buc.		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimbul Uleiului + filtrele	3 buc.		
2	Senzor răcire radiator	1 buc.		
3	Schimbul plăcuțelor de frână față; spate	2 set.		
4	Schimbul bușei stabilizatorului	1 buc.		
5	Schimbul sailent-blocului al brațului față	1 buc.		
6	Schimbul amortizator spate	2 buc.		
7	Controlul sistemului electric	1buc.		
8	Schimbul Senzor răcire radiator	1 buc.		
9	Reglarea axei față (R-D-N-C) roților	1 buc.		
10	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
	Total:			

Lotul nr.X

**Dacia logan 1,2 an.2014; 2(două unități) MAI – 9513 UU14SDAG451561870
MAI – 9256 UU14SDAG452184665**

Piese de schimb:

1	Ulei motor HELIX HX7 5W-30	8 litri		
2	Filtru de ulei	2 buc.		
3	Filtru de aer	2buc.		
4	Bușă punte spate	4 buc.		
5	Bușă stabilizator spate	2 set.		
6	Plăcuțe de frână față /spate	4 set		
7	Radiator sobă	1 buc.		
8	Setul mecanismului de distribuție (GRM)	1 set		
9	Piese de schimb în asortiment (+3%)	1 buc.		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimbul Uleiului + filtrele	2 buc.		
2	Controlul sistemului electric	2 buc.		
3	Schimbul plăcuțelor de frână față ; spate	4 set.		
4	Schimbul Bușă punte spate	4 buc.		
5	Schimbul Bușă stabilizator spate	2 set.		

6	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
7	Schimbul Radiator sobă	1 buc.		
8	Schimbul Setul mecanismului de distribuție (GRM)	1 set		
9	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
	Total:			
Lotul nr.XI				
Nissan Note MAI 9494				
Piese de schimb:				
1	Ulei motor 5W-30	6 litri.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Ulei motor 5W-30	6 litri.		
2	Schimbul Filtru de ulei	1 buc.		
3	Schimbul Filtru de aer	1 buc.		
4	Schimbul Filtru salon	1 buc.		
5	Schimbul Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
7	Ulei motor 5W-30	15 litri.		
	Total:			
Lotul nr.XII				
Tayota Land Cruiser 105,4x4 anul 2005 JTECB01JX01023144				
Piese de schimb:				
1	Ulei 10W40	10 lit.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru de combustibil	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față; spate	1 set.		
6	Set ambreiaj	1 set.		
7	Lichid de frână	3 litri.		
8	Piese de schimb în asortiment	1 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele			
2	Diagnosticul sistemului electric	1 buc		
3	Schimbul filtrului combustibil	1 buc.		
4	Schimbul Set ambreiaj	1 set.		
5	Schimbul al plăcuțelor față; spate	1 set.		
6	Schimbul bară viraj	1 buc.		
7	Schimbul capului bară viraj	2 buc.		
8	Schimbul Lichid de frână	3 litri		
9	Reglarea axei față (R-D-N-C)	1 buc.		
10	Reparația și reglarea frânei de mină	1 buc.		
11	Deservirea tehnică	1 buc.		
12	Lucrări neprevăzute (+3%)	1 buc.		
22	Total:			
	TOTAL ofertă:			77190,00