

Specificații de preț (F 4.2)

Anexa nr. 23 La Documentația standard

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1653565745673						Data: 17.06.2022				
Denumirea licitației: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale - 2022.						Lot: 9.		Pagina:1 din 2.		
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate de măsură	Cantitate	Preț lunar (fără TVA)	Preț lunar (cu TVA)	Suma anuală fără TVA	Suma anuală cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
Lotul 9: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale - 2022										
9.1	504210 0-2	Schimbare filtru de aer (filtru inclus) x 2 ori/an. (Compresor BOTTARINI KS-124)	Buc.	2.00	7 000.00	8 400.00	14 000.00	16 800.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.1	504210 0-2	Schimbare filtru de ulei (filtru inclus) x 2 ori/an. (Compresor BOTTARINI KS-124)	Buc.	2.00	4 000.00	4 800.00	8 000.00	9 600.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.1	504210 0-2	Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x 1 ori/an. (Compresor BOTTARINI KS-124)	Buc.	1.00	14 500.00	17 400.00	14 500.00	17 400.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.1	504210 0-2	Schimbare ulei tip AEON 3000 la următoarele temperaturi ale compresorului: >93°C la 1000h; 88-92°C la 2000h; 70-88°C la 3000h (ulei inclus) x 2 ori/an. (Compresor BOTTARINI KS-124)	Buc.	2.00	12 600.00 (35 litri)	15 120.00	25 200.00	30 240.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.1	504210 0-2	Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi 5 incluse) la necesitate. (Compresor BOTTARINI KS-124)	Buc.	1.00	25 000.00	30 000.00	25 000.00	30 000.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan-Service SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciusev 16

9.2	504210 0-2	Demontare, verificare și curățire filtru aer tip A; Schimbare noi x1 ori/an. (Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150)	Buc.	1.00	4 500.00	5 400.00	4 500.00	5 400.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.2	504210 0-2	Demontare, verificare și curățire filtru aer tip M; Schimbare noi x 1 ori/an. (Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150)	Buc.	1.00	4 500.00	5 400.00	4 500.00	5 400.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.2	504210 0-2	Demontare, verificare și curățire filtru aer tip S; Schimbare noi x 1 ori/an. (Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150)	Buc.	1.00	4 500.00	5 400.00	4 500.00	5 400.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.2	504210 0-2	Demontare, verificare și curățire filtru aer pre uscător schimbare noi x 1 ori/an. (Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150)	Buc.	1.00	4 500.00	5 400.00	4 500.00	5 400.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.2	504210 0-2	Curățare radiator usător cu jet de aer comprimat x1 ori/an. (Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150)	Buc.	1.00	1 800.00	2 160.00	1 800.00	2 160.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.2	504210 0-2	Schimb valvă electropneumatică de evacuare condens (1 buc.)_la necesitate. (Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150)	Buc.	1.00	17 500.00	21 000.00	17 500.00	21 000.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.3	504210 0-2	Curățire și lubrifiere supape pneumatic admisie aer x 1 ori/an. (Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550)	Buc.	1.00	1 700.00	2 040.00	1 700.00	2 040.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.3	504210 0-2	Curățire și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen x 1 ori/an. (Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550)	Buc.	1.00	1 700.00	2 040.00	1 700.00	2 040.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.3	504210 0-2	Demontare supape pneumatic admisie aer x 1 ori/an. (Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550)	Buc.	1.00	650.00	780.00	650.00	780.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan-Service SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciusev 16

9.3	504210 0-2	Demontare supape pneumatic admisie oxigen x 1 ori/an. (Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550)	Buc.	1.00	650.00	780.00	650.00	780.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.3	504210 0-2	Schimbarea filtru INMATEC nou x1 ori/an	Buc.	1.00	5 100.00	6 120.00	5 100.00	6 120.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
9.3	504210 0-2	Schimbarea microfiltru INMATEC x1 ori/an	Buc.	1.00	5 100.00	6 120.00	5 100.00	6 120.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
Total Lotul 9							138 900.00	166 680.00		
TOTAL pe ofertă:							138 900.00	166 680.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA

Termen de prestare a serviciilor pînă la 31.12.2022.

Semnat electronic
Numele, Prenumele: Loghinov Rodion
În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan-Service SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciusev 16