

Specificații de preț (F4.2)	Data: 05 mai 2019	Achiziție Nr.21007593
Achiziționarea Serviciilor de reparație și deservire tehnică a automobilelor pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anul 2019	Lotul nr.5	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Can-ti-tate a	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicii de reparație și deservire tehnică a autoturismului Zona nr.5: 14.DMSA Municipiul Chișinău 15.Oficiul Central 16.DTSA Anenii Noi 17.DTSA Hîncești (cu raza de acoperire a raionului Ialoveni)18.DTSA Strășeni								
50100000-6	Reparația suspensiei din față și din spate; Reparația părților de rulare (șasi) ,suspensia din față și din spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1	Bucată	52	283,33	340,00	14733,17	17680,00	Conform cerințelor
50100000-6	- Schimbul uleiului din motor. 5L	Bucată	52	500,00	600,00	26000,00	31200,00	Conform cerințelor
50100000-6	- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului 1,salonului 1	Bucată	52	575,00	690,00	29900,00	35880,00	Conform cerințelor
50100000-6	- Reparația ambreajului,	Bucată	52	1766,67	2120,00	91866,67	110240,00	Conform cerințelor

	inclusiv pieselor de rezervă; 1							
50100000-6	- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor de rezervă 1	Bucată	52	316,67	380,00	16466,67	19760,00	Conform Cerințelor
50100000-6	- Schimbul plăcuțelor de frână,din față/spate 1	Bucată	52	400,00	480,00	20800,00	24960,00	Conform Cerințelor
50100000-6	- Schimbul amortizoare fata/spate, inclusiv amortizoarele 1 pereche (4 față 4 spate)	Bucată	52	650,00	780,00	33800,00	40560,00	Conform Cerințelor
50100000-6	Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul. 1	Bucată	52	291,67	350,00	15166,67	18200,00	Conform Cerințelor
50100000-6	- Schimbul cauciucurilor la roți, inclusiv balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea lor) 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)	Bucată	52	66,67	80,00	3466,67	4160,00	Conform cerințelor

50100000-6	- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrările 4	Bucată	52	133,33	160,00	6933,33	8320,00	Conform Cerințelor
50100000-6	- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L	Bucată	52	208,33	250,00	10833,33	13000,00	Conform Cerințelor
50100000-6	- Repararea, întreținerea, reglarea sistemul de gestiune electronică a motorului și a sistemelor vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și alte proceduri 1	Bucată	52	208,33	250,00	10833,33	13000,00	Conform Cerințelor
50100000-6	- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa 1	Bucată	52	375,00	450,00	19500,00	23400,00	Conform Cerințelor
50100000-6	- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1	Bucată	52	375,00	450,00	19500,00	23400,00	Conform Cerințelor
Total pe lotul nr.5						289900,00	347880,00	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Mistreț Oleg În calitate de: Director FPC Teraru SRL