

LISTA (F4.3)

prețurilor maxime pentru serviciile prestate și piesele de schimb

BMW:

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele		
			BMW740Lia, a.p 2005, prețul în lei cu TVA	BMW740iLa a.p. 1997, prețul în lei cu TVA	BMW525i a.p. 2007, prețul în lei cu TVA
Schimbul uleiului de motor	Gratis	Ulei de motor 1L	150	120	150
Schimbul filtrului de ulei	Gratis	Filtru de ulei	200	150	200
Schimbul filtrului de aer	50	Filtru de aer	250	200	250
Schimbul filtrului salonului	100	Filtru salon	350	300	350
Schimbul filtrului de combustibil	150	Filtru de combustibil	450	400	450
Schimb saboți față, set	100	Saboți față	550	500	550
Schimb saboți spate, set	100	Saboți spate	500	500	500
Schimbul bugiilor, set	300	Bugii, set	1200	1200	900
Schimbul lichidului în servodirecție	100	Lichid în servodirecție 1L	150	150	150
Schimbul lichidului de răcire	150	Lichid de răcire 1L	50	50	50
Schimbul lichidului puntea spate	100	Lichid puntea spate 1L	150	150	150
Schimbul lichidului de frână	150	Lichid de frână 1L	150	150	150
Schimbul ulei în cutia cu viteze	250	Ulei în cutia cu viteze 1L	245	245	245
Reglarea unghiurilor roților	300		300	300	300
Diagnosticarea suspensiei	Gratis		Gratis	Gratis	Gratis
Diagnosticarea instalațiilor electrice, oră	100		100	100	100
Diagnostica	100		100	100	100

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele		
			BMW740Li, a.p 2005, prețul în lei cu TVA	BMW740iLa a.p. 1997, prețul în lei cu TVA	BMW525i a.p. 2007, prețul în lei cu TVA
computerizată, oră					
Deservirea sistemului de condiționare	100	Set de reparație+ freon, ulei	750	750	750
Schimb bec fază scurtă/lungă	50	Bec fază scurtă/ lungă, buc.	550	450	560
Schimb bec gabarit/viraj	50	Bec gabarit/ viraj, buc.	100	100	100
Schimb compresor sistem aer condiționat	450	Compresor sistem aer condiționat	7900	7100	7250
Schimb conducta sistem aer condiționat	350	Conducta sistem aer condiționat	1150	950	980
Schimbul tije volanului	100	Tija volanului	420	340	390
Schimb cap de bară	100	Cap de bară	315	295	325
Schimbul pârghiei	250	Pîrghie	1190	990	1070
Schimbul tije stabilizatorului	50	Tija stabilizatorului	245	235	245
Schimbul bucușă stabilizatorului	100	Bucușă stabilizatoru	165	145	155
Schimbul presgarniturii (motor)	550	Presgarnitură (motor)	790	780	775
Schimbul presgarniturii+ filtre (cutia de viteze)	450	Presgarnit-ură + filtre (cutia de viteze)	1490	1180	1480
Schimbul baie de ulei a cutiei de viteze	350	Baie de ulei a cutiei de viteze	1980	1910	1940
Schimbul radiatorului la sistemul de răcire	350	Radiator al sistemului de răcire	2290	2180	2240
Schimbul termostat	380	Termostat	790	780	790
Schimbul pompa intermediară al sistemului de răcire a motorului și cutiei de viteze	420	Pompa intermediară al sistemului de răcire a motorului și cutiei de viteze	1180	1100	1170

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele		
			BMW740Lia, a.p 2005, prețul în lei cu TVA	BMW740iLa a.p. 1997, prețul în lei cu TVA	BMW525i a.p. 2007, prețul în lei cu TVA
Schimbul elicieii electrice	359	Elicieii electrice	1260	1190	1240
Schimb generator	450	Generator	4580	4490	4580
Schimb demaror	450	Demaror	3790	3260	3680
Schimb releu electric/electronic	100	Releu electric/electronic	250	250	250
Schimb bobina de inducție	100	Bobina de inducție	790	720	740
Schimbul amortizorului față	250	Amortizor față	1780	1740	1770
Schimbul amortizorului spate	250	Amortizor spate	1670	1640	1660
Schimbul blocului din cauciuc	300	Bloc din cauciuc	415	410	400
Schimbul rulmentului al roții	250	Rulment al roții	1080	1040	1090
Schimbul butucului roții	250	Butuc al roții	690	680	670
Schimbul granatei	250	Granată	980	970	970
Schimbul perna motor	250	Perna motor	1380	1340	1360
Schimbul perna cutia de viteze	250	Perna cutiei de viteze	890	810	870
Schimbul set ambreaj	1200	Set ambreaj	3490	3670	3590
Schimb disc de frânare	200	Disc de frânare	990	980	995
Schimb rulment suport arbore	450	Rulment suport arbore	1040	1080	1070
Schimb arbore sistemul transmisiei	450	Arbore sistemul transmisiei	4980	4980	4870
Schimb articulații cruce	650	Articulații cruce	870	880	840
Schimb bloc electronic la volan	650	Bloc electronic la volan	3180	3090	3270
Schimb țeava de	350	Țeava de eșapament	1990	1980	1990

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele		
			BMW740Lia, a.p 2005, prețul în lei cu TVA	BMW740iLa a.p. 1997, prețul în lei cu TVA	BMW525i a.p. 2007, prețul în lei cu TVA
eșapament					
Schimb drosel	550	Drosel	4190	4070	4120
Schimb colector	550	Colector	4090	3780	4190
Schimb furtun de frână față	200	Furtun de frână față	470	460	455
Schimb furtun de frână spate	200	Furtun de frână spate	490	410	435
Schimb protecții noroi față	350	Protecții noroi față	990	980	990
Schimb protecții noroi spate	250	Protecții noroi spate	980	970	980
Schimb injector de admisie	250	Injector de admisie	2980	2070	2090
Schimb pompa de combustibil	650	Pompa de combustibil	4080	3890	4060
Schimb sensor proporție aer	250	Sensor proporție aer	2140	2090	2110
Schimb Cilindru de frânare	650	Cilindru de frânare	1670	1430	1560
Schimb Șchiv/întinzător	550	Șchiv/întinzător	3780	3650	3980
Schimb Reglator termic al uleiului de motor	250	Reglator termic al uleiului de motor	450	410	440
Schimb vas de expansiune lichid răcire	250	vas de expansiune lichid răcire	1790	1680	1770
Schimb vas de spalare parbriz	450	vas de spalare parbriz	1890	1880	1890
Schimb supapa de admisie	350	supapa de admisie	2980	2860	2990
Schimb rulment axa volanului	550	rulment axa volanului	670	660	690
Schimb set lanț motor/curea	2900	set lanț motor/curea	8940	7890	7460
Schimb amplificator de frână	650	amplificator de frână	3240	2990	3190
Schimb amplificator de direcție	450	amplificator de direcție	3490	3170	3370

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele		
			BMW740Lia, a.p 2005, prețul în lei cu TVA	BMW740iLa a.p. 1997, prețul în lei cu TVA	BMW525i a.p. 2007, prețul în lei cu TVA
Schimb grinda de direcție	1100	grinda de direcție	9870	9730	9640
Schimb parbriz/sticla (față, spate, lateral)	350	parbriz/ sticla (față, spate, lateral)	3890	2990	3170
Servicii de tinichigerie/pregătire vopsire	640	Materiale p/u lucrări de tinichigerie/pregătire vopsire	480	480	480
Schimb elemente optice (faruri, semnale de viraj)	250	faruri, semnale de viraj	2490	2170	3780
Servicii de vopsire elemente de caroserie	650	Materiale p/u vopsirea elementelor de caroserie	670	670	670
Servicii de dezamblar-reparație-asamblare a elementelor de caroserie	450	Materiale p/u serviciile de dezamblar-reparație-asamblare a elementelor de caroserie	370	370	370

TOYOTA:

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele	
			Toyota Avensis (2.0), a.p. 2004, prețul în lei cu TVA	Toyota Avensis (2.0), a.p.2004, prețul în lei cu TVA
Schimbul ulei-ului de motor	Gratis	Ulei de motor 1L	120	120
Schimbul filtrului de ulei	Gratis	Filtru de ulei	150	150
Schimbul filtrului de aer	50	Filtru de aer	200	200
Schimbul filtru-lui salonului	100	Filtru salon	300	300
Schimbul filtrului de combustibil	-	Filtru de combustibil	-	-
Schimb saboți față, set	100	Saboți față	500	500
Schimb saboți spate, set	100	Saboți spate	500	500
Schimbul bugiilor, set	200	Bugii, set	600	600

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele	
			Toyota Avensis (2.0), a.p. 2004, prețul în lei cu TVA	ToyotaAvensis (2.0), a.p.2004, prețul în lei cu TVA
Schimbul lichidului în servodirecție	100	Lichid în servodirecție 1L	150	150
Schimbul lichidului de răcire	150	Lichid de răcire 1L	50	50
Schimbul lichidului puntea spate	100	Lichid puntea spate 1L	150	150
Schimbul lichidului de frână	150	Lichid de frână 1l	150	150
Schimbul ulei în cutia cu viteze	250	Ulei în cutia cu viteze	195	195
Schimb set curele de motor, rulmenți, pompa hidraulică	1250	set curele de motor, rulmenți, pompa	2290	2290
Reglarea unghiurilor roților	250		250	250
Diagnosticarea suspensiei	100		100	100
Diagnosticarea instalațiilor electrice, oră	100		100	100
Diagnostica computerizată, oră	100		100	100
Schimb bec fază scurtă/ lungă	50	Bec fază scurtă/lungă, buc.	450	450
Schimb bec gabarit/viraj	50	Bec gabarit/ viraj, buc.	100	100
Schimb compresor aer condiționat	450	Compresor aer condiționat	6590	6590
Schimb conducta aer condiționat	350	Conducta aer condiționat	950	950
Schimbul tije volanului	100	Tija volanului	240	240
Schimbul cap de bară	100	Cap de bară	295	295
Schimbul pîrghiei	250	Pîrghie	990	990
Schimbul tije stabilizatorului	50	Tija stabili-zatorului	195	195
Schimbul presgarniturii (motor)	450	Presgarnitură (motor)	485	485
Schimbul presgarniturii (cutia de viteze)	550	Presgarnitură (cutia de viteze)	780	780
Schimbul radia-torului la sistemul de răcire	450	Radiator al sistemului de răcire	1180	1180
Schimbul amortizorului față	250	Amortizor față	1490	1490

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele	
			Toyota Avensis (2.0), a.p. 2004, prețul în lei cu TVA	ToyotaAvensis (2.0), a.p.2004, prețul în lei cu TVA
Schimbul amortizorului spate	250	Amortizor spate	1380	1380
Schimbul blocului din cauciuc	250	Bloc din cauciuc	295	295
Schimbul rulmentului roții	250	Rulment al roții	490	490
Schimbul butucului roții	250	Butuc al roții	590	590
Schimbul granatei	250	Granată	990	990
Schimbul suportului sferic	350	Suport sferic	326	326
Schimbul perna motor	250	Perna motor	1490	1490
Schimbul perna cutia de viteze	250	Perna cutiei de viteze	1380	1380
Schimb disc de frânare	200	Disc de frânare	740	740
Schimb rulment suport arbore	250	Rulment suport arbore	890	890
Schimb arbore sistemul transmisiei	300	Arbore sistemul transmisiei	1890	1890
Schimb articulații cruce	250	Articulații cruce	990	990
Schimb bloc electronic la volan	250	Bloc electronic la volan	680	680
Schimb generator	450	Generator	3250	3250
Schimb demaror	450	Demaror	2990	2990
Schimb releu elctric/electronic	250	Releu electric/ electronic	250	250
Schimb țeava de eșapament	250	Țeava de eșapament	1670	1670
Schimb drosel	200	Drosel	2980	2980
Schimb colector	450	Colector	3080	3080
Schimb furtun de frână față	250	Furtun de frână față	480	480
Schimb furtun de frână spate	250	Furtun de frână spate	380	380
Schimb protecții noroi față	250	Protecții noroi față	890	890
Schimb protecții noroi spate	250	Protecții noroi spate	880	880
Schimb injector de admisie	150	Injector de admisie	2070	2070
Schimb buloane chiulasa	2100	Buloane chiulasa (set)	1280	1280
Schimb chiulasa	2300	Chiulasa	4990	4990

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele	
			Toyota Avensis (2.0), a.p. 2004, prețul în lei cu TVA	ToyotaAvensis (2.0), a.p.2004, prețul în lei cu TVA
Schimb pompa de combustibil	450	Pompa de combustibil	2410	2410
Schimb sensor proporție aer	150	Sensor proporție aer	1980	1980
Schimb Cilindru de frânare	650	Cilindru de frânare	1970	1970
Schimb Șchiv/întinzător	450	Șchiv/întinzător	2070	2070
Schimb Reglator termic al uleiului de motor	250	Reglator termic al uleiului de motor	890	890
Schimb vas de expansiune lichid răcire	250	vas de expansiune lichid răcire	890	890
Schimb vas de spalare parbriz	450	vas de spalare parbriz	930	930
Schimb supapa de admisie	450	supapa de admisie	3650	3650
Schimb rulment axa volanului	250	rulment axa volanului	410	410
Schimb set lanț motor/curea	1250	set lanț motor/curea	2680	2680
Schimb amplificator de frână	450	amplificator de frână	1880	1880
Schimb amplificator de direcție	350	amplificator de direcție	2860	2860
Schimb grinda de direcție	1050	grinda de direcție	7660	7660
Schimb parbriz/sticla (față, spate, lateral)	490	parbriz/sticla (față, spate, lateral)	1890	1890
Servicii de tinichigerie/pregătire vopsire	650	Materiale p/u lucrări de tinichigerie/pregătire vopsire	450	450
Schimb elemente optice (faruri, semnale de viraj)	350	faruri, semnale de viraj	2170	2170
Servicii de vopsire elemente de caroserie	650	Materiale p/u vopsirea elementelor de caroserie	670	670
Servicii de dezasamblare-reparație-asamblare a elementelor de caroserie	450	Materiale p/u serviciile de dezasamblare/reparație-asamblare a elementelor de caroserie	350	350

Volkswagen Caravelle, GAZ 330214, Ford International, Ford Transit, Toyota Coaster:

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele				
			Volkswagen Caravelle, (diesel 1,9) a.p. 2008 prețul în lei cu TVA	GAZ 330214, a.p.2006 prețul în lei cu TVA	Ford International (TD 4,7) a.p.1996, prețul în lei cu TVA	Ford Transit, a.p.2015 prețul în lei cu TVA	Toyota Coaster (diesel 4,2), a.p.1996, prețul, în lei cu TVA
Schimbul uleiului de motor	Gratis	Ulei de motor 1L	150	100	120	150	100
Schimbul filtrului de ulei	Gratis	Filtru de ulei	150	100	150	200	200
Schimbul filtrului de aer	50	Filtru de aer	250	200	200	250	450
Schimbul filtrului salonului	100	Filtru salon	250	-	200	350	350
Schimbul filtrului de combustibil	150	Filtru de combustibil	450	250	300	450	450
Schimb saboți față, set	100	Saboți față	550	500	500	550	550
Schimb saboți spate, set	100	Saboți spate	500	500	500	500	500
Schimbul bugiilor, set	200	Bugii, set	800	400	800	800	800
Schimbul lichidului în servodirecție	100	Lichid în servodirecție	150	150	150	150	150
Schimbul lichidului de răcire	150	Lichid de răcire	50	50	50	50	50
Schimbul lichidului puntea spate	100	Lichid puntea spate	150	150	150	150	150
Schimbul lichidului de frână	150	Lichid de frână	150	150	150	150	150
Schimbul lichidului în cutia de viteze	250	Lichid în cutia de viteze	150	130	150	150	150
Schimb set distributie	1350	Set distributie	2690	2290	2890	2890	2990
Reglarea unghiurilor roților	300		300	250	300	300	300
Diagnosticar-ea suspensiei	100		100	100	100	100	100
Diagnosticar-ea instalațiilor electrice,	100		100	100	100	100	100

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele				
			Volkswagen Caravelle, (diesel 1,9) a.p. 2008 prețul în lei cu TVA	GAZ 330214, a.p.2006 prețul în lei cu TVA	Ford International (TD 4,7) a.p.1996, prețul în lei cu TVA	Ford Transit, a.p.2015 prețul în lei cu TVA	Toyota Coaster (diesel 4,2), a.p.1996, prețul, în lei cu TVA
oră							
Diagnostică computerizată, oră	100		100	100	100	100	100
Schimb bec fază scurtă/lungă	50	Bec fază scurtă/lungă	100	100	100	100	100
Schimb bec gabarit/viraj	50	Bec gabarit/viraj	100	100	100	100	100
Schimb demaror	450	Demaror	2270	2190	2290	3480	3990
Schimb generator	450	Generator	3270	2080	2990	3290	3780
Schimb releu electric/electronic	100	Releu electric/electronic	200	200	200	200	200
Schimb compresor sistem de aer condiționat	450	Compresor sistem de aer condiționat	6980	-	4990	6990	6880
Schimb conducta sistem de aer condiționat	250	Conducta sistem de aer condiționat	1190	-	990	1070	1190
Schimbul tijei volanului	100	Tija volanului	245	195	235	245	245
Schimb pendul volan	100	Pendul volan	165	175	145	155	165
Schimb cap de bară	100	Cap de bară	314	278	314	344	394
Schimb pivot de direcție	450	Pivot de direcție	1490	1180	1180	1480	1490
Schimbul pârghiei	350	Pârghie	1980	1490	1910	1940	1980
Schimbul tijei stabilizatorului	50	Tija stabilizatorului	300	190	314	354	367
Schimbul presgarniturii (motor)	650	Presgarnitură (motor)	790	295	780	790	790
Schimbul presgarniturii (cutia de viteze)	420	Presgarnitură (cutia de viteze)	1180	490	1100	1170	1180

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele				
			Volkswagen Caravelle, (diesel 1,9) a.p. 2008 prețul în lei cu TVA	GAZ 330214, a.p.2006 prețul în lei cu TVA	Ford International (TD 4,7) a.p.1996, prețul în lei cu TVA	Ford Transit, a.p.2015 prețul în lei cu TVA	Toyota Coaster (diesel 4,2), a.p.1996, prețul, în lei cu TVA
Schimbul radiatorului la sistemul de răcire	550	Radiator al sistemului de răcire	1260	590	1190	1240	1260
Schimbul amortizorului-UI față	250	Amortizor față	1660	990	1590	1730	2140
Schimbul amortizorului-UI spate	250	Amortizor spate	1540	780	1340	1290	1710
Schimbul blocului din cauciuc	250	Bloc din cauciuc	250	210	250	250	250
Schimbul rulmentului roții	350	Rulment al roții	790	490	720	740	790
Schimbul butucului roții	250	Butuc al roții	1780	740	1740	1770	1780
Schimbul granatei	250	Granată	1670	890	1640	1660	1670
Schimbul suportului sferic	300	Suport sferic	415	389	410	400	415
Schimbul perna motor	250	Perna motor	1080	690	1040	1090	1080
Schimbul perna cutia de viteze	250	Perna cutiei de viteze	690	480	680	670	690
Schimb disc de frânare/tobe	250	Disc de frânare/tobe	980	690	970	970	980
Schimb rulment suport arbore	250	Rulment suport arbore	1380	890	1340	1360	1380
Schimb arbore sistemul transmisiei	450	Arbore sistemul transmisiei	2890	2250	2810	2870	3890
Schimb articulații cruce	640	Articulații cruce	840	640	840	840	840
Schimb bloc electronic la volan	200	Bloc electronic la volan	990	670	980	995	990
Schimb țeava de eșapament	250	Țeava de eșapament	1040	980	1080	1070	1040
Schimb drosel	450	Drosel	4980	480	4980	4870	4980
Schimb colector	650	Colector	2870	1380	1880	1840	2870

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele				
			Volkswagen Caravelle, (diesel 1,9) a.p. 2008 prețul în lei cu TVA	GAZ 330214, a.p.2006 prețul în lei cu TVA	Ford International (TD 4,7) a.p.1996, prețul în lei cu TVA	Ford Transit, a.p.2015 prețul în lei cu TVA	Toyota Coaster (diesel 4,2), a.p.1996, prețul, în lei cu TVA
Schimb furtun de frână față	250	Furtun de frână față	318	89	309	327	318
Schimb furtun de frână spate	250	Furtun de frână spate	199	88	198	199	328
Schimb protecții noroi față	250	Protecții noroi față	990	870	980	990	1080
Schimb protecții noroi spate	250	Protecții noroi spate	890	810	790	890	1010
Schimb injector de admisie	200	Injector de admisie	3470	990	1460	3455	3470
Schimb pompa de combustibil	450	Pompa de combustibil	2490	890	1410	2435	2490
Schimb senzor EGR	350	Senzor EGR	2990	980	1980	2990	2990
Deservire cu AdBlu	50	AdBlu	9	9	9	9	9
Reparația mecanismului electric de deschidere-închidere a ușii dreapta spate	450	Mecanismul electric de deschidere-închidere a ușii dreapta spate	1980	980	1990	2090	2180
Schimb sensor proporție aer	350	Sensor proporție aer	2080	890	1890	2060	2080
Schimb Cilindru de frânare	650	Cilindru de frânare	2140	890	2090	2110	2140
Schimb Șchiv/întinzător	650	Șchiv/întinzător	1670	930	1430	1560	1670
Schimb Reglator termic al uleiului de motor	250	Reglator termic al uleiului de motor	780	650	650	980	780
Schimb vas de expansiune lichid răcire	250	vas de expansiune lichid răcire	950	610	910	1040	1450
Schimb vas de spălare parbriz	250	vas de spălare parbriz	790	680	680	770	790
Schimb supapa de	450	supapa de admisie	1890	1880	1880	1890	1890

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele				
			Volkswagen Caravelle, (diesel 1,9) a.p. 2008 prețul în lei cu TVA	GAZ 330214, a.p.2006 prețul în lei cu TVA	Ford International (TD 4,7) a.p.1996, prețul în lei cu TVA	Ford Transit, a.p.2015 prețul în lei cu TVA	Toyota Coaster (diesel 4,2), a.p.1996, prețul, în lei cu TVA
admisie							
Schimb rulment axa volanului	350	rulment axa volanului	980	260	860	990	980
Schimb set lanț motor/curea	1350	set lanț motor/ curea	2670	1660	2660	3690	3670
Schimb amplificator de frână	450	amplificator de frână	2940	890	2890	2460	3940
Schimb amplificator de direcție	450	amplificator de direcție	3240	2450	2990	3190	3240
Schimb grinda de direcție	950	grinda de direcție	3490	2170	3170	3370	3490
Schimb parbriz/ sticla (față, spate, lateral)	300	parbriz/ sticla (față, spate, lateral)	1870	1070	1730	2640	2870
Servicii de tinichigerie/pregătire vopsire	350	Materiale p/u lucrări de tinichigerie/pregătire vopsire	350	350	350	350	350
Schimb elemente optice (faruri, semnale de viraj)	240	faruri, semnale de viraj	2480	1370	2480	2480	2480
Servicii de vopsire elemente de caroserie	650	Materiale p/u vopsirea elementelor de caroserie	950	950	950	950	950
Servicii de dezasamblare/reparație/ asamblare a elementelor de caroserie	650	Materiale p/u serviciile de dezasamblare/ reparație/ asamblare a elementelor de caroserie	370	370	370	370	370
Schimb sensor proporție aer	350	Sensor proporție aer	2080	890	1890	2060	2080

PEUGEOT 508:

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele			
			PEUGEOT 508 a.p 2013, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA
Schimbul uleiului de motor	Gratis	Ulei de motor 1L	150	150	150	150
Schimbul filtrului de ulei	Gratis	Filtru de ulei	150	150	150	150
Schimbul filtrului de aer	50	Filtru de aer	200	200	200	200
Schimbul filtrului salonului	100	Filtru salon	300	300	300	300
Schimbul filtrului de combustibil	150	Filtru de combustibil	280	280	280	280
Schimb saboți față, set	100	Saboți față	500	500	500	500
Schimb saboți spate, set	100	Saboți spate	500	500	500	500
Schimbul bugiilor, set	200	Bugii, set	600	600	600	600
Schimbul lichidului în servodirecție	100	Lichid în servodirecție 1L	150	150	150	150
Schimbul lichidului de răcire	150	Lichid de răcire 1L	50	50	50	50
Schimbul lichidului în cutia de viteze	100	Lichid în cutia de viteze 1L	150	150	150	150
Schimbul lichidului puntea spate	150	Lichid puntea spate 1L	150	150	150	150
Schimbul lichidului de frână	150	Lichid de frână 1L	150	150	150	150
Reglarea unghiurilor roților	300		300	300	300	300
Diagnosticarea suspensiei	100		100	100	100	100
Diagnosticarea instalațiilor electrice, oră	100		100	100	100	100
Diagnostica computerizată, oră	100		100	100	100	100
Deservirea sistemului	100	Set de reparație +freon,	750	750	750	750

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele			
			PEUGEOT 508 a.p 2013, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA
de condiționare		ulei				
Schimb bec fază scurtă/lungă	50	Bec fază scurtă/ lungă, buc.	550	550	550	550
Schimb bec gabarit/viraj	50	Bec gabarit/ viraj, buc.	100	100	100	100
Schimb compresor sistem aer condiționat	450	Compresor sistem aer condiționat	6590	6590	6590	6590
Schimbul tije volanului	100	Tija volanului	295	295	295	295
Schimbul cap de bară	100	Cap de bară	240	240	240	240
Schimbul pârghiei	250	Pârghie	1040	1040	1040	1040
Schimbul tije stabilizatorului	250	Tija stabilizatorului	295	295	295	295
Schimb bușă stabilizator	50	Bușă stabilizator	195	195	195	195
Schimbul presgarniturii (motor)	450	Presgarnitură (motor)	685	685	685	685
Schimbul presgarniturii (cutia de viteze)	550	Presgarnitură (cutia de viteze)	780	780	780	780
Schimbul radiatorului la sistemul de răcire	450	Radiator al sistemului de răcire	1180	1180	1180	1180
Schimbul termostat	450	Termostat	1490	1490	1490	1490
Schimbul amortizorului față	250	Amortizor față	1380	1380	1380	1380
Schimbul amortizorului spate	250	Amortizor spate	1295	1295	1295	1295
Schimbul blocului din cauciuc	250	Bloc din cauciuc	490	490	490	490
Schimbul rulmentului al roții	250	Rulment al roții	590	590	590	590
Schimbul butucului roții	250	Butuc al roții	690	690	690	690
Schimbul granatei	350	Granată	1026	1026	1026	1026

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele			
			PEUGEOT 508 a.p 2013, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA
Schimbul perna motor	250	Perna motor	1490	1490	1490	1490
Schimbul perna cutia de viteze	250	Perna cutiei de viteze	1380	1380	1380	1380
Schimb disc de frânare/tobă	200	Disc de frânare/tobă	740	740	740	740
Schimb bloc electronic la volan	250	Bloc electronic la volan	890	890	890	890
Schimb țeava de eșapament	300	Țeava de eșapament	1890	1890	1890	1890
Schimb drosel	250	Drosel	2990	2990	2990	2990
Schimb colector	250	Colector	2680	2680	2680	2680
Schimb furtun de frână față	250	Furtun de frână față	350	350	350	350
Schimb furtun de frână spate	250	Furtun de frână spate	290	290	290	290
Schimb protecții noroi față	250	Protecții noroi față	950	950	950	950
Schimb protecții noroi spate	250	Protecții noroi spate	870	870	870	870
Schimb injector de admisie	200	Injector de admisie	2980	2980	2980	2980
Schimb pompa de combustibil	450	Pompa de combustibil	3080	3080	3080	3080
Schimb demaror	250	Demaror	4180	4180	4180	4180
Schimb releu electric/electronic	250	Releu electric/electronic	380	380	380	380
Schimb generator	450	Generator	4890	4890	4890	4890
Schimb turbo-compresor	950	Turbo-compresor	9880	9880	9880	9880
Schimb set lanț motor	2150	Set lanț motor	6070	6070	6070	6070
Schimb sensor proporție aer	210	Sensor proporție aer	2280	2280	2280	2280
Schimb Cilindru de frânare	650	Cilindru de frânare	1990	1990	1990	1990

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele			
			PEUGEOT 508 a.p 2013, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA
Schimb Șchiv/întinzător	450	Șchiv/întinzător	2410	2410	2410	2410
Schimb Reglator termic al uleiului de motor	650	Reglator termic al uleiului de motor	1980	1980	1980	1980
Schimb vas de expansiune lichid răcire	250	vas de expansiune lichid răcire	1970	1970	1970	1970
Schimb vas de spalare parbriz	450	vas de spalare parbriz	1070	1070	1070	1070
Schimb supapa de admisie	450	supapa de admisie	2890	2890	2890	2890
Schimb rulment axa volanului	250	rulment axa volanului	890	890	890	890
Schimb set lanț motor/curea	2150	set lanț motor/curea	6070	6070	6070	6070
Schimb amplificator de frână	450	amplificator de frână	3650	3650	3650	3650
Schimb amplificator de direcție	450	amplificator de direcție	3410	3410	3410	3410
Schimb grinda de direcție	1250	grinda de direcție	8680	8680	8680	8680
Schimb parbriz/sticla (față, spate, lateral)	450	parbriz/sticla (față, spate, lateral)	1880	1880	1880	1880
Servicii de tinichigerie/pregătire vopsire	350	Materiale p/u lucrări de tinichigerie/pregătire vopsire	860	860	860	860
Schimb elemente optice (faruri, semnale de viraj)	250	faruri, semnale de viraj	3660	3660	3660	3660
Servicii de vopsire elemente de caroserie	490	Materiale p/u vopsirea elementelor de caroserie	1190	1190	1190	1190
Servicii de dezasamblare/reparație/asamblare a elementelor de	650	Materiale p/u serviciile de dezasamblare/reparație/asamblare a	450	450	450	450

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehiculele			
			PEUGEOT 508 a.p 2013, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA	PEUGEOT 508 a.p 2014, prețul în lei cu TVA
caroserie		elementelor de caroserie				
Schimb sensor proporție aer	210	Sensor proporție aer	2280	2280	2280	2280

Dacia Dokker:

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehicul	
			Dacia Dokker, a.p. 2015	prețul în lei cu TVA
Schimbul uleiului de motor	Gratis	Ulei de motor 1L		150
Schimbul filtrului de ulei	Gratis	Filtru de ulei		150
Schimbul filtrului de aer	50	Filtru de aer		200
Schimbul filtrului salonului	100	Filtru salon		300
Schimbul filtrului de combustibil	150	Filtru de combustibil		450
Schimb saboți față, set	100	Saboți față		550
Schimb saboți spate, set	100	Saboți spate		500
Schimbul bugiilor, set	200	Bugii, set		600
Schimb set distribuție	1250	Set distribuție		1650
Schimbul lichidului în servodirecție	100	Lichid în servodirecție		150
Schimbul lichidului de răcire	100	Lichid de răcire		50
Schimbul lichidului de frână	150	Lichid de frână		150
Reglarea unghiurilor roților	250			250
Diagnosticarea suspensiei	100			100
Diagnosticarea instalațiilor electrice, oră	100			100
Diagnostica computerizată, oră	100			100
Schimb bec fază scurtă/lungă	100	Bec fază scurtă/lungă		100
Schimb bec gabarit/viraj	100	Bec gabarit/viraj		100

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehicul
			Dacia Dokker, a.p. 2015 prețul în lei cu TVA
Schimb tub al sistemului de aer condiționat	350	Tub al sistemului de aer condiționat	950
Schimb compresor aer condiționat	450	Compresor aer condiționat	6100
Schimbul tije volanului	100	Tija volanului	315
Schimb cap de bară	100	Cap de bară	250
Schimbul pârghiei	250	Pârghie	990
Schimbul tije stabilizatorului	50	Tija stabilizatorului	295
Schimbul presgarniturii (motor)	650	Presgarnitură (motor)	990
Schimbul presgarniturii (cutia de viteze)	350	Presgarnitură (cutia de viteze)	695
Schimbul radiatorului la sistemul de răcire	450	Radiator al sistemului de răcire	1485
Schimbul amortizorului față	250	Amortizor față	1180
Schimbul amortizorului spate	250	Amortizor spate	980
Schimbul blocului din cauciuc	250	Bloc din cauciuc	190
Schimbul rulmentului roții	250	Rulment al roții	680
Schimbul butucului roții	250	Butuc al roții	595
Schimbul granatei	250	Granată	790
Schimbul suportului sferic	250	Suport sferic	390
Schimbul perna motor	250	Perna motor	1490
Schimbul perna cutia de viteze	350	Perna cutiei de viteze	1326
Schimbul set ambreaj	1200	Set ambreaj	3490
Schimb disc de frânare	200	Disc de frânare	780
Schimb tobă	200	Tobă	940
Schimb bloc electronic la volan	250	Bloc electronic la volan	890
Schimb țeava de eșapament	300	Țeava de eșapament	590
Schimb droșel	250	Droșel	990
Schimb colector	650	Colector	2680
Schimb furtun de frână față	250	Furtun de frână față	250
Schimb furtun de frână spate	250	Furtun de frână spate	190

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehicul
			Dacia Dokker, a.p. 2015 prețul în lei cu TVA
Schimb protecții noroi față	250	Protecții noroi față	950
Schimb protecții noroi spate	250	Protecții noroi spate	870
Schimb injector de admisie	200	Injector de admisie	2980
Schimb pompa de combustibil	450	Pompa de combustibil	3080
Schimb senzor EGR	250	Senzor EGR	2480
Schimb generator	450	Generator	3380
Schimb demaror	450	Demaror	2890
Releu electric/electronic	250	Releu electric/electronic	880
Schimb sensor proporție aer	150	Sensor proporție aer	2070
Schimb Cilindru de frânare	600	Cilindru de frânare	1280
Schimb Șchiv/întinzător	300	Șchiv/întinzător	1990
Schimb Reglator termic al uleiului de motor	650	Reglator termic al uleiului de motor	1410
Schimb vas de expansiune lichid răcire	150	vas de expansiune lichid răcire	780
Schimb vas de spalare parbriz	350	vas de spalare parbriz	970
Schimb supapa de admisie	450	supapa de admisie	2070
Schimb rulment axa volanului	250	rulment axa volanului	890
Schimb set lanț motor/curea	1250	set lanț motor/curea	1650
Schimb amplificator de frână	450	amplificator de frână	1930
Schimb amplificator de direcție	450	amplificator de direcție	3650
Schimb grinda de direcție	950	grinda de direcție	5980
Schimb parbriz/sticla (față, spate, lateral)	250	parbriz/sticla (față, spate, lateral)	2680
Servicii de tinichigerie/pregătire vopsire	450	Materiale p/u lucrări de tinichigerie/ pregătire vopsire	470
Schimb elemente optice (faruri, semnale de viraj)	350	faruri, semnale de viraj	2860
Servicii de vopsire elemente de caroserie	650	Materiale p/u vopsirea elementelor de caroserie	1050

Servicii	Prețul pentru servicii, lei cu TVA	Bunuri /piese	Autovehicul
			Dacia Dokker, a.p. 2015 prețul în lei cu TVA
Servicii de dezasamblare/reparație/ asamblare a elementelor de caroserie	490	Materiale p/u serviciile de dezasamblare/ Reparație/ asamblare a elementelor de caroserie	190

Semnat

Numele, Prenumele: Igor TESLEA

În calitate de: Adminnistrador/fondator

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „T&T Motor Service”, IDNO 1017600050859

Adresa juridica: **MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ismail 98/2, ap. 9**

Adresa fizica: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager 18**