

Skoda Superb v-cm3 1398 benzină, a/f (2010)						
Nr.	Servicii auto	Cant	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
<b>Motorul</b>						
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazurile în când este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431		208,33	250,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	250,00	300,00
3.	Set curea distribuție - schimb	1	-	-	0,00	0,00
4.	Chit lanț de distribuire - schimb	1	-	-	2083,33	2500,00
5.	Cureaua generatorului - schimb	1	-	-	250,00	300,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic - schimb	1	-	-	208,33	250,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	-	-	125,00	150,00
8.	Injectorul de combustibil - schimb	1	-	-	0,83	1,00
9.	Pompă de combustibil - schimb	1	-	-	83,33	100,00
10.	Pompă de apă - schimb	1	-	-	1250,00	1500,00
11.	Pompă de ulei - schimb	1	-	-	208,33	250,00
12.	Bujie simplă/ incandescentă (1 buc.) - schimb	1	-	-	58,33	70,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) - schimb	1	-	-	41,67	50,00
14.	Suport motor - schimb	1	-	-	125,00	150,00
15.	Garnitura baie ulei - schimb	1	-	-	416,67	500,00
16.	Garnitură capac supape - schimb	1	-	-	416,67	500,00
17.	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	-	-	416,67	500,00
18.	Garnitura colectorului evacuare - schimb	1	-	-	83,33	100,00
19.	Radiator sistem de răcire - schimb	1	-	-	625,00	750,00
20.	Radiator de încălzire interior - schimb	1	-	-	625,00	750,00
21.	Termostat - schimb	1	-	-	125,00	150,00

22.	Capacul cu clape - schimb	1	-	-	41,67	50,00
23.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	316,67	380,00
24.	Turbosuflanta aer - schimb	1	-	-	1250,00	1500,00
25.	Valvă de injecție - schimb	1	-	-	0,83	1,00
26.	Chiulasă - schimb	1	-	-	8,33	10,00
27.	Set garnituri chiulasă - schimb	1	-	-	4166,67	5000,00
28.	Garnitură termostat - schimb	1	-	-	41,67	50,00
29.	Carcasă termostat - schimb	1	-	-	1250,00	1500,00
30.	Senzor temperatură motor - schimb	1	-	-	66,67	80,00
31.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	250,00	300,00
32.	Simmering radiator A/C - schimb	1	-	-	41,67	50,00
33.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1	-	-	0,83	1,00
34.	Clapeta accelerație EGR - curățire	1	-	-	0,83	1,00
35.	Spălarea sistemului de răcire - curățire	1	-	-	416,67	500,00
36.	Simmering arborelui cu came - schimb	1	-	-	66,67	80,00
37.	Simmering arbore cotit - schimb	1	-	-	66,67	80,00
38.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	66,67	80,00
39.	Senzor arbore cotit - schimb	1	-	-	66,67	80,00
40.	senso lambda - schimb	1	-	-	83,33	100,00
41.	Rezervor sistemului de răcire - schimb	1	-	-	66,67	80,00
42.	Compresor servodirecție - schimb	1	-	-	83,33	100,00
43.	Ventilator sistem de răcire - schimb	1	-	-	83,33	100,00
44.	Schimb ulei	1	-	-	20,83	25,00
45.	Schimb filtru ulei	1	-	-	20,83	25,00
46.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00
47.	Schimb filtru habitacul	1	-	-	83,33	100,00
48.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	83,33	100,00

49.	Schimb garnitura buşon scurgere ulei	1	-	-	0,83	1,00
<b>Suspensia</b>						
50.	Amortizator din faţă - schimb	1	-	-	333,33	400,00
51.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	333,33	400,00
52.	Suport amortizator - schimb	1	-	-	58,33	70,00
53.	Butucul din faţă - schimb	1	-	-	0,83	1,00
54.	Butucul din spate - schimb	1	-	-	0,83	1,00
55.	Rulment butuc din faţă - schimb	1	-	-	500,00	600,00
56.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	375,00	450,00
57.	Manşeta planetarei - schimb	1	-	-	375,00	450,00
58.	Articulaţie planetară interioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
59.	Articulaţie planetară exterioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
60.	Suport trapez faţă – schimb	1	-	-	333,33	400,00
61.	Suport trapez spate - schimb	1	-	-	333,33	400,00
62.	Articulaţie sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	333,33	400,00
63.	Stabilizator - schimb	1	-	-	41,67	50,00
64.	Planetară transmisie - schimb	1	-	-	291,67	350,00
65.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	125,00	150,00
66.	Caseta de direcţie - schimb	1	-	-	583,33	700,00
67.	Burduf casetă de direcţie - schimb	1	-	-	208,33	250,00
68.	Tija de direcţie - schimb	1	-	-	208,33	250,00
69.	Arc elicoidal - schimb	1	-	-	208,33	250,00
70.	Braţ inferior faţă - schimb	1	-	-	0,00	0,00
71.	Braţ superior faţă - schimb	1	-	-	208,33	250,00
72.	Bucşă stabilizator (set) - schimb	1	-	-	250,00	300,00
73.	Bucşă punte spate (set) - schimb	1	-	-	583,33	700,00
74.	Rulment sarcină suport arc - schimb	1	-	-	41,67	50,00

75.	Bieleta antirului - schimb	1	-	-	125,00	150,00
76.	Geometria roților - reglarea	1	-	-	250,00	300,00
<b>Sistemul electric</b>						
77.	Schimb bec lumină de zi (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
78.	Schimb bec fază scurtă (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
79.	Schimb bec fază lungă (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
80.	Schimb bec semnalizare față (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
81.	Schimb bec semnalizare spate(piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
82.	Schimb bec frână (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
83.	Schimb bec revers (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
84.	Schimb bec lumină zi spate (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
85.	Generator - montare demontare	1	-	-	416,67	500,00
86.	Generator - reparație	1	-	-	333,33	400,00
87.	Far - montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
88.	Reglarea faruri	1	-	-	83,33	100,00
89.	Demaror - montare demontare	1	-	-	416,67	500,00
90.	Demaror - reparație	1	-	-	333,33	400,00
91.	Bloc ECU - reinstalarea soft	1	-	-	83,33	100,00
<b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>						
92.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1833,33	2200,00
93.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
94.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	208,33	250,00
95.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	125,00	150,00
96.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	83,33	100,00
97.	Coș ambreiaj – schimb	1	-	-	41,67	50,00
98.	Disc ambreiaj – schimb	1	-	-	41,67	50,00
99.	Rulment presiune – schimb	1	-	-	41,67	50,00

100.	Semering culisă – schimb	1	-	-	41,67	50,00
101.	Semering planetară – schimb	1	-	-	41,67	50,00
102.	Furtun ambreiaj – schimb	1	-	-	83,33	100,00
103.	Cilindru ambreiaj – schimb	1	-	-	208,33	250,00
104.	Balansier cutie de viteză - schimb	1	-	-	83,33	100,00
105.	Balansier cutie de viteză - reparație	1	-	-	83,33	100,00
<b>Sistemului de frânare</b>						
106.	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	1	-	-	166,67	200,00
107.	Lichid de frână – schimb	1	-	-	183,33	220,00
108.	Cilindru principal de frână schimb	1	-	-	183,33	220,00
109.	Cilindru de frâna față – schimb	1	-	-	100,00	120,00
110.	Cilindru de frâna spate – schimb	1	-	-	100,00	120,00
111.	Disc de frână față (set) –schimb	1	-	-	375,00	450,00
112.	Disc de frână spate (set) –schimb	1	-	-	375,00	450,00
113.	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	1	-	-	250,00	300,00
114.	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	1	-	-	333,33	400,00
115.	Furtun de frâna față – schimb	1	-	-	125,00	150,00
116.	Furtun de frâna spate – schimb	1	-	-	125,00	150,00
117.	Cablul frânei de mână – schimb	1	-	-	125,00	150,00
118.	Etrier frână față – reparația/deservire	1	-	-	83,33	100,00
119.	Etrier frână spate – reparația/deservire	1	-	-	83,33	100,00
120.	Amplificator vacuum – schimb	1	-	-	83,33	100,00
121.	Tambur spate demontare/montare	1	-	-	75,00	90,00
<b>Partea caroseriei</b>						
122.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	208,33	250,00
123.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	125,00	150,00
124.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	125,00	150,00

125.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	225,00	270,00
126.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	75,00	90,00
127.	Tampon tobă eșapament (set) - schimb	1	-	-	16,67	20,00
128.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	166,67	200,00
129.	Motoraș macara geam - schimb	1	-	-	166,67	200,00
130.	Lacăt portbagaj - schimb	1	-	-	83,33	100,00
<b>Servicii suplimentare</b>						
131.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
132.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
133.	Servicii de sudură metal necolorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
134.	Servicii de sudură metal colorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
<b>Piese auto</b>						
<b>Motorul</b>						
135.	Ulei 1l (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul propus)	1			166,67	200,00
136.	Filtru ulei	1			108,33	130,00
137.	Filtru aer	1			150,00	180,00
138.	Filtru combustibil	1			350,00	420,00
139.	Filtru habitacul	1			125,00	150,00
140.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1			275,00	330,00
141.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1			62,50	75,00
142.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1			183,33	220,00
143.	Cureaua distribuție (set)	1			0,00	0,00
144.	Chit lanț de distribuție	1			1583,33	1900,00
145.	Cureaua generatorului	1			175,00	210,00
146.	Clapeta accelerație EGR	1			0,83	1,00
147.	Cureaua amplificator hidraulic	1			0,83	1,00
148.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1			583,33	700,00

149.	Injectorului de combustibil	1		583,33	700,00
150.	Pompă de combustibil	1		1083,33	1300,00
151.	Pompă de apă	1		475,00	570,00
152.	Pompă de ulei	1		1125,00	1350,00
153.	Bujii (buc)	1		150,00	180,00
154.	Suport motor (buc)	1		725,00	870,00
155.	Garnitura baie ulei	1		66,67	80,00
156.	Garnitură capac supape	1		66,67	80,00
157.	Baie ulei	1		750,00	900,00
158.	Garnitura colectorului admisie	1		79,17	95,00
159.	Garnitura colectorului evacuare	1		79,17	95,00
160.	Compresor A/C	1		2333,33	2800,00
161.	Radiator A/C	1		1083,33	1300,00
162.	Radiator sistem de răcire	1		1558,33	1870,00
163.	Radiator de încălzire interior	1		866,67	1040,00
164.	Termostat	1		525,00	630,00
165.	Racord	1		20,83	25,00
166.	Hamut	1		12,50	15,00
167.	Garnitură capacului cu clape	1		66,67	80,00
168.	Capacul cu clape	1		833,33	1000,00
169.	Cablu bujii (set)	1		0,83	1,00
170.	Turbină de aer recondiționată	1		2083,33	2500,00
171.	Turbină de aer nouă	1		3333,33	4000,00
172.	Valvă de injecție	1		83,33	100,00
173.	Set garnituri chiulasă	1		908,33	1090,00
174.	Chiulasă	1		4833,33	5800,00
175.	Carcasă termostat	1		916,67	1100,00

176.	Garnitură termostat	1		91,67	110,00
177.	Senzor temperatură motor	1		75,00	90,00
178.	Rezervor sistemului de răcire	1		250,00	300,00
179.	Capac rezervor sistem de răcire	1		41,67	50,00
180.	Ventilator sistem de răcire	1		666,67	800,00
<b>Suspensia</b>					
181.	Amortizator din față (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1		2291,67	2750,00
182.	Amortizator din spate (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1		1750,00	2100,00
183.	Rulment sarcină suport arc (set)	1		416,67	500,00
184.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1		270,83	325,00
185.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1		187,50	225,00
186.	Articulație planetară interior	1		500,00	600,00
187.	Articulație planetară interior	1		500,00	600,00
188.	Burdof articulație planetară	1		250,00	300,00
189.	Articulație sarcină/ghidare	1		250,00	300,00
190.	Set suport trapez față	1		416,67	500,00
191.	Set suport trapez față	1		416,67	500,00
192.	Suport sferic	1		156,67	188,00
193.	Butucul din față	1		16,67	20,00
194.	Butucul din spate	1		16,67	20,00
195.	Rulment butuc din față	1		1025,00	1230,00
196.	Rulment butuc din spate	1		937,50	1125,00
197.	Manșeta planetarei	1		166,67	200,00
198.	Stabilizator	1		541,67	650,00
199.	Planetară transmisie	1		2833,33	3400,00
200.	Capăt bară (set)	1		283,33	340,00
201.	Burdof casetă de direcție (set)	1		237,50	285,00



202.	Arc elicoidal (set)	1			1141,67	1370,00
203.	Braț inferior față	1			0,00	0,00
204.	Braț superior față	1			708,33	850,00
205.	Bucșă stabilizator (set)	1			408,33	490,00
206.	Bucșă punte spate (set)	1			0,83	1,00
207.	Compresor servodirecție	1			0,83	1,00
208.	Casetă de direcție nouă	1			4166,67	5000,00
209.	Casetă de direcție recondiționată	1			2916,67	3500,00
210.	Tija de comandă a direcției	1			333,33	400,00
211.	Bieleta antiruliu	1			237,50	285,00
<b>Sistemul electric</b>						
212.	Generator	1			2083,33	2500,00
213.	Far (stânga)	1			833,33	1000,00
214.	Far (dreapta)				833,33	1000,00
215.	Demaror	1			1833,33	2200,00
216.	Bobină de inducție	1			466,67	560,00
217.	Colier plastic	1			1,67	2,00
<b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>						
218.	Ambreiaj (set)	1	LUK,Sachs	Germania	2802,50	3363,00
219.	Suport cutie de viteză	1	Corteco, Sasic	Franta	581,67	698,00
220.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	158,33	190,00
221.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	237,50	285,00

222.	Cablu ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	20,83	25,00
223.	Coș ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
224.	Disc ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
225.	Rulment presiune	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
226.	Semering culisă	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
227.	Semering planetară	1	Victor Reinz	Germania	79,17	95,00
228.	Furtun ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	416,67	500,00
229.	Cilindru ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	650,00	780,00
230.	Balansier cutie de viteză	1	Victor Reinz	Germania	416,67	500,00
<b>Sistemului de frânare</b>						
231.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	116,67	140,00
232.	Cilindru principal de frână	1	TRW,QWP	Germania	291,67	350,00
233.	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	1	TRW,QWP	Germania	416,67	500,00
234.	Cilindru de frâna spate	1	TRW,QWP	Germania	1375,00	1650,00

235.	Disc de frână față (set)	1	TRW,QWP	Germania	1116,67	1340,00
236.	Disc de frână spate (set)	1	TRW,QWP	Germania	733,33	880,00
237.	Plăcuțe de frână din față (set)	1	TRW,QWP	Germania	350,00	420,00
238.	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	TRW,QWP	Germania	416,67	500,00
239.	Furtun de frâna față	1	TRW,QWP	Germania	208,33	250,00
240.	Furtun de frâna spate	1	TRW,QWP	Germania	150,00	180,00
241.	Cablul frânei de mână	1	TRW,QWP	Germania	190,00	228,00
242.	Set reparație etrier frână	1	Autofren,Frenkit	Spania	275,00	330,00
243.	Amplificator vacuum	1	TRW,QWP	Germania	833,33	1000,00
244.	Tambur spate	1	TRW,QWP	Germania	0,83	1,00
245.	Senzori plăcuțe de frână (set)	1	TRW,QWP	Germania	41,67	50,00
<b>Partea caroseriei</b>						
246.	Mecanism de acțiune a geamului	1	TYC	Olanda	1000,00	1200,00
247.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	TYC	Olanda	750,00	900,00
248.	Lacăt portbagaj	1	TYC	Olanda	266,67	320,00
249.	Miner la ușă interior	1	TYC	Olanda	483,33	580,00
250.	Miner la ușă exterior	1	TYC	Olanda	450,00	540,00
251.	Motoraș macara geam	1	TYC	Olanda	500,00	600,00

252.	Oglindă laterală	1	TYC	Olanda	1250,00	1500,00
253.	Tampon tobă eșapament (set)	1	FA1	Polonia	41,67	50,00
254.	Tobă eșapament (spate)	1	FA1	Polonia	266,67	320,00
255.	Tobă eșapament (complet)	1	FA1	Polonia	266,67	320,00
					<b>108350,83</b>	<b>130021,00</b>