

Škoda Octavia RS, 2000 cm ³ , a/f 2007						
N r.	Denumirea serviciilor și/sau a pieselor	Cantitatea	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul						
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazul în care este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431		166,67	200,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	125,00	150,00
3.	Set curea distribuție – schimb	1	-	-	750,00	900,00
4.	Chit lanț de distribuție – schimb	1	-	-	0,00	0,00
5.	Cureaua generatorului – schimb	1	-	-	125,00	150,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic – schimb	1	-	-	0,83	1,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție – schimb	1	-	-	8,33	10,00
8.	Injectorul de combustibil – schimb	1	-	-	8,33	10,00
9.	Pompă de combustibil – schimb	1	-	-	83,33	100,00
10.	Pompă de apă – schimb	1	-	-	41,67	50,00
11.	Pompă de ulei – schimb	1	-	-	33,33	40,00
12.	Bujii simplă/ incandescentă (1 buc.) – schimb	1	-	-	25,00	30,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) – schimb	1	-	-	25,00	30,00
14.	Suport motor – schimb	1	-	-	25,00	30,00
15.	Garnitura baie ulei – schimb	1	-	-	25,00	30,00
16.	Garnitură capac supape – schimb	1	-	-	25,00	30,00
17.	Garnitura colectorului admisie – schimb	1	-	-	25,00	30,00
18.	Radiator sistem de răcire – schimb	1	-	-	166,67	200,00
19.	Radiator de încălzire interior – schimb	1	-	-	166,67	200,00
20.	Termostat – schimb	1	-	-	166,67	200,00
21.	Capacul cu clape – schimb	1	-	-	25,00	30,00
22.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	333,33	400,00
23.	Turbosufanta aer – schimb	1	-	-	666,67	800,00
24.	Valvă de injecție – schimb	1	-	-	0,83	1,00

25.	Chiulasă – schimb	1	-	-	250,00	300,00
26.	Set garnituri chiulasă – schimb	1	-	-	166,67	200,00
27.	Garnitură termostat – schimb	1	-	-	0,83	1,00
28.	Carcasă termostat – schimb	1	-	-	0,83	1,00
29.	Senzor temperatură motor – schimb	1	-	-	41,67	50,00
30.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	166,67	200,00
31.	Simmering radiator A/C – schimb	1	-	-	16,67	20,00
32.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1			8,33	10,00
33.	Clapeta accelerație EGR – curățire	1	-	-	0,83	1,00
34.	Spălarea sistemului de răcire – curățire	1	-	-	375,00	450,00
35.	Simmering arborelui cu came – schimb	1	-	-	8,33	10,00
36.	Simmering arbore cotit – schimb	1	-	-	8,33	10,00
37.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	41,67	50,00
38.	Sensor arbore cotit – schimb	1	-	-	25,00	30,00
39.	Senzor lambda – schimb	1	-	-	25,00	30,00
40.	Rezervor sistemului de răcire – schimb	1	-	-	50,00	60,00
41.	Compresor servodirecție – schimb	1	-	-	41,67	50,00
42.	Ventilator sistem de răcire – schimb	1	-	-	333,33	400,00
43.	Schimb ulei	1	-	-	41,67	50,00
44.	Schimb filtru ulei	1	-	-	41,67	50,00
45.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00
46.	Schimb filtru habitaculu	1	-	-	83,33	100,00
47.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	83,33	100,00
48.	Schimb garnitura bușon scurgere ulei	1	-	-	8,33	10,00
	Suspensia				0,00	
49.	Amortizator din față – schimb	1	-	-	208,33	250,00
50.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	166,67	200,00
51.	Suport amortizator – schimb	1	-	-	0,83	1,00
52.	Butucul din față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
53.	Butucul din spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
54.	Rulment butuc din față - schimb	1	-	-	0,83	1,00

55.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	0,83	1,00
56.	Manșeta planetarei – schimb	1	-	-	8,33	10,00
57.	Articulație planetară interioară - schimb	1	-	-	208,33	250,00
58.	Articulație planetară exterioară - schimb	1	-	-	208,33	250,00
59.	Suport trapez față – schimb	1	-	-	125,00	150,00
60.	Suport trapez spate – schimb	1	-	-	125,00	150,00
61.	Articulație sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	166,67	200,00
62.	Stabilizator – schimb	1	-	-	8,33	10,00
63.	Planetară transmisie – schimb	1	-	-	291,67	350,00
64.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	75,00	90,00
65.	Caseta de direcție – schimb	1	-	-	750,00	900,00
66.	Burduf casetă de direcție - schimb	1	-	-	125,00	150,00
67.	Tija de direcție – schimb	1	-	-	125,00	150,00
68.	Arc elicoidal – schimb	1	-	-	8,33	10,00
69.	Braț inferior față – schimb	1	-	-	0,00	0,00
70.	Braț superior față – schimb	1	-	-	125,00	150,00
71.	Bucșă stabilizator (set) - schimb	1	-	-	166,67	200,00
72.	Bucșă punte spate (set) - schimb	1	-	-	333,33	400,00
73.	Rulment sarcină suport arc - schimb	1	-	-	0,83	1,00
74.	Bieleta antiruliu – schimb	1	-	-	83,33	100,00
75.	Geometria roților - reglarea	1	-	-	291,67	350,00
	Sistemul electric				0,00	
76.	Generator - montare demontare	1	-	-	83,33	100,00
77.	Generator - reparație	1	-	-	41,67	50,00
78.	Far - montare demontare	1	-	-	0,83	1,00
79.	Reglarea faruri	1	-	-	41,67	50,00
80.	Demaror - montare demontare	1	-	-	83,33	100,00
81.	Demaror - reparație	1	-	-	83,33	100,00
82.	Bloc ECU - reinstalarea soft	1	-	-	83,33	100,00
	Cutie de viteze și ambreiajul				0,00	
83.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1000,00	1200,00

84.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	75,00	90,00
85.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
86.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	0,83	1,00
87.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
88.	Coș ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
89.	Disc ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
90.	Rulment presiune – schimb	1	-	-	0,83	1,00
91.	Semering culisă – schimb	1	-	-	0,83	1,00
92.	Semering planetară – schimb	1	-	-	0,83	1,00
93.	Furtun ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
94.	Cilindru ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
95.	Balansier cutie de viteză – schimb	1	-	-	83,33	100,00
96.	Balansier cutie de viteză - reparație	1	-	-	83,33	100,00
97.	Crucea cardanică - schimb	1	-	-	0,00	0,00
98.	Balansare cardan	1	-	-	0,00	0,00
	Sistemului de frânare				0,00	
99.	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	1	-	-	125,00	150,00
100.	Lichid de frână – schimb	1	-	-	125,00	150,00
101.	Cilindru principal de frână schimb	1	-	-	0,83	1,00
102.	Cilindru de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
103.	Cilindru de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
104.	Disc de frână față (set) –schimb	1	-	-	166,67	200,00
105.	Disc de frână spate (set) –schimb	1	-	-	208,33	250,00
106.	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	1	-	-	166,67	200,00
107.	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	1	-	-	208,33	250,00
108.	Furtun de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
109.	Furtun de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
110.	Cablul frânei de mână – schimb	1	-	-	166,67	200,00
111.	Etrier frână față – reparația/deservire	1	-	-	333,33	400,00
112.	Etrier frână spate – reparația/deservire	1	-	-	333,33	400,00
113.	Amplificator vacuum – schimb	1	-	-	8,33	10,00

114.	Tambur spate demontare/montare	1	-	-	0,00	0,00
	Partea caroseriei				0,00	
115.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	41,67	50,00
116.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
117.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
118.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	41,67	50,00
119.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	8,33	10,00
120.	Tampon tobă eșapament (set) – schimb	1	-	-	8,33	10,00
121.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	208,33	250,00
122.	Motoraș macara geam – schimb	1	-	-	8,33	10,00
123.	Lacăt portbagaj – schimb	1	-	-	8,33	10,00
124.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
125.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
	PIESE AUTO				0,00	
	Motorul				0,00	
126.	Ulei 1l (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul propus)	1	Fosser 5W30	Germania	166,67	200,00
127.	Filtru ulei	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
128.	Filtru aer	1	Filtron	Polonia	150,00	180,00
129.	Filtru combustibil	1	Filtron	Polonia	250,00	300,00
130.	Filtru habitacul	1	Filtron	Polonia	108,33	130,00
131.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	333,33	400,00
132.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	66,67	80,00
133.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1	Fosser	Germania	125,00	150,00
134.	Cureaua distribuție (set)	1	Gates	Germania	1583,33	1900,00
135.	Chit lanț de distribuție	1	Dayco	Italia	0,00	0,00
136.	Cureaua generatorului	1	Dayco	Italia	150,00	180,00
137.	Clapeta accelerație EGR	1	OE	Germania	8,33	10,00

138.	Cureaua amplificator hidraulic	1	OE	Germania	0,83	1,00
139.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	1	OE	Germania	166,67	200,00
140.	Injectorului de combustibil	1	OE	Germania	83,33	100,00
141.	Pompă de combustibil	1	OE	Germania	583,33	700,00
142.	Pompă de apă	1	Dolz	Spania	498,33	598,00
143.	Pompă de ulei	1	OE	Germania	389,17	467,00
144.	Bujii (buc.)	1	Denso	Germania	125,00	150,00
145.	Suport motor (buc.)	1	Corteco	Franta	500,00	600,00
146.	Garnitura baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
147.	Garnitură capac supape	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
148.	Baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
149.	Garnitura colectorului admisie	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
150.	Compresor A/C	1	Victor Reinz	Germania	250,00	300,00
151.	Radiator A/C	1	NRF	Olanda	1166,67	1400,00
152.	Radiator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	1156,67	1388,00
153.	Radiator de încălzire interior	1	NRF	Olanda	470,83	565,00
154.	Termostat	1	NRF	Olanda	428,33	514,00
155.	Racord	1	VERNET	Franta	8,33	10,00
156.	Hamut	1	-	-	8,33	10,00
157.	Garnitură capacului cu clape	1	-	-	250,00	300,00
158.	Capacul cu clape	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
159.	Cablu bujii (set)	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
160.	Turbină de aer recondiționată	1	Denso	Germania	3583,33	4300,00

161.	Turbină de aer nouă	1	Melett	Marea Britanie	2500,00	3000,00
162.	Valvă de injecție	1	Denso	Germania	8,33	10,00
163.	Set garnituri chiulasă	1	Victor Reinz	Germania	708,33	850,00
164.	Chiulasă	1	OE	Germania	500,00	600,00
165.	Carcasă termostat	1	Gates	Germania	0,83	1,00
166.	Garnitură termostat	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
167.	Senzor temperatură motor	1	Gates	Germania	166,67	200,00
168.	Rezervor sistemului de răcire	1	Gates	Germania	250,00	300,00
169.	Capac rezervor sistem de răcire	1	Gates	Germania	50,00	60,00
170.	Ventilator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	666,67	800,00
	Suspensia				0,00	
171.	Amortizator din față (set)	1	Monroe	Belgia	1833,33	2200,00
172.	Amortizator din spate (set)	1	Monroe	Belgia	1631,67	1958,00
173.	Rulment sarcină suport arc (set)	1	Monroe	Belgia	550,00	660,00
174.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
175.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
176.	Articulație planetară interior	1	GKN	Germania	537,50	645,00
177.	Articulație planetară exterior	1	GKN	Germania	537,50	645,00
178.	Burduf articulație planetară	1	GKN	Germania	171,67	206,00
179.	Articulație sarcină/ghidare	1	FAG	Germania	172,50	207,00
180.	Set suport trapez față	1	FAG	Germania	616,67	740,00
181.	Set suport trapez spate	1	FAG	Germania	616,67	740,00
182.	Suport sferic	1	FAG	Germania	1,67	2,00
183.	Butucul din față	1	GKN	Germania	0,83	1,00
184.	Butucul din spate	1	GKN	Germania	0,83	1,00
185.	Rulment butuc din față	1	QWP	Germania	966,67	1160,00
186.	Rulment butuc din spate	1	QWP	Germania	1233,33	1480,00
187.	Manșeta planetarei	1	QWP	Germania	225,00	270,00
188.	Stabilizator	1	QWP	Germania	8,33	10,00

189.	Planetară transmisie	1	QWP	Germania	1500,00	1800,00
190.	Capăt bară (set)	1	QWP	Germania	396,67	476,00
191.	Burduf casetă de direcție (set)	1	QWP	Germania	133,33	160,00
192.	Arc elicoidal (set)	1	QWP	Germania	1075,00	1290,00
193.	Braț inferior față	1	QWP	Germania	0,00	0,00
194.	Braț superior față	1	QWP	Germania	744,17	893,00
195.	Bucșă stabilizator (set)	1	QWP	Germania	200,00	240,00
196.	Bucșă punte spate (set)	1	QWP	Germania	583,33	700,00
197.	Compresor servodirecție	1	NRF	Olanda	666,67	800,00
198.	Casetă de direcție nouă	1	QWP	Germania	2500,00	3000,00
199.	Casetă de direcție recondiționată	1	-	-	2333,33	2800,00
200.	Tija de comandă a direcției	1	QWP	Germania	171,67	206,00
201.	Bieleta antiruliu	1	QWP	Germania	233,33	280,00
	Sistemul electric				0,00	
202.	Bec lumină de zi (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
203.	Bec fază scurtă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
204.	Bec fază lungă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
205.	Bec semnalizare față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
206.	Bec semnalizare spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
207.	Bec frână (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
208.	Bec revers (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
209.	Bec lumină zi spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
210.	Bec lumină poziție spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
211.	Bec lumină poziție față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
212.	Bec iluminat număr înmatriculare (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
213.	Bec fară ceață față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
214.	Bec fară ceață spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
215.	Generator	1	AS	Cehia	250,00	300,00
216.	Far (stânga)	1	AS	Cehia	83,33	100,00
217.	Far (dreapta)	1	AS	Cehia	83,33	100,00
218.	Demaror	1	TYC	Olanda	250,00	300,00

219.	Bobină de inducție	1	AS	Cehia	666,67	800,00
220.	Colier plastic	1	AS	Cehia	1,67	2,00
	Cutie de viteze și ambreiajul				0,00	
221.	Ambreiaj (set)	1	LUK	Germania	4908,33	5890,00
222.	Suport cutie de viteză (buc.)	1	Corteco	Franta	675,83	811,00
223.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser	Germania	141,67	170,00
224.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser	Germania	0,00	0,00
225.	Cablu ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
226.	Coș ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
227.	Disc ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
228.	Rulment presiune	1	LUK	Germania	0,83	1,00
229.	Semiring culisă	1	Victor Reinz	Germania	33,33	40,00
230.	Semiring planetară	1	Victor Reinz	Germania	66,67	80,00
231.	Furtun ambreiaj	1	LUK	Germania	166,67	200,00
232.	Cilindru ambreiaj	1	LUK	Germania	166,67	200,00
233.	Balansier cutie de viteză	1	LUK	Germania	125,00	150,00
234.	Cruce cardanică	1	LUK	Germania	0,00	0,00
	Sistemului de frânare				0,00	
235.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser	Germania	116,67	140,00
236.	Cilindru principal de frână	1	QWP	Germania	8,33	10,00
237.	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	1	QWP	Germania	8,33	10,00
238.	Cilindru de frâna spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
239.	Disc de frână față (set)	1	QWP	Germania	1016,67	1220,00
240.	Disc de frână spate (set)	1	QWP	Germania	916,67	1100,00
241.	Plăcuțe de frână din față (set)	1	QWP	Germania	346,67	416,00
242.	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	QWP	Germania	335,00	402,00
243.	Furtun de frâna față	1	QWP	Germania	8,33	10,00
244.	Furtun de frâna spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
245.	Cablul frânei de mână	1	QWP	Germania	174,17	209,00
246.	Set reparație etrier frână	1	QWP	Germania	375,00	450,00

247.	Amplificator vacum	1	QWP	Germania	83,33	100,00
248.	Tambur spate	1	QWP	Germania	0,00	0,00
249.	Senzori plăcuțe de frână (set)	1	QWP	Germania	0,00	0,00
Partea caroseriei					0,00	
250.	Mecanism de acțiune a geamului	1	QWP	Germania	83,33	100,00
251.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	QWP	Germania	83,33	100,00
252.	Lacăt portbagaj	1	QWP	Germania	83,33	100,00
253.	Miner la ușă interior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
254.	Miner la ușă exterior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
255.	Motoraș macara geam	1	QWP	Germania	41,67	50,00
256.	Oglindă laterală	1	QWP	Germania	41,67	50,00
257.	Tampon tobă eșapament (set)	1	QWP	Germania	41,67	50,00
258.	Tobă eșapament (spate)	1	QWP	Germania	166,67	200,00
259.	Tobă eșapament (complect)	1	QWP	Germania	166,67	200,00
TOTAL lot					62979,17	75575,00

Škoda Octavia A7, 1395 cm³, a/f 2017						
N r.	Denumirea serviciilor și/sau a pieselor	Cantitate	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul						
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazul în care este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431		166,67	200,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	158,33	190,00
3.	Set curea distribuție – schimb	1	-	-	833,33	1000,00
4.	Chit lanț de distribuție – schimb	1	-	-	0,00	0,00
5.	Cureaua generatorului – schimb	1	-	-	125,00	150,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic – schimb	1	-	-	0,83	1,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție – schimb	1	-	-	0,83	1,00
8.	Injectorul de combustibil – schimb	1	-	-	0,83	1,00

9.	Pompă de combustibil – schimb	1	-	-	8,33	10,00
10.	Pompă de apă – schimb	1	-	-	125,00	150,00
11.	Pompă de ulei – schimb	1	-	-	50,00	60,00
12.	Bujii simplă/ incandescentă (1 buc.) – schimb	1	-	-	41,67	50,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) – schimb	1	-	-	16,67	20,00
14.	Suport motor – schimb	1	-	-	41,67	50,00
15.	Garnitura baie ulei – schimb	1	-	-	66,67	80,00
16.	Garnitură capac supape – schimb	1	-	-	66,67	80,00
17.	Garnitura colectorului admisie – schimb	1	-	-	66,67	80,00
18.	Radiator sistem de răcire – schimb	1	-	-	250,00	300,00
19.	Radiator de încălzire interior – schimb	1	-	-	250,00	300,00
20.	Termostat – schimb	1	-	-	233,33	280,00
21.	Capacul cu clape – schimb	1	-	-	41,67	50,00
22.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	333,33	400,00
23.	Turbosuflanta aer – schimb	1	-	-	1500,00	1800,00
24.	Valvă de injecție – schimb	1	-	-	0,83	1,00
25.	Chiulasă – schimb	1	-	-	250,00	300,00
26.	Set garnituri chiulasă – schimb	1	-	-	83,33	100,00
27.	Garnitură termostat – schimb	1	-	-	0,83	1,00
28.	Carcasă termostat – schimb	1	-	-	0,83	1,00
29.	Senzor temperatură motor – schimb	1	-	-	41,67	50,00
30.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	166,67	200,00
31.	Simmering radiator A/C – schimb	1	-	-	16,67	20,00
32.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1	-	-	0,83	1,00
33.	Clapeta accelerație EGR – curățire	1	-	-	0,83	1,00
34.	Spălarea sistemului de răcire – curățire	1	-	-	333,33	400,00
35.	Simmering arborelui cu came – schimb	1	-	-	8,33	10,00
36.	Simmering arbore cotit – schimb	1	-	-	8,33	10,00
37.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	41,67	50,00
38.	Senzor arbore cotit – schimb	1	-	-	41,67	50,00
39.	Senzor lambda – schimb	1	-	-	8,33	10,00

40.	Rezervor sistemului de răcire – schimb	1	-	-	41,67	50,00
41.	Compresor servodirecție – schimb	1	-	-	41,67	50,00
42.	Ventilator sistem de răcire – schimb	1	-	-	416,67	500,00
43.	Schimb ulei	1	-	-	41,67	50,00
44.	Schimb filtru ulei	1	-	-	41,67	50,00
45.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00
46.	Schimb filtru habitacul	1	-	-	83,33	100,00
47.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	0,00	0,00
48.	Schimb garnitura bușon scurgere ulei	1	-	-	41,67	50,00
	Suspensia				0,00	
49.	Amortizator din față – schimb	1	-	-	208,33	250,00
50.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	166,67	200,00
51.	Suport amortizator – schimb	1	-	-	0,83	1,00
52.	Butucul din față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
53.	Butucul din spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
54.	Rulment butuc din față - schimb	1	-	-	291,67	350,00
55.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	291,67	350,00
56.	Manșeta planetarei – schimb	1	-	-	0,83	1,00
57.	Articulație planetară interioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
58.	Articulație planetară exterioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
59.	Suport trapez față – schimb	1	-	-	333,33	400,00
60.	Suport trapez spate – schimb	1	-	-	333,33	400,00
61.	Articulație sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	333,33	400,00
62.	Stabilizator – schimb	1	-	-	0,83	1,00
63.	Planetară transmisie – schimb	1	-	-	8,33	10,00
64.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	83,33	100,00
65.	Caseta de direcție – schimb	1	-	-	750,00	900,00
66.	Burduf casetă de direcție - schimb	1	-	-	125,00	150,00
67.	Tija de direcție – schimb	1	-	-	125,00	150,00
68.	Arc elicoidal – schimb	1	-	-	8,33	10,00
69.	Braț inferior față – schimb	1	-	-	0,00	0,00

70.	Braț superior față – schimb	1	-	-	166,67	200,00
71.	Bucșă stabilizator (set) - schimb	1	-	-	166,67	200,00
72.	Bucșă punte spate (set) - schimb	1	-	-	333,33	400,00
73.	Rulment sarcină suport arc - schimb	1	-	-	0,83	1,00
74.	Bieleta antiruliu – schimb	1	-	-	83,33	100,00
75.	Geometria roților - reglarea	1	-	-	166,67	200,00
	Sistemul electric				0,00	
76.	Generator - montare demontare	1	-	-	83,33	100,00
77.	Generator - reparație	1	-	-	41,67	50,00
78.	Far - montare demontare	1	-	-	0,83	1,00
79.	Reglarea faruri	1	-	-	41,67	50,00
80.	Demaror - montare demontare	1	-	-	83,33	100,00
81.	Demaror - reparație	1	-	-	83,33	100,00
82.	Bloc ECU - reinstalarea soft	1	-	-	83,33	100,00
	Cutie de viteze și ambreiajul				0,00	
83.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1333,33	1600,00
84.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
85.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
86.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	0,83	1,00
87.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
88.	Coș ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
89.	Disc ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
90.	Rulment presiune – schimb	1	-	-	0,83	1,00
91.	Semering culisă – schimb	1	-	-	0,83	1,00
92.	Semering planetară – schimb	1	-	-	0,83	1,00
93.	Furtun ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
94.	Cilindru ambreiaj – schimb	1	-	-	416,67	500,00
95.	Balansier cutie de viteză – schimb	1	-	-	83,33	100,00
96.	Balansier cutie de viteză - reparație	1	-	-	41,67	50,00
97.	Crucea cardanică - schimb	1	-	-	0,00	0,00
98.	Balansare cardan	1	-	-	0,00	0,00

	Sistemului de frânare				0,00	
99.	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	1	-	-	208,33	250,00
100.	Lichid de frână – schimb	1	-	-	166,67	200,00
101.	Cilindru principal de frână schimb	1	-	-	8,33	10,00
102.	Cilindru de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
103.	Cilindru de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
104.	Disc de frână față (set) –schimb	1	-	-	166,67	200,00
105.	Disc de frână spate (set) –schimb	1	-	-	250,00	300,00
106.	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	1	-	-	166,67	200,00
107.	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	1	-	-	208,33	250,00
108.	Furtun de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
109.	Furtun de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
110.	Cablul frânei de mână – schimb	1	-	-	83,33	100,00
111.	Etrier frână față – reparația/deservire	1	-	-	375,00	450,00
112.	Etrier frână spate – reparația/deservire	1	-	-	375,00	450,00
113.	Amplificator vacuum – schimb	1	-	-	8,33	10,00
114.	Tambur spate demontare/montare	1	-	-	0,00	0,00
	Partea caroseriei				0,00	
115.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	41,67	50,00
116.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
117.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
118.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	41,67	50,00
119.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	8,33	10,00
120.	Tampon tobă eșapament (set) – schimb	1	-	-	8,33	10,00
121.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	208,33	250,00
122.	Motoraș macara geam – schimb	1	-	-	8,33	10,00
123.	Lacăt portbagaj – schimb	1	-	-	8,33	10,00
124.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
125.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
	PIESE AUTO				0,00	
	Motorul				0,00	

126.	Ulei 1l (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul porpus)	1	Fosser 5W30	Germania	166,67	200,00
127.	Filtru ulei	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
128.	Filtru aer	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
129.	Filtru combustibil	1	Filtron	Polonia	0,00	0,00
130.	Filtru habitaculu	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
131.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	333,33	400,00
132.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	66,67	80,00
133.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1	Fosser	Germania	166,67	200,00
134.	Cureaua distribuție (set)	1	Gates	Germania	1333,33	1600,00
135.	Chit lanț de distribuție	1	Dayco	Italia	0,00	0,00
136.	Cureaua generatorului	1	Dayco	Italia	150,00	180,00
137.	Clapeta accelerație EGR	1	OE	Germania	0,83	1,00
138.	Cureaua amplificator hidraulic	1	OE	Germania	0,83	1,00
139.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	1	OE	Germania	0,83	1,00
140.	Injectorului de combustibil	1	OE	Germania	8,33	10,00
141.	Pompă de combustibil	1	OE	Germania	333,33	400,00
142.	Pompă de apă	1	Dolz	Spania	975,00	1170,00
143.	Pompă de ulei	1	OE	Germania	333,33	400,00
144.	Bujii (buc.)	1	Denso	Germania	141,67	170,00
145.	Suport motor (buc.)	1	Corteco	Franta	333,33	400,00
146.	Garnitura baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	66,67	80,00
147.	Garnitură capac supape	1	Victor Reinz	Germania	66,67	80,00
148.	Baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	41,67	50,00

149.	Garnitura colectorului admisie	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
150.	Compresor A/C	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
151.	Radiator A/C	1	NRF	Olanda	1166,67	1400,00
152.	Radiator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	1750,00	2100,00
153.	Radiator de încălzire interior	1	NRF	Olanda	1000,00	1200,00
154.	Termostat	1	NRF	Olanda	2000,00	2400,00
155.	Racord	1	VERNET	Franta	0,83	1,00
156.	Hamut	1	-	-	8,33	10,00
157.	Garnitură capacului cu clape	1	-	-	8,33	10,00
158.	Capacul cu clape	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
159.	Cablu bujii (set)	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
160.	Turbină de aer recondiționată	1	Denso	Germania	1250,00	1500,00
161.	Turbină de aer nouă	1	Melett	Marea Britanie	1333,33	1600,00
162.	Valvă de injecție	1	Denso	Germania	8,33	10,00
163.	Set garnituri chiulasă	1	Victor Reinz	Germania	250,00	300,00
164.	Chiulasă	1	OE	Germania	250,00	300,00
165.	Carcasă termostat	1	Gates	Germania	0,83	1,00
166.	Garnitură termostat	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
167.	Senzor temperatură motor	1	Gates	Germania	166,67	200,00
168.	Rezervor sistemului de răcire	1	Gates	Germania	250,00	300,00
169.	Capac rezervor sistem de răcire	1	Gates	Germania	50,00	60,00
170.	Ventilator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	666,67	800,00
	Suspensia				0,00	
171.	Amortizator din față (set)	1	Monroe	Belgia	2033,33	2440,00

172.	Amortizator din spate (set)	1	Monroe	Belgia	1983,33	2380,00
173.	Rulment sarcină suport arc (set)	1	Monroe	Belgia	633,33	760,00
174.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
175.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
176.	Articulație planetară interior	1	GKN	Germania	658,33	790,00
177.	Articulație planetară exterior	1	GKN	Germania	658,33	790,00
178.	Burduf articulație planetară	1	GKN	Germania	195,00	234,00
179.	Articulație sarcină/ghidare	1	FAG	Germania	333,33	400,00
180.	Set suport trapez față	1	FAG	Germania	333,33	400,00
181.	Set suport trapez spate	1	FAG	Germania	333,33	400,00
182.	Suport sferic	1	FAG	Germania	0,83	1,00
183.	Butucul din față	1	GKN	Germania	0,83	1,00
184.	Butucul din spate	1	GKN	Germania	0,83	1,00
185.	Rulment butuc din față	1	QWP	Germania	875,00	1050,00
186.	Rulment butuc din spate	1	QWP	Germania	716,67	860,00
187.	Manșeta planetarei	1	QWP	Germania	8,33	10,00
188.	Stabilizator	1	QWP	Germania	0,83	1,00
189.	Planetară transmisie	1	QWP	Germania	12,50	15,00
190.	Capăt bară (set)	1	QWP	Germania	280,00	336,00
191.	Burduf casetă de direcție (set)	1	QWP	Germania	133,33	160,00
192.	Arc elicoidal (set)	1	QWP	Germania	850,00	1020,00
193.	Braț inferior față	1	QWP	Germania	0,00	0,00
194.	Braț superior față	1	QWP	Germania	696,67	836,00
195.	Bucșă stabilizator (set)	1	QWP	Germania	333,33	400,00
196.	Bucșă punte spate (set)	1	QWP	Germania	500,00	600,00
197.	Compresor servodirecție	1	NRF	Olanda	250,00	300,00
198.	Casetă de direcție nouă	1	QWP	Germania	2500,00	3000,00
199.	Casetă de direcție recondiționată	1	-	-	2333,33	2800,00
200.	Tija de comandă a direcției	1	QWP	Germania	163,33	196,00
201.	Bieleta antiruliu	1	QWP	Germania	165,00	198,00
	Sistemul electric				0,00	

202.	Bec lumină de zi (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
203.	Bec fază scurtă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
204.	Bec fază lungă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
205.	Bec semnalizare față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
206.	Bec semnalizare spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
207.	Bec frână (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
208.	Bec revers (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
209.	Bec lumină zi spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
210.	Bec lumină poziție spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
211.	Bec lumină poziție față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
212.	Bec iluminat număr înmatriculare (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
213.	Bec fară ceață față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
214.	Bec fară ceață spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
215.	Generator	1	AS	Cehia	250,00	300,00
216.	Far (stânga)	1	AS	Cehia	83,33	100,00
217.	Far (dreapta)	1	AS	Cehia	83,33	100,00
218.	Demaror	1	TYC	Olanda	250,00	300,00
219.	Bobină de inducție	1	AS	Cehia	666,67	800,00
220.	Colier plastic	1	AS	Cehia	1,67	2,00
	Cutie de viteze și ambreiajul				0,00	
221.	Ambreiaj (set)	1	LUK	Germania	4750,00	5700,00
222.	Suport cutie de viteză (buc.)	1	Corteco	Franta	660,83	793,00
223.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser	Germania	141,67	170,00
224.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser	Germania	0,00	0,00
225.	Cablu ambreiaj	1	LUK	Germania	83,33	100,00
226.	Coș ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
227.	Disc ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
228.	Rulment presiune	1	LUK	Germania	0,83	1,00
229.	Semiring culisă	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
230.	Semiring planetară	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00

231.	Furtun ambreiaj	1	LUK	Germania	41,67	50,00
232.	Cilindru ambreiaj	1	LUK	Germania	166,67	200,00
233.	Balansier cutie de viteză	1	LUK	Germania	8,33	10,00
234.	Cruce cardanică	1	LUK	Germania	0,00	0,00
	Sistemului de frânare				0,00	
235.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser	Germania	116,67	140,00
236.	Cilindru principal de frână	1	QWP	Germania	8,33	10,00
237.	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	1	QWP	Germania	8,33	10,00
238.	Cilindru de frâna spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
239.	Disc de frână față (set)	1	QWP	Germania	1166,67	1400,00
240.	Disc de frână spate (set)	1	QWP	Germania	1000,00	1200,00
241.	Plăcuțe de frână din față (set)	1	QWP	Germania	650,83	781,00
242.	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	QWP	Germania	416,67	500,00
243.	Furtun de frâna față	1	QWP	Germania	8,33	10,00
244.	Furtun de frâna spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
245.	Cablul frânei de mână	1	QWP	Germania	225,00	270,00
246.	Set reparație etrier frână	1	QWP	Germania	375,00	450,00
247.	Amplificator vacuum	1	QWP	Germania	0,83	1,00
248.	Tambur spate	1	QWP	Germania	0,00	0,00
249.	Senzori plăcuțe de frână (set)	1	QWP	Germania	0,00	0,00
	Partea caroseriei				0,00	
250.	Mecanism de acțiune a geamului	1	QWP	Germania	83,33	100,00
251.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	QWP	Germania	83,33	100,00
252.	Lacăt portbagaj	1	QWP	Germania	83,33	100,00
253.	Miner la ușă interior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
254.	Miner la ușă exterior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
255.	Motoraș macara geam	1	QWP	Germania	41,67	50,00
256.	Oglindă laterală	1	QWP	Germania	41,67	50,00
257.	Tampon tobă eșapament (set)	1	QWP	Germania	41,67	50,00
258.	Tobă eșapament (spate)	1	QWP	Germania	166,67	200,00
259.	Tobă eșapament (complect)	1	QWP	Germania	166,67	200,00

TOTAL lot

60860,00

73032,00

Škoda Octavia A8 Combi, 1.4 TSI, 110 kW, MT6, a/f 2021						
N r.	Denumirea serviciilor și/sau a pieselor	Cantitatea	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul						
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazul în care este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431		166,67	200,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	158,33	190,00
3.	Set curea distribuție – schimb	1	-	-	833,33	1000,00
4.	Chit lanț de distribuire – schimb	1	-	-	0,00	0,00
5.	Cureaua generatorului – schimb	1	-	-	125,00	150,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic – schimb	1	-	-	0,83	1,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție – schimb	1	-	-	0,83	1,00
8.	Injectorul de combustibil – schimb	1	-	-	0,83	1,00
9.	Pompă de combustibil – schimb	1	-	-	8,33	10,00
10.	Pompă de apă – schimb	1	-	-	125,00	150,00
11.	Pompă de ulei – schimb	1	-	-	50,00	60,00
12.	Bujii simplă/ incandescentă (1 buc.) – schimb	1	-	-	41,67	50,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) – schimb	1	-	-	16,67	20,00
14.	Suport motor – schimb	1	-	-	41,67	50,00
15.	Garnitura baie ulei – schimb	1	-	-	66,67	80,00
16.	Garnitură capac supape – schimb	1	-	-	66,67	80,00
17.	Garnitura colectorului admisie – schimb	1	-	-	66,67	80,00
18.	Radiator sistem de răcire – schimb	1	-	-	250,00	300,00
19.	Radiator de încălzire interior – schimb	1	-	-	250,00	300,00
20.	Termostat – schimb	1	-	-	233,33	280,00
21.	Capacul cu clape – schimb	1	-	-	41,67	50,00
22.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	333,33	400,00

23.	Turbosuflanta aer – schimb	1	-	-	1500,00	1800,00
24.	Valvă de injecție – schimb	1	-	-	0,83	1,00
25.	Chiulasă – schimb	1	-	-	250,00	300,00
26.	Set garnituri chiulasă – schimb	1	-	-	83,33	100,00
27.	Garnitură termostat – schimb	1	-	-	0,83	1,00
28.	Carcasă termostat – schimb	1	-	-	0,83	1,00
29.	Senzor temperatură motor – schimb	1	-	-	41,67	50,00
30.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	166,67	200,00
31.	Simmering radiator A/C – schimb	1	-	-	16,67	20,00
32.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1			0,83	1,00
33.	Clapeta accelerație EGR – curățire	1	-	-	0,83	1,00
34.	Spălarea sistemului de răcire – curățire	1	-	-	333,33	400,00
35.	Simmering arborelui cu came – schimb	1	-	-	8,33	10,00
36.	Simmering arbore cotit – schimb	1	-	-	8,33	10,00
37.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	41,67	50,00
38.	Sensor arbore cotit – schimb	1	-	-	41,67	50,00
39.	Senzor lambda – schimb	1	-	-	8,33	10,00
40.	Rezervor sistemului de răcire – schimb	1	-	-	41,67	50,00
41.	Compresor servodirecție – schimb	1	-	-	41,67	50,00
42.	Ventilator sistem de răcire – schimb	1	-	-	416,67	500,00
43.	Schimb ulei	1	-	-	41,67	50,00
44.	Schimb filtru ulei	1	-	-	41,67	50,00
45.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00
46.	Schimb filtru habitacul	1	-	-	83,33	100,00
47.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	0,00	0,00
48.	Schimb garnitura bușon scurgere ulei	1	-	-	41,67	50,00
	Suspensia				0,00	
49.	Amortizator din față – schimb	1	-	-	208,33	250,00
50.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	166,67	200,00
51.	Suport amortizator – schimb	1	-	-	0,83	1,00
52.	Butucul din față – schimb	1	-	-	0,83	1,00

53.	Butucul din spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
54.	Rulment butuc din față - schimb	1	-	-	291,67	350,00
55.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	291,67	350,00
56.	Manșeta planetarei – schimb	1	-	-	0,83	1,00
57.	Articulație planetară interioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
58.	Articulație planetară exterioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
59.	Suport trapez față – schimb	1	-	-	333,33	400,00
60.	Suport trapez spate – schimb	1	-	-	333,33	400,00
61.	Articulație sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	333,33	400,00
62.	Stabilizator – schimb	1	-	-	0,83	1,00
63.	Planetară transmisie – schimb	1	-	-	8,33	10,00
64.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	83,33	100,00
65.	Caseta de direcție – schimb	1	-	-	750,00	900,00
66.	Burduf casetă de direcție - schimb	1	-	-	125,00	150,00
67.	Tija de direcție – schimb	1	-	-	125,00	150,00
68.	Arc elicoidal – schimb	1	-	-	8,33	10,00
69.	Braț inferior față – schimb	1	-	-	0,00	0,00
70.	Braț superior față – schimb	1	-	-	166,67	200,00
71.	Bucșă stabilizator (set) - schimb	1	-	-	166,67	200,00
72.	Bucșă punte spate (set) - schimb	1	-	-	333,33	400,00
73.	Rulment sarcină suport arc - schimb	1	-	-	0,83	1,00
74.	Bieleta antiruliu – schimb	1	-	-	83,33	100,00
75.	Geometria roților - reglarea	1	-	-	166,67	200,00
	Sistemul electric				0,00	
76.	Generator - montare demontare	1	-	-	83,33	100,00
77.	Generator - reparație	1	-	-	41,67	50,00
78.	Far - montare demontare	1	-	-	0,83	1,00
79.	Reglarea faruri	1	-	-	41,67	50,00
80.	Demaror - montare demontare	1	-	-	83,33	100,00
81.	Demaror - reparație	1	-	-	83,33	100,00
82.	Bloc ECU - reinstalarea soft	1	-	-	83,33	100,00

Cutie de viteze și ambreiajul					0,00	
83.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1333,33	1600,00
84.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
85.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
86.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	0,83	1,00
87.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
88.	Coș ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
89.	Disc ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
90.	Rulment presiune – schimb	1	-	-	0,83	1,00
91.	Semering culisă – schimb	1	-	-	0,83	1,00
92.	Semering planetară – schimb	1	-	-	0,83	1,00
93.	Furtun ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
94.	Cilindru ambreiaj – schimb	1	-	-	416,67	500,00
95.	Balansier cutie de viteză – schimb	1	-	-	83,33	100,00
96.	Balansier cutie de viteză - reparație	1	-	-	41,67	50,00
97.	Crucea cardanică - schimb	1	-	-	0,00	0,00
98.	Balansare cardan	1	-	-	0,00	0,00
Sistemului de frânare					0,00	
99.	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	1	-	-	208,33	250,00
100.	Lichid de frână – schimb	1	-	-	166,67	200,00
101.	Cilindru principal de frână schimb	1	-	-	8,33	10,00
102.	Cilindru de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
103.	Cilindru de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
104.	Disc de frână față (set) –schimb	1	-	-	166,67	200,00
105.	Disc de frână spate (set) –schimb	1	-	-	250,00	300,00
106.	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	1	-	-	166,67	200,00
107.	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	1	-	-	208,33	250,00
108.	Furtun de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
109.	Furtun de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
110.	Cablul frânei de mână – schimb	1	-	-	83,33	100,00
111.	Etrier frână față – reparația/deservire	1	-	-	375,00	450,00

112.	Etrier frână spate – reparația/deservire	1	-	-	375,00	450,00
113.	Amplificator vacuum – schimb	1	-	-	8,33	10,00
114.	Tambur spate demontare/montare	1	-	-	0,00	0,00
Partea caroseriei					0,00	
115.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	41,67	50,00
116.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
117.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
118.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	41,67	50,00
119.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	8,33	10,00
120.	Tampon toבă eșapament (set) – schimb	1	-	-	8,33	10,00
121.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	208,33	250,00
122.	Motoraș macara geam – schimb	1	-	-	8,33	10,00
123.	Lacăt portbagaj – schimb	1	-	-	8,33	10,00
124.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
125.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
PIESE AUTO					0,00	
Motorul					0,00	
126.	Ulei 1l (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul propus)	1	Fosser 5W30	Germania	166,67	200,00
127.	Filtru ulei	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
128.	Filtru aer	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
129.	Filtru combustibil	1	Filtron	Polonia	0,00	0,00
130.	Filtru habitacul	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
131.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	333,33	400,00
132.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	66,67	80,00
133.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1	Fosser	Germania	166,67	200,00
134.	Cureaua distribuție (set)	1	Gates	Germania	1333,33	1600,00
135.	Chit lanț de distribuție	1	Dayco	Italia	0,00	0,00

136.	Cureaua generatorului	1	Dayco	Italia	150,00	180,00
137.	Clapeta accelerație EGR	1	OE	Germania	0,83	1,00
138.	Cureaua amplificator hidraulic	1	OE	Germania	0,83	1,00
139.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	1	OE	Germania	0,83	1,00
140.	Injectorul de combustibil	1	OE	Germania	8,33	10,00
141.	Pompă de combustibil	1	OE	Germania	333,33	400,00
142.	Pompă de apă	1	Dolz	Spania	975,00	1170,00
143.	Pompă de ulei	1	OE	Germania	333,33	400,00
144.	Bujii (buc.)	1	Denso	Germania	141,67	170,00
145.	Suport motor (buc.)	1	Corteco	Franta	333,33	400,00
146.	Garnitura baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	66,67	80,00
147.	Garnitură capac supape	1	Victor Reinz	Germania	66,67	80,00
148.	Baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	41,67	50,00
149.	Garnitura colectorului admisie	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
150.	Compresor A/C	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
151.	Radiator A/C	1	NRF	Olanda	1166,67	1400,00
152.	Radiator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	1750,00	2100,00
153.	Radiator de încălzire interior	1	NRF	Olanda	1000,00	1200,00
154.	Termostat	1	NRF	Olanda	2000,00	2400,00
155.	Racord	1	VERNET	Franta	0,83	1,00
156.	Hamut	1	-	-	8,33	10,00
157.	Garnitură capacului cu clape	1	-	-	8,33	10,00
158.	Capacul cu clape	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
159.	Cablu bujii (set)	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00

160.	Turbină de aer recondiționată	1	Denso	Germania	1250,00	1500,00
161.	Turbină de aer nouă	1	Melett	Marea Britanie	1333,33	1600,00
162.	Valvă de injecție	1	Denso	Germania	8,33	10,00
163.	Set garnituri chiulasă	1	Victor Reinz	Germania	250,00	300,00
164.	Chiulasă	1	OE	Germania	250,00	300,00
165.	Carcasă termostat	1	Gates	Germania	0,83	1,00
166.	Garnitură termostat	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
167.	Senzor temperatură motor	1	Gates	Germania	166,67	200,00
168.	Rezervor sistemului de răcire	1	Gates	Germania	250,00	300,00
169.	Capac rezervor sistem de răcire	1	Gates	Germania	50,00	60,00
170.	Ventilator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	666,67	800,00
	Suspensia				0,00	
171.	Amortizator din față (set)	1	Monroe	Belgia	2033,33	2440,00
172.	Amortizator din spate (set)	1	Monroe	Belgia	1983,33	2380,00
173.	Rulment sarcină suport arc (set)	1	Monroe	Belgia	633,33	760,00
174.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
175.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
176.	Articulație planetară interior	1	GKN	Germania	658,33	790,00
177.	Articulație planetară exterior	1	GKN	Germania	658,33	790,00
178.	Burduf articulație planetară	1	GKN	Germania	195,00	234,00
179.	Articulație sarcină/ghidare	1	FAG	Germania	333,33	400,00
180.	Set suport trapez față	1	FAG	Germania	333,33	400,00
181.	Set suport trapez spate	1	FAG	Germania	333,33	400,00
182.	Suport sferic	1	FAG	Germania	0,83	1,00
183.	Butucul din față	1	GKN	Germania	0,83	1,00
184.	Butucul din spate	1	GKN	Germania	0,83	1,00
185.	Rulment butuc din față	1	QWP	Germania	875,00	1050,00
186.	Rulment butuc din spate	1	QWP	Germania	716,67	860,00
187.	Manșeta planetarei	1	QWP	Germania	8,33	10,00

188.	Stabilizator	1	QWP	Germania	0,83	1,00
189.	Planetară transmisie	1	QWP	Germania	12,50	15,00
190.	Capăt bară (set)	1	QWP	Germania	280,00	336,00
191.	Burduf casetă de direcție (set)	1	QWP	Germania	133,33	160,00
192.	Arc elicoidal (set)	1	QWP	Germania	850,00	1020,00
193.	Braț inferior față	1	QWP	Germania	0,00	0,00
194.	Braț superior față	1	QWP	Germania	696,67	836,00
195.	Bucșă stabilizator (set)	1	QWP	Germania	333,33	400,00
196.	Bucșă punte spate (set)	1	QWP	Germania	500,00	600,00
197.	Compresor servodirecție	1	NRF	Olanda	250,00	300,00
198.	Casetă de direcție nouă	1	QWP	Germania	2500,00	3000,00
199.	Casetă de direcție recondiționată	1	-	-	2333,33	2800,00
200.	Tija de comandă a direcției	1	QWP	Germania	163,33	196,00
201.	Bieleta antiruliu	1	QWP	Germania	165,00	198,00
	Sistemul electric				0,00	
202.	Bec lumină de zi (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
203.	Bec fază scurtă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
204.	Bec fază lungă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
205.	Bec semnalizare față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
206.	Bec semnalizare spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
207.	Bec frână (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
208.	Bec revers (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
209.	Bec lumină zi spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
210.	Bec lumină poziție spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
211.	Bec lumină poziție față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
212.	Bec iluminat număr înmatriculare (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
213.	Bec fară ceață față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
214.	Bec fară ceață spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
215.	Generator	1	AS	Cehia	250,00	300,00
216.	Far (stânga)	1	AS	Cehia	83,33	100,00
217.	Far (dreapta)	1	AS	Cehia	83,33	100,00

218.	Demaror	1	TYC	Olanda	250,00	300,00
219.	Bobină de inducție	1	AS	Cehia	666,67	800,00
220.	Colier plastic	1	AS	Cehia	1,67	2,00
	Cutia de viteze și ambreiajul				0,00	
221.	Ambreiaj (set)	1	LUK	Germania	4750,00	5700,00
222.	Suport cutie de viteză (buc.)	1	Corteco	Franta	660,83	793,00
223.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser	Germania	141,67	170,00
224.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser	Germania	0,00	0,00
225.	Cablu ambreiaj	1	LUK	Germania	83,33	100,00
226.	Coș ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
227.	Disc ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
228.	Rulment presiune	1	LUK	Germania	0,83	1,00
229.	Semiring culisă	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
230.	Semiring planetară	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
231.	Furtun ambreiaj	1	LUK	Germania	41,67	50,00
232.	Cilindru ambreiaj	1	LUK	Germania	166,67	200,00
233.	Balansier cutie de viteză	1	LUK	Germania	8,33	10,00
234.	Cruce cardanică	1	LUK	Germania	0,00	0,00
	Sistemului de frânare				0,00	
235.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser	Germania	116,67	140,00
236.	Cilindru principal de frână	1	QWP	Germania	8,33	10,00
237.	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	1	QWP	Germania	8,33	10,00
238.	Cilindru de frâna spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
239.	Disc de frână față (set)	1	QWP	Germania	1166,67	1400,00
240.	Disc de frână spate (set)	1	QWP	Germania	1000,00	1200,00
241.	Plăcuțe de frână din față (set)	1	QWP	Germania	650,83	781,00
242.	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	QWP	Germania	416,67	500,00
243.	Furtun de frâna față	1	QWP	Germania	8,33	10,00
244.	Furtun de frâna spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
245.	Cablul frânei de mână	1	QWP	Germania	225,00	270,00

246.	Set reparație etrier frână	1	QWP	Germania	375,00	450,00
247.	Amplificator vacuum	1	QWP	Germania	0,83	1,00
248.	Tambur spate	1	QWP	Germania	0,00	0,00
249.	Senzori plăcuțe de frână (set)	1	QWP	Germania	0,00	0,00
	Partea caroseriei				0,00	
250.	Mecanism de acțiune a geamului	1	QWP	Germania	83,33	100,00
251.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	QWP	Germania	83,33	100,00
252.	Lacăt portbagaj	1	QWP	Germania	83,33	100,00
253.	Miner la ușă interior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
254.	Miner la ușă exterior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
255.	Motoraș macara geam	1	QWP	Germania	41,67	50,00
256.	Oglindă laterală	1	QWP	Germania	41,67	50,00
257.	Tampon tobă eșapament (set)	1	QWP	Germania	41,67	50,00
258.	Tobă eșapament (spate)	1	QWP	Germania	166,67	200,00
259.	Tobă eșapament (complet)	1	QWP	Germania	166,67	200,00
	TOTAL lot				60860,00	73032,00

Škoda Rapid, 1598 cm³ MPI, a/f 2013						
N r.	Denumirea serviciilor și/sau a pieselor	Cantitatea	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
	Motorul					
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazul în care este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431		166,67	200,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	166,67	200,00
3.	Set curea distribuție – schimb	1	-	-	0,00	0,00
4.	Chit lanț de distribuție – schimb	1	-	-	833,33	1000,00
5.	Cureaua generatorului – schimb	1	-	-	125,00	150,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic – schimb	1	-	-	0,83	1,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție – schimb	1	-	-	0,83	1,00

8.	Injectorul de combustibil – schimb	1	-	-	0,83	1,00
9.	Pompă de combustibil – schimb	1	-	-	83,33	100,00
10.	Pompă de apă – schimb	1	-	-	83,33	100,00
11.	Pompă de ulei – schimb	1	-	-	41,67	50,00
12.	Bujii simplă/ incandescentă (1 buc.) – schimb	1	-	-	83,33	100,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) – schimb	1	-	-	125,00	150,00
14.	Suport motor – schimb	1	-	-	41,67	50,00
15.	Garnitura baie ulei – schimb	1	-	-	41,67	50,00
16.	Garnitură capac supape – schimb	1	-	-	41,67	50,00
17.	Garnitura colectorului admisie – schimb	1	-	-	41,67	50,00
18.	Radiator sistem de răcire – schimb	1	-	-	250,00	300,00
19.	Radiator de încălzire interior – schimb	1	-	-	250,00	300,00
20.	Termostat – schimb	1	-	-	208,33	250,00
21.	Capacul cu clape – schimb	1	-	-	8,33	10,00
22.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	416,67	500,00
23.	Turbosufianta aer – schimb	1	-	-	0,00	0,00
24.	Valvă de injecție – schimb	1	-	-	0,83	1,00
25.	Chiulasă – schimb	1	-	-	83,33	100,00
26.	Set garnituri chiulasă – schimb	1	-	-	83,33	100,00
27.	Garnitură termostat – schimb	1	-	-	0,83	1,00
28.	Carcasă termostat – schimb	1	-	-	83,33	100,00
29.	Senzor temperatură motor – schimb	1	-	-	41,67	50,00
30.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	166,67	200,00
31.	Simmering radiator A/C – schimb	1	-	-	8,33	10,00
32.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1	-	-	83,33	100,00
33.	Clapeta accelerație EGR – curățire	1	-	-	125,00	150,00
34.	Spălarea sistemului de răcire – curățire	1	-	-	375,00	450,00
35.	Simmering arborelui cu came – schimb	1	-	-	8,33	10,00
36.	Simmering arbore cotit – schimb	1	-	-	8,33	10,00
37.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	8,33	10,00
38.	Sensor arbore cotit – schimb	1	-	-	8,33	10,00

39.	Senzor lambda – schimb	1	-	-	8,33	10,00
40.	Rezervor sistemului de răcire – schimb	1	-	-	8,33	10,00
41.	Compresor servodirecție – schimb	1	-	-	8,33	10,00
42.	Ventilator sistem de răcire – schimb	1	-	-	416,67	500,00
43.	Schimb ulei	1	-	-	41,67	50,00
44.	Schimb filtru ulei	1	-	-	41,67	50,00
45.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00
46.	Schimb filtru habitacul	1	-	-	83,33	100,00
47.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	83,33	100,00
48.	Schimb garnitura bușon scurgere ulei	1	-	-	41,67	50,00
	Suspensia				0,00	
49.	Amortizator din față – schimb	1	-	-	208,33	250,00
50.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	166,67	200,00
51.	Suport amortizator – schimb	1	-	-	0,83	1,00
52.	Butucul din față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
53.	Butucul din spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
54.	Rulment butuc din față - schimb	1	-	-	333,33	400,00
55.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	333,33	400,00
56.	Manșeta planetarei – schimb	1	-	-	0,83	1,00
57.	Articulație planetară interioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
58.	Articulație planetară exterioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
59.	Suport trapez față – schimb	1	-	-	333,33	400,00
60.	Suport trapez spate – schimb	1	-	-	333,33	400,00
61.	Articulație sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	333,33	400,00
62.	Stabilizator – schimb	1	-	-	0,83	1,00
63.	Planetară transmisie – schimb	1	-	-	0,83	1,00
64.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	83,33	100,00
65.	Caseta de direcție – schimb	1	-	-	750,00	900,00
66.	Burdof casetă de direcție - schimb	1	-	-	125,00	150,00
67.	Tija de direcție – schimb	1	-	-	125,00	150,00
68.	Arc elicoidal – schimb	1	-	-	41,67	50,00

69.	Braț inferior față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
70.	Braț superior față – schimb	1	-	-	83,33	100,00
71.	Bucșă stabilizator (set) - schimb	1	-	-	166,67	200,00
72.	Bucșă punte spate (set) - schimb	1	-	-	250,00	300,00
73.	Rulment sarcină suport arc - schimb	1	-	-	0,83	1,00
74.	Bieleta antiruliu – schimb	1	-	-	83,33	100,00
75.	Geometria roților - reglarea	1	-	-	166,67	200,00
	Sistemul electric				0,00	
76.	Generator - montare demontare	1	-	-	416,67	500,00
77.	Generator - reparație	1	-	-	833,33	1000,00
78.	Far - montare demontare	1	-	-	0,83	1,00
79.	Reglarea faruri	1	-	-	41,67	50,00
80.	Demaror - montare demontare	1	-	-	416,67	500,00
81.	Demaror - reparație	1	-	-	833,33	1000,00
82.	Bloc ECU - reinstalarea soft	1	-	-	83,33	100,00
	Cutie de viteze și ambreiajul				0,00	
83.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1333,33	1600,00
84.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
85.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	125,00	150,00
86.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	0,83	1,00
87.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
88.	Coș ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
89.	Disc ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
90.	Rulment presiune – schimb	1	-	-	0,83	1,00
91.	Semering culisă – schimb	1	-	-	0,83	1,00
92.	Semering planetară – schimb	1	-	-	0,83	1,00
93.	Furtun ambreiaj – schimb	1	-	-	8,33	10,00
94.	Cilindru ambreiaj – schimb	1	-	-	83,33	100,00
95.	Balansier cutie de viteză – schimb	1	-	-	83,33	100,00
96.	Balansier cutie de viteză - reparație	1	-	-	83,33	100,00
97.	Crucea cardanică - schimb	1	-	-	0,00	0,00

98.	Balansare cardan	1	-	-	0,00	0,00
	Sistemului de frânare				0,00	
99.	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	1	-	-	208,33	250,00
100.	Lichid de frână – schimb	1	-	-	125,00	150,00
101.	Cilindru principal de frână schimb	1	-	-	8,33	10,00
102.	Cilindru de frâna față – schimb	1	-	-	8,33	10,00
103.	Cilindru de frâna spate – schimb	1	-	-	166,67	200,00
104.	Disc de frână față (set) –schimb	1	-	-	166,67	200,00
105.	Disc de frână spate (set) –schimb	1	-	-	0,00	0,00
106.	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	1	-	-	166,67	200,00
107.	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	1	-	-	291,67	350,00
108.	Furtun de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
109.	Furtun de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
110.	Cablul frânei de mână – schimb	1	-	-	250,00	300,00
111.	Etrier frână față – reparația/deservire	1	-	-	375,00	450,00
112.	Etrier frână spate – reparația/deservire	1	-	-	0,00	0,00
113.	Amplificator vacuum – schimb	1	-	-	0,83	1,00
114.	Tambur spate demontare/montare	1	-	-	83,33	100,00
	Partea caroseriei				0,00	
115.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	41,67	50,00
116.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
117.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
118.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	41,67	50,00
119.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	8,33	10,00
120.	Tampon tobă eșapament (set) – schimb	1	-	-	8,33	10,00
121.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	208,33	250,00
122.	Motoraș macara geam – schimb	1	-	-	8,33	10,00
123.	Lacăt portbagaj – schimb	1	-	-	8,33	10,00
124.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
125.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	8,33	10,00
	PIESE AUTO				0,00	

	Motorul				0,00	
126.	Ulei 1l (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul porpus)	1	Fosser 5W30	Germania	166,67	200,00
127.	Filtru ulei	1	Filtron	Polonia	133,33	160,00
128.	Filtru aer	1	Filtron	Polonia	125,00	150,00
129.	Filtru combustibil	1	Filtron	Polonia	308,33	370,00
130.	Filtru habitacul	1	Filtron	Polonia	100,00	120,00
131.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	333,33	400,00
132.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culaorea și tipul)	1	Fosser Rosu G12	Germania	66,67	80,00
133.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1	Fosser	Germania	166,67	200,00
134.	Cureaua distribuție (set)	1	Gates	Germania	0,00	0,00
135.	Chit lanț de distribuție	1	Dayco	Italia	1666,67	2000,00
136.	Cureaua generatorului	1	Dayco	Italia	8,33	10,00
137.	Clapeta accelerație EGR	1	OE	Germania	0,83	1,00
138.	Cureaua amplificator hidraulic	1	OE	Germania	0,83	1,00
139.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	1	OE	Germania	0,83	1,00
140.	Injectorului de combustibil	1	OE	Germania	0,83	1,00
141.	Pompă de combustibil	1	OE	Germania	416,67	500,00
142.	Pompă de apă	1	Dolz	Spania	416,67	500,00
143.	Pompă de ulei	1	OE	Germania	125,00	150,00
144.	Bujii (buc.)	1	Denso	Germania	125,00	150,00
145.	Suport motor (buc.)	1	Corteco	Franta	750,00	900,00
146.	Garnitura baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	50,00	60,00
147.	Garnitură capac supape	1	Victor Reinz	Germania	166,67	200,00
148.	Baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	41,67	50,00

149.	Garnitura colectorului admisie	1	Victor Reinz	Germania	125,00	150,00
150.	Compresor A/C	1	Victor Reinz	Germania	500,00	600,00
151.	Radiator A/C	1	NRF	Olanda	1000,00	1200,00
152.	Radiator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	1050,00	1260,00
153.	Radiator de încălzire interior	1	NRF	Olanda	416,67	500,00
154.	Termostat	1	NRF	Olanda	1375,00	1650,00
155.	Racord	1	VERNET	Franta	0,83	1,00
156.	Hamut	1	-	-	8,33	10,00
157.	Garnitură capacului cu clape	1	-	-	41,67	50,00
158.	Capacul cu clape	1	Victor Reinz	Germania	41,67	50,00
159.	Cablu bujii (set)	1	Victor Reinz	Germania	250,00	300,00
160.	Turbină de aer recondiționată	1	Denso	Germania	0,00	0,00
161.	Turbină de aer nouă	1	Melett	Marea Britanie	0,00	0,00
162.	Valvă de injecție	1	Denso	Germania	0,83	1,00
163.	Set garnituri chiulasă	1	Victor Reinz	Germania	333,33	400,00
164.	Chiulasă	1	OE	Germania	250,00	300,00
165.	Carcasă termostat	1	Gates	Germania	0,83	1,00
166.	Garnitură termostat	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
167.	Senzor temperatură motor	1	Gates	Germania	166,67	200,00
168.	Rezervor sistemului de răcire	1	Gates	Germania	250,00	300,00
169.	Capac rezervor sistem de răcire	1	Gates	Germania	8,33	10,00
170.	Ventilator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	666,67	800,00
	Suspensia				0,00	
171.	Amortizator din față (set)	1	Monroe	Belgia	1583,33	1900,00

172.	Amortizator din spate (set)	1	Monroe	Belgia	1500,00	1800,00
173.	Rulment sarcină suport arc (set)	1	Monroe	Belgia	350,00	420,00
174.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
175.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	Monroe	Belgia	208,33	250,00
176.	Articulație planetară interior	1	GKN	Germania	658,33	790,00
177.	Articulație planetară exterior	1	GKN	Germania	658,33	790,00
178.	Burduf articulație planetară	1	GKN	Germania	208,33	250,00
179.	Articulație sarcină/ghidare	1	FAG	Germania	333,33	400,00
180.	Set suport trapez față	1	FAG	Germania	333,33	400,00
181.	Set suport trapez spate	1	FAG	Germania	333,33	400,00
182.	Suport sferic	1	FAG	Germania	0,83	1,00
183.	Butucul din față	1	GKN	Germania	0,83	1,00
184.	Butucul din spate	1	GKN	Germania	0,83	1,00
185.	Rulment butuc din față	1	QWP	Germania	633,33	760,00
186.	Rulment butuc din spate	1	QWP	Germania	916,67	1100,00
187.	Manșeta planetarei	1	QWP	Germania	0,83	1,00
188.	Stabilizator	1	QWP	Germania	0,83	1,00
189.	Planetară transmisie	1	QWP	Germania	8,33	10,00
190.	Capăt bară (set)	1	QWP	Germania	250,00	300,00
191.	Burduf casetă de direcție (set)	1	QWP	Germania	125,00	150,00
192.	Arc elicoidal (set)	1	QWP	Germania	1166,67	1400,00
193.	Braț inferior față	1	QWP	Germania	0,00	0,00
194.	Braț superior față	1	QWP	Germania	150,00	180,00
195.	Bucșă stabilizator (set)	1	QWP	Germania	133,33	160,00
196.	Bucșă punte spate (set)	1	QWP	Germania	250,00	300,00
197.	Compresor servodirecție	1	NRF	Olanda	250,00	300,00
198.	Casetă de direcție nouă	1	QWP	Germania	2500,00	3000,00
199.	Casetă de direcție recondiționată	1	-	-	2333,33	2800,00
200.	Tija de comandă a direcției	1	QWP	Germania	208,33	250,00
201.	Bieleța antiruliu	1	QWP	Germania	150,00	180,00
	Sistemul electric				0,00	

202.	Bec lumină de zi (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
203.	Bec fază scurtă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
204.	Bec fază lungă (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
205.	Bec semnalizare față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
206.	Bec semnalizare spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
207.	Bec frână (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
208.	Bec revers (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
209.	Bec lumină zi spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
210.	Bec lumină poziție spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
211.	Bec lumină poziție față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
212.	Bec iluminat număr înmatriculare (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
213.	Bec fară ceață față (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
214.	Bec fară ceață spate (serviciul inclusă în preț)	1	Narva	Germania	41,67	50,00
215.	Generator	1	AS	Cehia	250,00	300,00
216.	Far (stânga)	1	AS	Cehia	83,33	100,00
217.	Far (dreapta)	1	AS	Cehia	83,33	100,00
218.	Demaror	1	TYC	Olanda	250,00	300,00
219.	Bobină de inducție	1	AS	Cehia	666,67	800,00
220.	Colier plastic	1	AS	Cehia	1,67	2,00
	Cutie de viteze și ambreiajul				0,00	
221.	Ambreiaj (set)	1	LUK	Germania	2000,00	2400,00
222.	Suport cutie de viteză (buc.)	1	Corteco	Franta	1550,00	1860,00
223.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser	Germania	141,67	170,00
224.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser	Germania	0,00	0,00
225.	Cablu ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
226.	Coș ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
227.	Disc ambreiaj	1	LUK	Germania	0,83	1,00
228.	Rulment presiune	1	LUK	Germania	0,83	1,00
229.	Semiring culisă	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
230.	Semiring planetară	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00

231.	Furtun ambreiaj	1	LUK	Germania	8,33	10,00
232.	Cilindru ambreiaj	1	LUK	Germania	166,67	200,00
233.	Balansier cutie de viteză	1	LUK	Germania	83,33	100,00
234.	Cruce cardanică	1	LUK	Germania	0,00	0,00
	Sistemului de frânare				0,00	
235.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser	Germania	125,00	150,00
236.	Cilindru principal de frână	1	QWP	Germania	16,67	20,00
237.	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	1	QWP	Germania	16,67	20,00
238.	Cilindru de frâna spate	1	QWP	Germania	250,00	300,00
239.	Disc de frână față (set)	1	QWP	Germania	1066,67	1280,00
240.	Disc de frână spate (set)	1	QWP	Germania	0,00	0,00
241.	Plăcuțe de frână din față (set)	1	QWP	Germania	350,83	421,00
242.	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	QWP	Germania	556,67	668,00
243.	Furtun de frâna față	1	QWP	Germania	8,33	10,00
244.	Furtun de frâna spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
245.	Cablul frânei de mână	1	QWP	Germania	250,00	300,00
246.	Set reparație etrier frână	1	QWP	Germania	375,00	450,00
247.	Amplificator vacuum	1	QWP	Germania	8,33	10,00
248.	Tambur spate	1	QWP	Germania	8,33	10,00
249.	Senzori plăcuțe de frînă (set)	1	QWP	Germania	0,00	0,00
	Partea caroseriei				0,00	
250.	Mecanism de acțiune a geamului	1	QWP	Germania	83,33	100,00
251.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	QWP	Germania	83,33	100,00
252.	Lacăt portbagaj	1	QWP	Germania	83,33	100,00
253.	Miner la ușă interior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
254.	Miner la ușă exterior	1	QWP	Germania	41,67	50,00
255.	Motoraș macara geam	1	QWP	Germania	41,67	50,00
256.	Oglindă laterală	1	QWP	Germania	41,67	50,00
257.	Tampon tobă eșapament (set)	1	QWP	Germania	41,67	50,00
258.	Tobă eșapament (spate)	1	QWP	Germania	166,67	200,00
259.	Tobă eșapament (complect)	1	QWP	Germania	166,67	200,00

TOTAL lot				52910,83	63493,00
-----------	--	--	--	----------	----------