

**Anexa nr. 22 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1698322206638 , Agenția Servicii Publice	Data: 04.12.2023
Denumirea licitației: <i>Servicii de restabilire a funcționalității cartușelor pentru anul 2024</i>	

Specificații tehnice

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
1	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 2000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 110gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %). 	ISO
2	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante de tip matrix Epson LQ-630	Epson LQ-630	China	WWM	Restabilirea funcționalității cartușelor, Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - înlocuirea bandei matriciale - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. 	ISO
3	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser	29A/29X	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 6000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 500gr. 	ISO

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

	cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X					<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %). 	
4	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	49A/49X	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 2500 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 140-150gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %). 	ISO
5	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	05A/80A/05X/80X	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 2300 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 140gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2300 foi format A4 (completarea 5 %). 	ISO
6	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X/057X/26A	53A/53X/052X	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 3000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 160gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %). 	ISO
7	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	10A/11A/96A/C-EXV40	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 6000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 260-300gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %). 	ISO

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

8	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	16A/38A	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 12000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 690-700gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %) 	ISO
9	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	15A	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 2500 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 150gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %). 	ISO
10	Restabilirea funcționalității cartușelor de tip 712,713,725,728, 85A,78A,737,17A și altele pentru imprimante laser	712,713,725,728,85A,78A,737,17A	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 1500 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil-Toner Static Control 80-100gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %) 	ISO
11	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser 3140/3117	3140/3117	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 1500 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil-Toner Static Control Samsung, 40gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %) 	ISO
12	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante de tip	SCX-4220	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor, Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 3000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasambarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. 	ISO

	Samsung SCX-4220					<ul style="list-style-type: none"> - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control Samsung, 80gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %) 	
13	Restabilirea funcționalității cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	ML2165	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 1500 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control Samsung, 70gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %) 	ISO
14	Restabilirea funcționalității pentru unitatea de imagine de tip CF219A	CF219A	China	SCC	Restabilirea funcționalității Drum Unit Cantitatea foi format A4 1500 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității (drum). - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %) 	ISO
15	Restabilirea funcționalității cartușului cu toner pentru imprimante de tip Lexmark E260	E260	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 3000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 95gr - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %) 	ISO
16	Restabilirea funcționalității unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260	E260	China	SCC	Restabilirea funcționalității Drum Unit Cantitatea foi format A4 3000 file	<ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității (drum). - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 30 000 foi format A4 (completarea 5 %) 	ISO

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

17	Restabilirea funcționalității cartușului cu toner pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	X264/X364	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 3500 file	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 95gr - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %)	ISO
18	Restabilirea funcționalității unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	X264/X364	China	SCC	Restabilirea funcționalității Drum Unit Cantitatea foi format A4 3500 file	- dezasamblarea unității (drum). - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării– minim 30 000 foi format A4 (completarea 5 %)	ISO
19	Restabilirea funcționalității cartușului cu toner pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	MX410/MX510/511	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 4000 file	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 120 gr - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 4000 foi format A4 (completarea 5 %)	ISO
20	Restabilirea funcționalității unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	MX410/MX510/511	China	SCC	Restabilirea funcționalității Drum Unit Cantitatea foi format A4 4000 file	- dezasamblarea unității (drum). - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării– minim 60 000 foi format A4 (completarea 5 %)	ISO
21	Restabilirea funcționalității cartușului cu toner pentru imprimante de tip	MX317/MX417	China	SCC	Restabilirea funcționalității cartușelor Cantitatea foi format A4 (completarea 5%) 2500 file	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 70 gr - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.	ISO

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

	Lexmark MX317/MX417					- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %)	
22	Restabilirea funcționalității unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	MX317/MX 417	China	SCC	Restabilirea funcționalității Drum Unit Cantitatea foi format A4 2500 file	- dezasambarea unității (drum). - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării– minim 60 000 foi format A4 (completarea 5 %)	ISO

Semnat: _____



Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 