

Specificații tehnica						
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741927891154						
Obiectul de achiziției: Sistem de autodirecție pentru troleibuze						
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot -1						
	Borna tijei de direcție AKSM	Cap de bara	UE	REINHOCH / SAMPA/FEBI	Conform anexei	097.001-01
	Borna tijei de direcție AKSM	Cap de bara	UE	REINHOCH / SAMPA/FEBI		097.002-01
	Set pentru reparația fuzetei (pivot, bucsa, rulment)	Set pentru reparația fuzetei (pivot, bucsa, rulment)	TR	SAMPA/ TRUCK EXPERT		.080.538
	Sailentbloc tijei reactive	Chit reparatie, brat	TR	TRUCK EXPERT /SAMPA		.020.519
	Tija ŠKODA 24TR	Bara directie	TR	TRUCK EXPERT /SAMPA		097.1550
	Tija ŠKODA 24TR	Bara directie	TR	TRUCK EXPERT /SAMPA		097.1324
	Tija ŠKODA 24TR	Bara directie	TR	TRUCK EXPERT /SAMPA		097.1458
Lot -2						
	Volan	Volan	RU	O3AA	Conform anexei	5440-3402015
	Reductor unghiular	Reductor unghiular	RU	O3AA		104-3426010
	Borna tijei de direcție	Borna tijei de direcție	RU	O3AA		6422-3003056
	Bolț tijei de direcție	Bolț tijei de direcție	RU	O3AA		5336-3003065-01
	Galeți	Galeți	RU	O3AA		64227-3003066-01
	Galeți	Galeți	RU	O3AA		64227-3003065-01
	Set ax tije de direcție	Set ax tije de direcție	RU	O3AA		5336-3003065
	Borna tijei de direcție	Borna tijei de direcție	RU	O3AA		6422-3003057
	Bucșa bronz pentru pivot	Bucșa bronz pentru pivot	RU	O3AA		500A-3001016-01
	Bucșa bronz pentru pivot	Bucșa bronz pentru pivot	RU	O3AA		500A-3001017-01
	Tija de direcție					
	Tija de direcție					

	Tija transversală tip nou AKSM	Tija transversală tip nou AKSM	RU	REINHOCH / SAMPA/FEBI		097.196-01	
	Tija de direcție AKSM					Reper gresit	
	Tija reactivă						
	Tija reactivă						
	Tija reactivă						
	Tija reactivă						
	Set reparație tijă de direcție	Set reparație tijă de direcție	RU	REINHOCH / SAMPA/FEBI		.010.668	
	Set reparație tijă de direcție	Set reparație tijă de direcție	RU	REINHOCH / SAMPA/FEBI		.010.578	
Lot -3							
	Supapa frânei de staționare AKSM	Supapa frânei de staționare AKSM	UE	DT	Conform anexei	243.006	
	Piesa de eşatament	Piesa de eşatament	UE	MEGAPOWER		8088-0000000	
	Supapa magnetică	Supapa magnetică	UE	SORL		3754 012 052 0	
	Supapa axei din spate	Supapa axei din spate	UE	PNEUMATICS		PN-10854	
	Supapa axei din față	Supapa axei din față	UE	PNEUMATICS		K 068186N49	
	Supapa magistrală	Supapa magistrală	RU	BEJOMO		64221-3562010	
	Supapă electromagnetică	Supapă electromagnetică	UE	PETERS		084.666-00	
	Consola cu coloană de direcție	Consola cu coloană de direcție	UA	MAZ		101-3403008	
	Mecanizm volanului	Mecanizm volanului	UA	MAZ		64229-3400010-01	

Numele, Prenumele: DOGOTARI Ecaterina În calitate de Administator

Ofertantul: _TRUCK&CONSTRUCT SRL Adresa: mun. Chisinau sos Muncesti 62