

Specificatia Lucrarilor Lunare pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Artis Zee Biplane, in conformitate cu instructiunea de mentinere.

NN	Denumirea Lucrarilor
1	Testarea functiilor de securitate , de anulare a miscatii cînd au fost apăsate butoanele și întrerupătoarele de securitate.
2	Controlul funcției blocului de conectie la rețeaua electrică.
3	Inspectia vizuală a tuturor componentelor
4	Masa pacientului. Curățirea si ungerea pieselor mecanice a mesei pacientului. Testarea si ajustarea mesei. Testarea forței de stringere cu podeaua .
5	Brat (C-Arm) Floor Stand si Ceiling Curățirea si ungerea pieselor mecanice . Testarea si ajustarea brațului C-Arm, floor si ceiling. Testarea forței de stringere cu podeaua, ajustarea mișcărilor stendului.
6	Testarea și ajustarea sistemului suspendate Monitor și radioprotecție
7	Evaluarea greșeliilor în rapoarte și eliminarea greșeliilor.
8	Curățirea, Proflactica sistemului IVS Smart (IAS, IVS) și testarea cu stress test. Lucrări de configurație a conexiunilor, controlul calității imaginilor.
9	Proflactica cabinetului de control, calculatorului RTC
10	Proflactica sistemului de racire detectorului, alimentare cu glycol .
11	Proflactica sistemului de racire tubului, curatirea filtrelor, alimentare cu apa .
12	Proflactica Generatorului Polydoros A100, Plan A + PlanB, controlul tuburilor
13	Priflactica Calculatoului AX Workplace, crearea backup
14	Crearea Backupurilor calculatoarelor IAS, IVS, setarilor de calibrare FDD, Tub, SW
12	Completarea actelor și documentelor
13	Alte servicii necesare: Cheltuieli de transport, chemarile, diagnostica, reparatii curente fara piese de schimb, instalarea updaturilor de tip

Specificatia Lucrarilor Lunare pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Artis Zee Floor, in conformitate cu instructiunea de mentinere.

NN	Denumirea lucrarilor
1	Testarea functiilor de securitate , de anulare a miscatii cind au fost apasate butoanele si intreruptoarele de securitate.
2	Controlul functiei blocului de conectie la retea electrica.
3	Inspectia vizuala a tuturor componentelor
4	Masa pacientului. Curatirea si ungera pieselor mecanice a mesei pacientului. Testarea si ajustarea mesei. Testarea fortei de stringere cu podeaua .
5	Braț (C-Arm). Curatirea si ungera pieselor mecanice . Testarea si ajustarea brațului C-Arm, floor. Testarea fortei de stringere cu podeaua, ajustarea miscărilor stendului. Calibrarea 3D
6	Testarea și ajustarea sistemului suspendate Monitor și radioprotecție
7	Evaluarea greselilor in rapoarte și eliminarea greselilor.
8	Curatirea, Prolactica sistemului IVS Smart (IAS, IVS) și testarea cu stress test. Lucrări de configuratie a conectiunilor, controlul calitatii imaginilor.
9	Profilactica cabinetului de control, calculatorului RTC
10	Profilactica sistemului de racire detectorului, alimentare cu glycol.
11	Profilactica sistemului de racire tubului, curatirea filtrelor, alimentare cu apa .
12	Profilactica Generatorului Polydoros A100, controlul tubului
13	Prifilactica Calculatoului AX Workplace, crearea backup
14	Crearea Backupurilor calculatoarelor IAS, IVS, setarilor de calibrare FDD, Tub, SW
12	Completarea actelor și documentelor
13	Alte servicii necesare: Cheltuieli de transport, chemarile, diagnostica, reparatii curente fara piese de schimb, instalarea updaturilor de tip

Specificatia Lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Arcadis Avantic-1 buc., in conformitate cu instructiunea de mentine

NN	Denumirea Lucrarilor
1	Testarea functiilor de securitate , de anulare a miscatii cind au fost apasate butoanele si microinterupatoarele de securitate.
2	Inspectia vizuala a tuturor componentelor
3	Stand. Curatirea si ungera pieselor mecanice a Stenduluii. Testarea si ajustarea Stendului.
4	Testarea si ajustarea sistemului Monitor
5	Evaluarea greselilor in rapoarte si eliminarea greselilor.
6	Curatirea computerului si testarea lui. Lucrari de configuratie a conexiunilor, controlul calitatii imaginilor.
7	Profilactica cabinetului de control, ajustarea miscarilor stendului.
8	Profilactica Generatorului, controlul tubului
9	Completarea actelor si documentelor
10	Atte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fara piese de schimb, instalarea inoierelor de programe.