

Peugeot Partner, v-cm3 1560 diesel, a/f (2016)

| Nr. | Servicii auto | Cant | Producătorul | Țara de origine | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA |
|----------------|--|------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Motorul | | | | | | |
| 1. | Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazurile în când este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație) | 1 | PSA | | 208,33 | 250,00 |
| 2. | Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet) | 1 | - | - | 8,33 | 10,00 |
| 3. | Set curea distribuție - schimb | 1 | - | - | 1083,33 | 1300,00 |
| 4. | Chit lanț de distribuire - schimb | 1 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Cureaua generatorului - schimb | 1 | - | - | 66,67 | 80,00 |
| 6. | Cureaua amplificator hidraulic - schimb | 1 | - | - | 66,67 | 80,00 |
| 7. | Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 8. | Injectorul de combustibil - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 9. | Pompă de combustibil - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 10. | Pompă de apă - schimb | 1 | - | - | 391,67 | 470,00 |
| 11. | Pompă de ulei - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 12. | Bujie simplă/ incandescentă (1 buc.) - schimb | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 13. | Bobina de inducție (1 buc.) - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 14. | Suport motor - schimb | 1 | - | - | 304,17 | 365,00 |
| 15. | Garnitura baie ulei - schimb | 1 | - | - | 391,67 | 470,00 |
| 16. | Garnitură capac supape - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 17. | Garnitura colectorului admisie - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 18. | Radiador sistem de răcire - schimb | 1 | - | - | 291,67 | 350,00 |
| 19. | Radiador de încălzire interior - schimb | 1 | - | - | 522,50 | 627,00 |
| 20. | Termostat - schimb | 1 | - | - | 304,17 | 365,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--------|---------|
| 21. | Capacul cu clape - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 22. | Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus) | 1 | - | - | 316,67 | 380,00 |
| 23. | Turbosuflanta aer - schimb | 1 | - | - | 825,00 | 990,00 |
| 24. | Valvă de injecție - schimb | 1 | - | - | 8,33 | 10,00 |
| 25. | Chiulasă - schimb | 1 | - | - | 916,67 | 1100,00 |
| 26. | Set garnituri chiulasă - schimb | 1 | - | - | 304,17 | 365,00 |
| 27. | Garnitură termostat - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 28. | Carcasă termostat - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 29. | Senzor temperatură motor - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 30. | Compresor A/C - demontare/montare | 1 | - | - | 375,00 | 450,00 |
| 31. | Simmering radiator A/C - schimb | 1 | - | - | 33,33 | 40,00 |
| 32. | Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea | 1 | - | - | 391,67 | 470,00 |
| 33. | Clapeta accelerație EGR - curățire | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 34. | Spălarea sistemului de răcire - curățire | 1 | - | - | 391,67 | 470,00 |
| 35. | Simmering arborelui cu came - schimb | 1 | - | - | 33,33 | 40,00 |
| 36. | Simmering arbore cotit - schimb | 1 | - | - | 33,33 | 40,00 |
| 37. | Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 38. | Senzor arbore cotit - schimb | 1 | - | - | 33,33 | 40,00 |
| 39. | senso lambda - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 40. | Rezervor sistemului de răcire - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 41. | Compresor servodirecție - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 42. | Ventilator sistem de răcire - schimb | 1 | - | - | 166,67 | 200,00 |
| 43. | Schimb ulei | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 44. | Schimb filtru ulei | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 45. | Schimb filtru aer | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 46. | Schimb filtru habitaculu | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 47. | Schimb filtru combustibil | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--------|--------|
| 48. | Schimb garnitura buşon scurgere ulei | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| Suspensia | | | | | | |
| 49. | Amortizator din faţă - schimb | 1 | - | - | 258,33 | 310,00 |
| 50. | Amortizator din spate - schimb | 1 | - | - | 216,67 | 260,00 |
| 51. | Suport amortizator - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 52. | Butucul din faţă - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 53. | Butucul din spate - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 54. | Rulment butuc din faţă - schimb | 1 | - | - | 375,00 | 450,00 |
| 55. | Rulment butuc din spate - schimb | 1 | - | - | 375,00 | 450,00 |
| 56. | Manşeta planetarei - schimb | 1 | - | - | 291,67 | 350,00 |
| 57. | Articulaţie planetară interioară - schimb | 1 | - | - | 250,00 | 300,00 |
| 58. | Articulaţie planetară exterioară - schimb | 1 | - | - | 250,00 | 300,00 |
| 59. | Suport trapez faţă – schimb | 1 | - | - | 333,33 | 400,00 |
| 60. | Suport trapez spate - schimb | 1 | - | - | 333,33 | 400,00 |
| 61. | Articulaţie sarcină/ ghidare - schimb | 1 | - | - | 333,33 | 400,00 |
| 62. | Stabilizator - schimb | 1 | - | - | 8,33 | 10,00 |
| 63. | Planetară transmisie - schimb | 1 | - | - | 316,67 | 380,00 |
| 64. | Capăt bară de legătură - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 65. | Caseta de direcţie - schimb | 1 | - | - | 666,67 | 800,00 |
| 66. | Burduf casetă de direcţie - schimb | 1 | - | - | 125,00 | 150,00 |
| 67. | Tija de direcţie - schimb | 1 | - | - | 125,00 | 150,00 |
| 68. | Arc elicoidal - schimb | 1 | - | - | 375,00 | 450,00 |
| 69. | Braţ inferior faţă - schimb | 1 | - | - | 250,00 | 300,00 |
| 70. | Braţ superior faţă - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 71. | Bucşă stabilizator (set) - schimb | 1 | - | - | 166,67 | 200,00 |
| 72. | Bucşă punte spate (set) - schimb | 1 | - | - | 416,67 | 500,00 |
| 73. | Rulment sarcină suport arc - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|
| 74. | Bieleta antiruliu - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 75. | Geometria roților - reglarea | 1 | - | - | 291,67 | 350,00 |
| Sistemul electric | | | | | | |
| 76. | Schimb bec lumină de zi (piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 77. | Schimb bec fază scurtă (piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 78. | Schimb bec fază lungă (piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 79. | Schimb bec semnalizare față (piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 80. | Schimb bec semnalizare spate(piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 81. | Schimb bec frână (piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 82. | Schimb bec revers (piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 83. | Schimb bec lumină zi spate (piesa inclusă în preț) | 1 | | | 58,33 | 70,00 |
| 84. | Generator - montare demontare | 1 | - | - | 333,33 | 400,00 |
| 85. | Generator - reparație | 1 | - | - | 291,67 | 350,00 |
| 86. | Far - montare demontare | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 87. | Reglarea faruri | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 88. | Demaror - montare demontare | 1 | - | - | 333,33 | 400,00 |
| 89. | Demaror - reparație | 1 | - | - | 291,67 | 350,00 |
| 90. | Bloc ECU - reinstalarea soft | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| Cutie de viteze și ambreiajul | | | | | | |
| 91. | Cutie de viteză - demontare/montare | 1 | - | - | 1045,00 | 1254,00 |
| 92. | Suport/pernă cutie de viteză – schimb | 1 | - | - | 304,17 | 365,00 |
| 93. | Ulei cutie de viteză – schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 94. | Ambreiaj (set) – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 95. | Cablu ambreiaj – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 96. | Coș ambreiaj – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 97. | Disc ambreiaj – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 98. | Rulment presiune – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|
| 99. | Semering culisă – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 100. | Semering planetară – schimb | 1 | - | - | 291,67 | 350,00 |
| 101. | Furtun ambreiaj – schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 102. | Cilindru ambreiaj – schimb | 1 | - | - | 125,00 | 150,00 |
| 103. | Balansier cutie de viteză - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 104. | Balansier cutie de viteză - reparație | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| Sistemului de frânare | | | | | | |
| 105. | Ajustarea sistemului de frânare – reglarea | 1 | - | - | 130,00 | 156,00 |
| 106. | Lichid de frână – schimb | 1 | - | - | 216,67 | 260,00 |
| 107. | Cilindru principal de frână schimb | 1 | - | - | 125,00 | 150,00 |
| 108. | Cilindru de frâna față – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 109. | Cilindru de frâna spate – schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 110. | Disc de frână față (set) –schimb | 1 | - | - | 166,67 | 200,00 |
| 111. | Disc de frână spate (set) –schimb | 1 | - | - | 166,67 | 200,00 |
| 112. | Plăcuțe de frână din față (set) – schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 113. | Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 114. | Furtun de frâna față – schimb | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 115. | Furtun de frâna spate – schimb | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 116. | Cablul frânei de mână – schimb | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 117. | Etrier frână față – reparația/deservire | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 118. | Etrier frână spate – reparația/deservire | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 119. | Amplificator vacuum – schimb | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 120. | Tambur spate demontare/montare | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| Partea caroseriei | | | | | | |
| 121. | Mecanism de acțiune a geamului – reparație | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 122. | Bară de protecție față – montare demontare | 1 | - | - | 25,00 | 30,00 |
| 123. | Bară de protecție spate – montare demontare | 1 | - | - | 25,00 | 30,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 124. | Lacăt ușă – schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 125. | Tobă eșapament - schimb | 1 | - | - | 25,00 | 30,00 |
| 126. | Tampon tobă eșapament (set) - schimb | 1 | - | - | 25,00 | 30,00 |
| 127. | Servicii de sudare (1 oră) | 1 | - | - | 166,67 | 200,00 |
| 128. | Motoraș macara geam - schimb | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| 129. | Lacăt portbagaj - schimb | 1 | - | - | 83,33 | 100,00 |
| 130. | Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km | 1 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 131. | Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km | 1 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Piese auto | | | | | | |
| Motorul | | | | | | |
| 132. | Ulei 1l (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul propus) | 1 | Fosser,Castrol,Motul, 5W30 | Germania | 141,67 | 170,00 |
| 133. | Filtru ulei | 1 | Filtron,MANN | Polonia, Germania | 93,33 | 112,00 |
| 134. | Filtru aer | 1 | Filtron,MANN | Polonia, Germania | 125,00 | 150,00 |
| 135. | Filtru combustibil | 1 | Filtron,MANN | Polonia, Germania | 315,83 | 379,00 |
| 136. | Filtru habitacul | 1 | Filtron,MANN | Polonia, Germania | 166,67 | 200,00 |
| 137. | Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul) | 1 | Fosser,Castrol,Motul Rosu G12 | Germania | 216,67 | 260,00 |
| 138. | Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul) | 1 | Fosser,Castrol,Motul Rosu G12 | Germania | 43,33 | 52,00 |

| | | | | | | |
|------|--|---|----------------------|-----------------|---------|---------|
| 139. | Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru) | 1 | Fosser,Castrol,Motul | Germania | 130,00 | 156,00 |
| 140. | Cureaua distribuție (set) | 1 | Gates | Germania | 1695,83 | 2035,00 |
| 141. | Chit lanț de distribuție | 1 | Hepu,Dayco | Germania,Italia | 0,00 | 0,00 |
| 142. | Cureaua generatorului | 1 | Gates,Dayco | Germania,Italia | 258,33 | 310,00 |
| 143. | Clapeta accelerație EGR | 1 | OE | Germania | 250,00 | 300,00 |
| 144. | Cureaua amplificator hidraulic | 1 | OE | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 145. | Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb | 1 | OE | Germania | 125,00 | 150,00 |
| 146. | Injectorului de combustibil | 1 | OE | Germania | 416,67 | 500,00 |
| 147. | Pompă de combustibil | 1 | OE | Germania | 416,67 | 500,00 |
| 148. | Pompă de apă | 1 | Hepu, Dolz | Germania,Spania | 654,17 | 785,00 |
| 149. | Pompă de ulei | 1 | OE | Germania | 304,17 | 365,00 |
| 150. | Bujii (buc) | 1 | Denso,NGK | Germania | 175,00 | 210,00 |
| 151. | Suport motor (buc) | 1 | Corteco, Sasic | Franta | 750,00 | 900,00 |
| 152. | Garnitura baie ulei | 1 | Victor Reinz | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 153. | Garnitură capac supape | 1 | Victor Reinz | Germania | 216,67 | 260,00 |
| 154. | Baie ulei | 1 | Victor Reinz | Germania | 166,67 | 200,00 |
| 155. | Garnitura colectorului admisie | 1 | Victor Reinz | Germania | 83,33 | 100,00 |
| 156. | Compresor A/C | 1 | NRF | Olanda | 833,33 | 1000,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------|---------|
| 157. | Radiator A/C | 1 | NRF | Olanda | 1436,67 | 1724,00 |
| 158. | Radiator sistem de răcire | 1 | NRF | Olanda | 1262,50 | 1515,00 |
| 159. | Radiator de încălzire interior | 1 | NRF | Olanda | 783,33 | 940,00 |
| 160. | Termostat | 1 | VERNET | Franta | 391,67 | 470,00 |
| 161. | Racord | 1 | - | - | 41,67 | 50,00 |
| 162. | Hamut | 1 | - | - | 4,17 | 5,00 |
| 163. | Garnitură capacului cu clape | 1 | Victor Reinz | Germania | 166,67 | 200,00 |
| 164. | Capacul cu clape | 1 | Victor Reinz | Germania | 166,67 | 200,00 |
| 165. | Cablu bujii (set) | 1 | Denso,NGK | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 166. | Turbină de aer recondiționată | 1 | - | - | 2916,67 | 3500,00 |
| 167. | Turbină de aer nouă | 1 | Melett | Marea Britanie | 4166,67 | 5000,00 |
| 168. | Valvă de injecție | 1 | Denso | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 169. | Set garnituri chiulasă | 1 | Victor Reinz | Germania | 650,00 | 780,00 |
| 170. | Chiulasă | 1 | OE | Germania | 1416,67 | 1700,00 |
| 171. | Carcasă termostat | 1 | Gates | Germania | 391,67 | 470,00 |
| 172. | Garnitură termostat | 1 | Victor Reinz | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 173. | Senzor temperatură motor | 1 | Gates | Germania | 166,67 | 200,00 |
| 174. | Rezervor sistemului de răcire | 1 | Gates | Germania | 291,67 | 350,00 |
| 175. | Capac rezervor sistem de răcire | 1 | Gates | Germania | 50,00 | 60,00 |
| 176. | Ventilator sistem de răcire | 1 | NRF | Olanda | 666,67 | 800,00 |

Suspensia

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|-----------------|---------|---------|
| 177. | Amortizator din față (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km) | 1 | Monroe,KYB | Belgia,Germania | 1791,67 | 2150,00 |
| 178. | Amortizator din spate (set)(garanție min 6 luni sau 40000 km) | 1 | Monroe,KYB | Belgia,Germania | 1791,67 | 2150,00 |
| 179. | Rulment sarcină suport arc (set) | 1 | Monroe,KYB | Belgia,Germania | 250,00 | 300,00 |
| 180. | Chit protecție praf amortizator față (set) | 1 | Monroe,KYB | Belgia,Germania | 304,17 | 365,00 |
| 181. | Chit protecție praf amortizator spate (set) | 1 | Monroe,KYB | Belgia,Germania | 304,17 | 365,00 |
| 182. | Articulație planetară interior | 1 | GKN,GSP | Germania | 41,67 | 50,00 |
| 183. | Articulație planetară interior | 1 | GKN,GSP | Germania | 41,67 | 50,00 |
| 184. | Burduf articulație planetară | 1 | GKN,GSP | Germania | 41,67 | 50,00 |
| 185. | Articulație sarcină/ghidare | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 250,00 | 300,00 |
| 186. | Set suport trapez față | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 333,33 | 400,00 |
| 187. | Set suport trapez față | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 333,33 | 400,00 |
| 188. | Suport sferic | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 250,00 | 300,00 |
| 189. | Butucul din față | 1 | GKN,GSP | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 190. | Butucul din spate | 1 | GKN,GSP | Germania | 0,83 | 1,00 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|---------|---------|
| 191. | Rulment butuc din față | 1 | FAG,QWP | Germania | 691,67 | 830,00 |
| 192. | Rulment butuc din spate | 1 | FAG,QWP | Germania | 708,33 | 850,00 |
| 193. | Manșeta planetarei | 1 | GKN,GSP | Germania | 300,00 | 360,00 |
| 194. | Stabilizator | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 8,33 | 10,00 |
| 195. | Planetară transmisie | 1 | GKN,GSP | Germania | 750,00 | 900,00 |
| 196. | Capăt bară (set) | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 250,00 | 300,00 |
| 197. | Burdof casetă de direcție (set) | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 183,33 | 220,00 |
| 198. | Arc elicoidal (set) | 1 | Monroe,KYB | Belgia,Germania | 1333,33 | 1600,00 |
| 199. | Braț inferior față | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 791,67 | 950,00 |
| 200. | Braț superior față | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 0,83 | 1,00 |
| 201. | Bucșă stabilizator (set) | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 166,67 | 200,00 |
| 202. | Bucșă punte spate (set) | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 166,67 | 200,00 |
| 203. | Compresor servodirecție | 1 | NRF | Olanda | 833,33 | 1000,00 |
| 204. | Casetă de direcție nouă | 1 | OE | Germania | 4000,00 | 4800,00 |
| 205. | Casetă de direcție recondiționată | 1 | - | - | 2916,67 | 3500,00 |
| 206. | Tija de comandă a direcției | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 250,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------|---------|---------|
| 207. | Bieleta antirului | 1 | FAG,Kapimsan | Germania,Turcia | 166,67 | 200,00 |
| Sistemul electric | | | | | | |
| 208. | Generator | 1 | AS | Cehia | 1000,00 | 1200,00 |
| 209. | Far (stânga) | 1 | TYC | Olanda | 566,67 | 680,00 |
| 210. | Far (dreapta) | | TYC | Olanda | 566,67 | 680,00 |
| 211. | Demaror | 1 | AS | Cehia | 1000,00 | 1200,00 |
| 212. | Bobină de inducție | 1 | NGK,DENSO | Germania | 8,33 | 10,00 |
| 213. | Colier plastic | 1 | - | - | 0,83 | 1,00 |
| Cutie de viteze și ambreiajul | | | | | | |
| 214. | Ambreiaj (set) | 1 | LUK,Sachs | Germania | 2569,17 | 3083,00 |
| 215. | Suport cutie de viteză | 1 | Corteco, Sasic | Franta | 775,00 | 930,00 |
| 216. | Ulei cutie de viteză manuală (1 l.) | 1 | Fosser,Castrol,Motul | Germania | 130,00 | 156,00 |
| 217. | Ulei cutie de viteză automată (1 l.) | 1 | Fosser,Castrol,Motul | Germania | 0,00 | 0,00 |
| 218. | Cablu ambreiaj | 1 | LUK,Sachs | Germania | 125,00 | 150,00 |
| 219. | Coș ambreiaj | 1 | LUK,Sachs | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 220. | Disc ambreiaj | 1 | LUK,Sachs | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 221. | Rulment presiune | 1 | LUK,Sachs | Germania | 0,83 | 1,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------|---------|---------|
| 222. | Semering culisă | 1 | Victor Reinz | Germania | 0,83 | 1,00 |
| 223. | Semering planetară | 1 | Victor Reinz | Germania | 125,00 | 150,00 |
| 224. | Furtun ambreiaj | 1 | LUK,Sachs | Germania | 125,00 | 150,00 |
| 225. | Cilindru ambreiaj | 1 | LUK,Sachs | Germania | 216,67 | 260,00 |
| 226. | Balansier cutie de viteză | 1 | Victor Reinz | Germania | 83,33 | 100,00 |
| Sistemului de frânare | | | | | | |
| 227. | Lichid de frână (0,5 l) | 1 | Fosser,Castrol,Motul | Germania | 130,00 | 156,00 |
| 228. | Cilindru principal de frână | 1 | TRW,QWP | Germania | 208,33 | 250,00 |
| 229. | Etrier frână stânga, dreapta (suport) | 1 | TRW,QWP | Germania | 666,67 | 800,00 |
| 230. | Cilindru de frâna spate | 1 | TRW,QWP | Germania | 183,33 | 220,00 |
| 231. | Disc de frână față (set) | 1 | TRW,QWP | Germania | 1375,00 | 1650,00 |
| 232. | Disc de frână spate (set) | 1 | TRW,QWP | Germania | 1283,33 | 1540,00 |
| 233. | Plăcuțe de frână din față (set) | 1 | TRW,QWP | Germania | 475,00 | 570,00 |
| 234. | Plăcuțe de frână din spate (set) | 1 | TRW,QWP | Germania | 433,33 | 520,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------|----------|----------|
| 235. | Furtun de frâna față | 1 | TRW,QWP | Germania | 83,33 | 100,00 |
| 236. | Furtun de frâna spate | 1 | TRW,QWP | Germania | 83,33 | 100,00 |
| 237. | Cablul frânei de mână | 1 | TRW,QWP | Germania | 166,67 | 200,00 |
| 238. | Set reparație etrier frână | 1 | Autofren,Frenkit | Spania | 208,33 | 250,00 |
| 239. | Amplificator vacuum | 1 | TRW,QWP | Germania | 183,33 | 220,00 |
| 240. | Tambur spate | 1 | TRW,QWP | Germania | 583,33 | 700,00 |
| 241. | Senzori plăcuțe de frână (set) | 1 | TRW,QWP | Germania | 8,33 | 10,00 |
| Partea caroseriei | | | | | | |
| 242. | Mecanism de acțiune a geamului | 1 | TYC | Olanda | 500,00 | 600,00 |
| 243. | Lacăt ușă (1 buc.) | 1 | TYC | Olanda | 400,00 | 480,00 |
| 244. | Lacăt portbagaj | 1 | TYC | Olanda | 266,67 | 320,00 |
| 245. | Miner la ușă interior | 1 | TYC | Olanda | 83,33 | 100,00 |
| 246. | Miner la ușă exterior | 1 | TYC | Olanda | 83,33 | 100,00 |
| 247. | Motoraș macara geam | 1 | TYC | Olanda | 275,00 | 330,00 |
| 248. | Oglindă laterală | 1 | TYC | Olanda | 183,33 | 220,00 |
| 249. | Tampon tobă eșapament (set) | 1 | FA1 | Polonia | 41,67 | 50,00 |
| 250. | Tobă eșapament (spate) | 1 | FA1 | Polonia | 250,00 | 300,00 |
| 251. | Tobă eșapament (complet) | 1 | FA1 | Polonia | 250,00 | 300,00 |
| | | | | | 77804,17 | 93365,00 |