

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| | |
|--|---|
| | Numărul procedurii de achiziție 21057469 din 15.06.2022 |
| | Obiectul de achiziției: <u>Piese de schimb pentru autobuze</u> |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/pre stare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % | |
|------------|---------------------------------|---|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 34300000-0 | Bunuri/servicii | | | | | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | | | | | |
| | | Senzor de unghi 1153450 | Buc. | 4 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| | | Garnitura baie de ulei 1458702 | Buc. | 20 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| | | Senzor, presiune 9325000021 | Buc. | 5 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| | | Senzor nivel lichid de racire 1603889 | Buc. | 5 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| | | Kit reparație compressor 1732080 | Set. | 5 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| | | Cablu conectare, ABS 4497120120 | Buc. | 5 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|--|
| Senzor, presiune ulei 1673078 | Buc. | 5 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Amortizor capota KR23543 | Buc. | 20 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Supapă direcțională de control 3/2 4342050270 | Buc. | 1 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Pompa apa 1734841 | Buc. | 2 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Separator apa 92671 | Buc. | 2 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Releu generator F00M144119 | Buc. | 20 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Injector adblue 0 281 002 911 | Buc. | 2 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Rola ghidare curea 22605836 | Buc. | 2 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Perna aer 70377054 | Buc. | 8 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Senzor, presiune 70351745 | Buc. | 4 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Kit reparare etrier 85109890 | Set. | 4 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Senzor ABS 21247154 | Buc. | 4 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Senzor, presiune aer 20424060 | Buc. | 4 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Uscator aer 9324000240 | Buc. | 2 | - | - | - | - | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |
| Garnitura chiulasa 4932210 | Buc. | 2 | 3 860.00 | 4 632.00 | 7 720.00 | 9 264.00 | 5 zile | MD17ML000000002251308233 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | TOTAL | | | | | 7 720.00 | 9 264.00 | | | |
| Semnat: _____ Numele, Prenumele: Stankevich Viktor În calitate de: Administrator | | | | | | | | | | |
| Ofertantul: „TRANSPORT SYSTEMS” S.R.L.Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi,24/1 of.296 | | | | | | | | | | |
| E-mail: transportsystems2021@mail.ru Telefon (fix și mobil): +37360100250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |