


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1563949119298, Conform SIA RSAP din SIA RSAP din 08.08.2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Servicii de mentenanță preventivă și corectivă externă la dispozitivele medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2019**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Defectul, Piese de schimb	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii							
50400000-9	Lot 2. Mentenanța preventivă și corectivă a defibrilatorului	Servicii de reparație pentru Defigard 5000	Elveția	Schiller	Scurgere internă	Reparația dispozitivului se va face la producător. Producătorul va efectua lucrări de verificare, reparație si calibrare pentru dispozitivul Defigard 5000	-
50400000-9	Lot 3. Mentenanța preventivă și corectivă a defibrilatorului	Servicii de reparație pentru Defigard 5000	Elveția	Schiller	Scurgere internă	Reparația dispozitivului se va face la producător. Producătorul va efectua lucrări de verificare, reparație si calibrare pentru dispozitivul Defigard 5000	-
50400000-9	Lot 4. Mentenanța preventivă și corectivă a defibrilatorului	Servicii de reparație pentru Defigard 5000	Elveția	Schiller	Scurgere internă	Reparația dispozitivului se va face la producător. Producătorul va efectua lucrări de verificare, reparație si calibrare pentru dispozitivul Defigard 5000	-
50400000-9	Lot 7. Mentenanța preventivă și corectivă a defibrilatorului	Servicii de reparație pentru Defigard 5000	Elveția	Schiller	Scurgere internă	Reparația dispozitivului se va face la producător. Producătorul va efectua lucrări de verificare, reparație si calibrare pentru dispozitivul Defigard 5000	-
50400000-9	Lot 8. Mentenanța preventivă și corectivă a defibrilatorului	Servicii de reparație pentru Defigard 5000	Elveția	Schiller	Scurgere internă	Reparația dispozitivului se va face la producător. Producătorul va efectua lucrări de verificare, reparație si calibrare pentru dispozitivul Defigard 5000	-
50400000-9	Lot 20. Mentenanța preventivă și corectivă a defibrilatorului	Servicii de reparație pentru Defigard 5000	Germania	Ricarhd Wolf	Nu trece testul de etanșietate	Reparația dispozitivului se va face la producător. Producătorul va efectua lucrări de verificare, reparație si calibrare pentru dispozitivul Defigard 5000	-



	corectivă a fibrobronhoscopului	Fibrobronhoscop (7265.001)				reparație și calibrare pentru dispozitivul Fibrobronhoscop (7265.001)	
50400000-9	Lot 21. Mentenanța preventivă și corectivă a fibrobronhoscopului	Servicii de reparație pentru Fibrobronhoscop (7265.001)	Germania	Ricahrd Wolf	Nu trece testul de etanșetate	Reparația dispozitivului se va face la producător. Producătorul va efectua lucrări de verificare, reparație și calibrare pentru dispozitivul Fibrobronhoscop (7265.001)	-



Semnătura: **ENDO-CHIRURGIE** Numele, Prenumele: Dan Chereg În calitate de: Director Executiv
Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie**

Adresa: str. Meșterul Manole, 9 mun. Chișinău