

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

1.1. Procedura de achiziții publice 21564801, ocds-b3wdp1-MD-1770881407842 din 12.02.2026 privind **”Lucrări de reparație exterioară, construcția acoperișului tip șarpant, consolidarea parapetului cu executarea brâului din beton armat, executarea rampelor de acces și înlocuirea ferestrelor și urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir”**.

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) ”TOPSTROYCOM” SRL, IDNO: 1025611003012
- b) ”Comod Construct” SRL, IDNO:1017600015458

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) mun. Comrat, str. Lenin, 211, 079804146
- b) mun. Chișinău, str. Mihail Lomonosov, 49/3, 069946463

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 02.03.2026
- b) Locul și data înregistrării asociației mun. Chișinău, 02.03.2026
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun: **”Reparație capitală a acoperișului Blocului curativ a IMSP Spitalul raional Leova”**
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

”TOPSTROYCOM” SRL

- 1. Marca Rezistentă
 - 1.1. Centura de legatura CL1
 - 1.2. Elemente de legatura
 - 1.3. Structura portanta acoperis
 - 1.4. Scara verticala SV1
- 2. Soluții Arhitecturale
 - 2.1. Demontari
 - 2.2. Astupare goluri
 - 2.3. Acoperis
 - 2.4. Scari exterioare
 - 2.5. Tamplarii
 - 2.6. Finisari glafuri exterioare
 - 2.7. Finisari glafuri interioare

”Comod Construct” SRL:

- _Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale - ISO 45001
- _Sisteme de management al calitatii - ISO 9001
- _Sistem de management de mediu - ISO 14001
- _Demonstrarea experienței în anii precedenți și implementarea experienței în procesul îndeplinirii lucrărilor la obiectul dat

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

”TOPSTROYCOM” SRL – 80,6 %, ” Comod Construct” SRL - 19,4 %

Condiții de administrare a asociației ”TOPSTROYCOM” SRL – Lider asociere.

- f) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate:

în baza proceselor – verbale semnate pentru volumul real de lucrări executate.

g) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: finalizarea 100% a obiectului.

h) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației ”TOPSTROYCOM” SRL – 80,6 % ; ”Comod Construct” SRL – 19,4 %.

i) Alte cauze lipsesc

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: Topal Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”TOPSTROYCOM” SRL

Semnat Asociat _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”Comod Construct” SRL