

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant n coloanele 5,6,7,8 i 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractant n coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numrul procedurii de achizitie ocde-b3wdp1-MD-1701690260895 din 04.12.2023

Obiectul de achizitiei: **Servicii de deservire tehnica si reparatie a automobilelor**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de msur	Cantitatea	Pre unitar (fr TVA)	Pre unitar (cu TVA)	Suma fr TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificaie bugetar (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii									
	Ford Mondeo CRO-417, Anul 2014, 1.6, Benzin							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
5	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
6	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
7	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
8	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
10	Înlocuirea bujiilor	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
11	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
12	Înlocuirea rulmentului de la roată	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
13	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
14	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
15	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
16	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
17	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			

18	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
19	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
20	Înlocuirea compresorului sistemului de climatizare	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
21	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
22	Ulei motor 5W30	Litri	5	133,33	160,00	666,67	800,00			
23	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
24	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
25	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
26	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00			
27	Discuri de frânare din față	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
28	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	7	41,67	50,00	291,67	350,00			
29	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
30	Cureaua alternatorului	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
31	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
32	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
33	Rulment de la roată	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00			
34	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
35	Lichidul în sistemul de frânare	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
36	Bujii	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00			
37	Compresorul sistemului de climatizare	Buc	1	4083,33	4900,00	4083,33	4900,00			
38	Agent frigorific R134A	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
TOTAL				12136,67	14564,00	14963,33	17956,00			
	Dacia Duster 4x2 CRT-532, Anul 2014, 1.2, Benzină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
5	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
6	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
7	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
8	Decocsarea motorului (curățirea cilindrilor)	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
9	Înlocuirea bujiilor (iridium)	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			

10	Înlocuirea setului de service al curelei alternatorului	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
11	Demontarea și curățirea supapei EGR	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
12	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
13	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
14	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
15	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
16	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
17	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
18	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
19	Ulei motor 5W30	Litri	6	133,33	160,00	800,00	960,00			
20	Filtru de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
21	Filtru de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
22	Filtru de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
23	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
24	Bujii (iridium)	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00			
25	Setul de service al curelei alternatorului	Buc	1	983,33	1180,00	983,33	1180,00			
26	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
27	Capetele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
28	Suportul motorului	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
29	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
30	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
TOTAL				5203,33	6244,00	7830,00	9396,00			
	Ford Focus CRO-416, Anul 2013, 1.0, Benzină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
5	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
6	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
7	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
8	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			
9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
10	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			

11	Înlocuirea injecteurului sistemului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
12	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
13	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
14	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
15	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
16	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
17	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
18	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
19	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
20	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
21	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
22	Ulei motor 5W30	Litri	5	133,33	160,00	666,67	800,00			
23	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
24	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
25	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
26	Discuri de frânare din față	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			
27	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
28	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
29	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
30	Set ambreiaj	Buc	1	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00			
31	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
32	Tije stabilizatoare din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
33	Amortizoarele din față	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
34	Suportul amortizorului din față	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
35	Amortizoarele din spate	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			
36	Injecteurul sistemului de combustibil	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
37	Brațul (рычар) suspensiei din față	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			
38	Brațul (рычар) suspensiei din spate	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			
39	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
	TOTAL			13803,33	16564,00	21962,50	26355,00			
	Dacia Duster 4x4 CRT-534, Anul 2014, 1.5, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00			

4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00			
5	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			
6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00			
7	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00			
8	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
10	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
11	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
12	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
13	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
14	Înlocuirea uleiului la puntea din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
15	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
16	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
17	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
18	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
19	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
20	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	133,33	160,00	2000,00	2400,00			
21	Filtru de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
22	Filtru de aer	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
23	Filtru de salon	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			
24	Filtru de combustibil	Buc	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00			
25	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
26	Set curea alternator	Buc	1	916,67	1100,00	916,67	1100,00			
27	Ulei cutia distribuitoare	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
28	Ulei puntea din spate	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
29	Suportul motorului	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
30	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
31	Agent frigorific R134A	Buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00			
32	Amortizoarele din spate	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00			
33	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
34	Lichidul de frânare	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
35	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
	TOTAL			6677,50	8013,00	12840,83	15409,00			
	Volkswagen Transporter 5 CML-663, Anul 2007, 1.9, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			

1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	41,67	50,00	208,33	250,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	5	41,67	50,00	208,33	250,00			
5	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00			
6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	0,83	1,00	5,00	6,00			
7	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	0,83	1,00	5,00	6,00			
8	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00			
9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
11	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
12	Reparația turbocompresorului	Buc	1	5666,67	6800,00	5666,67	6800,00			
13	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
14	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
15	Reparația casetei de direcție	Buc	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00			
16	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
17	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
18	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
19	Înlocuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
20	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
21	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
22	Înlocuirea setului de reparare a ambreiajului	Buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00			
23	Înlocuirea supape EGR	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
24	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
25	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
26	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
27	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
28	Înlocuirea rulmenților de la roți	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
29	Ulei motor 5W30	Litri	39	133,33	160,00	5200,00	6240,00			
30	Filtru de ulei	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00			
31	Filtru de aer	Buc	5	208,33	250,00	1041,67	1250,00			
32	Filtru de salon	Buc	5	208,33	250,00	1041,67	1250,00			

33	Filtru de combustibil	Buc	5	375,00	450,00	1875,00	2250,00			
34	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	291,67	350,00	1166,67	1400,00			
35	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	375,00	450,00	1500,00	1800,00			
36	Agent frigorific R134A	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
37	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
38	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
39	Set reparare turbocompresor	Buc	1	833,33	1000,00	833,33	1000,00			
40	Tijele casetei de direcție	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
41	Capetele casetei de direcție	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
42	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
43	Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
44	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
45	Tije stabilizatoare din spate	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
46	Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
47	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
48	Discurile de frânare din spate	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
49	Set de reparare a ambreiajului	Buc	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00			
50	Supapa EGR	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			
51	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
52	Rulmenți de la roți	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			
	TOTAL			24803,33	29764,00	43920,83	52705,00			
	Mercedes-Benz G300 CHC-041, Anul 2001, 3.0, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCCS18430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
5	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00			
7	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00			
8	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
9	Profilactica sistemului de combustibil	Buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00			

10	Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00			
11	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
12	Înlocuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
13	Reparația sistemului de direcție	Buc	1	2833,33	3400,00	2833,33	3400,00			
14	Reparația sistemului de eșapament	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			
15	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
16	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
17	Înlocuirea articulațiilor la axele de transmisie	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
18	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
19	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
20	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
21	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
22	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
23	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
24	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
25	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00			
26	Reparația axei cardanice	Buc	1	1333,33	1600,00	1333,33	1600,00			
27	Ulei motor 5W30	Litri	18	133,33	160,00	2400,00	2880,00			
28	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
29	Filtru de aer	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
30	Filtru de salon	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
31	Filtru de combustibil	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			
32	Agent frigorific R134A	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
33	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
34	Amortizori din față	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
35	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
36	Amortizorul sistemului de direcție	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
37	Capetele sistemului de direcție	Buc	2	241,67	290,00	483,33	580,00			
38	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
39	Ulei în cutia distribuitoare	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
40	Articulațiile la axele de transmisie	Buc	2	725,00	870,00	1450,00	1740,00			
41	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
42	Discuri de frânare din spate	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			
43	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
44	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	241,67	290,00	483,33	580,00			

45	Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
46	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	541,67	650,00	2166,67	2600,00			
	TOTAL			17677,50	21213,00	32322,50	38787,00			
	Mercedes-Benz Sprinter 515 KAI-663, Anul 2010, 2.2, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
5	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00			
7	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00			
8	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
10	Reparația mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
11	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
12	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
13	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00			
14	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
15	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
16	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
17	Înlocuirea senzorului de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
18	Înlocuirea cablurilor de frânare a frânei de parcare	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
19	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
20	Ulei motor 5W30	Litri	26	133,33	160,00	3466,67	4160,00			
21	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
22	Filtru de aer	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
23	Filtru de salon	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
24	Filtru de combustibil	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			
25	Lichid de frânare	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
26	Set de reparare al mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			

27	Discurile de frânare din spate	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
28	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
29	Amortizoarele din față	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
30	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	458,33	550,00	916,67	1100,00			
31	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	241,67	290,00	483,33	580,00			
32	Bucșele stabilizatorului din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
33	Senzor de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
34	Cabluri de frânare a frânei de parcare	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
35	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
TOTAL				8128,33	9754,00	18749,17	22499,00			
	Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
5	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
7	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
8	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
10	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
11	Curățirea supapei EGR	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
12	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
13	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
14	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00			
15	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
16	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
17	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
18	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
19	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			

20	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
21	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
22	Ulei motor 5W30	Litri	10	133,33	160,00	1333,33	1600,00			
23	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
24	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
25	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
26	Filtru de combustibil	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
27	Cureaua alternatorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
28	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
29	Lichidul de frânare	Litri	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
30	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1208,33	1450,00	1208,33	1450,00			
31	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
32	Agent frigorific R134A	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
33	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00			
34	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
35	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	58,33	70,00	525,00	630,00			
36	Bujii incandescente	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
37	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
38	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
	TOTAL			7860,83	9433,00	13195,83	15835,00			
	Mitsubishi L200 COM-346, Anul 2009, 2.5, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			
5	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			
6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00			
7	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00			
8	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00			
10	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00			

11	Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
12	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	416,67	500,00	833,33	1000,00			
13	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
14	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
15	Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
16	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
17	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
18	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1416,67	1700,00	1416,67	1700,00			
19	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
20	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
21	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuției (газораспределительный механизм)	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00			
22	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
23	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
24	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
25	Ulei motor 5W30	Litri	24	133,33	160,00	3200,00	3840,00			
26	Filtru de ulei	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			
27	Filtru de aer	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00			
28	Filtru de salon	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00			
29	Filtru de combustibil	Buc	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00			
30	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00			
31	Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	1583,33	1900,00	1583,33	1900,00			
32	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00			
33	Amortizoarele din față	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
34	Suporturile amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
35	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	750,00	900,00	750,00	900,00			
36	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			
37	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
38	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			

39	Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00			
40	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00			
41	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	58,33	70,00	350,00	420,00			
42	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
43	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
44	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
45	Capetele casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
46	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
	TOTAL			15785,83	18943,00	30490,83	36589,00			
	Citroen Berlingo CKF-522, Anul 2005, 1.9, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
3	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
4	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
5	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
6	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
7	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
8	Curățirea supapei EGR	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
10	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
11	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
12	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
13	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
14	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
15	Ulei motor 5W30	Litri	5	133,33	160,00	666,67	800,00			
16	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
17	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
18	Filtru de combustibil	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
19	Brațele suspensiei din față	Buc	2	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00			
20	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
21	Amortizoarele din față	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
22	Suportul amortizorului din față	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00			
23	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			

24	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
	TOTAL			5969,17	7163,00	10710,83	12853,00			
	Volkswagen Transporter 4 CFR-952, Anul 1998, 2.5, Motorină							01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA			
1	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
2	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
3	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
4	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
5	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
7	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
8	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11	Înlocuirea suportului motorului	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
12	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
13	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
14	Reparația și vopsirea pragurilor	Buc	2	2083,33	2500,00	4166,67	5000,00			
15	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
16	Înlocuirea elementelor din cauciuc la tijele casete de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
17	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
18	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
19	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
20	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
21	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din spate	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
22	Dezmembrarea torpeda	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			
23	Reparația conductelor de ventilare a aerului din salon	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			
24	Înlocuirea racordurilor de vacuum	Buc	10	41,67	50,00	416,67	500,00			
25	Ulei motor 5W30	Litri	12	133,33	160,00	1600,00	1920,00			
26	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
27	Filtru de aer	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
28	Filtru de salon	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
29	Filtru de combustibil	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			

30	Agent frigorific R134A	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
31	Amortizoarele din spate	Buc	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00			
32	Suportul motorului	Buc	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00			
33	Discurile de frânare din spate	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			
34	Materiale pentru reparația și vopsirea pragurilor	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			
35	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
36	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
37	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
38	Fară anti ceață din dreapta din față	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
39	Elemente din cauciuc la tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
40	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
41	Capetele casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
42	Ștergător de parbriz	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00			
43	Racorduri de vacuum	Buc	10	41,67	50,00	416,67	500,00			
	TOTAL			13011,67	15614,00	23731,67	28478,00			
	TOTAL pentru LOT					230718,33	276862,00			

Numele, Prenumele: **Igor TESLEA** În calitate de: **Adminnistrator/fondator**

Ofertantul: **Societatea cu rspundere limitat „T&T Motor Service”, IDNO 1017600050859**

Adresa juridica: **MD-2008, Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Dragomirna 15**

Adresa fizica: **Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mesager 18**

Semnat: