

Specificații de preț și Specificație Tehnică		anexa 22, 23
Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1673871633857 din 16 ianuarie 2023		
Obiectul : Servicii de deservire tehnică a aparatelor de multiplicare și a imprimantelor		

Co d CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Terme nul de livrare	Clasificarea Bugetară (IBAN)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	3	3
Lot.1 Servicii de reîncărcare a cartușelor										
1	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9,15A, CF-226A, 35A/36A,	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă	buc	1	100	120	100	120		
2	Alimentare cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737,17A, 325, CE505A, HP 17A		buc	1	100	120	100	120		
3	Alimentarea cartușelor de tip Canon 731		buc	1	175	210	175	210		
4	Alimentare cartușe Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117		buc	1	125	150	125	150		
5	Alimentarea cartușelor TK-100 Kyocera KM-1500		buc	1	200	240	200	240		
6	Alimentare Epson L800		buc	1	100	120	100	120		
7	Alimentare Canon PIXMA G2416 (cerneală originală)		buc	1	100	120	100	120		
8	Regenerare/diagnosticare cartușelor pentru imprimante laser FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A, CF-226A, 35A/36A,		buc	1	100	120	100	120		
9	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737,17A, 325, CE505A, HP 19A,		buc	1	100	120	100	120		
10	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Canon 731		buc	1	125	150	125	150		
11	Regenerare/diagnosticare cartușelor Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117		buc	1	75	90	75	90		
12	Regenerare/diagnosticare cartușelor TK-100 Kyocera KM-1500		buc	1	50	60	50	60		
13	Regenerare unitate cilindru Xerox 013R00679		buc	1	425	510	425	510		
14	Cartuș Toner Xerox 006R01731		buc	1	1250	1500	1250	1500		
15	Reparație imprimantă Canon LBP 2900	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200		
16	Reparație imprimantă Canon LBP 2900	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	buc	1	550	660	550	660		
17	Reparație imprimantă Canon LBP 2900	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200		
18	Reparație imprimantă Canon LBP 2900	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	buc	1	375	450	375	450		
19	Reparație imprimantă Canon LBP 2900	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	buc	1	375	450	375	450		

20	Reparație MFU Canon 4018	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
21	Reparație MFU Canon 4018	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	buc	1	550	660	550	660
22	Reparație MFU Canon 4018	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
23	Reparație MFU Canon 4018	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	buc	1	375	450	375	450
24	Reparație MFU Canon 4018	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	buc	1	375	450	375	450
25	Reparație MFU Canon 4018	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	buc	1	425	510	425	510
26	Reparație Canon MFU 4370	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	buc	1	550	660	550	660
27	Reparație Canon MFU 4370	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	buc	1	425	510	425	510
28	Reparație Canon MFU 4370	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
29	Reparație Xerox Phaser 3117	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
30	Reparație Xerox Phaser 3117	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	buc	1	550	660	550	660
31	Reparație Xerox Phaser 3117	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
32	Reparație Xerox Phaser 3117	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	buc	1	425	510	425	510
33	Reparație Xerox Phaser 3117	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
34	Reparație Canon 4370DN	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
35	Reparație Canon 4370DN	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	buc	1	550	660	550	660
36	Reparație Canon 4370DN	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200

Pe parcursul anului 2022

CONFORM SIA RSAP

37	Reparație Canon 4370DN	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	buc	1	375	450	375	450
38	Reparație Canon 4370DN	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	buc	1	500	600	500	600
39	Reparație Canon 4370DN	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	buc	1	425	510	425	510
40	Reparație Canon LBP-6000,A4	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
41	Reparație Canon LBP-6000,A4	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	buc	1	550	660	550	660
42	Reparație Canon LBP-6000,A4	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
43	Reparație Canon LBP-6000,A4	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	buc	1	375	450	375	450
44	Reparație Canon LBP-6000,A4	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	buc	1	500	600	500	600
45	Reparație Canon MF4750	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
46	Reparație Canon MF4750	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	buc	1	550	660	550	660
47	Reparație Canon MF4750	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	buc	1	1000	1200	1000	1200
48	Reparație Canon MF4750	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	buc	1	375	450	375	450
49	Reparație Canon MF4750	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	buc	1	500	600	500	600
50	Reparație Canon MF4750	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	buc	1	425	510	425	510
TOTAL							27125	32550

Semnat: Mașcauțan Marcel

În calitate de: Director

Ofertantul: Magicton SRL
IDNO 1007600061812

Adresa: Or. Chișinău, Str. Piața Unirii 1
BC EnergBank SA / ENEGMD22893

Mob. 068699993 / 068080802
IBAN MD45EN000002224210152893

**magic
ton**
print service