

Instrucțiuni de utilizare, spălare și întreținere

La achiziționarea hainelor de protecție, se recomandă respectarea instrucțiunilor de bază, specificate de către producător prin simbolurile grafice de pe etichetă.

Alegerea necorespunzătoare a produsului și nerespectarea normelor de întreținere, poate cauza defecte, care nu se pot reclama, deoarece acestea au apărut în urma modului de utilizare necorespunzător și nerecomandat de producător. Hainele nu sunt spălate în prealabil – există posibilitatea ca acestea să-și piardă culoarea. După una sau două spălări, culorile devin stabile.

Întreținerea recomandată a produselor textile

- . temperatura optimă pentru produsele textile color la spălare este de 30°C*
- . la echipamentul de culoare se recomandă folosirea detergenților COLOR*
- . la spălarea manuală, pentru echipament, se recomandă utilizarea detergenților lichizi*
- . pentru reducerea șifonării și păstrarea culorii se recomandă stoarcerea la rotații mai mici.*
- . în cazul transpirației excesive se recomandă clătirea imediată a produsului în apă curată pentru a preveni efectele de lungă durată a transpirației excesive. Clătirea nu înlocuiește spălarea și modul recomandat de întreținere, dar contribuie la păstrarea culorii pe termen lung*
- . nu se recomandă uscarea echipamentului transpirat la soare înainte de spălare. Produsul nu a fost supus spălării în fabrică – poate să-și piardă din culoare. Culoarea produsului devine stabilă după aproximativ două spălări*
- . utilizarea deodorantelor poate afecta negativ stabilitatea culorilor*
- . este recomandat ca, produsele cu mai multe culori contrastante să fie stoarse bine pentru a nu se prelungi timpul de uscare, astfel se evită amestecarea culorilor umede.*
- . îndepărtarea murdăriei și a petelor intense se face de către specialiști (spălătorii).*
- . Țesăturile fine sunt predispuse la ieșirea firului sau la schemoșare. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită la îmbrăcare, întreținere și spălare pentru a reduce riscul deteriorării produsului din țesături fine*
- . Daunele produse prin rupere sau ieșirea firului sunt considerate daune mecanice, prin urmare nu pot fi reclamate*
- . Schemoșarea nu reduce funcționalitatea produsului*
- . produsele cu care s-a manipulat în mod necorespunzător, nu vor intra în categoria de reclamații*

Sergiu Bălan administrator ÎS RUSSCA

