

Skoda Rapid, v-cm3 1598, a/f (2013, 2014, 2016)						
Nr.	Servicii auto	Cant	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul						
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazurile în când este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431		208,33	250,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	200,00	240,00
3.	Set curea distribuție - schimb	1	-	-	1000,00	1200,00
4.	Chit lanț de distribuire - schimb	1	-	-	1666,67	2000,00
5.	Cureaua generatorului - schimb	1	-	-	200,00	240,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic - schimb	1	-	-	166,67	200,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	-	-	100,00	120,00
8.	Injectorul de combustibil - schimb	1	-	-	8,33	10,00
9.	Pompă de combustibil - schimb	1	-	-	166,67	200,00
10.	Pompă de apă - schimb	1	-	-	333,33	400,00
11.	Pompă de ulei - schimb	1	-	-	66,67	80,00
12.	Bujie simplă/ incandescentă (1 buc.) - schimb	1	-	-	50,00	60,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) - schimb	1	-	-	41,67	50,00
14.	Suport motor - schimb	1	-	-	100,00	120,00
15.	Garnitura baie ulei - schimb	1	-	-	333,33	400,00
16.	Garnitură capac supape - schimb	1	-	-	333,33	400,00
17.	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	-	-	333,33	400,00

18.	Garnitura colectorului evacuare - schimb	1	-	-	83,33	100,00
19.	Radiator sistem de răcire - schimb	1	-	-	500,00	600,00
20.	Radiator de încălzire interior - schimb	1	-	-	500,00	600,00
21.	Termostat - schimb	1	-	-	100,00	120,00
22.	Capacul cu clape - schimb	1	-	-	33,33	40,00
23.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	316,67	380,00
24.	Turbosuflanta aer - schimb	1	-	-	0,83	1,00
25.	Valvă de injecție - schimb	1	-	-	41,67	50,00
26.	Chiulasă - schimb	1	-	-	41,67	50,00
27.	Set garnituri chiulasă - schimb	1	-	-	3333,33	4000,00
28.	Garnitură termostat - schimb	1	-	-	100,00	120,00
29.	Carcasă termostat - schimb	1	-	-	300,00	360,00
30.	Senzor temperatură motor - schimb	1	-	-	66,67	80,00
31.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	333,33	400,00
32.	Simmering radiator A/C - schimb	1	-	-	33,33	40,00
33.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1	-	-	333,33	400,00
34.	Clapeta accelerație EGR - curățire	1	-	-	166,67	200,00
35.	Spălarea sistemului de răcire - curățire	1	-	-	475,00	570,00
36.	Simmering arborelui cu came - schimb	1	-	-	33,33	40,00
37.	Simmering arbore cotit - schimb	1	-	-	33,33	40,00
38.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	66,67	80,00
39.	Senzor arbore cotit - schimb	1	-	-	33,33	40,00
40.	senso lambda - schimb	1	-	-	166,67	200,00
41.	Rezervor sistemului de răcire - schimb	1	-	-	66,67	80,00
42.	Compresor servodirecție - schimb	1	-	-	16,67	20,00
43.	Ventilator sistem de răcire - schimb	1	-	-	333,33	400,00

44.	Schimb ulei	1	-	-	20,83	25,00
45.	Schimb filtru ulei	1	-	-	20,83	25,00
46.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00
47.	Schimb filtru habitacul	1	-	-	83,33	100,00
48.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	83,33	100,00
49.	Schimb garnitura buşon scurgere ulei	1	-	-	0,83	1,00
Suspensia						
50.	Amortizator din faţă - schimb	1	-	-	283,33	340,00
51.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	166,67	200,00
52.	Suport amortizator - schimb	1	-	-	50,00	60,00
53.	Butucul din faţă - schimb	1	-	-	1,67	2,00
54.	Butucul din spate - schimb	1	-	-	1,67	2,00
55.	Rulment butuc din faţă - schimb	1	-	-	400,00	480,00
56.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	300,00	360,00
57.	Manşeta planetarei - schimb	1	-	-	300,00	360,00
58.	Articulaţie planetară interioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
59.	Articulaţie planetară exterioară - schimb	1	-	-	291,67	350,00
60.	Suport trapez faţă – schimb	1	-	-	333,33	400,00
61.	Suport trapez spate - schimb	1	-	-	333,33	400,00
62.	Articulaţie sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	333,33	400,00
63.	Stabilizator - schimb	1	-	-	83,33	100,00
64.	Planetară transmisie - schimb	1	-	-	300,00	360,00
65.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	100,00	120,00
66.	Caseta de direcţie - schimb	1	-	-	500,00	600,00
67.	Burdof casetă de direcţie - schimb	1	-	-	166,67	200,00
68.	Tija de direcţie - schimb	1	-	-	166,67	200,00
69.	Arc elicoidal - schimb	1	-	-	166,67	200,00

92.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1500,00	1800,00
93.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	100,00	120,00
94.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	166,67	200,00
95.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	100,00	120,00
96.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	66,67	80,00
97.	Coș ambreiaj – schimb	1	-	-	8,33	10,00
98.	Disc ambreiaj – schimb	1	-	-	8,33	10,00
99.	Rulment presiune – schimb	1	-	-	8,33	10,00
100.	Semering culisă – schimb	1	-	-	8,33	10,00
101.	Semering planetară – schimb	1	-	-	33,33	40,00
102.	Furtun ambreiaj – schimb	1	-	-	66,67	80,00
103.	Cilindru ambreiaj – schimb	1	-	-	166,67	200,00
104.	Balansier cutie de viteză - schimb	1	-	-	83,33	100,00
105.	Balansier cutie de viteză - reparație	1	-	-	83,33	100,00
Sistemului de frânare						
106.	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	1	-	-	133,33	160,00
107.	Lichid de frână – schimb	1	-	-	166,67	200,00
108.	Cilindru principal de frână schimb	1	-	-	166,67	200,00
109.	Cilindru de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
110.	Cilindru de frâna spate – schimb	1	-	-	100,00	120,00
111.	Disc de frână față (set) –schimb	1	-	-	300,00	360,00
112.	Disc de frână spate (set) –schimb	1	-	-	300,00	360,00
113.	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	1	-	-	200,00	240,00
114.	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	1	-	-	266,67	320,00
115.	Furtun de frâna față – schimb	1	-	-	50,00	60,00
116.	Furtun de frâna spate – schimb	1	-	-	50,00	60,00
117.	Cablul frânei de mână – schimb	1	-	-	100,00	120,00

118.	Etrier frână față – reparația/deservire	1	-	-	41,67	50,00
119.	Etrier frână spate – reparația/deservire	1	-	-	41,67	50,00
120.	Amplificator vacuum – schimb	1	-	-	41,67	50,00
121.	Tambur spate demontare/montare	1	-	-	8,33	10,00
Partea caroseriei						
122.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	208,33	250,00
123.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	100,00	120,00
124.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	100,00	120,00
125.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	225,00	270,00
126.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	41,67	50,00
127.	Tampon tobă eșapament (set) - schimb	1	-	-	16,67	20,00
128.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	166,67	200,00
129.	Motoraș macara geam - schimb	1	-	-	166,67	200,00
130.	Lacăt portbagaj - schimb	1	-	-	83,33	100,00
Servicii suplimentare						
131.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
132.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
133.	Servicii de sudură metal necolorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
134.	Servicii de sudură metal colorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
Piese auto						
Motorul						
135.	Ulei 11 (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul propus)	1	Fosser,Castrol,Motul, 5W30	Germania	166,67	200,00

136.	Filtru ulei	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	108,33	130,00
137.	Filtru aer	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	150,00	180,00
138.	Filtru combustibil	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	350,00	420,00
139.	Filtru habitaculu	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	125,00	150,00
140.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1	Fosser,Castrol,Motul Rosu G12	Germania	275,00	330,00
141.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1	Fosser,Castrol,Motul Rosu G12	Germania	63,33	76,00
142.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	190,00	228,00
143.	Cureaua distribuție (set)	1	Gates	Germania	1491,67	1790,00
144.	Chit lanț de distribuție	1	Hepu,Dayco	Germania,Italia	1583,33	1900,00
145.	Cureaua generatorului	1	Gates,Dayco	Germania,Italia	166,67	200,00
146.	Clapeta accelerație EGR	1	OE	Germania	0,83	1,00
147.	Cureaua amplificator hidraulic	1	OE	Germania	0,83	1,00
148.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	OE	Germania	675,00	810,00
149.	Injectorului de combustibil	1	OE	Germania	250,00	300,00

150.	Pompă de combustibil	1	OE	Germania	583,33	700,00
151.	Pompă de apă	1	Hepu, Dolz	Germania,Spania	1345,83	1615,00
152.	Pompă de ulei	1	OE	Germania	2429,17	2915,00
153.	Bujii (buc)	1	Denso,NGK	Germania	95,00	114,00
154.	Suport motor (buc)	1	Corteco, Sasic	Franta	1208,33	1450,00
155.	Garnitura baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	41,67	50,00
156.	Garnitură capac supape	1	Victor Reinz	Germania	291,67	350,00
157.	Baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	708,33	850,00
158.	Garnitura colectorului admisie	1	Victor Reinz	Germania	75,00	90,00
159.	Garnitura colectorului evacuare	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
160.	Compresor A/C	1	NRF	Olanda	2000,00	2400,00
161.	Radiator A/C	1	NRF	Olanda	1166,67	1400,00
162.	Radiator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	1108,33	1330,00
163.	Radiator de încălzire interior	1	NRF	Olanda	950,00	1140,00
164.	Termostat	1	VERNET	Franta	158,33	190,00
165.	Racord	1	-	-	116,67	140,00
166.	Hamut	1	-	-	12,50	15,00
167.	Garnitură capacului cu clape	1	Victor Reinz	Germania	291,67	350,00

168.	Capacul cu clape	1	Victor Reinz	Germania	5333,33	6400,00
169.	Cablu bujii (set)	1	Denso,NGK	Germania	0,83	1,00
170.	Turbină de aer recondiționată	1	-	-	0,83	1,00
171.	Turbină de aer nouă	1	Melett	Marea Britanie	0,83	1,00
172.	Valvă de injecție	1	Denso	Germania	150,00	180,00
173.	Set garnituri chiulasă	1	Victor Reinz	Germania	2083,33	2500,00
174.	Chiulasă	1	OE	Germania	4833,33	5800,00
175.	Carcasă termostat	1	Gates	Germania	1416,67	1700,00
176.	Garnitură termostat	1	Victor Reinz	Germania	70,83	85,00
177.	Senzor temperatură motor	1	Gates	Germania	158,33	190,00
178.	Rezervor sistemului de răcire	1	Gates	Germania	275,00	330,00
179.	Capac rezervor sistem de răcire	1	Gates	Germania	50,00	60,00
180.	Ventilator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	791,67	950,00
Suspensia						
181.	Amortizator din față (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	1625,00	1950,00
182.	Amortizator din spate (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	1500,00	1800,00
183.	Rulment sarcină suport arc (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	179,17	215,00
184.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	179,17	215,00

185.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	200,00	240,00
186.	Articulație planetară interior	1	GKN,GSP	Germania	500,00	600,00
187.	Articulație planetară interior	1	GKN,GSP	Germania	500,00	600,00
188.	Burdof articulație planetară	1	GKN,GSP	Germania	333,33	400,00
189.	Articulație sarcină/ghidare	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
190.	Set suport trapez față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	500,00	600,00
191.	Set suport trapez față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	500,00	600,00
192.	Suport sferic	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	183,33	220,00
193.	Butucul din față	1	GKN,GSP	Germania	8,33	10,00
194.	Butucul din spate	1	GKN,GSP	Germania	8,33	10,00
195.	Rulment butuc din față	1	FAG,QWP	Germania	666,67	800,00
196.	Rulment butuc din spate	1	FAG,QWP	Germania	1125,00	1350,00
197.	Manșeta planetarei	1	GKN,GSP	Germania	179,17	215,00
198.	Stabilizator	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	375,00	450,00

199.	Planetary transmisie	1	GKN,GSP	Germania	816,67	980,00
200.	Capăt bară (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	530,00	636,00
201.	Burdof casetă de direcție (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	123,33	148,00
202.	Arc elicoidal (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	475,00	570,00
203.	Braț inferior față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	0,83	1,00
204.	Braț superior față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	455,00	546,00
205.	Bucșă stabilizator (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	95,00	114,00
206.	Bucșă punte spate (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	253,33	304,00
207.	Compresor servodirecție	1	NRF	Olanda	2333,33	2800,00
208.	Casetă de direcție nouă	1	OE	Germania	4916,67	5900,00
209.	Casetă de direcție recondiționată	1	-	-	3750,00	4500,00
210.	Tija de comandă a direcției	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
211.	Bielea antiruliu	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	133,33	160,00
Sistemul electric						
212.	Generator	1	AS	Cehia	1666,67	2000,00
213.	Far (stânga)	1	TYC	Olanda	750,00	900,00
214.	Far (dreapta)		TYC	Olanda	750,00	900,00
215.	Demaror	1	AS	Cehia	1416,67	1700,00

216.	Bobină de inducție	1	NGK,DENSO	Germania	625,00	750,00
217.	Colier plastic	1	-	-	1,67	2,00
Cutia de viteze și ambreiajul						
218.	Ambreiaj (set)	1	LUK,Sachs	Germania	3325,00	3990,00
219.	Suport cutie de viteză	1	Corteco, Sasic	Franta	1504,17	1805,00
220.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	158,33	190,00
221.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	237,50	285,00
222.	Cablu ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	20,83	25,00
223.	Coș ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
224.	Disc ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
225.	Rulment presiune	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
226.	Semering culisă	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
227.	Semering planetară	1	Victor Reinz	Germania	120,83	145,00
228.	Furtun ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	600,00	720,00

229.	Cilindru ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	658,33	790,00
230.	Balansier cutie de viteză	1	Victor Reinz	Germania	416,67	500,00
Sistemului de frânare						
231.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	116,67	140,00
232.	Cilindru principal de frână	1	TRW,QWP	Germania	708,33	850,00
233.	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	1	TRW,QWP	Germania	708,33	850,00
234.	Cilindru de frâna spate	1	TRW,QWP	Germania	291,67	350,00
235.	Disc de frână față (set)	1	TRW,QWP	Germania	1133,33	1360,00
236.	Disc de frână spate (set)	1	TRW,QWP	Germania	475,00	570,00
237.	Plăcuțe de frână din față (set)	1	TRW,QWP	Germania	351,67	422,00
238.	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	TRW,QWP	Germania	526,67	632,00
239.	Furtun de frâna față	1	TRW,QWP	Germania	166,67	200,00
240.	Furtun de frâna spate	1	TRW,QWP	Germania	83,33	100,00
241.	Cablul frânei de mână	1	TRW,QWP	Germania	275,00	330,00

242.	Set reparație etrier frână	1	Autofren,Frenkit	Spania	233,33	280,00
243.	Amplificator vacuum	1	TRW,QWP	Germania	666,67	800,00
244.	Tambur spate	1	TRW,QWP	Germania	666,67	800,00
245.	Senzori plăcuțe de frână (set)	1	TRW,QWP	Germania	41,67	50,00
Partea caroseriei						
246.	Mecanism de acțiune a geamului	1	TYC	Olanda	500,00	600,00
247.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	TYC	Olanda	400,00	480,00
248.	Lacăt portbagaj	1	TYC	Olanda	266,67	320,00
249.	Miner la ușă interior	1	TYC	Olanda	83,33	100,00
250.	Miner la ușă exterior	1	TYC	Olanda	83,33	100,00
251.	Motoraș macara geam	1	TYC	Olanda	500,00	600,00
252.	Oglindă laterală	1	TYC	Olanda	625,00	750,00
253.	Tampon tobă eșapament (set)	1	FA1	Polonia	41,67	50,00
254.	Tobă eșapament (spate)	1	FA1	Polonia	250,00	300,00
255.	Tobă eșapament (complet)	1	FA1	Polonia	250,00	300,00
					104470,83	125365,00