

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754398665631 din 05.08.2025
Obiectul achiziției: Servicii de modernizare a ascensoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de modernizare a ascensorului AP 500/4	servicii			Prestarea serviciilor se va efectua la ascensorul existent AP 500/4 după cum urmează: (MrasA04C) Înlocuirea cupeului cabinei ascensorului – 1 bucată; (MrasA05E) Înlocuirea canaturilor la ușile de acces – 8 bucăți; (MrasA12C) Înlocuirea panoului de comanda – 1 bucată; (MrasA29C) Înlocuirea ancadramentului ușii de acces – 4 bucăți; (MrasA33A) Înlocuirea iluminării cabinei – 1 bucată; (MrasB13A) Instalarea balustradei de sprijin în cabina – 1 bucată; (MrasE02A) Verificarea tehnica a ascensorului la 2 stații (electromecanic) – 1 bucată; (MrasE02B) Verificarea tehnica a ascensorului pentru stații suplimentare (electromecanic) – 2 st. Materiale necesare pentru modernizarea ascensorului: (Pereții cabinei din inox – 1 set; Podeaua cabinei granit – 1 bucată; fir electric PV 1-0,75 – 200 m; Senzor de etaj – 2 bucăți; plinta inox – 1 set; colțar inox – 4 bucăți; tavanul cabinei – 1 bucată; buton de apel – 4 bucăți; plafon LED – 4 bucăți; post	Prestarea serviciilor se va efectua la ascensorul existent AP 500/4 după cum urmează: Înlocuirea cupeului cabinei ascensorului – 1 bucată; Înlocuirea canaturilor la ușile de acces – 8 bucăți; Înlocuirea panoului de comanda – 1 bucată; Înlocuirea ancadramentului ușii de acces – 4 bucăți; Înlocuirea iluminării cabinei – 1 bucată; Instalarea balustradei de sprijin în cabina – 1 bucată; Verificarea tehnica a ascensorului la 2 stații (electromecanic) – 1 bucată; Verificarea tehnica a ascensorului pentru stații suplimentare (electromecanic) – 2 st. Materiale necesare pentru modernizarea ascensorului: (Pereții cabinei din inox – 1 set; Podeaua cabinei	HG RM nr. 506/2017 , SM EN81-20, SM EN 81-21

				de comanda cu display – 1 bucată; ușă de acces a cabinei – 10 bucăți; înrămarea ușii de acces – 4 bucăți; oglindă – 1 bucată; balustradă – 1 bucată; Fir PVS 2*0,75 – 6 m.	granit – 1 bucată; fir electric PV 1-0,75 – 200 m; Senzor de etaj – 2 bucăți; plinta inox – 1 set; colțar inox – 4 bucăți; tavanul cabinei – 1 bucată; buton de apel – 4 bucăți; plafon LED – 4 bucăți; post de comanda cu display – 1 bucată; ușă de acces a cabinei – 10 bucăți; înramarea ușii de acces – 4 bucăți; oglindă – 1 bucată; balustradă – 1 bucată; Fir PVS 2*0,75 – 6 m.	
Servicii de modernizare a ascensorului AP 320/4	servicii			Prestarea serviciilor se va efectua la ascensorul existent AP 320/4 după cum urmează: (MrasA04A) Înlocuirea cupeului cabinei ascensorului – 1 bucată; (MrasA05E) Înlocuirea canaturilor la ușile de acces – 8 bucăți; (MrasA12C) Înlocuirea panoului de comanda – 1 bucată; (MrasA07C) Înlocuirea sistemului de comanda a ascensorului la 9 stații – 1 bucată; (MrasA07F) Se reduce cu numărul de stații – -5 stații; (MrasA29C) Înlocuirea ancadramentului ușii de acces – 4 bucăți; (MrasA33A) Înlocuirea iluminării cabinei – 1 bucată; (MrasB13A) Instalarea balustradei de sprijin în cabina – 1 bucată; (MrasE02A) Verificarea tehnica a ascensorului la 2 stații (electromecanic) – 1 bucată; (MrasE02B) Verificarea tehnica a ascensorului pentru stații suplimentare (electromecanic) – 2 st. Materiale necesare pentru modernizarea ascensorului: (Pereții cabinei din inox – 1 set; Podeaua cabinei granit – 1 bucată; Panou de dirijare cu 2 viteze – 1 bucata; Cablu flexibil – 60 m; Fir electric PV 1-0,75 – 500 m; Întrerupător FR 555 – 2 bucăți; Ghercon – 3 bucăți; Magnet – 4 bucăți; Motor electric AIR 0,63 – 1 bucată; Plinta inox – 1 set;	Prestarea serviciilor se va efectua la ascensorul existent AP 320/4 după cum urmează: Înlocuirea cupeului cabinei ascensorului – 1 bucată; Înlocuirea canaturilor la ușile de acces – 8 bucăți; Înlocuirea panoului de comanda – 1 bucată; Înlocuirea sistemului de comanda a ascensorului la 9 stații – 1 bucată; Se reduce cu numărul de stații – 5 stații;) Înlocuirea ancadramentului ușii de acces – 4 bucăți; Înlocuirea iluminării cabinei – 1 bucată; Instalarea balustradei de sprijin în cabina – 1 bucată; Verificarea tehnica a ascensorului (electromecanic) – 1 bucată; Materiale necesare pentru modernizarea ascensorului: (Pereții cabinei din inox – 1 set; Podeaua cabinei granit – 1 bucată; Panou de dirijare cu 2 viteze – 1 bucata; Cablu flexibil – 60 m; Fir electric PV 1-0,75 – 500 m;	

				Colțar inox – 4 bucăți; Tavanul cabinei – 1 bucată; Buton de apel – 4 bucăți; Plafon LED – 4 bucăți; Post de comanda cu display – 1 bucată; Ușă de acces a cabinei – 10 bucăți; Întrămarea ușii de acces – 4 bucăți; Oglindă – 1 bucată; Balustradă – 1 bucată; Fir PVS 2*0,75 – 6 m.	Înterupător FR 555 – 2 bucăți; Ghercon – 3 bucăți; Magnet – 4 bucăți; Motor electric AIR 0,63 – 1 bucată; Plinta inox – 1 set; Colțar inox – 4 bucăți; Tavanul cabinei – 1 bucată; Buton de apel – 4 bucăți; Plafon LED – 4 bucăți; Post de comanda cu display – 1 bucată; Ușă de acces a cabinei – 10 bucăți; Întrămarea ușii de acces – 4 bucăți; Oglindă – 1 bucată; Balustradă – 1 bucată; Fir PVS 2*0,75 – 6 m.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2