

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-167177711843 din 05 ianuarie 2023

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1: BMW (BMW 740 LiA a.p. 2005; BMW 740; iLA n.p. 1997; BMW 525 i a.p. 2007)										
Deservire tehnică										
50110000-9	1. schimb ulei de motor	serv	1	1333,33	1600	1333,33	1600	Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 5 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului și în cazul pieselor la comandă - 20 zile calendaristice din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului	Nu se aplică	
50110000-9	2. schimb filtru de ulei	serv	1	241,66	290	241,66	290			
50110000-9	3. schimb filtru de aer	serv	1	557,50	669	557,50	669			
50110000-9	4. schimb filtru/re de salon	serv	1	961,66	1154	961,66	1154			
50110000-9	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	1974,16	2369	1974,16	2369			
50110000-9	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	1969,16	2363	1969,16	2363			
50110000-9	7. schimb bușii (set)	serv	1	2361,66	2834	2361,66	2834			
50110000-9	8. schimb ulei servodirecție	serv	1	685,83	823	685,83	823			
50110000-9	9. schimb lichid de răcire	serv	1	1005,83	1207	1005,83	1207			
50110000-9	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	602,50	723	602,50	723			
50110000-9	11. schimb lichid de frână	serv	1	481,66	578	481,66	578			
50110000-9	12. schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	5390,00	6468	5390,00	6468			
50110000-9	13. schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)	serv	1	18229,16	21875	18229,16	21875			
50110000-9	14. schimb bec față scurtă/lungă	serv	1	1019,16	1223	1019,16	1223			
50110000-9	15. schimb bec gabarit/anticeajă/viraj	serv	1	320,83	385	320,83	385			
50110000-9	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300			
50110000-9	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	19. deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	833,33	1000	833,33	1000			
50110000-9	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	516,66	620	516,66	620			
Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip BMW										
50110000-9	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	29752,50	35703	29752,50	35703			
50110000-9	2. schimb grinda de direcție	serv	1	39195,83	47035	39195,83	47035			
50110000-9	3. țije de direcție (set)	serv	1	760,83	913	760,83	913			
50110000-9	4. schimb cap de bară	serv	1	745,00	894	745,00	894			
50110000-9	5. schimb suport sferic	serv	1	1977,50	2373	1977,50	2373			
50110000-9	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	4023,33	4828	4023,33	4828			
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip BMW										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	2775,00	3330	2775,00	3330			
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	1435,83	1723	1435,83	1723			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	1707,50	2049	1707,50	2049			
50110000-9	4. schimb suport de frânăre	serv	1	7689,16	9227	7689,16	9227			
50110000-9	5. schimb disc de frânăre	serv	1	984,16	1181	984,16	1181			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	897,50	1077	897,50	1077			
50110000-9	7. schimb bușea	serv	1	445,00	534	445,00	534			
50110000-9	8. țija stabilizator	serv	1	598,33	718	598,33	718			
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculului de tip BMW										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	5223,33	6268	5223,33	6268			
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	2047,50	2457	2047,50	2457			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	2970,00	3564	2970,00	3564			
50110000-9	4. schimb suport de frânăre	serv	1	7689,16	9227	7689,16	9227			
50110000-9	5. schimb disc de frânăre	serv	1	1550,83	1861	1550,83	1861			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	1374,16	1649	1374,16	1649			
50110000-9	7. schimb bușea	serv	1	722,50	867	722,50	867			
50110000-9	8. schimb pema motorului	serv	1	2787,50	3345	2787,50	3345			
50110000-9	9. țija stabilizator	serv	1	503,33	604	503,33	604			
Reparația sistemului de frânăre a autovehiculelor de tip BMW										
50110000-9	1. schimb cilindru principal/amplificator de frână	serv	1	2787,50	3345	2787,50	3345			
50110000-9	2. schimb cilindru de lucru	serv	1	2004,16	2405	2004,16	2405			
50110000-9	3. schimb cilindru de frânăre al roții	serv	1	2787,50	3345	2787,50	3345			
50110000-9	4. schimb furtun de frânăre	serv	1	726,66	872	726,66	872			
50110000-9	5. schimb conductă al sistemului de frânăre	serv	1	1535,00	1842	1535,00	1842			
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip BMW										
50110000-9	1. schimb pema cutie de viteze	serv	1	797,50	957	797,50	957			
50110000-9	2. schimb set ambriaj	serv	1	32687,50	39225	32687,50	39225			
50110000-9	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	6384,16	7661	6384,16	7661			
50110000-9	4. schimb articulații cruce	serv	1	5287,50	6345	5287,50	6345			
50110000-9	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	48708,33	58450	48708,33	58450			
50110000-9	6. schimb puntea spate	serv	1	74854,16	89825	74854,16	89825			
50110000-9	7. schimb granata de transmisie	serv	1	2717,50	3261	2717,50	3261			
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip BMW										
50110000-9	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	22241,66	26690	22241,66	26690			
50110000-9	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	1894,16	2273	1894,16	2273			
50110000-9	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	3269,16	3923	3269,16	3923			
50110000-9	4. schimb bloc central	serv	1	45187,50	54225	45187,50	54225			
50110000-9	5. schimb computer de bord	serv	1	28520,83	34225	28520,83	34225			
50110000-9	5. schimb sensor temperature	serv	1	887,50	1065	887,50	1065			
50110000-9	6. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	1412,50	1695	1412,50	1695			
50110000-9	7. schimb sensor arbore cotit	serv	1	1412,50	1695	1412,50	1695			
Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip BMW										
50110000-9	1. schimb injector de admisie	serv	1	5037,50	6045	5037,50	6045			
50110000-9	2. schimb pompa de admisie	serv	1	3973,33	4768	3973,33	4768			
50110000-9	3. schimb droșel	serv	1	11954,16	14345	11954,16	14345			
50110000-9	4. schimb colector/țeava de eșapament	serv	1	2787,50	3345	2787,50	3345			
50110000-9	5. schimb regulator termic ulei de motor	serv	1	12991,66	15590	12991,66	15590			
50110000-9	6. schimb lanț de distribuție/țeava/rulmenți	serv	1	18229,16	21875	18229,16	21875			
50110000-9	7. schimb cuzineți bielă	serv	1	20133,33	24160	20133,33	24160			
50110000-9	8. schimb mecanismului bielă manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	89729,16	107675	89729,16	107675			
50110000-9	9. schimb inele piston (set)	serv	1	37229,16	44675	37229,16	44675			
50110000-9	10. schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanele de fixare (set)	serv	1	118895,83	142675	118895,83	142675			
50110000-9	11. schimb capac supape de admisie/consumabile	serv	1	12241,66	14690	12241,66	14690			
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip BMW										
50110000-9	1. schimb radiator motor	serv	1	10112,50	12135	10112,50	12135			
50110000-9	2. schimb termostat	serv	1	1886,66	2264	1886,66	2264			
50110000-9	3. schimb mufa	serv	1	15208,33	18250	15208,33	18250			
50110000-9	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	3825,00	4590	3825,00	4590			
50110000-9	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	5912,50	7095	5912,50	7095			
50110000-9	6. schimb pompa de răcire	serv	1	3541,66	4250	3541,66	4250			

50110000-9	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	1	5408,33	6490	5408,33	6490
50110000-9	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	1	9245,83	11095	9245,83	11095
50110000-9	9. schimb conductă freon (set)	serv	1	8260,83	9913	8260,83	9913
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire	serv	1	1829,16	2195	1829,16	2195
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip BMW							
50110000-9	1. schimb far față	serv	1	30370,83	36445	30370,83	36445
50110000-9	2. schimb far anticeană față	serv	1	1652,50	1983	1652,50	1983
50110000-9	3. schimb far spate	serv	1	8019,16	9623	8019,16	9623
50110000-9	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)	serv	1	2928,33	3514	2928,33	3514
50110000-9	5. schimb parbriz față	serv	1	2296,66	2756	2296,66	2756
50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	1	3412,50	4095	3412,50	4095
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	1	1570,83	1885	1570,83	1885
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	1	1570,83	1885	1570,83	1885
50110000-9	9. schimb lacăt ușa	serv	1	11825,00	14190	11825,00	14190
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	1	8825,00	10590	8825,00	10590
Total lot 1:						913 931,66	1 096 718,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-167177711843 din 05 ianuarie 2023

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2: TOYOTA (TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA COASTER a.p. 1996)										
Deservire tehnică										
50110000-9	1. schimb ulci de motor	serv	1	833,33	1000	833,33	1000	Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 5 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului și în cazul pieselor la comandă - 20 zile calendaristice din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului	Nu se aplică	
50110000-9	2. schimb filtru de ulei	serv	1	75,83	91	75,83	91			
50110000-9	3. schimb filtru de aer	serv	1	205,00	246	205,00	246			
50110000-9	4. schimb filtru/re de salon	serv	1	215,83	259	215,83	259			
50110000-9	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	215,83	259	215,83	259			
50110000-9	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	1310,00	1572	1310,00	1572			
50110000-9	7. schimb bușii (set)	serv	1	1118,33	1342	1118,33	1342			
50110000-9	8. schimb ulei servodirecție	serv	1	429,16	515	429,16	515			
50110000-9	9. schimb lichid de răcire	serv	1	723,33	868	723,33	868			
50110000-9	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	429,16	515	429,16	515			
50110000-9	11. schimb lichid de frână	serv	1	350,00	420	350,00	420			
50110000-9	12. schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	804,16	965	804,16	965			
50110000-9	13. schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți)	serv	1	7333,33	8800	7333,33	8800			
50110000-9	14. schimb bec fază scurtă/lungă	serv	1	296,66	356	296,66	356			
50110000-9	15. schimb bec gabarit/anticoajă/vitraj	serv	1	296,66	356	296,66	356			
50110000-9	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300			
50110000-9	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	19. deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	750,00	900	750,00	900			
50110000-9	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	377,50	453	377,50	453			
Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	8912,50	10695	8912,50	10695			
50110000-9	2. schimb grinda de direcție	serv	1	23520,83	28225	23520,83	28225			
50110000-9	3. tije de direcție (set)	serv	1	570,83	685	570,83	685			
50110000-9	4. schimb cap de bară	serv	1	382,50	459	382,50	459			
50110000-9	5. schimb suport sferic	serv	1	534,16	641	534,16	641			
50110000-9	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	2745,83	3295	2745,83	3295			
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	2125,00	2550	2125,00	2550			
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	962,50	1155	962,50	1155			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	1930,00	2316	1930,00	2316			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	2598,33	3118	2598,33	3118			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	640,83	769	640,83	769			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	840,00	1008	840,00	1008			
50110000-9	7. schimb bușea	serv	1	215,83	259	215,83	259			
50110000-9	8. tija stabilizator	serv	1	453,33	544	453,33	544			
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculului de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	2637,50	3165	2637,50	3165			
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	1358,33	1630	1358,33	1630			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	1246,66	1496	1246,66	1496			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	1685,83	2023	1685,83	2023			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	911,66	1094	911,66	1094			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	473,33	568	473,33	568			
50110000-9	7. schimb bușea	serv	1	299,16	359	299,16	359			
50110000-9	8. schimb perna motorului	serv	1	2679,16	3215	2679,16	3215			
50110000-9	9. tija stabilizator	serv	1	424,16	509	424,16	509			
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb cilindru principal/amplificator de frână	serv	1	3829,16	4595	3829,16	4595			
50110000-9	2. schimb cilindru de lucru	serv	1	2598,33	3118	2598,33	3118			
50110000-9	3. schimb cilindru de frânare al roții	serv	1	1685,83	2023	1685,83	2023			
50110000-9	4. schimb furtun de frânare	serv	1	482,50	579	482,50	579			
50110000-9	5. schimb tub al sistemului de frânare	serv	1	640,00	768	640,00	768			
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb perna cutie de viteze	serv	1	1972,50	2367	1972,50	2367			
50110000-9	2. schimb set ambriaj	serv	1	5954,16	7145	5954,16	7145			
50110000-9	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	16293,33	19552	16293,33	19552			
50110000-9	4. schimb articulații cruce	serv	1	429,16	515	429,16	515			
50110000-9	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	9708,33	11650	9708,33	11650			
50110000-9	6. schimb puntea spate	serv	1	11079,16	13295	11079,16	13295			
50110000-9	7. schimb granata de transmisie	serv	1	1189,16	1427	1189,16	1427			
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	4708,33	5650	4708,33	5650			
50110000-9	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	766,66	920	766,66	920			
50110000-9	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	1238,33	1486	1238,33	1486			
50110000-9	4. schimb bloc central	serv	1	33433,33	40120	33433,33	40120			
50110000-9	5. schimb computer de bord	serv	1	33433,33	40120	33433,33	40120			
50110000-9	6. schimb sensor temperatură	serv	1	830,00	996	830,00	996			
50110000-9	7. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	762,50	915	762,50	915			
50110000-9	8. schimb sensor arbore cotit	serv	1	991,66	1190	991,66	1190			
Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb injector de admisie	serv	1	12525,00	15030	12525,00	15030			
50110000-9	2. schimb pompa de admisie	serv	1	1204,16	1445	1204,16	1445			
50110000-9	3. schimb droșel	serv	1	39250,00	47100	39250,00	47100			
50110000-9	4. schimb colector/teava de eșapament	serv	1	2525,00	3030	2525,00	3030			
50110000-9	5. schimb reglator termic ulei de motor	serv	1	858,33	1030	858,33	1030			
50110000-9	6. schimb lanț de distribuție/creta/rulmenți	serv	1	6791,66	8150	6791,66	8150			
50110000-9	7. schimb cuzineți bielă	serv	1	1883,33	2260	1883,33	2260			
50110000-9	8. schimb mecanismului bielă manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	31375,00	37650	31375,00	37650			
50110000-9	9. schimb inele piston (set)	serv	1	3408,33	4090	3408,33	4090			
50110000-9	10. schimb chiulasa motor/prosganiturile/buloanel de fixare (set)	serv	1	76000,00	91200	76000,00	91200			
50110000-9	11. schimb capac supape de admisie/consumabile	serv	1	9442,50	11331	9442,50	11331			
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip TOYOTA										
50110000-9	1. schimb radiator motor	serv	1	2966,66	3560	2966,66	3560			
50110000-9	2. schimb termostat	serv	1	738,33	886	738,33	886			
50110000-9	3. schimb mufta	serv	1	7041,66	8450	7041,66	8450			
50110000-9	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	1795,83	2155	1795,83	2155			
50110000-9	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	3104,16	3725	3104,16	3725			
50110000-9	6. schimb pompa de răcire	serv	1	1204,16	1445	1204,16	1445			

50110000-9	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	1	2575,00	3090	2575,00	3090
50110000-9	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	1	6912,50	8295	6912,50	8295
50110000-9	9. schimb conductă freon (set)	serv	1	4191,66	5030	4191,66	5030
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire	serv	1	2930,83	3517	2930,83	3517
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip TOYOTA							
50110000-9	1. schimb far față	serv	1	2595,83	3115	2595,83	3115
50110000-9	2. schimb far anticenă față	serv	1	1088,33	1306	1088,33	1306
50110000-9	3. schimb far spate	serv	1	1630,00	1956	1630,00	1956
50110000-9	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)	serv	1	2970,83	3565	2970,83	3565
50110000-9	5. schimb parbriz față	serv	1	2066,66	2480	2066,66	2480
50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	1	2500,00	3000	2500,00	3000
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	1	1145,83	1375	1145,83	1375
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	1	1145,83	1375	1145,83	1375
50110000-9	9. schimb lacăt ușă	serv	1	4245,83	5095	4245,83	5095
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	1	3079,16	3695	3079,16	3695
Total lot 2:						447 714,16	537 257,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1671777711843 din 05 ianuarie 2023

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificaj bugetară (IBAN)	Discunt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 3: PEUGEOT 508 (PEUGEOT a.p. 2013- 1-unit., PEUGEOT 508 a.p. 2014 – 3 unit.)										
Deservire tehnică										
50110000-9	1. schimb ulei de motor	serv	1	1250,00	1500	1250,00	1500	Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 3 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului și în cazul pieselor la comandă – 20 zile calendaristice din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului	Nu se aplică	
50110000-9	2. schimb filtru de ulei	serv	1	83,33	100	83,33	100			
50110000-9	3. schimb filtru de aer	serv	1	255,00	306	255,00	306			
50110000-9	4. schimb filtru/re de salon	serv	1	299,16	359	299,16	359			
50110000-9	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	299,16	359	299,16	359			
50110000-9	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	2117,50	2541	2117,50	2541			
50110000-9	7. schimb bugii (set)	serv	1	1465,00	1758	1465,00	1758			
50110000-9	8. schimb ulei servodirecție	serv	1	429,16	515	429,16	515			
50110000-9	9. schimb lichid de răcire	serv	1	848,33	1018	848,33	1018			
50110000-9	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	554,16	665	554,16	665			
50110000-9	11. schimb lichid de frână	serv	1	350,00	420	350,00	420			
50110000-9	12. schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	3078,33	3694	3078,33	3694			
50110000-9	13. schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți)	serv	1	7620,83	9145	7620,83	9145			
50110000-9	14. schimb bec față scurtă/lungă	serv	1	255,00	306	255,00	306			
50110000-9	15. schimb bec gabarit/anticeață/viraj	serv	1	252,50	303	252,50	303			
50110000-9	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300			
50110000-9	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	19. deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	750,00	900	750,00	900			
50110000-9	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	502,50	603	502,50	603			
Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	15857,50	19029	15857,50	19029			
50110000-9	2. schimb grinda de direcție	serv	1	18217,50	21861	18217,50	21861			
50110000-9	3. țije de direcție (set)	serv	1	462,50	555	462,50	555			
50110000-9	4. schimb cap de bară	serv	1	365,83	439	365,83	439			
50110000-9	5. schimb suport sferic	serv	1	767,50	921	767,50	921			
50110000-9	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	2745,00	3294	2745,00	3294			
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	2107,50	2529	2107,50	2529			
50110000-9	2. schimb părghie	serv	1	2637,50	3165	2637,50	3165			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	1345,83	1615	1345,83	1615			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	7073,33	8488	7073,33	8488			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	1074,16	1289	1074,16	1289			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	600,83	721	600,83	721			
50110000-9	7. schimb bușca	serv	1	340,83	409	340,83	409			
50110000-9	8. țija stabilizator	serv	1	328,33	394	328,33	394			
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculului de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	4020,00	4824	4020,00	4824			
50110000-9	2. schimb părghie	serv	1	5470,83	6565	5470,83	6565			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	1600,00	1920	1600,00	1920			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	5506,66	6608	5506,66	6608			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	1199,16	1439	1199,16	1439			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	709,16	851	709,16	851			
50110000-9	7. schimb bușca	serv	1	232,50	279	232,50	279			
50110000-9	8. schimb perna motorului	serv	1	939,16	1127	939,16	1127			
50110000-9	9. țija stabilizator	serv	1	570,00	684	570,00	684			
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb cilindrul principal/amplificator de frână	serv	1	3757,50	4509	3757,50	4509			
50110000-9	2. schimb cilindrul de lucru	serv	1	5947,50	7137	5947,50	7137			
50110000-9	3. schimb cilindrul de frânare al roții	serv	1	5771,66	6926	5771,66	6926			
50110000-9	4. schimb furtun de frânare	serv	1	2515,00	3018	2515,00	3018			
50110000-9	5. schimb tub al sistemului de frânare	serv	1	2348,33	2818	2348,33	2818			
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb perna cutie de viteze	serv	1	1355,83	1627	1355,83	1627			
50110000-9	2. schimb set ambriaj	serv	1	15165,83	18199	15165,83	18199			
50110000-9	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	6822,50	8187	6822,50	8187			
50110000-9	4. schimb articulații cruce	serv	1	1690,83	2029	1690,83	2029			
50110000-9	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	40145,00	48174	40145,00	48174			
50110000-9	6. schimb puntea spate	serv	1	42769,16	51323	42769,16	51323			
50110000-9	7. schimb granata de transmisie	serv	1	939,16	1127	939,16	1127			
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	8515,83	10219	8515,83	10219			
50110000-9	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	1365,83	1639	1365,83	1639			
50110000-9	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	2330,00	2796	2330,00	2796			
50110000-9	4. schimb bloc central	serv	1	23239,16	27887	23239,16	27887			
50110000-9	5. schimb computer de bord	serv	1	23239,16	27887	23239,16	27887			
50110000-9	6. schimb sensor temperatură	serv	1	755,00	906	755,00	906			
50110000-9	7. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	421,66	506	421,66	506			
50110000-9	8. schimb sensor arbore cotit	serv	1	421,66	506	421,66	506			
Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb injector de admisie	serv	1	3107,50	3729	3107,50	3729			
50110000-9	2. schimb pompa de admisie	serv	1	12745,00	15294	12745,00	15294			
50110000-9	3. schimb drosel	serv	1	6690,83	8029	6690,83	8029			
50110000-9	4. schimb colector/teava de eşapament	serv	1	3774,16	4529	3774,16	4529			
50110000-9	5. schimb regulator termic ulei de motor	serv	1	6190,83	7429	6190,83	7429			
50110000-9	6. schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți	serv	1	6787,50	8145	6787,50	8145			
50110000-9	7. schimb cuzinoși bielă	serv	1	2607,50	3129	2607,50	3129			
50110000-9	8. schimb mecanismului bielă manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	37620,83	45145	37620,83	45145			
50110000-9	9. schimb inele piston (set)	serv	1	2274,16	2729	2274,16	2729			
50110000-9	10. schimb chiulasa motor/proșganiturile/buloanel de fixare (set)	serv	1	73279,16	87935	73279,16	87935			
50110000-9	11. schimb capac supape de admisie/consumabile	serv	1	6078,33	7294	6078,33	7294			
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip PEUGEOT										
50110000-9	1. schimb radiator motor	serv	1	5702,50	6843	5702,50	6843			
50110000-9	2. schimb termostat	serv	1	3837,50	4605	3837,50	4605			
50110000-9	3. schimb mușta	serv	1	5661,66	6794	5661,66	6794			
50110000-9	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	887,50	1065	887,50	1065			
50110000-9	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	5685,83	6823	5685,83	6823			
50110000-9	6. schimb pompa de răcire	serv	1	1232,50	1479	1232,50	1479			

50110000-9	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	1	2387,50	2865	2387,50	2865
50110000-9	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	1	6078,33	7294	6078,33	7294
50110000-9	9. schimb conductă freon (set)	serv	1	5690,83	6829	5690,83	6829
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire	serv	1	791,66	950	791,66	950
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip PEUGEOT							
50110000-9	1. schimb far față	serv	1	4304,16	5165	4304,16	5165
50110000-9	2. schimb far anticeajă față	serv	1	2171,66	2606	2171,66	2606
50110000-9	3. schimb far spate	serv	1	5255,00	6306	5255,00	6306
50110000-9	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)	serv	1	1963,33	2356	1963,33	2356
50110000-9	5. schimb parbriz față	serv	1	2390,83	2869	2390,83	2869
50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	1	3690,83	4429	3690,83	4429
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	1	2065,83	2479	2065,83	2479
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	1	2065,83	2479	2065,83	2479
50110000-9	9. schimb lacăt ușă	serv	1	4411,66	5294	4411,66	5294
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	1	3661,66	4394	3661,66	4394
Total lot 3:						515 774,16	618 929,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 în necesitate, iar de către BNM - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-167177711843 din 05 ianuarie 2023

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mbr.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificări bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 4: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor GAZ 330214 (GAZ 330214 a.p. 2006)										
Deservire tehnică										
50110000-9	1. schimb ulei de motor	serv	1	1375,00	1650	1375,00	1650	Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 5 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registru	Nu se aplică	
50110000-9	2. schimb filtru de ulei	serv	1	141,66	170	141,66	170			
50110000-9	3. schimb filtru de aer	serv	1	245,83	295	245,83	295			
50110000-9	4. schimb filtru/rc de salon	serv	1	342,50	411	342,50	411			
50110000-9	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	575,83	691	575,83	691			
50110000-9	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	1532,50	1839	1532,50	1839			
50110000-9	7. schimb bușii (set)	serv	1	1070,83	1285	1070,83	1285			
50110000-9	8. schimb ulei servodirecție	serv	1	448,33	538	448,33	538			
50110000-9	9. schimb lichid de răcire	serv	1	984,16	1181	984,16	1181			
50110000-9	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	473,33	568	473,33	568			
50110000-9	11. schimb lichid de frână	serv	1	394,16	473	394,16	473			
50110000-9	12. schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	848,33	1018	848,33	1018			
50110000-9	13. schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)	serv	1	4604,16	5525	4604,16	5525			
50110000-9	14. schimb bec față scurtă/lungă	serv	1	136,66	164	136,66	164			
50110000-9	15. schimb bec gabarit/anticeață/viraj	serv	1	70,00	84	70,00	84			
50110000-9	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300			
50110000-9	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	19. descrierea sistemului de aer condiționat	serv	1	625,00	750	625,00	750			
50110000-9	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	511,66	614	511,66	614			
Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	2685,00	3222	2685,00	3222			
50110000-9	2. schimb grinda de direcție	serv	1	16294,16	19553	16294,16	19553			
50110000-9	3. tije de direcție (set)	serv	1	577,50	693	577,50	693			
50110000-9	4. schimb cap de bară	serv	1	367,50	441	367,50	441			
50110000-9	5. schimb suport sferic	serv	1	442,50	531	442,50	531			
50110000-9	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	1404,16	1685	1404,16	1685			
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1654,16	1985	1654,16	1985			
50110000-9	2. schimb părglie	serv	1	15945,83	19135	15945,83	19135			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	2010,00	2412	2010,00	2412			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	3075,83	3691	3075,83	3691			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	613,33	736	613,33	736			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	475,83	571	475,83	571			
50110000-9	7. schimb bușă	serv	1	475,83	571	475,83	571			
50110000-9	8. tijă stabilizator	serv	1	225,83	271	225,83	271			
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculului de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1095,83	1315	1095,83	1315			
50110000-9	2. schimb părglie	serv	1	1765,00	2118	1765,00	2118			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	2343,33	2812	2343,33	2812			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	3412,50	4095	3412,50	4095			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	1109,16	1331	1109,16	1331			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	492,50	591	492,50	591			
50110000-9	7. schimb bușă	serv	1	492,50	591	492,50	591			
50110000-9	8. schimb perna motorului	serv	1	1223,33	1468	1223,33	1468			
50110000-9	9. tijă stabilizator	serv	1	309,16	371	309,16	371			
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb cilindru principal/amplificator de frână	serv	1	5112,50	6135	5112,50	6135			
50110000-9	2. schimb cilindru de lucru	serv	1	1081,66	1298	1081,66	1298			
50110000-9	3. schimb cilindru de frânare al roții	serv	1	975,83	1171	975,83	1171			
50110000-9	4. schimb furtun de frânare	serv	1	396,66	476	396,66	476			
50110000-9	5. schimb tub al sistemului de frânare	serv	1	534,16	641	534,16	641			
Reparația transmisiei a autovehiculului de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb perna cutie de viteze	serv	1	1390,00	1668	1390,00	1668			
50110000-9	2. schimb set ambriaj	serv	1	11356,66	13628	11356,66	13628			
50110000-9	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	2018,33	2422	2018,33	2422			
50110000-9	4. schimb articulații cruce	serv	1	2692,50	3231	2692,50	3231			
50110000-9	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	13062,50	15675	13062,50	15675			
50110000-9	6. schimb puntea spate	serv	1	15502,50	18603	15502,50	18603			
50110000-9	7. schimb granata de transmisie	serv	1	1435,00	1722	1435,00	1722			
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	53,33	64	53,33	64			
50110000-9	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	53,33	64	53,33	64			
50110000-9	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	1655,83	1987	1655,83	1987			
50110000-9	4. schimb bloc central	serv	1	13595,83	16315	13595,83	16315			
50110000-9	5. schimb computer de bord	serv	1	21362,50	25635	21362,50	25635			
50110000-9	6. schimb sensor temperatură	serv	1	364,16	437	364,16	437			
50110000-9	7. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	493,33	592	493,33	592			
50110000-9	8. schimb sensor arbore cotit	serv	1	678,33	814	678,33	814			
Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb injector de admisie	serv	1	1570,83	1885	1570,83	1885			
50110000-9	2. schimb pompa de admisie	serv	1	3460,83	4153	3460,83	4153			
50110000-9	3. schimb drosel	serv	1	3181,66	3818	3181,66	3818			
50110000-9	4. schimb colector/teava de eșapament	serv	1	12029,16	14435	12029,16	14435			
50110000-9	5. schimb regulator termic ulei de motor	serv	1	2405,00	2886	2405,00	2886			
50110000-9	6. schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți	serv	1	3687,50	4425	3687,50	4425			
50110000-9	7. schimb cuzineți bielă	serv	1	2100,00	2520	2100,00	2520			
50110000-9	8. schimb mecanismul bielă manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	23770,83	28525	23770,83	28525			
50110000-9	9. schimb inele piston (set)	serv	1	1194,16	1433	1194,16	1433			
50110000-9	10. schimb chiușula motor/presgaturile/buloanele de fixare (set)	serv	1	27625,00	33150	27625,00	33150			
50110000-9	11. schimb capace supape de admisie/consumabile	serv	1	8770,83	10525	8770,83	10525			
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb radiator motor	serv	1	3127,50	3753	3127,50	3753			
50110000-9	2. schimb termostat	serv	1	643,33	772	643,33	772			
50110000-9	3. schimb mufa	serv	1	4090,00	4908	4090,00	4908			
50110000-9	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	1734,16	2081	1734,16	2081			
50110000-9	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	2348,33	2818	2348,33	2818			
50110000-9	6. schimb pompa de răcire	serv	1	815,00	978	815,00	978			
50110000-9	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	1	1006,66	1208	1006,66	1208			
50110000-9	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	1	4487,50	5385	4487,50	5385			
50110000-9	9. schimb conductă freon (set)	serv	1	4117,50	4941	4117,50	4941			
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire	serv	1	541,66	650	541,66	650			
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip GAZ 330214										
50110000-9	1. schimb far față	serv	1	2689,16	3227	2689,16	3227			
50110000-9	2. schimb far anticeață față	serv	1	930,83	1117	930,83	1117			
50110000-9	3. schimb far spate	serv	1	1147,50	1377	1147,50	1377			
50110000-9	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)	serv	1	647,50	777	647,50	777			
50110000-9	5. schimb parbriz față	serv	1	2320,83	2785	2320,83	2785			

50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	1	2362,50	2835	2362,50	2835
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	1	2487,50	2985	2487,50	2985
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	1	2487,50	2985	2487,50	2985
50110000-9	9. schimb lacăt ușă	serv	1	2070,83	2485	2070,83	2485
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	1	5945,83	7135	5945,83	7135
Total lot 5:						303 066,66	363 680,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scorbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BMM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1671777711843 din 05 ianuarie 2023
 Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificarea bugetară (BRAN)	Discontul %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 5: VOLKSWAGEN CARAVELLE (VOLKSWAGEN CARAVELLE n.p) 2008										
Deservire tehnică										
50110000-9	1. schimb ulei de motor	serv	1	1500,00	1800	1500,00	1800	Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 5 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului și în cazul pieselor la comandă - 20 zile calendaristice din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului	Nu se aplică	
50110000-9	2. schimb filtru de ulei	serv	1	129,16	155	129,16	155			
50110000-9	3. schimb filtru de aer	serv	1	229,16	275	229,16	275			
50110000-9	4. schimb filtru/re de salon	serv	1	325,83	391	325,83	391			
50110000-9	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	733,33	880	733,33	880			
50110000-9	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	1932,50	2319	1932,50	2319			
50110000-9	7. schimb bugii (set)	serv	1	1212,50	1455	1212,50	1455			
50110000-9	8. schimb ulei servodirecție	serv	1	448,33	538	448,33	538			
50110000-9	9. schimb lichid de răcire	serv	1	984,16	1181	984,16	1181			
50110000-9	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	473,33	568	473,33	568			
50110000-9	11. schimb lichid de frână	serv	1	394,16	473	394,16	473			
50110000-9	12. schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	848,33	1018	848,33	1018			
50110000-9	13. schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți)	serv	1	4770,83	5725	4770,83	5725			
50110000-9	14. schimb bec față scurtă/lungă	serv	1	136,66	164	136,66	164			
50110000-9	15. schimb bec gabarit/anticeață/viraj	serv	1	70,00	84	70,00	84			
50110000-9	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300			
50110000-9	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200			
50110000-9	19. deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	625,00	750	625,00	750			
50110000-9	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	511,66	614	511,66	614			
Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	2685,00	3222	2685,00	3222			
50110000-9	2. schimb grinda de direcție	serv	1	16294,16	19553	16294,16	19553			
50110000-9	3. tije de direcție (set)	serv	1	577,50	693	577,50	693			
50110000-9	4. schimb cap de bară	serv	1	367,50	441	367,50	441			
50110000-9	5. schimb suport sfERIC	serv	1	442,50	531	442,50	531			
50110000-9	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	1354,16	1625	1354,16	1625			
Reparația suspensiei-puntea spate a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1595,83	1915	1595,83	1915			
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	15962,50	19155	15962,50	19155			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	2055,83	2467	2055,83	2467			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	3964,16	4757	3964,16	4757			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	759,16	911	759,16	911			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	475,83	571	475,83	571			
50110000-9	7. schimb bușă	serv	1	475,83	571	475,83	571			
50110000-9	8. tija stabilizator	serv	1	225,83	271	225,83	271			
Reparația suspensiei-puntea față a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1095,83	1315	1095,83	1315			
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	1765,00	2118	1765,00	2118			
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	2343,33	2812	2343,33	2812			
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	3412,50	4095	3412,50	4095			
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	1109,16	1331	1109,16	1331			
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	471,66	566	471,66	566			
50110000-9	7. schimb bușă	serv	1	471,66	566	471,66	566			
50110000-9	8. schimb perna motorului	serv	1	1344,16	1613	1344,16	1613			
50110000-9	9. tija stabilizator	serv	1	309,16	371	309,16	371			
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb cilindru principal/amplificator de frână	serv	1	6020,83	7225	6020,83	7225			
50110000-9	2. schimb cilindru de lucru	serv	1	1081,66	1298	1081,66	1298			
50110000-9	3. schimb cilindru de frânare al roții	serv	1	975,83	1171	975,83	1171			
50110000-9	4. schimb furtun de frânare	serv	1	396,66	476	396,66	476			
50110000-9	5. schimb tub al sistemului de frânare	serv	1	534,16	641	534,16	641			
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb perna cutiei de viteze	serv	1	1498,33	1798	1498,33	1798			
50110000-9	2. schimb set ambriaj	serv	1	11882,50	14259	11882,50	14259			
50110000-9	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	2205,83	2647	2205,83	2647			
50110000-9	4. schimb articulații cruce	serv	1	2859,16	3431	2859,16	3431			
50110000-9	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	13062,50	15675	13062,50	15675			
50110000-9	6. schimb puntea spate	serv	1	16227,50	19473	16227,50	19473			
50110000-9	7. schimb granata de transmisie	serv	1	1501,66	1802	1501,66	1802			
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	2748,33	3298	2748,33	3298			
50110000-9	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	413,33	496	413,33	496			
50110000-9	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	1655,83	1987	1655,83	1987			
50110000-9	4. schimb bloc central	serv	1	47112,50	56535	47112,50	56535			
50110000-9	5. schimb computer de bord	serv	1	47112,50	56535	47112,50	56535			
50110000-9	6. schimb sensor temperatură	serv	1	364,16	437	364,16	437			
50110000-9	7. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	493,33	592	493,33	592			
50110000-9	8. schimb sensor arbore cotit	serv	1	678,33	814	678,33	814			
Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb injector de admisie	serv	1	16070,83	12085	16070,83	12085			
50110000-9	2. schimb pompa de admisie	serv	1	18785,83	22543	18785,83	22543			
50110000-9	3. schimb droșel	serv	1	4098,33	4918	4098,33	4918			
50110000-9	4. schimb colector/leava de eşapament	serv	1	13604,16	16325	13604,16	16325			
50110000-9	5. schimb regulator termic ulei de motor	serv	1	2405,00	2886	2405,00	2886			
50110000-9	6. schimb lanț de distribuție/curca/rulmenți	serv	1	3687,50	4425	3687,50	4425			
50110000-9	7. schimb cuzineti biela	serv	1	2266,66	2720	2266,66	2720			
50110000-9	8. schimb mecanismul biela manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	34804,16	41765	34804,16	41765			
50110000-9	9. schimb inele piston (set)	serv	1	1285,83	1543	1285,83	1543			
50110000-9	10. schimb chiulasa motor/presgraniturile/buloanel de fixare (set)	serv	1	34975,00	41970	34975,00	41970			
50110000-9	11. schimb capac supape de admisie/consumabile	serv	1	8770,83	10525	8770,83	10525			
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb radiator motor	serv	1	3127,50	3753	3127,50	3753			
50110000-9	2. schimb termostat	serv	1	643,33	772	643,33	772			
50110000-9	3. schimb mufta	serv	1	4090,00	4908	4090,00	4908			
50110000-9	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	1734,16	2081	1734,16	2081			
50110000-9	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	2348,33	2818	2348,33	2818			
50110000-9	6. schimb pompa de răcire	serv	1	815,00	978	815,00	978			
50110000-9	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	1	1006,66	1208	1006,66	1208			
50110000-9	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	1	4487,50	5385	4487,50	5385			
50110000-9	9. schimb conductă freon (set)	serv	1	4117,50	4941	4117,50	4941			
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire	serv	1	541,66	650	541,66	650			
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE										
50110000-9	1. schimb far față	serv	1	4391,66	5270	4391,66	5270			
50110000-9	2. schimb far anticeață față	serv	1	930,83	1117	930,83	1117			
50110000-9	3. schimb far spate	serv	1	1147,50	1377	1147,50	1377			
50110000-9	4. schimb vas de spulare a parbrizului (set)	serv	1	647,50	777	647,50	777			
50110000-9	5. schimb parbriz față	serv	1	2362,50	2833	2362,50	2833			

50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	1	2179,16	2615	2179,16	2615
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	1	2279,16	2735	2279,16	2735
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	1	2279,16	2735	2279,16	2735
50110000-9	9. schimb lacăt ușă	serv	1	1829,16	2195	1829,16	2195
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	1	6845,83	8215	6845,83	8215
Total lot 5:						416 830,00	500 220,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNA – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-167177711843 din 05 Iunie 2023										
Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe										
Col CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificări bugetară (IBAN)	Discuant %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 6: DACIA DOKKER (DACIA DOKKER a.p. 2015)										
Deservire tehnică										
30110000-0	1. schimb ulei de motor	serv	1	1041,66	1250	1041,66	1250			
30110000-0	2. schimb filtru de ulei	serv	1	112,50	135	112,50	135			
30110000-0	3. schimb filtru de aer	serv	1	180,83	217	180,83	217			
30110000-0	4. schimb filtru/de de galon	serv	1	200,00	240	200,00	240			
30110000-0	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	294,16	353	294,16	353			
30110000-0	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	1878,33	2254	1878,33	2254			
30110000-0	7. schimb bușii (set)	serv	1	1108,33	1330	1108,33	1330			
30110000-0	8. schimb ulei servodirecție	serv	1	343,33	412	343,33	412			
30110000-0	9. schimb lichid de răcire	serv	1	637,50	765	637,50	765			
30110000-0	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	5,00	6	5,00	6			
30110000-0	11. schimb lichid de frână	serv	1	337,50	405	337,50	405			
30110000-0	12. schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	760,00	912	760,00	912			
30110000-0	13. schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)	serv	1	3350,83	4021	3350,83	4021			
30110000-0	14. schimb bec față scurtă/lungă	serv	1	93,33	112	93,33	112			
30110000-0	15. schimb bec gabariti/anticeață/viraj	serv	1	35,00	42	35,00	42			
30110000-0	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300			
30110000-0	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200			
30110000-0	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200			
30110000-0	19. deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	583,33	700	583,33	700			
30110000-0	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	476,66	572	476,66	572			
Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	9522,50	11427	9522,50	11427			
30110000-0	2. schimb grinda de direcție	serv	1	9132,50	10959	9132,50	10959			
30110000-0	3. tije de direcție (set)	serv	1	335,00	402	335,00	402			
30110000-0	4. schimb cap de bară	serv	1	365,00	438	365,00	438			
30110000-0	5. schimb suport sferic	serv	1	231,66	278	231,66	278			
30110000-0	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	1165,83	1399	1165,83	1399			
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	893,33	1072	893,33	1072			
30110000-0	2. schimb părgălie	serv	1	5,00	6	5,00	6			
30110000-0	3. schimb rulment	serv	1	693,33	832	693,33	832			
30110000-0	4. schimb suport de frânare	serv	1	5,00	6	5,00	6			
30110000-0	5. schimb disc de frânare	serv	1	5,00	6	5,00	6			
30110000-0	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	231,66	278	231,66	278			
30110000-0	7. schimb bușca	serv	1	301,66	362	301,66	362			
30110000-0	8. tija stabilizator	serv	1	5,00	6	5,00	6			
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculului de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1430,00	1716	1430,00	1716			
30110000-0	2. schimb părgălie	serv	1	740,00	888	740,00	888			
30110000-0	3. schimb rulment	serv	1	1115,83	1339	1115,83	1339			
30110000-0	4. schimb suport de frânare	serv	1	3054,16	3665	3054,16	3665			
30110000-0	5. schimb disc de frânare	serv	1	713,33	856	713,33	856			
30110000-0	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	206,66	248	206,66	248			
30110000-0	7. schimb bușca	serv	1	160,83	193	160,83	193			
30110000-0	8. schimb perna motorului	serv	1	1385,00	1662	1385,00	1662			
30110000-0	9. tija stabilizator	serv	1	160,83	193	160,83	193			
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb cilindrul principal/amplificator de frână	serv	1	5845,00	7014	5845,00	7014			
30110000-0	2. schimb cilindrul de lucru	serv	1	515,00	618	515,00	618			
30110000-0	3. schimb cilindrul de frânare al roții	serv	1	515,00	618	515,00	618			
30110000-0	4. schimb furtun de frânare	serv	1	794,16	951	794,16	951			
30110000-0	5. schimb tub al sistemului de frânare	serv	1	815,00	978	815,00	978			
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb perna cutie de viteze	serv	1	664,16	797	664,16	797			
30110000-0	2. schimb set ambraj	serv	1	7028,33	8434	7028,33	8434			
30110000-0	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	1776,66	2132	1776,66	2132			
30110000-0	4. schimb articulații cruce	serv	1	5,00	6	5,00	6			
30110000-0	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	12183,33	14620	12183,33	14620			
30110000-0	6. schimb puntea spate	serv	1	16936,66	20324	16936,66	20324			
30110000-0	7. schimb granta de transmisie	serv	1	1047,50	1257	1047,50	1257			
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	1683,33	2020	1683,33	2020			
30110000-0	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	930,00	1116	930,00	1116			
30110000-0	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	1290,00	1548	1290,00	1548			
30110000-0	4. schimb bloc cetral	serv	1	15648,33	18778	15648,33	18778			
30110000-0	5. schimb computer de bord	serv	1	15718,33	18862	15718,33	18862			
30110000-0	6. schimb sensor temperatură	serv	1	362,50	435	362,50	435			
30110000-0	7. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	620,83	745	620,83	745			
30110000-0	8. schimb sensor arbore cotit	serv	1	400,00	480	400,00	480			
Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb injector de admisie	serv	1	6676,66	8012	6676,66	8012			
30110000-0	2. schimb pompa de admisie	serv	1	17037,50	20445	17037,50	20445			
30110000-0	3. schimb drosel	serv	1	3981,66	4778	3981,66	4778			
30110000-0	4. schimb colector/cava de eşapament	serv	1	4118,33	4942	4118,33	4942			
30110000-0	5. schimb regulator termic ulei de motor	serv	1	1420,00	1704	1420,00	1704			
30110000-0	6. schimb lanț de distribuție/curca/rulmenți	serv	1	2361,66	2834	2361,66	2834			
30110000-0	7. schimb cuzineți bielă	serv	1	1523,33	1828	1523,33	1828			
30110000-0	8. schimb mecanismul bielă manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	6975,00	8370	6975,00	8370			
30110000-0	9. schimb inele piston (set)	serv	1	1071,66	1286	1071,66	1286			
30110000-0	10. schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanel de fixare (set)	serv	1	20183,33	24220	20183,33	24220			
30110000-0	11. schimb capot supape de admisie/consumabile	serv	1	2015,83	2419	2015,83	2419			
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb radiator motor	serv	1	1767,50	2121	1767,50	2121			
30110000-0	2. schimb termostat	serv	1	589,16	707	589,16	707			
30110000-0	3. schimb mufă	serv	1	148,33	178	148,33	178			
30110000-0	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	231,66	278	231,66	278			
30110000-0	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	1984,16	2381	1984,16	2381			
30110000-0	6. schimb pompa de răcire	serv	1	989,16	1187	989,16	1187			
30110000-0	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	1	885,00	1062	885,00	1062			
30110000-0	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	1	5145,00	6174	5145,00	6174			
30110000-0	9. schimb conductă freon (set)	serv	1	3135,00	3762	3135,00	3762			
30110000-0	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire	serv	1	416,66	500	416,66	500			
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip DACIA DOKKER										
30110000-0	1. schimb far față	serv	1	1345,83	1615	1345,83	1615			
30110000-0	2. schimb far anticeață față	serv	1	695,83	835	695,83	835			
30110000-0	3. schimb far spate	serv	1	825,00	990	825,00	990			
30110000-0	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)	serv	1	1365,00	1638	1365,00	1638			
30110000-0	5. schimb parbriz față	serv	1	2174,16	2609	2174,16	2609			

Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 5 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului și în cazul pieselor la comandă - 20 zile

Nu se aplică

30110000-	6. schimb parbriz spate	serv	1	2132,50	2559	2132,50	2559
30110000-	7. schimb geam usa fata	serv	1	2286,66	2744	2286,66	2744
30110000-	8. schimb geam usa spate	serv	1	2836,66	3404	2836,66	3404
30110000-	9. schimb lacat usa	serv	1	2678,33	3214	2678,33	3214
30110000-	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	1	3286,66	3944	3286,66	3944
Total lot 6:						230 943,33	277 132,00

Somnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prin-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Icoșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BMM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-167177711843 din 05 ianuarie 2023
 Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 7: FORD (FORD TRANSIT a.p. 2015; FORD INTERNATIONAL a.p. 1996)										
Deservire tehnică										
30110000-7	1. schimb ulei de motor	serv	1	1958,33	2350	1958,33	2350			
30110000-7	2. schimb filtru de ulei	serv	1	916,66	1100	916,66	1100			
30110000-7	3. schimb filtru de aer	serv	1	1022,50	1227	1022,50	1227			
30110000-7	4. schimb filtru/re de salon	serv	1	1075,83	1291	1075,83	1291			
30110000-7	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	1117,50	1341	1117,50	1341			
30110000-7	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	3157,50	3789	3157,50	3789			
30110000-7	7. schimb bușii (set)	serv	1	2879,16	3455	2879,16	3455			
30110000-7	8. schimb ulei servodirecție	serv	1	515,00	618	515,00	618			
30110000-7	9. schimb lichid de răcire	serv	1	984,16	1181	984,16	1181			
30110000-7	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	556,66	668	556,66	668			
30110000-7	11. schimb lichid de frână	serv	1	394,16	473	394,16	473			
30110000-7	12. schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	931,66	1118	931,66	1118			
30110000-7	13. schimb set distribuție (conturi,pompa și rulmenți)	serv	1	15291,66	18350	15291,66	18350			
30110000-7	14. schimb bec față scurtă/lungă	serv	1	136,66	164	136,66	164			
30110000-7	15. schimb boc gabariti/anticeață/viraj	serv	1	70,00	84	70,00	84			
30110000-7	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300			
30110000-7	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200			
30110000-7	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200			
30110000-7	19. deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	750,00	900	750,00	900			
30110000-7	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	511,66	614	511,66	614			
Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	12351,66	14822	12351,66	14822			
30110000-7	2. schimb grinda de direcție	serv	1	21794,16	26153	21794,16	26153			
30110000-7	3. tije de direcție (set)	serv	1	581,66	698	581,66	698			
30110000-7	4. schimb cap de bară	serv	1	344,16	413	344,16	413			
30110000-7	5. schimb suport sferic	serv	1	417,50	501	417,50	501			
30110000-7	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	1345,83	1615	1345,83	1615			
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1587,50	1905	1587,50	1905			
30110000-7	2. schimb părghie	serv	1	6779,16	8135	6779,16	8135			
30110000-7	3. schimb rulmenți	serv	1	2218,33	2662	2218,33	2662			
30110000-7	4. schimb suport de frânare	serv	1	4234,16	5081	4234,16	5081			
30110000-7	5. schimb disc de frânare	serv	1	1505,00	1806	1505,00	1806			
30110000-7	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	442,50	531	442,50	531			
30110000-7	7. schimb bușea	serv	1	442,50	531	442,50	531			
30110000-7	8. tija stabilizator	serv	1	550,83	661	550,83	661			
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	2775,00	3330	2775,00	3330			
30110000-7	2. schimb părghie	serv	1	3050,83	3661	3050,83	3661			
30110000-7	3. schimb rulmenți	serv	1	3585,00	4302	3585,00	4302			
30110000-7	4. schimb suport de frânare	serv	1	4138,33	4966	4138,33	4966			
30110000-7	5. schimb disc de frânare	serv	1	1381,66	1658	1381,66	1658			
30110000-7	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	775,83	931	775,83	931			
30110000-7	7. schimb bușea	serv	1	859,16	1031	859,16	1031			
30110000-7	8. schimb perna motorului	serv	1	3256,66	3908	3256,66	3908			
30110000-7	9. tija stabilizator	serv	1	550,83	661	550,83	661			
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb cilindrul principal/amplificator de frână	serv	1	9262,50	11115	9262,50	11115			
30110000-7	2. schimb cilindru de lucru	serv	1	3806,66	4568	3806,66	4568			
30110000-7	3. schimb cilindru de frânare al roții	serv	1	4234,16	5081	4234,16	5081			
30110000-7	4. schimb furtun de frânare	serv	1	475,83	571	475,83	571			
30110000-7	5. schimb tub al sistemului de frânare	serv	1	734,16	881	734,16	881			
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb perna cutiei de viteze	serv	1	1565,00	1878	1565,00	1878			
30110000-7	2. schimb set ambriaj	serv	1	9830,00	11796	9830,00	11796			
30110000-7	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	16685,00	20022	16685,00	20022			
30110000-7	4. schimb articulații cruce	serv	1	1525,83	1831	1525,83	1831			
30110000-7	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	15645,83	18775	15645,83	18775			
30110000-7	6. schimb puntea spate	serv	1	36220,00	43464	36220,00	43464			
30110000-7	7. schimb granata de transmisie	serv	1	7095,00	8514	7095,00	8514			
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	4056,66	4868	4056,66	4868			
30110000-7	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	650,83	781	650,83	781			
30110000-7	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	1855,83	2227	1855,83	2227			
30110000-7	4. schimb bloc cetral	serv	1	13779,16	16535	13779,16	16535			
30110000-7	5. schimb computer de bord	serv	1	13779,16	16535	13779,16	16535			
30110000-7	6. schimb sensor temperatură	serv	1	764,16	917	764,16	917			
30110000-7	7. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	2200,83	2641	2200,83	2641			
30110000-7	8. schimb sensor arbore cotit	serv	1	2075,83	2491	2075,83	2491			
Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb injector de admisie	serv	1	11279,16	13535	11279,16	13535			
30110000-7	2. schimb pompa de admisie	serv	1	21877,50	26253	21877,50	26253			
30110000-7	3. schimb drosel	serv	1	11181,66	13418	11181,66	13418			
30110000-7	4. schimb colector/caava de eșapament	serv	1	5695,83	6835	5695,83	6835			
30110000-7	5. schimb regulator termic nlei de motor	serv	1	5044,16	6053	5044,16	6053			
30110000-7	6. schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți	serv	1	10358,33	12430	10358,33	12430			
30110000-7	7. schimb cuzineți bielă	serv	1	2041,66	2450	2041,66	2450			
30110000-7	8. schimb mecanismul bielă manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	70020,83	84025	70020,83	84025			
30110000-7	9. schimb inele piston (set)	serv	1	2877,50	3453	2877,50	3453			
30110000-7	10. schimb chiușula motor/presgaturile/buloane de fixare (set)	serv	1	53208,33	63850	53208,33	63850			
30110000-7	11. schimb capac supape de admisie/consumabile	serv	1	6904,16	8285	6904,16	8285			
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb radiator motor	serv	1	2735,83	3283	2735,83	3283			
30110000-7	2. schimb termostat	serv	1	1018,33	1222	1018,33	1222			
30110000-7	3. schimb mufa	serv	1	1181,66	1418	1181,66	1418			
30110000-7	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	650,83	781	650,83	781			
30110000-7	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	3001,66	3602	3001,66	3602			
30110000-7	6. schimb pompa de răcire	serv	1	1997,50	2397	1997,50	2397			
30110000-7	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	1	2015,00	2418	2015,00	2418			
30110000-7	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	1	14834,16	17801	14834,16	17801			
30110000-7	9. schimb conductă freon (set)	serv	1	4117,50	4941	4117,50	4941			
30110000-7	10. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire	serv	1	897,50	1077	897,50	1077			
Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip FORD										
30110000-7	1. schimb far față	serv	1	5602,50	6723	5602,50	6723			
30110000-7	2. schimb far anticeață față	serv	1	955,83	1147	955,83	1147			
30110000-7	3. schimb far spate	serv	1	3189,16	3827	3189,16	3827			
30110000-7	4. schimb vas de spălare a parbrizului (set)	serv	1	980,83	1177	980,83	1177			
30110000-7	5. schimb parbriz față	serv	1	2529,16	3035	2529,16	3035			

Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului. Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 5 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului și în cazul pieselor la comandă - 20 zile 2022

Nu se aplică

30110000-	6. schimb parbriz spate	serv	1	2112.50	2535	2112.50	2535		
30110000-	7. schimb geam uși față	serv	1	2362.50	2835	2362.50	2835		
30110000-	8. schimb geam uși spate	serv	1	2362.50	2835	2362.50	2835		
30110000-	9. schimb lacăt uși	serv	1	2915.83	3499	2915.83	3499		
30110000-	10. schimb mecanism de acționare al geanului ușii	serv	1	8101.66	9722	8101.66	9722		
Total lot 7:						518 115,00	621 738,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi. În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.