

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziului Nicolai Costin

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	1. Lucrari de constructie								
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi k=2								
2	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate								
3	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi								
4	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP 1 strat)								
5	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP 2 strat)								
6	Cladiri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm								
7	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice								
8	Incarcarea in auto gunoi, frunze								
9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km								
10									

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar DETS Botanica