





# Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642681341523

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Nissan Qashqai, 2013, 2.0, benzină, mecanică</b>										
50112000-3	Control sistemului de direcție	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul rulmentului din față / spate	Buc.	1	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbarea filtrului de salon	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	Buc.	4	200,00	240	200,00	240	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Diagnostic computerizat	Buc.	2	250,00	300	250,00	300	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb filtru de combustibil	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de aer	Buc.	4	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb pneuri (iarnă/vară), servicii balansare	Buc.	8	330,83	397	330,83	397	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de carburanți	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	1400,00	1680	1400,00	1680	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	Buc.	4	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al rulmenților, refului de reglare, curelei, generatorului	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână față	Buc.	2	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână spate	Buc.	2	320,00	384	320,00	384	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al suportului cu roți (dreapta/stînga)	Buc.	2	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	Buc.	2	280,00	336	280,00	336	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Deservirea sistemului de răcire	Buc.	1	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Dezaxarea și axarea roților	Buc.	4	293,33	352	293,33	352	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul becurilor	Buc.	8	16,66	20	16,66	20	31.12.2022	ECO	
<b>TOTAL</b>						<b>5 890,83</b>	<b>7 069,00</b>			

Semnat:  Numele și Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA  
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Lesilor 10.





# Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642681341523

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Nissan Qashqai, 2013, 2.0, benzină, mecanică</b>										
50112000-3	Control sistemului de direcție	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul rulmentului din față / spate	Buc.	1	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbarea filtrului de salon	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	Buc.	4	200,00	240	200,00	240	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Diagnostic computerizat	Buc.	2	250,00	300	250,00	300	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb filtru de combustibil	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de aer	Buc.	4	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb pneuri (iarnă/vară), servicii balansare	Buc.	8	330,83	397	330,83	397	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de carburanți	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	1400,00	1680	1400,00	1680	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	Buc.	4	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al rulmenților, refului de reglare, curelei, generatorului	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână față	Buc.	2	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână spate	Buc.	2	320,00	384	320,00	384	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al suportului cu roți (dreapta/stînga)	Buc.	2	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	Buc.	2	280,00	336	280,00	336	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Deservirea sistemului de răcire	Buc.	1	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Dezaxarea și axarea roților	Buc.	4	293,33	352	293,33	352	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul becurilor	Buc.	8	16,66	20	16,66	20	31.12.2022	ECO	
<b>TOTAL</b>						<b>5 890,83</b>	<b>7 069,00</b>			

Semnăt:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM/Chisinau, Chisinau, str. Calea Lesilor 10.



# Specificații de preț


Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642681341523

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Hyundai Tucson, 2018,2.0, benzina, automat</b>										
50112000-3	Control sistemului de direcție	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul rulmentului din față / spate	Buc.	1	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbarea filtrului de salon	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	Buc.	4	200,00	240	200,00	240	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Diagnostic computerizat	Buc.	2	250,00	300	250,00	300	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb filtru de combustibil	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de aer	Buc.	4	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	Buc.	8	330,83	397	330,83	397	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de carburanți	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	1400,00	1680	1400,00	1680	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	Buc.	4	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei, generatorului	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână față	Buc.	2	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână spate	Buc.	2	320,00	384	320,00	384	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al suportului cu roți (dreapta/stînga)	Buc.	2	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	Buc.	2	280,00	336	280,00	336	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Deservirea sistemului de răcire	Buc.	1	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Dezaxarea și axarea roților	Buc.	4	293,33	352	293,33	352	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul becurilor	Buc.	8	16,66	20	16,66	20	31.12.2022	ECO	
<b>TOTAL</b>						<b>5 890,83</b>	<b>7 069,00</b>			

Semnătura:  Prenumele: Leor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hemes" SA  
 Ofertantul: DAAC-Hemes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.





# Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642681341523

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Hyundai Tucson, 2018,2.0, benzină, automat</b>										
50112000-3	Control sistemului de direcție	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul rulmentului din față / spate	Buc.	1	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbarea filtrului de salon	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	Buc.	4	200,00	240	200,00	240	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Diagnostic computerizată	Buc.	2	250,00	300	250,00	300	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb filtru de combustibil	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de aer	Buc.	4	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	Buc.	8	330,83	397	330,83	397	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de carburanți	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	1400,00	1680	1400,00	1680	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	Buc.	4	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al rulmenților, reuleului de reglare, curelei, generatorului	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână față	Buc.	2	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână spate	Buc.	2	320,00	384	320,00	384	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al suportului cu roțiță (dreapta/stînga)	Buc.	2	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	Buc.	2	280,00	336	280,00	336	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al roletelor de îndrindere	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Deservirea sistemului de răcire	Buc.	1	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Dezaxarea și axarea roților	Buc.	4	293,33	352	293,33	352	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul becurilor	Buc.	8	16,66	20	16,66	20	31.12.2022	ECO	
<b>TOTAL</b>						<b>5 890,83</b>	<b>7 069,00</b>			

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA  
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Leșilor 10.



# Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642681341523

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Mitsubishi L-200, 2013, 2.0, motorină, mecanică</b>										
50112000-3	Control sistemului de direcție	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul rulmentului din față / spate	Buc.	1	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbarea filtrului de salon	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	Buc.	4	200,00	240	200,00	240	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Diagnostic computerizată	Buc.	2	250,00	300	250,00	300	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb filtru de combustibil	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de aer	Buc.	4	80,00	96	80,00	96	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	Buc.	8	330,83	397	330,83	397	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al filtrelor de carburanți	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbui curelei mecanismului de distributie	Buc.	1	1400,00	1680	1400,00	1680	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	Buc.	4	480,00	576	480,00	576	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al rulmenților, reieului de reglare, curelei, generatorului	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână față	Buc.	2	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al saboților de frână spate	Buc.	2	320,00	384	320,00	384	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al suportului cu roți (dreapta/stînga)	Buc.	2	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	Buc.	2	280,00	336	280,00	336	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	120,00	144	120,00	144	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Deservirea sistemului de răcire	Buc.	1	240,00	288	240,00	288	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Dezaxarea și axarea roților	Buc.	4	293,33	352	293,33	352	31.12.2022	ECO	
50112000-3	Schimbul bucuriilor	Buc.	8	16,66	20	16,66	20	31.12.2022	ECO	
<b>TOTAL</b>						<b>5 890,83</b>	<b>7 069,00</b>			

Semnăt:  Numele Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

