

Deviz local nr. 2

Ремонт опорно-подвесной системы при замене элементов воздухопроводов после РВП котла ТГМ-96 Б ст. № 2

Основание – Прейскурант № 1/98 1998 г.

№ п-п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Колич ество	Цена, лей	Сумма, лей
		Раздел 1				
1	Прейскурант №1/98 п.1902020101	Анализ проектной, заводской, эксплуатационной и монтажной документации по паропроводам. Составление формуляров, таблиц, схем	1 тр - д	2	830,0	1 660,0
2	Прейскурант №1/98 п.1902030101	Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин. Составление ведомости дефектов.	1 тр - д	2	1 095,0	2 190,00
3	Прейскурант №1/98 п.1902050101	Регулировка пружинных креплений	1 тр - д	2	2 058,0	4 116,00
4	Прейскурант №1/98 п.1902060101 Применительно	Проверка правильности температурных перемещений и работы опор после пуска тр-да	1 тр - д	2	2 354,0	4 708,00
5	Прейскурант №1/98 п.1902080101	Обработка материалов, составление формуляров для эксплуатационного контроля и заключения по работе.	1 тр – д	2	2 801,0	5 602,00
	ИТОГО по работам:					18 276,00
	с учетом К=4,07 (повышающий коэффициент к прейскуранту 1/98)					74 383,32
	с учетом К=1,032 (повышающий коэффициент при выполнении работ с вредными условиями труда)					76 763,59
	ИТОГО без учета НДС					76 763,59
	НДС 20%					15 352,72
	ИТОГО с учетом НДС:					92 116,31

Составил _____

Проверил _____