


Î.S. „AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU”

APROBAT
Administrator


S. Spoială
„22” noiembrie 2025

CAIET DE SARCINI

**PRIVIND SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A MIJLOACELOR DE
TRANSPORT
ÎS ”Aeroportul Internațional Chișinău”**


COORDONAT

Șef Departament operațional



S. Burduh
„27” noiembrie 2025

ELABORAT

Șef Serviciu transport


D. Griceannii
„27” noiembrie 2025

Inginer reparații cat.1
(mașini, utilaje) Serviciu transport


P. Aleinikov
„27” noiembrie 2025

2025

Lista

Serviciilor de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto

Poziția nr. 1					
Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Skoda					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Skoda		6	- Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBBA41Z472102328 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1595 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 350787 km) - Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBBA41Z672103948 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1595 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 287043 km) - Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBBA41Z572079786 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1595 cm³ Motorizare – benzină; (kilometraj parcurs: 311092 km) - Skoda Octavia Scout- 1 unit. Cod WIN: TMBKD41Z382195545 Anul producerii – 2008; Capacitatea cilindrică: 1984 cm³ Motorizare – benzină; (kilometraj parcurs: 354076 km) - Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBDHK61Z6D2124362 Anul producerii – 2013; Capacitatea cilindrică: 1798 cm³ Motorizare – benzină; (kilometraj parcurs: 28845 km) - Skoda Superb – 1 unit. Cod WIN: TMBDU23U479012903 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1896 cm³

					Motorizare – motorină; (kilometraj parcurs: 317635 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusive filtru de ulei	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.6	50112000-3	Servicii schimb bujii	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.7	50112000-3	Lucrări de schimbare a ambreiajului	serv.	4	2 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.8	50112000-3	Reglarea farurilor	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.9	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea distribuție	serv.	2	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	serv.	7	4 serv. – Octavia 2 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntei din față	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.13	50112000-3	Montare/demontare puntei din spate	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.15	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.17	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.18	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb

1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.20	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față (set)	serv.	4	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.23	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate (set)	serv.	4	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.26	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	serv.	2	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.27	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.28	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.29	50112000-3	Lucrări de schimb articulație braț	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
1.30	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei	serv.	6	4 serv. – Octavia 1 serv. – Scout 1 serv. – Superb
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Skoda		6	- Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBBA41Z472102328 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1595 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 350787 km) - Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBBA41Z672103948 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1595 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 287043 km) - Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBBA41Z572079786 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1595 cm³

					Motorizare – benzină; (kilometraj parcurs: 311092 km) - Skoda Octavia Scout- 1 unit. Cod WIN: TMBKD41Z382195545 Anul producerii – 2008; Capacitatea cilindrică: 1984 cm³ Motorizare – benzină; (kilometraj parcurs: 354076km) - Skoda Octavia – 1 unit. Cod WIN: TMBDHK61Z6D2124362 Anul producerii – 2013; Capacitatea cilindrică: 1798 cm³ Motorizare – benzină; (kilometraj parcurs: 28845 km) - Skoda Superb – 1 unit. Cod WIN: TMBDU23U479012903 Anul producerii – 2007; Capacitatea cilindrică: 1896 cm³ Motorizare – motorină; (kilometraj parcurs: 317635 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	4	3 buc. – Octavia 1 buc. – Superb
2.2	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	6	4 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	6	4 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	6	4 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	1	0 buc. – Octavia 0 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	6	4 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.7	50112000-3	Garnituri motor	Set.	3	1 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.8	50112000-3	Cabluri bujii	Buc.	4	4 buc. – Octavia
2.9	50112000-3	Bujii set 4	Buc.	3	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout
2.10	50112000-3	Plăcuțe de frână din față	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.11	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout

					1 buc. – Superb
2.12	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	7	5 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.13	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	6	4 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.14	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	6	4 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.15	50112000-3	Cablu frână de staționare	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.16	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.17	50112000-3	Leamda-zond (emisie gaze)	Set.	4	2 set. – Octavia 1 set. – Scout 1 buc. – Superb
2.18	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Set.	4	2 set. – Octavia 1 set. – Scout 1 set. – Superb
2.19	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stânga)	Set.	4	2 set. – Octavia 1 set. – Scout 1 set. – Superb
2.20	50112000-3	Arc amortizator (față/spate)	Set.	6	4 set. – Octavia 1 set. – Scout 1 set. – Superb
2.21	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Set.	6	4 set. – Octavia 1 set. – Scout 1 set. – Superb
2.22	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	8	4 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb
2.23	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	8	4 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb
2.24	50112000-3	Bieletă direcție față (dreapta/stânga)	Buc.	12	4 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb
2.25	50112000-3	Bară stabilizatoare față (dreapta/stânga)	Buc.	12	8 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb
2.26	50112000-3	Bară stabilizatoare spate (dreapta/stânga)	Buc.	12	8 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb
2.27	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stânga)	Buc.	2	2 buc. – Scout
2.28	50112000-3	Bară torsiune spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	2 buc. – Scout
2.29	50112000-3	Tijă stabilizator față, spate (dreapta/stânga)	Buc.	8	4 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb
2.30	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stânga)	Buc.	8	4buc. – Octavia 2 buc. – Scout

					2 buc. – Superb
2.31	50112000-3	Curea (generator, condiționar)	Buc.	8	4 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb
2.32	50112000-3	Senzor a sistemului de răcire	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.33	50112000-3	Curea de distribuție (mecanismului de sincronizare)	Buc.	6	4 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.34	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.35	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.36	50112000-3	Accesorii reparație starter	Set.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.37	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.38	50112000-3	Lichid de răcire (Antifriz) 4L	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.39	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.40	50112000-3	Ulei transmisie 2L	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.41	50112000-3	Senzor de impulsuri	Buc.	3	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout
2.42	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.43	50112000-3	Bobină de aprindere	Buc.	3	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout
2.44	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	4	2 buc. – Octavia 1 buc. – Scout 1 buc. – Superb
2.45	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	3	1 set. – Octavia 1 set. – Scout 1 set. – Superb
2.46	50112000-3	Set de ambreiaj	Set.	3	1 set. – Octavia 1 set. – Scout 1 set. – Superb
2.47	50112000-3	Injectoare motor	Set.	1	1 set. – Superb
2.48	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	6	4 buc. – Octavia 2 buc. – Scout 2 buc. – Superb

Poziția nr.2

Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Hyundai Sonata, Hyundai Equus

		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Hyundai		3	- Hyundai Sonata Anul producerii - 2013; Cod WIN: KMHEC41ABEA587853 Capacitatea cilindrică: 1998 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 133244 km) - Hyundai Sonata Anul producerii - 2011; Cod WIN: KMHEB41BBBA279104 Capacitatea cilindrică: 1998 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 374780 km) - Hyundai Equus Cod WIN: KMHG41DBFU097628 Capacitatea cilindrică: 3778cm. Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 108286 km) Anul producerii – 2015.
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusiv filtru de ulei	serv.	3	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	serv.	3	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	serv.	1	
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	serv.	3	
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	serv.	2	
1.6	50112000-3	Servicii schimb bujii	serv.	2	
1.7	50112000-3	Lucrări de schimbare ambreiaj	serv.	1	
1.8	50112000-3	Reglarea farurilor	serv.	2	
1.9	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	serv.	2	
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea distribuție	serv.	1	
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	serv.	2	
1.12	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei, față	serv.	2	
1.13	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei, spate	serv.	2	
1.14	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	serv.	2	
1.15	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	serv.	2	
1.16	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	serv.	2	
1.17	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	serv.	2	
1.18	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	serv.	2	
1.19	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	serv.	2	

1.20	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	serv.	2	
1.21	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	serv.	2	
1.22	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	serv.	2	
1.23	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	serv.	2	
1.24	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față (set)	serv.	2	
1.25	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate (set)	serv.	2	
1.26	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	serv.	2	
1.27	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	serv.	2	
1.28	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	serv.	1	
1.29	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	serv.	2	
1.30	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	serv.	2	
1.31	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	serv.	2	
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Hyundai Sonata		2	- Hyundai Sonata Anul producerii - 2013; Cod WIN: KMHEC41ABEA587853 Capacitatea cilindrică: 1998 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 133244 km) - Hyundai Sonata Anul producerii - 2011; Cod WIN: KMHEB41BBBA279104 Capacitatea cilindrică: 1998 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 374780 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	2	
2.2	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	3	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	3	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	3	
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	1	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	3	
2.7	50112000-3	Garnituri motor	Buc.	1	
2.8	50112000-3	Cabluri bujii	Set.	1	
2.9	50112000-3	Bujii set 4	Set.	2	
2.10	50112000-3	Plăcuțe de frână din față	Set.	2	
2.11	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate	Set.	2	
2.12	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Set.	2	
2.13	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	1	
2.14	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	1	
2.15	50112000-3	Cablu frână de staționare	Set.	1	
2.16	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.17	50112000-3	Leamda-zond (emisie gaze)	Buc.	1	
2.18	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.19	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	

2.20	50112000-3	Arc amortizator (față/spate)	Set.	2	
2.21	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.22	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.23	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.24	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.25	50112000-3	Bieletă direcție față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.26	50112000-3	Bieletă direcție spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.27	50112000-3	Bară stabilizatoare față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.28	50112000-3	Bară stabilizatoare spate (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.29	50112000-3	Tijă stabilizator (față, spate)	Buc.	2	
2.30	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.31	50112000-3	Curea (generator, condiționar)	Buc.	1	
2.32	50112000-3	Senzor a sistemului de răcire	Buc.	1	
2.33	50112000-3	Curea de distribuție (mecanismului de sincronizare)	Buc.	1	
2.34	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	1	
2.35	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	1	
2.36	50112000-3	Accesorii reparație starter	Set.	1	
2.37	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	1	
2.38	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	2	
2.39	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	1	
2.40	50112000-3	Ulei cutie viteze 2L	Buc.	2	
2.41	50112000-3	Senzor de impulsuri	Buc.	1	
2.42	50112000-3	Senzor detonație	Buc.	1	
2.43	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	1	
2.44	50112000-3	Bobină de aprindere	Buc.	1	
2.45	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	1	
2.46	50112000-3	Set de ambreiaj	Set.	1	
2.47	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	1	
2.48	50112000-3	Set de ambreiaj	Set.	1	
2.49	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	2	

Poziția nr. 3. Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Hyundai Getz					
1.		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Hyundai Getz		1	- Hyundai Getz Cod WIN: KMHBT51VP8U817518 Anul producerii - 2008; Capacitatea cilindrică: 1493 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 252610 km)
1.1	50112000-3	Servicii de Shimabara a uleiului, inclusiv filtru de ulei	serv.	1	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	serv.	1	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	serv.	1	

1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	serv.	1	
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	serv.	1	
1.6	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	serv.	1	
1.7	50112000-3	Lucrări de schimbare a ambreiajului	serv.	1	
1.8	50112000-3	Reglarea farurilor	serv.	1	
1.9	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	serv.	2	
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea distribuție	serv.	1	
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	serv.	1	
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	serv.	1	
1.13	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	serv.	1	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	serv.	2	
1.15	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	serv.	2	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	serv.	2	
1.17	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	serv.	2	
1.18	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare	serv.	1	
1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	serv.	1	
1.20	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	serv.	1	
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	serv.	1	
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față (set)	serv.	2	
1.23	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate (set)	serv.	2	
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	serv.	1	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	serv.	1	
1.26	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	serv.	1	
1.27	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	serv.	1	
1.28	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	serv.	1	
1.29	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei	serv.	1	
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Hyundai Getz		1	Hyundai Getz Cod WIN: KMHBT51VP8U817518 Anul producerii - 2008; Capacitatea cilindrică: 1493 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 252610 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	1	
2.2	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	1	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	1	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	1	

2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	1	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	1	
2.7	50112000-3	Garnituri motor	Set.	1	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din față	Set.	1	
2.9	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate	Set.	1	
2.10	50112000-3	Ștergătoare de parbriz	Set.	1	
2.11	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	1	
2.12	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	1	
2.13	50112000-3	Cablu frână de mână	Set.	1	
2.14	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.15	50112000-3	Lamda-zond (emisie gaze)	Set.	1	
2.16	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.17	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.18	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stînga)	Set.	1	
2.19	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stînga)	Set.	1	
2.20	50112000-3	Rulment roată față	Buc.	2	
2.21	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.22	50112000-3	Bieleță direcție față (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.23	50112000-3	Bară stabilizatoare față	Buc.	1	
2.24	50112000-3	Tijă stabilizator față, spate (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.25	50112000-3	Capăt bieleță direcție (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.26	50112000-3	Curea (generator, condiționar)	Buc.	1	
2.27	50112000-3	Senzor a sistemului de răcire	Buc.	1	
2.28	50112000-3	Curea de distribuție (mecanismului de sincronizare)	Buc.	1	
2.29	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	1	
2.30	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	1	
2.31	50112000-3	Accesorii reparație starter	Set.	1	
2.32	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	1	
2.33	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	1	
2.34	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	1	
2.35	50112000-3	Ulei cutie viteze 2L	Buc.	1	
2.36	50112000-3	Senzor de impulsuri	Buc.	1	
2.37	50112000-3	Senzor detonație	Buc.	1	
2.38	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	1	
2.39	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	1	
2.40	50112000-3	Set de ambreiaj	Buc.	1	
2.41	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	1	
2.42	50112000-3	Set de ambreiaj	Set.	1	
2.43	50112000-3	Injectoare motor	Set.	1	
2.44	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	2	

Poziția nr. 4.

Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Hyundai H1

1.		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Hyundai H1		1	- Hyundai H1 Cod WIN: KMFWBH7JP8U027677 Anul producerii - 2007; Capacitatea cilindrică: 2497 cm ³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 263914 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Serv.	1	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	1	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	1	
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	Serv.	1	
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	Serv.	1	
1.6	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	1	
1.7	50112000-3	Servicii schimb ambreiaj	Serv.	1	
1.8	50112000-3	Reglarea farurilor	Serv.	1	
1.9	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	1	
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea transmisie	Serv.	1	
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	1	
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Serv.	1	
1.13	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Serv.	1	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	1	
1.15	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	1	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	1	
1.17	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare	Serv.	1	
1.18	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	1	
1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Serv.	1	
1.20	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	Serv.	1	
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față	Serv.	1	
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate	Serv.	1	
1.23	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	1	
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	1	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	Serv.	1	
1.26	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	1	

1.27	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	1	
1.28	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	1	
1.29	50112000-3	Lucrări de schimb curea distribuție	Serv.	1	
1.30	50112000-3	Lucrări de reparație suspensie	Serv.	1	
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Hyundai H1		1	- Hyundai H1 Cod WIN: KMFWBH7JP8U027677 Anul producerii - 2007; Capacitatea cilindrică: 2497 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 263914 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	1	
2.2	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	1	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	1	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	1	
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	1	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	1	
2.7	50112000-3	Garnituri motor	Set.	1	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din față	Set.	1	
2.9	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate	Set.	1	
2.10	50112000-3	Ștergătoare de parbriz	Set.	1	
2.11	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	2	
2.12	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	2	
2.13	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.14	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.15	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stînga)	Set.	2	
2.16	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stînga)	Set.	1	
2.17	50112000-3	Rulment roată față	Buc.	2	
2.18	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.19	50112000-3	Bioletă direcție față (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.20	50112000-3	Bară stabilizator față	Buc.	1	
2.21	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.22	50112000-3	Tijă stabilizator față, spate (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.23	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stînga)	Buc.	2	
2.24	50112000-3	Curea (generator, condiționar)	Buc.	1	
2.25	50112000-3	Senzor a sistemului de răcire	Buc.	1	
2.26	50112000-3	Curea de distribuție (mecanismul de sincronizare)	Buc.	1	
2.27	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	1	
2.28	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	1	
2.29	50112000-3	Accesorii reparație demaror	Set.	1	
2.30	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	2	
2.31	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	2	
2.32	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	2	
2.33	50112000-3	Ulei transmisie 4L	Buc.	1	
2.34	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	1	
2.35	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	1	
2.36	50112000-3	Set de ambreiaj	Buc.	1	
2.37	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	1	
2.38	50112000-3	Injectoare motor	Set.	1	
2.39	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	2	

Pozitia nr. 5.

Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Dacia Duster

1.		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Dacia Duster		5	- Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDARN48877250 Anul producerii – 2013; Capacitatea cilindrică: 1598 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 345831 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDA0N48512267 Anul producerii – 2013; Capacitatea cilindrică: 1461 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 481477 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDAB472054061 Anul producerii-2023; Capacitatea cilindrică: 1461 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 104725 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDAB472054062 Anul producerii-2023; Capacitatea cilindrică: 1461 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 104347 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDAB472054059 Anul producerii-2023; Capacitatea cilindrică: 1461 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 45912 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusive filtru de ulei	Serv.	14	13-motorină 1-benzină
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	14	13-motorină 1-benzină

1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	14	13-motorină 1-benzină
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	Serv.	14	13-motorină 1-benzină
1.5	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	1	
1.6	50112000-3	Reparație ambreiaj	Serv.	2	
1.7	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	5	
1.8	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea distribuție	Serv.	4	
1.9	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	5	
1.10	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Serv.	5	
1.11	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Serv.	5	
1.12	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	4	
1.13	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	Serv.	4	
1.14	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	4	
1.15	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	4	
1.16	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	5	
1.17	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Serv.	5	
1.18	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față (set)	Serv.	5	
1.19	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate (set)	Serv.	5	
1.20	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	4	
1.21	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	4	
1.22	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	Serv.	4	
1.23	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	5	
1.24	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	4	
1.25	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	4	
1.26	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei	Buc.	5	
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Dacia Duster		5	- Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDARN48877250 Anul producerii – 2013; Capacitatea cilindrică: 1598 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 362440 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDA0N48512267 Anul producerii – 2013; Capacitatea cilindrică: 1461 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 481477 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDAB472054061 Anul producerii-2023; Capacitatea cilindrică: 1461 cm³

					Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 104725 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDAB472054062 Anul producerii-2023; Capacitatea cylindrică: 1461 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 104347 km) - Dacia Duster Cod WIN: UU1HSDAB472054059 Anul producerii-2023; Capacitatea cylindrică: 1461 cm³ Motorizare – motorină. (kilometraj parcurs: 45912 km)
2.0	50112000-3	Acumulator	Buc.	2	
2.1	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	14	13-motorină 1-benzină
2.2	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	14	13-motorină 1-benzină
2.3	50112000-3	Filtru aer	Buc.	14	13-motorină 1-benzină
2.4	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	14	13-motorină 1-benzină
2.5	50112000-3	Filtru salon	Buc.	14	13-motorină 1-benzină
2.6	50112000-3	Garnituri motor	Set.	5	
2.7	50112000-3	Cabluri bujii	Set.	1	
2.8	50112000-3	Bujii	Set..	5	4-motorină 1-benzină
2.9	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Buc.	5	
2.10	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Buc.	5	
2.11	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	5	
2.12	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	5	
2.13	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	5	
2.14	50112000-3	Cablu frână de staționare	Set.	5	
2.15	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	4	
2.16	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stînga)	Buc.	5	
2.17	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stînga)	Buc.	5	
2.18	50112000-3	Arca amortizator (dreapta/stînga)	Set.	4	
2.19	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stînga)	Set.	4	
2.20	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.21	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.22	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.23	50112000-3	Bieleță direcție față (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.24	50112000-3	Bieleță direcție spate (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.25	50112000-3	Bară stabilizatoare față (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.26	50112000-3	Bară stabilizatoare spate (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.27	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stînga)	Buc.	4	

2.28	50112000-3	Bară torsiune spate (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.29	50112000-3	Tijă stabilizator față, spate	Buc.	4	
2.30	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stînga)	Buc.	4	
2.31	50112000-3	Curea motor (GRM)	Buc.	2	
2.32	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	5	
2.33	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	5	
2.34	50112000-3	Accesorii reparație demaror	Set.	5	
2.35	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	5	
2.36	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	4	
2.37	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	4	
2.38	50112000-3	Ulei transmisie 2L	Buc.	4	
2.39	50112000-3	Senzor detonație	Buc.	3	
2.40	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	4	
2.41	50112000-3	Bobină de aprindere	Buc.	3	
2.42	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	5	
2.43	50112000-3	Set de ambreiaj	Buc.	4	
2.44	50112000-3	Injectoare motor	Set.	3	
2.45	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	4	
2.46	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	2	

Poziția nr. 6.

Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Toyota Hilux

1.	9	Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Toyota Hilux	- Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD100901379 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 373152 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD000901390 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 279950 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CDX00901512 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 364245 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD600901524 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 395230 km) - Toyota Hilux Cod WIN: AHTFR29G907007941 Anul producerii -2006 Capacitatea cilindrică: 2494 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 722140 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD500916631 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs:
----	---	---	--

					71207 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD700914900 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 45615 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD000914589 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 23270 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD600914595 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 51712 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Buc.	12	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Buc.	12	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Buc.	12	
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului salon	Buc.	12	
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	Buc.	6	
1.6	50112000-3	Schimbare ambreiaj	Buc.	3	
1.7	50112000-3	Reglarea farurilor	Buc.	6	
1.8	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Buc.	6	
1.9	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea, lanțuri de transmisie	Buc.	6	
1.10	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Buc.	6	
1.11	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Buc.	6	
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Buc.	6	
1.13	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Buc.	6	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	Buc.	6	
1.15	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Buc.	4	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Buc.	4	
1.17	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	6	
1.18	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Buc.	6	
1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Buc.	6	

1.20	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	Buc.	4	
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față (set)	Buc.	4	
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate (set)	Buc.	4	
1.23	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	5	
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	5	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	6	
1.26	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	6	
1.27	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	6	
1.28	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei	Serv.	6	
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Toyota Hilux		9	- Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD100901379 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 373152 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD000901390 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 279950 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CDX00901512 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 364245 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD600901524 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 395230 km) - Toyota Hilux Cod WIN: AHTFR29G907007941 Anul producerii -2006 Capacitatea cilindrică: 2494 cm³ Motorizare – motorină

					(kilometraj parcurs: 722140 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD500916631 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 71207 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD700914900 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 45615 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD000914589 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 23270 km) - Toyota Hilux Cod WIN: MR0KB3CD600914595 Anul producerii -2023 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 51712 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	7	
2.2	50112000-3	Ulei 8L	Buc.	12	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	12	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	12	
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	12	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	12	
2.7	50112000-3	Garnituri motor	Set.	4	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Buc.	6	
2.9	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Buc.	6	
2.10	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	6	
2.11	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	4	
2.12	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	4	
2.13	50112000-3	Cablu frână de staționare	Set.	5	
2.14	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	2	
2.15	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.16	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stânga)	Buc.	4	

2.17	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stânga)	Set.	5	
2.18	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	10	
2.19	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.20	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	10	
2.21	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	10	
2.22	50112000-3	Bieletă direcție față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.23	50112000-3	Bieletă direcție spate (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.24	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.25	50112000-3	Bară torsiune spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.26	50112000-3	Stabilizator (tija) față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.27	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.28	50112000-3	Curea (generator, condiționer)	Buc.	4	
2.29	50112000-3	Senzor a sistemului de răcire	Buc.	2	
2.30	50112000-3	Curea motor (GRM),lanțuri, set	Buc.	2	
2.31	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	4	
2.32	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	4	
2.33	50112000-3	Accesorii reparație demaror	Set.	4	
2.34	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	4	
2.35	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	4	
2.36	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	2	
2.37	50112000-3	Ulei transmisie 8L	Buc.	4	
2.38	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	2	
2.39	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	2	
2.40	50112000-3	Set de ambreiaj	Set.	2	
2.41	50112000-3	Injectoare motor	Set.	2	
2.42	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	8	

Poziția nr. 7. Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Mercedes Benz Sprinter					
1.	50112000-3	Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Mercedes Benz Sprinter		5	- Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: WDB9066351S328231 Anul producerii -2008 Capacitatea cilindrică: 2148 cm ³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 271273 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: WDB9036731R584500 Anul producerii -2004 Capacitatea cilindrică: 2140 cm ³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 219749 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: WDB906331S461912 Anul producerii -2010

					Capacitatea cilindrică: 2143 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 388788 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: W1V4MBVZ6RP692545 Anul producerii -2024 Capacitatea cilindrică: 1950 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 1902 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: W1V5MD3Z0SP783433 Anul producerii -2024 Capacitatea cilindrică: 1950 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 15550 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Serv.	8	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	8	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	8	
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	Serv.	8	
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	Serv.	3	
1.6	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	1	
1.7	50112000-3	Servicii schimb ambreiaj	Serv.	1	
1.8	50112000-3	Reglarea farurilor	Serv.	3	
1.9	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	3	
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea distribuție	Serv.	3	
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	3	
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Serv.	3	
1.13	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Serv.	3	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	3	
1.15	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	3	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	3	
1.17	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare	Serv.	3	
1.18	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	1	
1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Serv.	1	
1.20	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	Serv.	3	
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față	Serv.	1	
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate	Serv.	1	
1.23	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	3	

1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	2	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	4	
1.26	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	1	
1.27	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	6	
1.28	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	Serv.	1	
2.	50112000-3	Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model MB Sprinter		5	- Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: WDB9066351S328231 Anul producerii -2008 Capacitatea cilindrică: 2148 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 271273 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: WDB9036731R584500 Anul producerii -2004 Capacitatea cilindrică: 2140 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 219749 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: WDB906331S461912 Anul producerii -2010 Capacitatea cilindrică: 2143 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 388788 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: W1V4MBVZ6RP692545 Anul producerii -2024 Capacitatea cilindrică: 1950 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 1902 km) - Mercedes Benz Sprinter Cod WIN: W1V5MD3Z0SP783433 Anul producerii -2024 Capacitatea cilindrică: 1950 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 15550 km)
2.1	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	8	
2.2	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	8	
2.3	50112000-3	Filtru aer	Buc.	8	

2.4	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	8	
2.5	50112000-3	Filtru salon	Buc.	8	
2.6	50112000-3	Garnituri motor	Set.	2	
2.7	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Buc.	3	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Buc.	3	
2.9	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	3	
2.10	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	1	
2.11	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	1	
2.12	50112000-3	Cablu frână de staționare	Set.	1	
2.13	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.14	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.15	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.16	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stânga)	Set.	2	
2.17	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.18	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.19	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.20	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.21	50112000-3	Bieletă direcție față (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.22	50112000-3	Bieletă direcție spate (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.23	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stânga)	Buc.	3	
2.24	50112000-3	Bară torsiune spate (dreapta/stânga)	Buc.	3	
2.25	50112000-3	Stabilizator (Tija) față (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.26	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.27	50112000-3	Senzor a sistemului de răcire	Buc.	3	
2.28	50112000-3	Curea de transmisie set	Buc.	3	
2.29	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	1	
2.30	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	3	
2.31	50112000-3	Accesorii reparație starter	Set.	3	
2.32	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	4	
2.33	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	5	
2.34	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	4	
2.35	50112000-3	Ulei transmisie 2L	Buc.	3	
2.36	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	3	
2.37	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	3	
2.38	50112000-3	Set de ambreiaj	Buc.	1	
2.39	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	1	
2.40	50112000-3	Injectoare motor	Set.	2	
2.41	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	4	
2.42	50112000-3	Lanț distribuție	Set.	1	

Poziția nr. 8

Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Mercedes Benz S-350

1.		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Mercedes Benz S-350		3	- Mercedes Benz S-350 Cod WIN: WDD2221331A164081 Anul producerii -2015 Capacitatea cilindrică: 2987 cm ³ Motorizare – motorină
----	--	---	--	---	---

					(kilometraj parcurs: 133655 km) - Mercedes Benz S-350 Cod WIN: WDD2210221A336309 Anul producerii -2010 Capacitatea cilindrică: 2987 cm ³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 207880 km) - Mercedes Benz S-350 Cod WIN: WDD2211561A360672 Anul producerii -2010 Capacitatea cilindrică: 3498 cm ³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 67755 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Serv.	3	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	3	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	3	
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	Serv.	3	
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	Serv.	3	
1.6	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	3	
1.7	50112000-3	Servicii schimb ambreiaj	Serv.	3	
1.8	50112000-3	Reglarea farurilor	Serv.	3	
1.9	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	3	
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire lanț distribuție	Serv.	1	
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	3	
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Serv.	1	
1.13	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Serv.	1	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	1	
1.15	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	1	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	1	
1.17	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare	Serv.	3	
1.18	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	3	
1.19	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	3	
1.20	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	1	
1.21	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	3	
1.22	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	1	
1.23	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	6	
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei față	Serv.	3	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei spate	Serv.	3	
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Mercedes Benz S - 350		3	- Mercedes Benz S-350 Cod WIN: WDD2221331A164081 Anul producerii -2015

					Capacitatea cilindrică: 2987 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 133655 km) - Mercedes Benz S-350 Cod WIN: WDD2210221A336309 Anul producerii -2010 Capacitatea cilindrică: 2987 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 207880 km) - Mercedes Benz S-350 Cod WIN: WDD2211561A360672 Anul producerii -2010 Capacitatea cilindrică: 3498 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 67755 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	3	
2.2	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	3	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	3	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	3	
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	3	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	3	
2.7	50112000-3	Garnituri motor	Set.	2	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Buc.	1	
2.9	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Buc.	1	
2.10	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	3	
2.11	50112000-3	Etrier frână față	Set.	1	
2.12	50112000-3	Etrier frână spate	Set	1	
2.13	50112000-3	Cablu frână de mână	Buc.	1	
2.14	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	3	
2.15	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.16	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.17	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	1	
2.18	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	1	
2.19	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.20	50112000-3	Bucșă braț față, spate (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.21	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.22	50112000-3	Bieleță direcție (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.24	50112000-3	Bară torsiune față	Buc.	2	
2.25	50112000-3	Bară torsiune spate	Buc.	2	
2.26	50112000-3	Stabilizator (Tija) față (dreapta/stânga)	Set.	2	
2.27	50112000-3	Capăt bieleță direcție (dreapta/stânga)	Set.	6	
2.28	50112000-3	Curea de transmisie	Buc.	1	
2.29	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	1	
2.30	50112000-3	Accesorii reparație generator, set	Buc.	1	
2.31	50112000-3	Accesorii reparație starter, set	Buc.	1	
2.32	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	3	
2.33	50112000-3	Lichid Antifriz 5L	Buc.	3	
2.34	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	3	

2.35	50112000-3	Ulei transmisie 3L	Buc.	2	
2.36	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	1	
2.37	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	1	
2.38	50112000-3	Set de ambreiaj	Buc.	1	
2.39	50112000-3	Injectoare motor	Set.	1	
2.40	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	6	

Poziția nr.9 Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model MERCEDES V250 BLUETEC					
1.		- Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Mercedes V250 BLUETEC		2.	- Mercedes V250 BLUETEC Cod WIN: WDF44781313006585 Anul producerii -2014 Capacitatea cilindrică: 2143 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 132935 km) - Mercedes V250 BLUETEC Cod WIN: WDF44781313010301 Anul producerii -2014 Capacitatea cilindrică: 2143 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 108168 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbare a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Serv.	2	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	2	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	2	
1.4	50112000-3	Verificarea sistemului electric	Serv.	2	
1.5	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	2	
1.6	50112000-3	Reglarea farurilor	Serv.	2	
1.7	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	2	
1.8	50112000-3	Lucrări de schimbare curea transmisie	Serv.	1	
1.9	50112000-3	Lucrări de schimbare/inlocuire a lanțului distribuție	Serv.	1	
1.10	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	2	
1.11	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei față	Serv.	2	
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Serv.	1	
1.13	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Serv.	2	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	2	
1.15	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	Serv.	2	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	1	

1.17	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	1	
1.18	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Serv.	2	
1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	2	
1.20	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Serv.	2	
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	Serv.	2	
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față	Serv.	2	
1.23	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate	Serv.	2	
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	2	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	1	
1.26	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	2	
1.27	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	1	
1.28	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	2	
2.		- Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Mercedes V250 BLUETEC		2	- Mercedes V250 BLUETEC Cod WIN: WDF44781313006585 Anul producerii -2014 Capacitatea cilindrică: 2143 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 132935 km) - Mercedes V250 BLUETEC Cod WIN: WDF44781313010301 Anul producerii -2014 Capacitatea cilindrică: 2143 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 108168 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	2	
2.2	50112000-3	Ulei 6L	Buc.	2	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	2	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	2	
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	2	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	2	
2.7	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Buc.	2	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Buc.	2	
2.9	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	2	
2.10	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	2	
2.11	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	2	
2.12	50112000-3	Cablu frână de mână set	Set.	1	
2.13	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.14	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.15	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.16	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	2	

2.17	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	1	
2.18	50112000-3	Rulment roată spate(dreapta/stânga)	Buc.	1	
2.19	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.20	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.21	50112000-3	Bieletă direcție (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.22	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.23	50112000-3	Bară torsiune spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.24	50112000-3	Stabilizator (Tija) față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.25	50112000-3	Stabilizator (Tija) spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.26	50112000-3	Capătul bieletă direcție față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.27	50112000-3	Curea ventilator motor	Buc.	2	
2.28	50112000-3	Injectoare motor	Set.	1	
2.29	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	4	

Poziția nr. 10.

Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model DACIA Logan MCV

1.		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Dacia Logan MCV		1	- Dacia Logan MCV Cod WIN: UU1KSDA3H45609590 Anul producerii – 2011; Capacitatea cilindrică: 1598 cm ³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 241345 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Serv.	1	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	1	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	1	
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	Serv.	1	
1.5	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	1	
1.6	50112000-3	Reparație ambreiaj	Serv.	1	
1.7	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	1	
1.8	50112000-3	Lucrări de schimbare/înlocuire curea distribuție	Serv.	1	
1.9	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	1	
1.10	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Serv.	1	
1.11	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Serv.	1	
1.12	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	1	

1.13	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	Serv.	1	
1.14	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	1	
1.15	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	1	
1.16	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	1	
1.17	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Serv.	1	
1.18	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față (set)	Serv.	1	
1.19	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate (set)	Serv.	1	
1.20	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	1	
1.21	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	1	
1.22	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	Serv.	1	
1.23	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	1	
1.24	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	1	
1.25	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	1	
1.26	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei	Buc.	1	
2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Dacia Logan MCV		1	- Dacia Logan MCV Cod WIN: UU1KSDA3H45609590 Anul producerii – 2011; Capacitatea cilindrică: 1598 cm³ Motorizare – benzină. (kilometraj parcurs: 241345 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	1	
2.2	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	1	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	1	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	1	
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	1	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	1	
2.7	50112000-3	Garnituri motor.	Set.	1	
2.8	50112000-3	Cabluri bujii	Set.	1	
2.9	50112000-3	Bujii set 4	Set.	1	
2.10	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Set.	1	
2.11	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Set.	1	
2.12	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Set.	1	
2.13	50112000-3	Etrier frână față	Set.	1	
2.14	50112000-3	Etrier frână spate	Set.	1	
2.15	50112000-3	Cablu frână de staționare	Set.	1	
2.16	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.17	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.18	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.19	50112000-3	Arca amortizator (dreapta/stânga)	Set.	2	
2.20	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Set.	2	
2.21	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	1	
2.22	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.23	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.24	50112000-3	Bieletă direcție față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.25	50112000-3	Bară stabilizatoare față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.26	50112000-3	Bară stabilizatoare spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.27	50112000-3	Tijă stabilizator față, spate	Buc.	2	

2.28	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.29	50112000-3	Curea distribuție	Buc.	1	
2.30	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	1	
2.31	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	1	
2.32	50112000-3	Accesorii reparație demaror	Set.	1	
2.33	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	1	
2.34	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	1	
2.35	50112000-3	Ulei hidrolic 1L	Buc.	1	
2.36	50112000-3	Ulei transmisie 2L	Buc.	1	
2.37	50112000-3	Senzor detonație	Buc.	1	
2.40	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	1	
2.41	50112000-3	Bobină de aprindere	Buc.	1	
2.42	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	1	
2.43	50112000-3	Set de ambreiaj	Buc.	1	
2.44	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	1	
2.45	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	1	

Poziția nr.11

Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model VOLKSWAGEN TIGUAN

1.		Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Volkswagen Tiguan		1	- Volkswagen Tiguan Cod WIN: XW8ZZZ5NZKG212417 Anul producerii -2018 Capacitatea cilindrică: 1390 cm ³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 90095 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbare a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Serv.	1	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	1	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	1	
1.4	50112000-3	Verificarea sistemului electric	Serv.	1	
1.5	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	1	
1.6	50112000-3	Servicii schimb ambreiaj	Serv.	1	
1.7	50112000-3	Reglarea farurilor	Serv.	1	
1.8	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	1	
1.9	50112000-3	Lucrări de schimbare curea transmisie	Serv.	1	
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare curea distribuție	Serv.	1	
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	1	
1.12	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei față	Serv.	1	
1.13	50112000-3	Lucrări de reparație a suspensiei spate	Serv.	1	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	1	
1.15	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din spate	Serv.	1	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	1	

1.17	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	1	
1.18	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Serv.	1	
1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	1	
1.20	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Serv.	1	
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	Serv.	1	
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față	Serv.	1	
1.23	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate	Serv.	1	
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	1	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	1	
1.26	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului salon	Serv.	1	

2.		Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Volkswagen Tiguan		1	- Volkswagen Tiguan Cod WIN: XW8ZZZ5NZKG212417 Anul producerii -2018 Capacitatea cilindrică: 1390 cm³ Motorizare – benzină (kilometraj parcurs: 90095 km)
2.1	50112000-3	Ulei 5L	Buc.	1	
2.2	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	1	
2.3	50112000-3	Filtru aer	Buc.	1	
2.4	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	1	
2.5	50112000-3	Filtru salon	Buc.	1	
2.6	50112000-3	Garnituri motor	Buc.	1	
2.7	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Buc.	1	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Buc.	1	
2.9	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	1	
2.10	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	1	
2.11	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	1	
2.12	50112000-3	Cablu frână de staționare set	Buc.	1	
2.13	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.14	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.15	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.16	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stângă)	Buc.	2	
2.17	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.18	50112000-3	Rulment roată spate(dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.19	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.20	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.21	50112000-3	Bieleță direcție (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.22	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stânga)	Buc.	1	

2.23	50112000-3	Bară torsiune spate (dreapta/stânga)	Buc.	1	
2.24	50112000-3	Stabilizator (tija) față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.25	50112000-3	Stabilizator (tija) spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.26	50112000-3	Capăt bieleță direcție (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.27	50112000-3	Curea (generator, condiționar)	Buc.	1	
2.28	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	1	
2.29	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	2	

Poziția nr. 12. Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Fiat Ducato, Peugeot Boxer					
1.	50112000-3	Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto de model Fiat Ducato, Peugeot Boxer		2	Fiat Ducato Cod WIN: MR0KB3CD000901390 Anul producerii - 2020 Capacitatea cilindrică: 2393 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 70429 km) Peugeot Boxer Cod WIN: VF3YDTMFC12F81564 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2198 cm³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: (129307 km)
1.1	50112000-3	Servicii de schimbarea a uleiului, inclusiv filtru de ulei	Serv.	4	
1.2	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de aer	Serv.	4	
1.3	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de combustibil	Serv.	4	
1.4	50112000-3	Servicii de schimbarea a filtrului de salon	Serv.	4	
1.5	50112000-3	Verificarea sistemului electric	Serv.	2	
1.6	50112000-3	Servicii schimb bujii	Serv.	1	
1.7	50112000-3	Servicii schimb ambreiaj	Serv.	1	
1.8	50112000-3	Reglarea farurilor	Serv.	1	
1.9	50112000-3	Lucrări de montare/demontare becuri	Serv.	2	
1.10	50112000-3	Lucrări de schimbare/inlocuire curea distribuție	Serv.	1	
1.11	50112000-3	Lucrări de diagnosticare a suspensiei	Serv.	2	
1.12	50112000-3	Montare/demontare puntea din față	Serv.	2	
1.13	50112000-3	Montare/demontare puntea din spate	Serv.	2	
1.14	50112000-3	Lucrări de schimbare a amortizatorului din față	Serv.	2	

1.15	50112000-3	Servicii de montare a butucului din față	Serv.	2	
1.16	50112000-3	Servicii de montare a butucului din spate	Serv.	2	
1.17	50112000-3	Deservirea sistemului de condiționare	Serv.	2	
1.18	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din spate	Serv.	2	
1.19	50112000-3	Schimbul plăcuțelor de frână din față	Serv.	2	
1.20	50112000-3	Servicii de schimb a lichidului de frână	Serv.	1	
1.21	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din față	Serv.	1	
1.22	50112000-3	Servicii de schimb a discului de frână din spate	Serv.	1	
1.23	50112000-3	Lucrări de reparație a direcției	Serv.	2	
1.24	50112000-3	Lucrări de reparație a sistemului de combustibil	Serv.	2	
1.25	50112000-3	Lucrări de reparație demaror, generator	Serv.	2	
1.26	50112000-3	Lucrări de schimb injectoare motor	Serv.	1	
1.27	50112000-3	Lucrări de schimb articulație sferică braț	Serv.	4	
1.28	50112000-3	Lucrări de reparație capitală a motorului	Serv.	1	
2.	50112000-3	Piese de schimb și accesorii pentru mijloacelor de transport auto de model Fiat Ducato, Peugeot Boxer		2	Fiat Ducato Cod WIN: MR0KB3CD000901390 Anul producerii - 2017 Capacitatea cilindrică: 2393 cm ³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 70429 km) Peugeot Boxer Cod WIN: VF3YDTMFC12F81564 Anul producerii -2017 Capacitatea cilindrică: 2198 cm ³ Motorizare – motorină (kilometraj parcurs: 129307 km)
2.1	50112000-3	Acumulator	Buc.	2	
2.2	50112000-3	Ulei 7L	Buc.	4	
2.3	50112000-3	Filtru ulei	Buc.	4	
2.4	50112000-3	Filtru aer	Buc.	4	
2.5	50112000-3	Filtru combustibil	Buc.	4	
2.6	50112000-3	Filtru salon	Buc.	4	
2.7	50112000-3	Garnituri motor	Set.	1	
2.8	50112000-3	Plăcuțe de frână din față set	Buc.	2	
2.9	50112000-3	Plăcuțe de frână din spate set	Buc.	2	
2.10	50112000-3	Ștergătoare de parbriz set	Buc.	2	
2.11	50112000-3	Etrier frână față	Buc.	1	
2.12	50112000-3	Etrier frână spate	Buc.	1	
2.13	50112000-3	Cablu frână de staționare	Set.	2	
2.14	50112000-3	Pompă combustibil	Buc.	1	
2.15	50112000-3	Amortizator față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.16	50112000-3	Amortizator spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.17	50112000-3	Arc amortizator (dreapta/stânga)	Set.	2	
2.18	50112000-3	Suport amortizator (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.19	50112000-3	Rulment roată față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.20	50112000-3	Bucșă braț față (dreapta/stânga)	Buc.	12	

2.21	50112000-3	Bucșă braț spate (dreapta/stânga)	Buc.	6	
2.22	50112000-3	Bieletă direcție față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.23	50112000-3	Bară torsiune față (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.24	50112000-3	Bară torsiune spate (dreapta/stânga)	Buc.	2	
2.25	50112000-3	Stabilizator (Tija) față (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.26	50112000-3	Capăt bieletă direcție (dreapta/stânga)	Buc.	4	
2.27	50112000-3	Senzor a sistemului de răcire	Buc.	2	
2.28	50112000-3	Curea de transmisie set	Buc.	2	
2.29	50112000-3	Pompa de apă	Buc.	1	
2.30	50112000-3	Accesorii reparație generator	Set.	2	
2.31	50112000-3	Accesorii reparație demaror	Set.	2	
2.32	50112000-3	Lichid frână 1L	Buc.	2	
2.33	50112000-3	Lichid Antifriz 4L	Buc.	1	
2.34	50112000-3	Ulei hidraulic 1L	Buc.	2	
2.35	50112000-3	Ulei transmisie 2L	Buc.	3	
2.36	50112000-3	Senzor presiune ulei	Buc.	2	
2.37	50112000-3	Termostat (Sistemul de răcire cu lichid a motorului)	Buc.	2	
2.38	50112000-3	Set de ambreiaj	Buc.	1	
2.39	50112000-3	Piese pentru reparația capitală a motorului	Set.	1	
2.40	50112000-3	Injectoare motor	Set.	1	
2.41	50112000-3	Articulație sferică braț	Buc.	4	
2.42	50112000-3	Lanț distribuție	Set.	1	