

Anexa 1

Mentenanța stației de producere a oxigenului medical

IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru

| Denumirea | Descrierea lucrărilor | Unit.de măsură | Preț fără TVA |
|--|---|----------------|---------------|
| <p>Generator de oxigen</p> <p>Model POC 8300-MED</p> | <p>Schimbare elemente filtrante:</p> <ul style="list-style-type: none"> -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -Analizator Zirconiu 0-96% <p>Verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat. ****DEPISTARE PROBLEMA LEGAT DE PURITATEASCAZUTA A OXIGENULUI. | 1 | 99 000.00 lei |
| <p>Compresor de aer</p> <p>Model ASD60/12 bar</p> | <p>KIT B (la solicitare):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Kit Service Unit Eco-Drain 31 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) <p>Alte Lucrari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor <p>Admisie, Presiune si Sens.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Resetarea orelor de mentenanta-Verificarea si | 1 | 57 000.00 lei |

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| | resetarea SIGMA Control-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare | | |
| Uscator de Aer Model ACT 55 | 1)Masina curatata: <ul style="list-style-type: none"> • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. | 1 | 2450.00 lei |
| Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1 | Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Mentenanata purja automata (kit service purja) | 1 | 38000.00 lei |
| Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1 | Verificare Scurgeri Verificare si mentenanata purja automata | 1 | 1200.00 lei |
| Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical) | Verificare Scurgeri | 1 | 850.00 lei |
| Panou electric | Verificare Panou electric Schimbare sigurante | 1 | 1450.00 lei |
| | TOTAL | | 199 950.00 lei |

Șeful secției Economie _____



Igor Pulber