

### **Servicii de deservire tehnică și mentenanță**

Prestarea serviciilor, care necesită să fie efectuate lunar, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I) cu CO<sub>2</sub>, în încăperile cu server de la et. 2 și 3 din str. A. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău:

- inspecția vizuală a instalației;
- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I;
- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă;
- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații;
- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru);
- verificarea capacității bateriei de acumulare;
- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare;
- verificarea funcționării dispozitivelor informaționale luminescente;
- verificarea funcției de programare;
- verificarea presiunii în buteliile cu CO<sub>2</sub>;
- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.);
- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor;
- transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore a Unitatea de gardă a ASP, care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesancționată cu CO<sub>2</sub> a încăperilor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență 112;
- descrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în „Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.”

### **Componentele sistemului:**

1. Panou recepție și comandă ППКП «ГАММА» 102 CAT – 1;
2. Panou de activare de la distanță (БДУ) - «ГАММА» - 3;
3. Detector de fum -12;
4. Modul cu gaze CO<sub>2</sub> “ARTSOK” 100 – 4;
5. Semnal acustic – 4;
6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;
7. Panou indicativ luminescent – 6 (“Газ, не входи”, “Газ, выходи”)