

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul de achiziție: Servicii de reparație a mijloacelor de transport

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport, model „Iveco Dayli” a f 2017 vin: ZCFC250B905149315						
Diagnosticarea computerizată a motorului		UE		„Iveco Dayli” a f 2017 vin: ZCFC250B905149315,	„Iveco Dayli” a f 2017 vin: ZCFC250B905149315	
Montare-demontare sonda Lambda		UE				
Diagnosticarea și reparația echipamentului electric		UE				
Montare-demontare supapa control presiune, sistem - Common-Rail		UE				
Montare-demontare radiator interculer (spalare)		UE				
Montare-demontare turbosufanta		UE				
Montare-demontare injectoare		UE				
Montare-demontare filtru particule (reginerare+spalare)		UE				
Denumirea pieselor și materialelor						

Garnitura, EGR		UE		„Iveco Dayli” a f 2017 vin: ZCFC250B905149315,	„Iveco Dayli” a f 2017 vin: ZCFC250B905149315	
Surub, injector		UE				
Piulite injector		UE				
Supapa control presiune, sistem - Common-Rail		UE				
Set garnituri turbosuflanta		UE				
Injector		UE				
Sonda Lambda		UE				
Lotul 2. Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod VF3ZAAMPA17706850						
Diagnosticarea computerizată		UE		Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod VF3ZAAMPA17706850	Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod VF3ZAAMPA17706850	
Diagnosticarea și reparația echipamentului electric		UE				
Demontare-montare chiulasă		UE				
Reparație capitală chiulasă (alezare,rectificare, supape,simering supapă, arbore cu came)		UE				
Înlocuirea pompa de apa		UE				
Înlocuirea mecanism de distribuție a gazelor		UE				
Înlocuirea ghidare supape (set 8 buc)		UE				
Montare-demontare injectoare (verificare+profilacsie)		UE				
Reparație capitală turbosuflanta		UE				
Denumirea pieselor și materialelor						
Set mecanism de distribuție a gazelor (curea distribuție , rolă de tensionare(2 buc))		UE		Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod Peugeot Boxer a/ f 2005	Peugeot Boxer a/ f 2005 vin cod Peugeot Boxer a/ f	
Pompa apa		UE				
Simering, ax cu came		UE				

Set garnituri, supape (set8 buc)		UE		vin cod VF3ZAAMPA17706850	2005 vin cod VF3ZAAMPA17706850	
Ghid supapa (set8buc)		UE				
Supape admisie+evacuare (set8buc)		UE				
Garnitura chiulasa		UE				
Garnitura, capac supape		UE				
Garnitura, galerie evacuare		UE				
Garnitura, galerie admisie		UE				
Culbutor supapa (set8 buc)		UE				
Culbutor, tren supape (set8 buc)		UE				
Set surub chiulasa		UE				
Ax cu came		UE				
Lotul 3. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijloacelor de transport, model „Land Rover Freelander I” (V6, 2.5) a/f 2005 vin: SALLNABG25A456510						
Diagnosticarea computerizată		UE		model „Land Rover Freelander I” (V6, 2.5) a/f 2005 vin: SALLNABG25A456510	model „Land Rover Freelander I” (V6, 2.5) a/f 2005 vin: SALLNABG25A456510	
Diagnosticarea și reparația echipamentului electric		UE				
Montare-demontare chiulasă		UE				
Reparație capitală chiulasă (alezare,rectificare, supape,simering supapă, arbore cu came)		UE				
Înlocuirea mecanism de distribuție a gazelor		UE				
Înlocuirea ghidare supape (set 24 buc)		UE				
Montare-demontare axa cardanic		UE				
Reparatia capitala axa cardanic		UE				
Denumirea pieselor și materialelor						
Set mecanism de distribuție a gazelor (curea distribuție (3buc), rolă de		UE		model „Land Rover Freelander I” (V6, 2.5) a/f 2005 vin:	model „Land Rover Freelander I” (V6, 2.5) a/f	

tensionare(2 buc))			
Pompa apa		UE	
Simering, ax cu came (set 8buc)		UE	
Set semiring supape (set24 buc)		UE	
Ghid supapa (set24 buc)		UE	
Supape admisie+evacuare (set24buc)		UE	
Garnitura chiulasa		UE	
Garnitura, capac supape		UE	
Garnitura, galerie evacuare		UE	
Garnitura, galerie admisie		UE	
Set surub chiulasa		UE	
Termostat,lichid racire		UE	
Cruce cardanic		UE	
Rulment ax cardanic		UE	
Bujie scanteie		UE	
Bobina de inductie		UE	

SALLNABG25A456510

2005 vin:
SALLNABG25A456510

**Lotul 4. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijloacelor de transport, model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin:
SALFA2DB3AH179189**

Diagnosticarea computerizată a motorului		UE	
Diagnosticarea suspensiei		UE	
Montare-demontare reductor- punte spate		UE	
Montare-demontare cutie de distributie		UE	
Inlocuire mufă de cuplare cutie de distribuție 4x4		UE	
Dezasamblarea capitala reductor- punte spate		UE	
Dezasamblarea capitala cutie de		UE	

**model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin:
SALFA2DB3AH179189**

**model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin:
SALFA2DB3AH179189**

distributie							
Montare-demontare chiulasă		UE					
Reparație capitală chiulasă (alezare,rectificare, supape,simering supapă, arbore cu came)		UE		model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin: SALFA2DB3AH179189	model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin: SALFA2DB3AH179189		
Înlocuirea pompa de apa		UE					
Înlocuirea mecanism de distribuție a gazelor		UE					
Montare-demontare injectoare		UE					
Montare-demontare turbosuflanta		UE					
Reparație capitală turbosuflanta		UE					
Montare-demontare supapa EGR		UE					
Montare-demontare cutie de viteza		UE					
Dezasamblarea capitala cutie de viteza		UE					
Montare-demontare arbore cardanic		UE					
Denumirea pieselor și materialelor							
Pompa ulei cuplaj haldex		UE				model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin: SALFA2DB3AH179189	model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin: SALFA2DB3AH179189
Set rulmenti reductor- punte spate(4 buc.)		UE					
Set semiring+inele reductor- punte spate		UE					
Mufă de cuplare cutie de distribuție 4x4		UE					
Filtru Haldex		UE					
Ulei Haldex		UE					
Set mecanism de distribuție a gazelor (curea distribuție , rolă de tensionare(2 buc))		UE					
Pompa apa		UE					
Ghid supapa (set16buc)		UE					

Supape admisie+evacuare (set16buc)		UE		model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin: SALFA2DB3AH179189	model „Land Rover Freelander II” a/ f 2010 vin: SALFA2DB3AH179189	
Set garnitura chiulasa		UE				
Set surub chiulasa		UE				
Supapa EGR		UE				
Set garnituri turbosuflanta		UE				
Injector		UE				
Piulite injector		UE				
Furtun radiator interculer		UE				
Termostat, lichid racire		UE				
Set rulmenti cutie de distribuție 4x4 (4 buc.)		UE				
Set semiring+inele cutie de distribuție 4x4		UE				
Set rulmenti+semiring cutie de viteza		UE				
Sonda Lambda		UE				
Cruce arbore cardanic		UE				
Rulment suspendat arbore cardanic		UE				
Set articulație planetară arbore cardanic		UE				
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____