

AVIZ DE VERIFICARE NR. 188/10.06.2022

la documentația de deviz pentru obiectul

„Lucrări de reparații la sediul IP ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” din str. Constantin Tănase nr. 7, mun. Chișinău”

1. **Beneficiar:** IP CAMERA DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA MARCĂRII.
2. **Elaborator:** elaborator de devize Bolboceanu Ghenadie.
3. **Baza de întocmire:**
 - Solicitarea directorului IP CSSM nr. 24-01-77 din 06.06.2022 cu privire la verificarea documentației de deviz;
 - Procesul verbal nr. 6 din 10.12.2021 al grupului de lucru pentru achiziții cu privire la constatarea și confirmarea cantităților de lucrări de reparații care sunt necesare de realizat la sediul CSSM;
 - Documentația de deviz DL nr. 2-1-1.
4. **Date privind verificarea documentației de deviz.**


Costul de deviz determinat inițial pentru lucrările de reparație a birourilor de la etajul patru din sediul IP CSSM din str. C. Tănase nr. 7, mun. Chișinău în devizul local constituie total – **630 903,65 lei**, inclusiv TVA – **105 150,61 lei**.

Verificarea a fost executată de Vascan Grigore, verificator de devize - D – Devize de cheltuieli, certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2021 nr. 077.

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin ordinul MDRC nr. 6 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15.02.2013, nr. 31-35, art. 134), cu utilizarea Indicatoarelor de norme deviz și a reglementărilor tehnico-economice actuale din construcții.

Calcululele din devizul local au fost întocmite în baza măsurătorilor realizate la obiect de membrii grupului de lucru instituit de directorul CSSM, cu utilizarea prețurilor curente la nivelul trimestrului II anul 2022 al resurselor materiale, forței de muncă și al utilajelor și mecanismelor de construcții incluse în calcule.



Documentația de deviz este elaborată pentru lucrările de reparație a birourilor de la etajul patru din sediul IP CSSM din str. C. Tănase nr. 7, mun. Chișinău și este structurată pe următoarele categorii și capitole de lucrări:

- DL 2-1-1 Lucrări de reparație

1. Lucrări de construcție:

- Cabinet 7. Director,
- Cabinet 8. Diagnosticarea pietrelor prețioase,
- Cabinet 9. Marcarea articole,
- Cabinet 5. Probarea marcare,
- Cabinet 6. Sufragerie,
- Cabinet 12. Laborator,
- Chîntar,
- Cabinet 13. Coridor,
- Cabinet 10. Primirea articole,
- Cabinet 16. Antreu,
- Goluri,
- Diverse.

2. Lucrări de montare rețele electrice:

- Cabinet 7. Director,
- Cabinet 8. Diagnosticarea pietrelor prețioase,
- Cabinet 9. Marcarea articole,
- Cabinet 5. Probarea marcare,
- Cabinet 6. Sufragerie,
- Cabinet 12. Laborator,
- Chîntar,
- Cabinet 13. Coridor,
- Cabinet 10. Primirea articole,
- Cabinet 16. Antreu,
- Goluri,
- Diverse.

3. Utilaj.

Verificării a fost supusă documentația de deviz (formularele 1,3,5,7) întocmită pentru determinarea costului de deviz al investitorului, respectiv valoarea investiției necesare pentru lucrările stabilite.

Responsabilitatea pentru volumele de lucrări necesare executării, ține de membrii grupului de lucru și autorul documentației de deviz.

6. Concluzii.

Documentația de deviz, după corectări, la obiectul „**Lucrări de reparații la sediul IP ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” din str. Constantin Tănase nr. 7, mun. Chișinău**”, se recomandă spre aprobare cu costul estimativ de deviz în valoare totală de – **821 891,88 lei**, inclusiv TVA – **136 981,98 lei**, determinat în prețurile curente al tr. II, 2022.

Verificator de proiect (domeniile D)

Vasca Grigore

10.06.2022

