

Casa de Cultura or. Singerei.
Reparatia scarilor exterioare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia scarilor exterioare		
1	RpCR29A	Curatarea scarilor	m2	211,60
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	211,60
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка на клею шероховатая)	m2	211,60
4	CK18C	Montarea coltarului la scarilor din aluminiu	m	355,40

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

