

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termica.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție valoare mică

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională Pentru Sănătate Publică
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A
4. Numărul de telefon/fax: 022-574-519
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	50800000-3	Lot 1 Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termica				
1.1	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49	buc	2	Cazan Erensan 290 K Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 1 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire	

					Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.2	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)	buc	2	Cazan Termona 50 Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 2 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra)	

					Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.3	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)	buc	2	Cazan Baxi 24 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 3 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroduului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura	

					încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.4	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1)	buc	2	Cazan Ariston 60 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 4 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.5	50800000-3	Deservire tehnică a centralei termice ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A)	buc	2	Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 5 Verificarea etanșietății centralei.	

					Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.6	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or.Fălești,str.Toma Ciorba 3)	buc	2	Cazan Heatline HKB-124 24 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 6 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi	

					Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.7	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18)	buc	3	Cazan CSG 60 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 7 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile	

				de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.8	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4)	buc	2 Cazan Bogdan 50 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 8 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra	

					Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.9	50800000-3	Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13)	buc	2	cazan Florida 28kWt cazan Power 50kWt Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 9 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozudului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrozudului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire	

					Verificare termostat de siguranță totală	
1.10	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20),	buc	2	Cazan Termona 50 Kw Cazan Termona 28 kW Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 10 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranță totală	
1.11	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul (or.Traclia, str. Mira, 1)	buc	2	Cazan Saunier Duval 24 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 11 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din	

					incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroduului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.12	50800000-3	Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu,3)	buc	2	cazan Cerone 35 kW cazan Airfel 35kW 1 Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr12 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de	

				fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.13	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Căușeni, str Ana și Alexandru, 16)	buc	2 Cazan: Imergaz 24 Kw Cazan Vision 24 Kw Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice nr.13 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător	

					Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.14	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă)	buc	2	Cazan Imergaz 24 Kw Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.14 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura	

					încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.15	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov,107)	buc	1	Cazan Romstal 45 Kw Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termic e nr.15 Verificarea etanșietății centralei termice Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.16	50800000-3	Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Orhei	buc	2	cazah Riello condexa 90kWt Nova Florida 90kWt Servicii de deservire tehnice a echipametelor centralei termice nr16 Verificarea etanșietății centralei Verificarea etanșietății	

		str.C.Negruzzi,78)			conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroduului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.17	50800000-3	Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Rezina str.Scuseva 2A)	buc	2	Cazan Riello Condexa 90kWt Sime 75k Wt Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.17 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi	

					Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.18	50800000-3	Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13)	buc	2	Cazan Termona 45 kw Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.18 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz	

					Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.19	50800000-3	Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Telenești str.Eugen Coca 4)	buc	2	cazan Riello Condexa 90 kw Nova Florida 60 kw Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.19 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra	

					Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranță totală	
1.20	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)	buc	1	cazan Bereta 35 kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.20 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrozului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranță totală	

1.21	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or.Drochia str. S. Lazo,9)	buc	1	cazan Digifel Premix Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.21 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală
------	------------	--	-----	---	--

1.22	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or. Florești (bd.Victoriei 64a)	buc	1	cazan Bereta 35kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.22 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală
1.23	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (str. Pușcin,16)	buc	2	cazan Bereta 48,5 kW cazan Bereta 50 kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.23 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea

					electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.24	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1)	buc	1	Cazan Nova Florida-65kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.24 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	

				Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.25	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice CSP Edineț (or.Ocnița, str. Sănătății 18)	buc	1 cazan Viaduas 65 kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.25 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor	

					flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.26	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or. Dondiușeni, swtr. Păci i,5)	buc	1	Cazan Solaris-50kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 26 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța	

					totală	
1.27	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni (str. Cosmescu,5)	buc	2	Cazan Sime 55 Kw Cazan bereta 100kw Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 27 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrozului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.28	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni (or.Calarași, str.Bujol a,2)	buc	2	Cazan Termona 50 Kw- Cazan Bereta 50 kw- Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.28 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din	

					incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.29	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei or. Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2	buc	1	Cazan Bereta 90 kWt Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.29 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de	

					fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.30	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSPHîncești (or.Leova,str.Unirii,39)	buc	1	Cazan Maxodtimus 27 kW- Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.30 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător	

				Curățarea și reglarea electroduului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.31	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice CSP Hîncești (or.Cimișlia, str, Cetate a Albă 27)	buc	1 Cazan Aerfel 40 kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centrale termice nr.31 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroduului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire	

					motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.32	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice CSP Hîncești (or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei2)	buc	2	Cazan de import de 45kW Cazan de import de 24kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.32 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrozului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.33	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice	buc	2	cash Termona- 50kw Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr33	

		CSP Comrat (str, Pobeda,26)			Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.34	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Comrat (or. Ceadâr-Lunga str.Miciurin,2/3)	buc	2	cazan Ariston-24kw Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.34 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil	

					Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului de ionizare (supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranță totală	
1.35	50800000-3	Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Comrat (or. Vulcănești, str. Ceapaev, 4)	buc	1	cazan Bereta-24kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.35 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă	

				instalatie de incalzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
Total valoarea estimată lot 1					48000.00
Valoarea estimată totală					48000.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul anului 2021, la solicitarea beneficiarului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta formularul F3.1	Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da

2.	Specificații tehnice potrivit modelului din (F4.1)	Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da
3.	Specificații de preț potrivit modelului din (F4.2)	Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da
4.	Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice.	Copie. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
5.	Date despre ofertant	Copie. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP _____
- pe: *[data]* indicată în SIA RSAP _____

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

