

Cerințele tehnice – servicii de deservire tehnică și mentenanță.

Prestarea serviciilor, care necesită să fie efectuate lunar în conformitate cu prevederile actelor normative, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I.) cu CO₂, în încăperea depozitului din str. Mesager, 5, mun. Chișinău:

- 1) inspecția vizuală a instalației;
- 2) citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu;
- 3) verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I.;
- 4) simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă;
- 5) verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații;
- 6) verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru);
- 7) verificarea capacității bateriei de acumulare;
- 8) verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare;
- 9) verificarea funcției de programare;
- 10) verificarea presiunii în butelii cu CO₂;
- 11) verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.);
- 12) instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor;
- 13) transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore a Unității de gardă ASP, care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesancționată cu CO₂ a încăperilor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență 112;
- 14) descrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în "Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I."

Componentele sistemului:

Panou de comandă „VARTA 1/832”- 1 buc.;
Detector de fum – 40 buc.;
Modul cu gaze ”Импульс -20” – 26 buc.;
Declanșator manual de alarmă – 2 buc. ;
Semnal acustic – 1 buc.;
Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc.;
Panou indicativ luminescent – 2 buc. ”Газ, не входит”, ”Газ, выходит”.