



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21624184 din 02.06.2026
Obiectul de achizitie: Servicii de mentanță a Stației de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Lot 1 Servicii de mentanță a Stației de producere a oxigenului medical						
5040 0000- 9	1.1	Generator de oxigen Model MO2CSS 20C6- 3:1x16 Nm3/h (SN:2213300881) Fiecare 4000 ore sau anual (G.Samaras SA)	Buc.	1	Schimbare elemente filtrante (4 elemente conform tipului necesar); Verificare: • Asigurați-vă că toate conexiunile cu flanșă și îmbinările de îmbinare/înșuruburi sunt strânse și etanșate. • Efectuați un test de scurgere. • Asigurați-vă că nu uitați nici un fel de instrumente, detergenți sau alte obiecte din și în jurul generatorului de O2. • Porniți generatorul de O2 așa cum este descris în capitolul 5. Verificarea scurgerii pe întregul sistem de filtrare. Inspecția plutitoarelor pentru funcționarea corectă Verificarea vizuală a întregului generator Examinarea procesării aerului comprimat	Schimbare elemente filtrante (4 elemente conform tipului necesar); Verificare: • Asigurați-vă că toate conexiunile cu flanșă și îmbinările de îmbinare/înșuruburi sunt strânse și etanșate. • Efectuați un test de scurgere. • Asigurați-vă că nu uitați nici un fel de instrumente, detergenți sau alte obiecte din și în jurul generatorului de O2. • Porniți generatorul de O2 așa cum este descris în capitolul 5. Verificarea scurgerii pe întregul sistem de filtrare. Inspecția plutitoarelor pentru funcționarea corectă Verificarea vizuală a întregului generator Examinarea procesării aerului comprimat

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				<p>Examinarea calității aerului comprimat Verificarea unității de analiză O2 Măsurarea purității O2, a punctului de rouă sub presiune și a presiunii Verificarea racordurilor de gaz pentru etanșeitate Verificarea ieșirii O2 pentru debitul de refulare Verificarea elementelor de comutare și control pneumatice Controlul întregului sistem electric pentru funcționare Verificarea conexiunilor electrice Verificarea etanșeității dispozitivului de evacuare a condensului Reglarea controlului presiunii de admisie Verificarea și reglarea supapelor de reglare a gazului Măsurarea presiunii la intrare și la ieșire pe generator Calibrarea debitului de admisie a aerului și a debitului de oxigen Testarea și calibrarea purității O2 Testarea și reglarea alimentării cu O2 Testul funcțional al generatorului de oxigen conform ISO 10083. Verificare soft cu suportul Samaras (în caz de devieri)</p>	<p>Examinarea calității aerului comprimat Verificarea unității de analiză O2 Măsurarea purității O2, a punctului de rouă sub presiune și a presiunii Verificarea racordurilor de gaz pentru etanșeitate Verificarea ieșirii O2 pentru debitul de refulare Verificarea elementelor de comutare și control pneumatice Controlul întregului sistem electric pentru funcționare Verificarea conexiunilor electrice Verificarea etanșeității dispozitivului de evacuare a condensului Reglarea controlului presiunii de admisie Verificarea și reglarea supapelor de reglare a gazului Măsurarea presiunii la intrare și la ieșire pe generator Calibrarea debitului de admisie a aerului și a debitului de oxigen Testarea și calibrarea purității O2 Testarea și reglarea alimentării cu O2 Testul funcțional al generatorului de oxigen conform ISO 10083. Verificare soft cu suportul Samaras (în caz de devieri)</p>
1.2	Analizator Zirconiu 0-96%	Buc.	1	Analizator Zirconiu 0-96% (schimbare la 2-3 ani sau la necesitate).	Analizator Zirconiu 0-96% (schimbare la 2-3 ani sau la necesitate).
1.3	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	Buc.	1	<p>KIT A (la solicitare, fiecare 3000 ore sau anual): Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului</p>	<p>KIT A (la solicitare, fiecare 3000 ore sau anual): Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului</p>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.4	Uscator de Aer Model ACT 55 (fiecare 4000 ore sau anual)	Buc.	1	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	
1.5	Sistemul de filtrare aer (fiecare 9000 ore sau anual)	Buc.	1	Cartus cod. EAL2630MFO= 1 buc. Cartus cod. EAL2640SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2640RD1=1 buc. Cartus cod. EAL2518HST= 1 buc. Schimbare carbune active (cod. 74C) + Indicatorul de ulei cod. A - 4000 - 121 Mentenanta purja automata (purja Ethadrian TRIM1.)	Cartus cod. EAL2630MFO= 1 buc. Cartus cod. EAL2640SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2640RD1=1 buc. Cartus cod. EAL2518HST= 1 buc. Schimbare carbune active (cod. 74C) + Indicatorul de ulei cod. A - 4000 - 121 Mentenanta purja automata (purja Ethadrian TRIM1.)	
1.6	Rezervor de Aer 1000L	Buc.	1	Verificare Scurgeri (Model 212 HP vertical/1000l ; Code212161000O)	Verificare Scurgeri (Model 212 HP vertical/1000l ; Code212161000O)	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.7	Purja automata ZLD1	Buc.	1	Verificare si Mentenanta purja automata (kit service purja ZLD1.)	Verificare si Mentenanta purja automata (kit service purja ZLD1.)
1.8	Rezervor de Oxigen	Buc.	1	Verificare Scurgeri (Model 212 HP 16 bar(SiccTech, Italia) Code 2121151110)	Verificare Scurgeri (Model 212 HP 16 bar(SiccTech, Italia) Code 2121151110)
1.9	Panou electric	Buc.	1	Verificare Panou electric Schimbare sigurante	Verificare Panou electric Schimbare sigurante
1.10	Ungerea Rulmentilor la Panoul Automat de admisie aer.	Buc.	1	Ungerea Rulmentilor la Panoul Automat de admisie aer (Ajustarea functiei cu Compresorul de aer).	Ungerea Rulmentilor la Panoul Automat de admisie aer (Ajustarea functiei cu Compresorul de aer).
1.11	Verificare/Curatare Toba evacuare AZOT	Buc.	1	Verificare/Curatare Toba evacuare AZOT	Verificare/Curatare Toba evacuare AZOT
1.12	Separator apa-ulei Model ETHAsep 2	Buc.	1	Montare separator. Conectarea compresorului, uscatorului, purjelor de condens. Conectare la sistemul de evacuare apei in exterior. Include accesoriile pentru aceasta.	Montare separator. Conectarea compresorului, uscatorului, purjelor de condens. Conectare la sistemul de evacuare apei in exterior. Include accesoriile pentru aceasta.
1.13	Verificare Conditioner AUX	Buc.	1	Verificare/curatare/testare	Verificare/curatare/testare

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21624184 din 02.06.2026
Obiectul de achizitie: Servicii de mentanță a Stației de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5040 0000-	1	Servicii de mentanță a Stației de producere a oxigenului medical	Buc.	1	220.732,00	264.878,40	220.732,00	264.878,40	Conform punctului 8 din anunțul de participare	Conform SIA RSAP
TOTAL							220.732,00	264.878,40		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.