

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala(lucrari de reparatie capitala interioare)-etapa a

2-a

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		Luna	
		Noiembrie	Decembrie
	1. cam I 2. 1.1. Demolari 3. 1.2. Tavan 4. 1.3. Pereti 5. 1.4. Podea 6. 1.5. Sanitar	X	X
	2. Cantina	X	X
	3. cam II 3.1. Demolari	X	X
	3.1. Demolari 3.2. Tavan 3.3. Pereti 3.4. Podea 3.5. Sanitar	X	X
	4. Bir 114 4.1. demontari 4.2. Tavan 4.3. Pereti 4.4. Podea 4.5. Sanitar	X	X
	5. cam III 5.1. Demolari 5.2. Tavan 5.3. Pereti 5.4. Podea 5.5. Sanitar	X	X

	6. cam IV 6.1. Demolari 6.2. Tavan 6.3. Pereti 6.4. Podea 6.5. Sanitar	X	X
	7. cam V 7.1. Demolari 7.2. Tavan 7.3. Pereti 7.4. Podea 7.5. Sanitar	X	X
	8. cam VI 8.1. Demolari 8.2. Tavan 8.3. Pereti 8.4. Podea	X	X
	9. cam VII 9.1. Demolari 9.2. Tavan 9.3. Pereti 9.4. Podea 9.5. Sanitar	X	XX
	10. Coridor Etaj	X	X

