

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 26 din 19.12.2023

privind lucrarea __reparația trotuarului__ executată la obiectul «**Reparația trotuarului din str.Sadoveanu mun.Bălți (tronsonul «Casa de Cultură»)**» în cadrul contractului nr. 233 din 20.09.2023 încheiat între Primăria mun.Bălți și SRL «Vladmih Company» pentru lucrările de reparație a trotuarului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____, eliberată de Primăria mun.Bălți la - , cu valabilitate pînă la - .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.12.2023, fiind formată din: **președintele comisiei – d-l A.Usafii - viceprimar m.Bălți**

Membrii comisiei:

1. d-l Zincovschii V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Macovschi I.I. - șeful DGAU RF al Primăriei
3. d-l Bejenari V.G. – specialist principal al DGAU RF
4. d-na Bragari L.I. – administrator al ÎM DCC CU m.Bălți
5. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
6. d-na Barișpoli M.A. – responsabil tehnic atestat
7. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat

3. Au mai participat la recepție:

Negru Marian - director SRL «Vladmih-Company»

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – nu sunt;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executat - nu sunt;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu sunt.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul **Reparația trotuarului din str.Sadoveanu mun.Bălți (tronsonul «Casa de Cultură»)**».

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările pe obiectul **Reparația trotuarului din str.Sadoveanu mun.Bălți (tronsonul «Casa de Cultură»)**» s-au terminat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul **Reparația trotuarului din str.Sadoveanu mun.Bălți (tronsonul «Casa de Cultură»)**»

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **Casa de Cultură**, destinația **_trotuar_**, compus din următoarele construcții:

Construcția trotuarului

- *Straturi de fundație din piatra spartă fr.8-32 mm h=15 cm - 1438,95 m2*
- *Pavaj executat din plăci de trotuare h=6cm culoare gri cu suprafața de granit - 1218m2*

1218,95



Montarea bordurei

- *Bordure din beton 100x30x18 cm – 320,25 m*

Ajustarea capacilor la fântini

- *Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton – 8,0 buc.*

suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 1 anexă numerotată, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 19.12.2023 la _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l A.Usafii.

Membri:

- d-l Zincovski V.I. _____
- d-l Macovski I.I. _____
- d-l Bejenari V.G. _____
- d-na Bragari L.I. _____
- d-na Rusnac N.S. _____
- d-na Barîșpoli M.A. _____
- d-l Loris I.V. _____

In concediu



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea «Reparația străzilor din mun.Bălți: (Lotul 1) Reparația trotuarului din str. Alexandru Hajdău (școala nr.15) mun.Bălți» este

TRANSMISĂ:
 EXECUTANTUL:
 SRL «Vladmih Company»
 19.12.2023

PRIMITĂ:
 INVESTITORUL: Primăria m.Bălți
 19.12.2023

