

INVESTITOR

Primăria or. Cădru

APROBAT

Primarul



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 10 noiembrie 2016

privind lucrarea de rețea de apă caldă a străzilor Sf. Vasile, Sf. Maria și Nicolae, executată la obiectul Sf. Gheorghe (canalizarea pluvială) or. Cădru în cadrul contractului nr. 15-2/15 din 23.02.2015 încheiat între Primăria or. Cădru și SA "Feraș S" pentru lucrările de rețea de apă caldă a străzilor Sf. Vasile, Sf. Maria și Nicolae și Sf. Gheorghe din or. Cădru (canalizarea pluvială)

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

1. Vl. Munteanu - Primarul or. Cădru - Președintele comisiei
2. Gh. Stegărescu - secretar - membru
3. In. Chirilă - contabil șef or. Cădru - membru
4. S. Vasile - șeful de proiect - membru
5. I. Ursu - inginer șef - director "Feraș S" SA
6. Sergiu Bănuț - inginer șef - proiectant
7. S. Zărnescu - inginer șef - proiectant

3. Au mai participat la recepție:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Popescu Alexandru | Invitat |
| 2. _____ | _____ |
| 3. _____ | _____ |
| 4. _____ | _____ |
| 5. _____ | _____ |
| (numele, prenumele) | (calitatea) |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Anexa nr. 1

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

necesitatea pentru buna executare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a trece la recepție finală după un termen de 6 luni

CH

7². Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 10 noiembrie 2016 la or. Codru în 4 exemplare.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 10.11.2016 la or. Codru în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vladimir Munteanu

Primarul or. Codru [semnătură]

Membrii:

- Specialiștii

George Ștefănescu
Ing. Chirilă
Colonel Vasile
Mihai Bănuș
Lucia Ursu

Alexandru Bănuș
Astrol Proiect

arhitect

contabil șef

specialist

responsabil teh.

antreprenor

invitat

proiectant

proiectant

proiectant



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

2016

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

" " 2016

L.Ș. [semnătură]
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL

" " 2016

L.Ș. [semnătură]
(semnătura)



Documentația scrisă și desenată

A. prezentată:

- proiectul;
- autorizația de construire;
- cartea tehnică;
- avizul ;

B. lipsește sau sînt incomplete:

- 1. schimbarea unui gratar de la scurgere
- 2. ajustarea capacității de la fântână de canalizare
- 3. prezentarea schemei de execuție conform cotelor absolute

Anexa nr. 2

A.

Lista lucrărilor executate

la obiectul

1. Proces-verbal din luna , 2016 în valoare de ,0 lei;

Valoarea totală: ,0 lei

B.

Lista lucrărilor neexecutate

La obiectul:

Președintele comisiei

[Signature]



Conducătorul instituției

Lista lucrărilor

La care nu s-au respectat prevederile proiectului

-
-
-
-
-

[Handwritten signature]

Președintele comisiei

[Handwritten signature]

Conducătorul instituției

.....

