

Anexa nr.10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de reparație și renovare a acoperișului, etajului 4 și fațada căminului nr. 1, str. Drumul Viilor 26A,
 mun. Chișinău.**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026																		
		luni																		
		1			2			3												
1	Organizarea de santier	■																		
2	Lucrarile de demolare/demontare		■	■	■															
3	Lucrari de termoizolare si turnarea stratului suport			■	■	■	■													
4	Lucrarile de executare a invelitorii						■	■	■	■	■	■	■	■						
5	Lucrarile la fasada			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

Durata de executie 70 zile

