

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparație în sediului DDF Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018											
		Noiembrie			Decembrie								
1.	Lucrări de reparație a glafurilor			→									
2.	Gruntuirea și aplicarea chitului pe bază de ipsos "Eurofin"				→	→	→	→					
3.	Executarea tavanelor suspendate						→	→					
4.	Lucrări de vopsitorie a încăperilor							→					
5.	Executarea pardoselilor din placi laminate								→	→			
6.	Montarea prizelor și iluminatoarelor											→	

Semnat: 
 Nume: Saculianu Victor
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei: S.R.L. "Cons-Viand"

