

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Centului de instruire al Serviciului Vamal, amplasat în mun. Chişinău bd. Dacia 49/6”
(denumirea lucrărilor)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																	
		Luna																	
		1				2				3				4		5		6	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
„, Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Centrului de instruire al Serviciului Vamal, amplasat în mun. Chişinău bd. Dacia 49/6.– 120 zile lucratoare																			
1	Organizare de şantier, aprovizionare, demontări																		
2	Continuare demontări, strapungeri																		
3	Montare țevi PP-R în distribuții și coloane																		
4	Montare țevi, fittinguri, suporturi																		
5	Montare radiatoare, robineti, probe parțiale																		
6	Montarea tablourilor electrice ,cabluri,automate																		
7	Finalizare instalații termice, începe finisaje																		
8	Tencuiei, reparare în jurul tocurilor, grunduire																		
9	Tavane suspendate, pardoseli, vopsitorii																		
10	Zugrăveli finale, accesorii																		
11	Montarea utilaj electric ,boiler,corp de iluminat																		
12	Curățenie, completări																		

Semnat

Nume

Funcția în cadrul întreprinderii _____

Denumirea întreprinderii “ADRIKA” SRL