

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ **Reparatia scarii de acces la gimnaziu „Ion Sârbu” s. Mașcăuți, r. Criuleni**
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumir ea obiectului | Anul 2024 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pina la 2 luni | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Lucrari de demolare | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perete de sprijin | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Scarile | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Amenajarea | | | | | | | | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**