

Proiect: Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G44 G68 Susleni - Lopatna - Izvoare - G43 sector 0.62 km - 10.32 km

Graficul de executare a lucrarilor

Lucrari de reparatie a im								
Simbol	Denumire	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1	L307 Orhei - Susleni - Jora de Sus - Lopatna							
1.1	Lucrari pregatitoare							
1.2	Demolarea podetelor							
1.3	Lucrari de terasament							
1.4	Lucrari de consolidare							
1.5	Evacuarea apelor - Consolidarea santurilor cu insamantare							
1.6	Evacuarea apelor - Consolidarea santurilor cu piatra sparta							
1.7	Evacuarea apelor - Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit							
1.8	Evacuarea apelor - Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit							
1.9	Imbracaminte rutiera - Tip 1							
1.10	Imbracaminte rutiera - Tip 2							
1.11	Constructia podetului D - 1 m, km 3+468							
1.12	Alungirea podetului D - 1m, km 2+431							
1.13	Constructia rigolelor cadru 1.6x1.0 m, km 8+600							
1.14	Accese laterale - Lucrari terasament							
1.15	Accese laterale - Tip 1							
1.16	Accese laterale - Tip 6							
1.17	Accese laterale - constructia podetelor cu diam. 0,8 m							
1.18	Siguranta rutiera							
1.19	Semnele rutere							