

## GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatii a sistemului de incalzire depozitul situat in mun.Chisinau,str.Uzinelor,nr.,6,  
Bloc administrativ,Sectia mecanica si Sectia paza

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2019				
		ANUL				
		LUNA				
		1 Octombrie 25-30	2 Noiembrie 1-25			
1	Lucrari repar.generale	X				
2	Lucr.repar.sistemei de incalzire		X			

Semnat \_\_\_\_\_

Nume Staver Vasile

Functia in cadrul firmei Director

Denumirea firmei C.S.Aquaparc Capitala SRL